





30.6.2017

Počet listů: 2

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 6.2017	Navrhl Kreslil	Tůma		
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kontroloval	Tůma		
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS05 PZS v km 40,885				2800
Obsazení přídatných prvků				

## Součástky na mont. deskách 72 571Ds003

1405	Výkr. č.	Náz	Typ	
	8007	R1	92	180R/10W 91
	8007	C3	94	G22/40V + 93
	8007	(-)	90	(-) 99
			96	95
			98	97

1406	Výkr. č.	Náz	Typ	
	8007	R1	92	180R/10W 91
	8007	C2	94	1G/40V + 93
			90	99
			96	95
			98	97

1202	Výkr. č.	Náz	Typ	
	8007	C4	92	47M/40V + 91
	8007	R1	94	180R/10W 93
	8007	R1	90	180R/10W 99
	8007	C2	96	1G/40V + 95
	8007	C2	98	1G/40V + 97

1203	Výkr. č.	Náz	Typ	
	8007	R1	92	180R/10W 91
	8007	C2	94	1G/40V + 93
			90	99
			96	95
			98	97

## Diody na špičkách relé

Výkr. č.	Náz	Typ
<b>1505</b>		
8001	D1	2 1N4007 - k 3

Výkr. č.	Náz	Typ
<b>1506</b>		
8001	D1	2 1N4007 - k 3

Výkr. č.	Náz	Typ
<b>1507</b>		
8001	D1	2 1N4007 - k 3

30.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati  
 Choceň - Týniště n. O. Velký Osek  
 PS05 PZS v km 40,885  
 Obsazení přídatných prvků (R,C,D)

**2801**

## Tlačítka a přepínače

1300	Výkr. č. Svorky			Přepínač PrPS
	9001	13	14	
	8004	21	22	

1200	Výkr. č. Svorky			Tlačítko KZ
	8007	11	12	

30.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. Velký Osek PS05 PZS v km 40,885	2802
Obsazení přidavných prvků (R,VZ,TL)	