

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

14952/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Kanín – Převýšov“

Dodatečné informace - Dodatek č. 12

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.58:

SO 01-11-01 - Odb. Kanín - Dobšice nad Cidlinou, železniční spodek, v soupisu prací zaslaném v rámci Dodatku č.10 je špatně nastavený součtový vzorec (**celkem za díl 9**) a u položky **č.30** chybí úplně. Žádáme o zaslání správného soupisu prací.

Odpověď na dotaz č.58:

V příloze zasíláme opravený soupis prací SO 01-11-01

Dotaz č.59:

Dle dostupných informací pro stavební objekt SO 9898 Všeobecný objekt žádáme o vysvětlení položky č.7 Pamětní deska:


- Jaké jsou rozměry pamětní desky?
- Z jakého materiálu je zhotovena pamětní deska?
- Jaké údaje by měly být uvedeny na pamětní desce?

Odpověď na dotaz č.59:

Zhotovitel nebude uvedenou položku realizovat. V příloze zasíláme opravený soupis prací SO 9898.

Přílohy: 1) opravený soupisy prací SO 01-11-01
2) opravený soupis prací SO 9898

V Praze dne 06. 10. 2014



Ing. Lubor Hrušeš

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

