

Váš dopis zn.: Bez zn.
Ze dne: -

Naše zn.: 18944/2014/SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Petr Toman
Telefon: 972 244 713
Mobil: 607 040 075
E-mail: tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 3:

Součástí zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentace je část B.3.2 Odpadové hospodářství, kde v odstavci 6.1.1 Štěrkové lože kontaminované je uveden související kód 17 05 07. Tento druh odpadu není v žádném soupisu prací uveden.


Žádáme zadavatele o upřesnění, resp. o doplnění množství kontaminovaného štěrkového lože do soupisů prací v jednotlivých SO v části E1.1 Žel.svršek.

Odpověď na dotaz č. 3:

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu v mezistaničních úsecích, kde se nevyskytují výhybky, nepředpokládá se, že by minulostí došlo k znečištění štěrkového lože mazadly výměn.

Projekt tedy nepředpokládá kontaminaci odtěžovaného štěrkového lože, jak bylo chybně uvedeno v části B.3.2 – Odpadové hospodářství. Tuto část zasíláme touto cestou opravenou v příloze a žádáme o její výměnu v dokumentaci

V Praze dne - 5 -12- 2014



Ing. Lubor Hrubeš
Ředitel
Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č. 1700

Přílohy - soubory:

B.3.2 Odpadové hospodářství.pdf