

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

2953/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

**Dle rozdělovníku****„Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec“****Dodatečné informace - Dodatek č. 9**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.32:**

V soupisech prací žst.Sychrov, železniční svršek a žst.Hodkovice nad Mohelkou, železniční svršek jsou položky pro dodávku a montáž čelistových závěrů pro výhybky č.1 (pol.č.28 – žst.Sychrov a pol.č.35 – žst.Hodkovice n.M.). Dodávku a montáž čelistových závěrů obsahují i PS 02-01-01 (pol.č.16 a 17) a PS 04-01-01 (pol.č.21 a 22). Domníváme se, že se jedná o duplicitu položek a žádáme o vyškrtnutí výše uvedených položek ze soupisů prací objektů železničních svršků.

**Odpověď na dotaz č.32:**

*Skutečně se jedná o duplicitu dodávky čelistových závěrů stávajících výhybek č.1 v hlavních kolejích v ŽST Sychrov a ŽST Hodkovice nad Mohelkou, kdy položky jsou v objektu železničního svršku i provozním souboru zabezpečovacího zařízení. Bylo provedeno vypuštění položek ze stavebních objektů železničního svršku SO 02-17-01 a SO 04-17-01.*

*V příloze přikládáme opravené soupisy prací na SO 02-17-01 ŽST Sychrov, železniční svršek a SO 04-17-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniční svršek.*

**Dotaz č.33:**

SO 04-10-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniční svršek, pol.č.31 a 36. Není započtena hmotnost jazykových částí vyjímáných a vkládaných výhybek (pol.č.33 a 34). Žádáme o doplnění do soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č.33:**


*V rámci vypuštění prací souvisejících s objektem SO 04-20-01 Most v ev.km 137,358 bylo v SO 04-17-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniční svršek vypuštěno hmotnostní započtení vyjímáných a zpětně vkládaných*

výměnových částí výhybek č.4 a č.5, nebyly však vypuštěny položky 33 a 34. Tyto měly být také ze soupisu vypuštěny. Na základě dotazu opraveno.

V příloze přikládáme opravený soupis prací SO 04-17-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniční svršek.

Přílohy: 1) opravený soupis prací na SO 02-17-01 ŽST Sychrov, železniční svršek  
2) opravený soupis prací na SO 04-17-01 ŽST Hodkovice nad Mohelkou, železniční svršek

V Praze dne 26. 02. 2015



**Ing. Lubor Hruběš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace