

ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOV U DUCHCOVA – BÍLINA

C. Situace stavby

C.1 Přehledná situace stavby

C.2 Koordinační situace stavby

- C.2.1 Koordinační situace stavby ŽST Oldřichov u Duchcova km 21,600 – 22,750
- C.2.2 Koordinační situace stavby ŽST Oldřichov u Duchcova km 22,700 – 23,550
- C.2.3 Koordinační situace stavby ŽST Oldřichov u Duchcova km 23,500 – 24,700
- C.2.4 Koordinační situace stavby km 24,600 – 25,900
- C.2.5 Koordinační situace stavby směr Duchcov
- C.2.6 Koordinační situace stavby km 25,800 – 27,150
- C.2.7 Koordinační situace stavby km 27,150 – 28,350
- C.2.8 Koordinační situace stavby km 28,300 – 30,600
- C.2.9 Koordinační situace stavby km 30,600 – 31,350
- C.2.10 Koordinační situace stavby km 31,350 – 33,650
- C.2.11 Koordinační situace stavby ŽST Bílina