

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11 316/2015/SZDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

16. 07. 2015

Dle rozdělovníku**„Modernizace ŽST Česká Lípa“****Dodatečné informace - Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 47:

Objekt SO 14-40-01 v technické zprávě je uvedeno:


Dělicí příčky na WC

včetně dveří pro kabiny u WC budou provedeny na bázi laminátové konstrukce včetně nosného hliníkového rámu, nožiček a kování. Nosná konstrukce tvořena hliníkovými profily pokrytými práškovou barvou. Způsob uzamčení řešen klikou s identifikátorem uzamčení. Bude řešeno jako kompletní subdodávka. Barevné provedení (upřesněno dle vzorkování, případně projektem interiéru).


Dle výkresové části PD je:



PŘÍČKA TL, 100 mm MEZI WC KABINKAMI A TL, 100 mm A 200 mm MEZI 1,02 A 1,03 Z KERAMICKÝCH BLOKLŮ P+D (TL, 200 mm) NA MALTU M5 (TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA), PŘÍČKY VYZDĚNY DO V. 2500 mm



DĚLICÍ PŘÍČKY U WC V=2100 mm + VSTUPNÍ DVEŘE 700x2100 NA BÁZI LAMINÁTOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ KOVOVÝCH NOŽÍČEK A KOVÁNÍ, ZÁMEK WC UMOŽŇUJÍCÍ V PŘÍPADĚ NOUZE OTEVŘENÍ Z VENKU



Dle výpisu prvků:

26	poloha viz. půdorys 1.NP	Dělicí příčka - délka 1250 mm, včetně dveří pro kabinu u WC - Dělicí příčka u WC v=2100mm + vstupní dveře 700x2100 budou provedeny na bázi laminátové konstrukce včetně kovových nožiček a kování. Bude řešeno jako kompletní subdodávka. Barva bílá. - klika-klika, zámek WC (umožňující v případě nouze otevření z venku)	1	1
25	poloha viz. půdorys 1.NP	Dělicí příčka - délka 1200 mm, včetně dveří pro kabinu u WC - Dělicí příčka u WC v=2100mm + vstupní dveře 700x2100 budou provedeny na bázi laminátové konstrukce včetně kovových nožiček a kování. Bude řešeno jako kompletní subdodávka. Barva bílá. - klika-klika, zámek WC (umožňující v případě nouze otevření z venku) Barevné řešení příčky včetně dveří určí architekt stavby	4	4

Žádáme zadavatele o sdělení, zda uchazeč chápe správně, že se jedná o laminátové konstrukce pouze čelních vstupních stěn na WC s dveřmi a že dělicí stěny mezi kabinami budou vyzděné. Povrch zděné příčky mezi laminátovými stěnami v šířce 100mm bude opatřen keramickým obkladem do výše 2,1m?

Odpověď na dotaz č. 47:

Ano, je to tak. Pouze výška obkladu je 2,15 m - viz tabulka místností ve výkrese Půdorys č.06 (popř. Technická zpráva str.21 kap. 13.12.3).

Jedná se o laminátové konstrukce pouze čelních vstupních stěn na WC s dveřmi. Dělicí stěny mezi kabinami budou vyzděné. Povrch zděné příčky tl. 100 mm mezi laminátovými stěnami bude opatřen keramickým obkladem do výše 2,15 m.

Dotaz č. 48:

Objekt SO 14-40-02 ŽST Česká Lípa hl.n., stavební úpravy VB pro umístění technologií.

V rámci dodatečných informací č. 4 ze dne 26.6.2015 byl poskytnut nový výkaz výměr s označením SO144002_sp_oprava1.xls, který obsahuje položky:

14	130001R	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	KPL	1,000
17	170001R	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	KPL	1,000
27	300000R	SVISLÉ KONSTRUKCE	KPL	1,000
36	400000R	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	KPL	1,000
50	600000R	ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNÉ OTVORŮ	KPL	1,000
63	700003R	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA	KPL	1,000
67	900001R	PROTIPOŽÁRNÍ OPTŘENÍ	KPL	1,000
68	900002R	DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ OBJEKTU	KPL	1,000
75	960000R	Bourání, demontáže	KPL	1,000
78	970000R	DROBNÉ BOURACÍ PRÁCE	KPL	1,000

K výše uvedeným položkám zadavatel poskytl odpověď v rámci dotazu č.2:

Odpověď na dotaz č. 2:

Soupis prací se odkazuje na výkaz materiálu a množství, který je součástí předané dokumentace jako příloha stavební části D11_23. Ve výkazu materiálu a množství je rozpad položek soupisu prací. Pro další zpracování přikládáme soubor ve formátu XLS.

Předaný výkaz materiálu D11_23 obsahuje větší množství položek, které nelze jednoznačně přiřadit k výše uvedeným položkám a kompletům, např.

5 Komunikace

1	Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník	m2	82,500
	ZPETNE POLOZENI CHODNIKU		0,000
	Z VYBOURANEHO MATERIALU		0,000
	/po zřízení sáček/		0,000
	15,00*2,50		37,500
	NOVE CHODNIKY		0,000
	Z NOVE DLAZBY		0,000
	/odhad - nereseno/		0,000
	1,50*30,00		45,000
1/1	dlaz zámková 20x10x6 prir	m2	45,900
2	Upr pláň nasypy se zhuťněním	m2	82,500
	82,500 'Viz 5/1		82,500
3	Podkl pod dlažbu kamenivo do 4 cm	M2	82,500
	LOZE POD DLAZBU		0,000
	82,50		82,500

4	Podkl vibrovaný štěrk VŠ tl 150mm	m2	82,500
5	Rigol tl -20cm beton C8/10	m2	24,000
	DOPLNENÍ OKAP.CHODNICKU		0,000
	/predb.odhad - nereseno/		0,000
	0,60*40,00		24,000
6	Podklad štěrkodrt' ŠD zhut tl 150mm	m2	24,000
	POD OKAP.CHODNICEK		0,000
	24,00		24,000

Žádáme zadavatele, aby jednoznačně stanovil, které položky z výkazu výměr SO144002_D11_23_01 mají být obsahem jednotlivých položek č.14,17,27,atd. výkazu výměr SO144002_spoprava1.xls.

Odpověď na dotaz č. 48:

Povrchy zpevněných ploch uvedených v odstavci 5 Výkazu výměr „Komunikace“ jsou zahrnuty v Díle „Úprava povrchů“, Soupisu prací. Podkladní vrstvy zpevněných ploch uvedených v odstavci 5 Výkazu výměr „Komunikace“ jsou zahrnuty v Díle „Konstrukce ze zemin“ Soupisu prací. Ostatní odstavce Výkazu výměr odpovídají vždy příslušnému dílu v Soupise prací.

Dotaz č. 49:

Objekt SO 14-40-02 ŽST Česká Lípa hl.n., stavební úpravy VB pro umístění technologií.

Výkaz výměr s označením SO144002_spoprava1.xls obsahuje položky:

79	981320R	DEMOLICE BUDOV KAMENNÝCH A SMÍŠ S PODÍLEM KONSTR DO 30%	M3OP	783,264
80	981328R	DEMOL BUDOV KAMEN A SMÍŠ S POD KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM	M3OP	783,264

Žádáme zadavatele, aby jednoznačně stanovil, co má být obsahem položky č. 80. V případě, že se jedná o odvoz sutí vybouraného materiálu do 20km uvést hodnotu množství tun vybouraného materiálu a zda se jedná i o složení vč.poplatku za skládku.

Odpověď na dotaz č. 49:

Položka demolice jednotlivé materiály nerozlišuje, je třeba si rozvahu provést dle projektové dokumentace. Orientačně níže uvádíme jednotlivé uvažované (odhadnuté) množství odpadních materiálů. Jedná se celkem o 350 t. Z toho se 22 t předrtí na místě a použije do zásypů. Zbytek bude odvezen na skládku. V ceně položky je zahrnut i poplatek za skládku dle jednotlivých typů odpadů.

Odhadované množství některých dílčích materiálů:

Dřevo – 59,00 t; Sklo - 1,40 t; Izolace - 5,80 t; Komunální odpad - 7,10 t; Ocel - 2,50 t; Suť stavební netříděná (zdívo, kámen, beton atd.) – 248,00 t.

Dotaz č. 50:

V rámci dodatečné informace č. 35 byl dodán soupis prací PS140101B_03_02.xls pro ocenění provizorních stavů. Uvedený PS se však v celkové rekapitulaci stavby „Cena stavby.xls“ nenachází.

Dodá zadavatel novou rekapitulaci doplněnou o PS 14-01-01B ?

Odpověď na dotaz č. 50:

Nikoliv. Soupis prací PS140101B_03_02.xls byl zapracován do Soupisu prací hlavního provozního souboru PS140101_sp_oprava1.xls, který je přílohou této odpovědi. Dodatečně doplněný Soupis prací PS140101B_03_02.xls je od této chvíle duplicitní a uchazeč ji neoceňuje.

Dotaz č. 51:


V opraveném soupisu prací **SO144001_sp_oprava2.xls** (v rámci dod. informací č.9) chybí položka p.č. 1071 - Vývěsky na jízdní řády - rozměr cca 1000 x 600 mm, která byla do soupisu prací doplněna v rámci dodatečných informací č.5 (soubor **SO144001_sp_oprava1.xls**). Tato změna není v DI č.9 uvedena.

Byla tato položka vypuštěna v poslední aktualizaci VV SO144001_sp_oprava2.xls záměrně?

Odpověď na dotaz č. 51:

Ano, předchozí přidání pol. 1071 v opravě 1 bylo zbytečné. Vývěsky jsou uvedeny v řádku 270, pol. 199. a jejich počet je nyní správný.

Příloha PS140101_sp_oprava1.xls



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace