

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 1025/2016-SZDC-SSZ-ÚE-Chr
Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 566 324
E-mail: chromcak@szdc.cz
Datum: 21.01.2016

rozdělovník

„Výstavba žst. Markvartice“

Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 6 - odpovědi na zaslané dotazy dodavatele

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

Dotaz č. 57:

Při prostudování zadávacích podkladů jsme objevili jistou duplicitu v položkách celopryžového přechodu na betonových pražcích. Jedná se o položku s číslem 47 v SO 01 s textací „ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH“ navíc s nesprávně uvedenou výměrou 5,6 m² namísto 8,424 m². Stejná položka se vyskytuje v SO 03 pod položkou s číslem 20 s textací „ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH“ a zde již se správnou výměrou 8,424 m². Žádáme o vysvětlení, případně opravu této duplicity.

Odpověď č. 57:

Na tento dotaz bylo již odpovězeno v rámci dodatečných informací zadavatele č. 2, v odpovědi č. 4 následovně:

„Položka č. 47 ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH v SO 01 byla z výkazu výměr odstraněna, jelikož je tato položka již obsažena ve výkazu výměr SO 03 pod položkou č. 20, kde je uvedena správně.“



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel