

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 10934/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 28.06.2016

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská Dodatečné informace č. 20 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 211:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci pro SO 91-37-50, Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, splašková kanalizace, neodpovídá množství šachet zakreslených v projektové dokumentaci ve větvích B a B1 s množstvím šachet dle výkazů výměr.

Žádám zadavatele o kontrolu dokumentace, případně úpravu soupisů prací.

Odpověď:

Na základě provedené kontroly byla v soupise prací upravena položka č.31:

31	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	17,000
----	--------	---	-----	--------

Ve sloupci „Výkaz výměr“ této položky byl upraven text:

šachty na potrubí DN300: 13ks, z toho Š1 a UŠ mají dna monolitická, zhotovená na stavbě, včetně poklopů 5ks tř.D a 8ks tř.B

šachty na potrubí DN250: 4ks, včetně poklopů tř.D

V příloze je opravený soubor soupisu prací SO913750_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 212:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci pro SO 91-34-50, Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, základy pro odsávací stojany, není ve výkazu výměr položka výztuže z Kari sítí, jež jsou výztuží základové desky stojanů.

Žádám zadavatele o kontrolu dokumentace, případně úpravu soupisů prací.

Odpověď:

Do soupisu prací byla doplněna nová položka VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ.

V příloze je opravený soubor soupisu prací SO913450_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 213

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci pro SO 91-34-50, Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, základy pro odsávací stojany, jsou dle projektové dokumentace prostupy s ocelovými chráničkami do DN 140mm, ve výkazu výměr je však položka Chránička z trub plast DN do 80mm.

Žádám zadavatele o kontrolu dokumentace, případně úpravu soupisů prací.

Odpověď:

Do soupisu prací byla stávající položka nahrazena novou položkou CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM.

V příloze je opravený soubor soupisu prací SO913450_sp_oprava1.xls.

Dotaz č. 214

Ke stavebním objektům SO 34-33-63, SO 34-39-21, SO 34-39-21.1a SO 34-39-22 je ve vyjádření společnosti CETIN ze dne 4.3.2016, č.j. POS-PD-63-16 uvedeno, že: „Vzhledem k velkému rozsahu překládky si Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jako majitel dotčeného telekomunikačního zařízení vyhrazuje právo na zajištění vlastní realizace jeho překládek, včetně zpracování realizační dokumentace překládky“.

Vzhledem k tomuto vyjádření a zkušenostem z jiných obdobných staveb žádáme o potvrzení, že uvedené SO jsou předmětem poptávky (investor na tyto SO nemá a ani neuvažuje uzavřít samostatnou SoD) a že tyto SO v případě úspěchu ve výběrovém řízení bude moci realizovat vybraný uchazeč (byť prostřednictvím jím vybrané odborně způsobilé společnosti).

Odpověď:

Postupujte dle Zadávací dokumentace.


Ve své nabídce oceňujete realizaci kabelovodu CETIN SO 34-33-63 a úpravu navazujících kabelů ČD - Telematika SO 34-39-21.1. Na realizaci přeložek vedení CETIN SO 34-39-21, SO 34-39-22 je již uzavřena smlouva mezi zadavatelem a spol.CETIN, a.s. – tyto dva stavební objekty nejsou předmětem poptávky.

Upozornění zadavatele:

Stále platí ustanovení v rámci Dodatečných informací zadavatele č. 19, že na základě komplikovanosti dotazu č.174 a náročnosti jeho zodpovězení zašle zadavatel, v co nejkratší možné době, všem uchazečům odpověď na tento dotaz a současně přiměřeně prodlouží termín lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

- SO913750_sp_oprava1.xls
- SO913450_sp_oprava1.xls



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013