

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10195/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 355

E-mail: dobry@szdc.cz

**Dle rozdělovníku**„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**Dodatečné informace - Dodatek č.12**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č.74:**

SO 03-26-01 žst. Čelákovice, návestní lávka ve st. km 7,947

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili, že položky č. 8 „CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM“, 9 „CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM“ a 12 „PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM“ výkazu výměr jsou již obsaženy v hmotnosti pol. č. 6 „MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI ŘADY 37 A 52“. Žádáme o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.


**Odpověď na dotaz č.74:**

Položky č. 8 „CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM“, 9 „CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM“ a 12 „PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM“ výkazu výměr byly ponechány a jejich hmotnost byla odečtena z pol. č. 6 „MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI ŘADY 37 A 52“.

Dále byl do popisu položky č.12 „PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM“ doplněn text „vč. očištění a PKO“.

Příloha: SO032601\_sp\_d12.xls a pdf

V Praze dne 15. 06. 2016



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace