

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10143/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Michael Dobrý

Telefon:

972 244 623

Mobil:

727 876 355

E-mail:

dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“

Dodatečné informace - Dodatek č.11

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.73:

Při kontrole a oceňování stavebních objektů zastřešení se nám zdá, že některé položky ve VV jsou dvakrát. V příloze Vám posíláme „příklad“ jednoho stavebního objektu SO 03-41-02 žst. Čelákovice / kde jsou ve výkaze výměr dvakrát položky zastřešení - vlašťovky na ON 3. Barevně jsou vyznačeny, které objekty patří k sobě. Dále posíláme další dva výkazy na podchody, kde jsou už vyznačeny pouze doplněné zdvojení. Žádáme zadavatele o vysvětlení, resp. úpravu dotknutých VV.

Odpověď na dotaz č.73:

Námítka uchazeče je oprávněná. Při zpracování VV došlo ke zdvojení položek nadzemní části zastřešení nástupišť a podchodů. Byly upraveny SP stavebních objektů SO 03-41-01, SO 03-41-02 a SO 03-41-02.1.

Přílohy: 1) SO034101_sp_d11.xls a pdf

2) SO034102_sp_d11.xls a pdf

3) SO034102.1_sp_d11.xls a pdf

V Praze dne 14. 06. 2016



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace