





## PŮDORYS ZASTŘEŠENÍ



## AXONOMETRIE



**PŪDORYS**




VNĚJŠÍ HRANA TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (X)

VNĚJŠÍ HRANA TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (X)
--

## VNITŘNÍ HRANA TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ (XX)

## ŠTÍPANÁ TVÁRNICE



VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRÁVNĚNÁ OSOBA				ČÍSLO VÝTISKU			
Pavel Šustr		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplištil							
STAVEBNÍK		Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234				DATUM		06/2021			
NÁZEV AKCE		TŘEŠŤ ON oprava		MÍSTO AKCE		REVIZE					
NÁZEV ČÁSTI		E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST E.2.1.3 NOVÝ STAV STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.01 TŘEŠŤ - VÝPRAVNÍ BUDOVA		Třešť		ÚČEL		D P S			
				Č. POPISNÉ		503		MĚŘÍTKO		FORMÁT 2xA4 [A3]	
				Č. POZEMKU		4593, 4592/5, 2534		1:25			
OBSAH VÝKRESU		PŘÍSTŘEŠEK VÝTAHOVÉ ŠACHTY				KÓTY V		MM			
						INT. ČÍSLO		POŘ. ČÍSLO			
						I23002110		E.2.1.3.8			