



POHLED SEVERNÍ STÁVAJÍCÍ STAV



POHLED JIŽNÍ STÁVAJÍCÍ STAV



4. DÍLČÍ ETAPA - PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ PD

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		OPRÁVNĚNÁ OSOBA				ČÍSLO VÝTISKU	
Pavel Šustr		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplištil					
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234					DATUM		03/2021	
NÁZEV AKCE	Dačice ST oprava			MÍSTO AKCE		REVIZE		D P S	
NÁZEV ČÁSTI	E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST E.2.1.1 STÁVAJÍCÍ STAV STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.02 GARÁŽ MUV			Dačice		ÚČEL			
				Č. POISNÉ		---			
				Č. POZEMKU		2561/2		1:50	
				KAT. ÚZEMÍ		Dačice [624403]		KÓTY V	
								MM	
OBSAH VÝKRESU	POHLEDY					INT. ČÍSLO		POŘ. ČÍSLO	
						1230020019		E.2.1.1.4	