


LEGENDA:			
D1*	1N4007	na vinutí relé	
T*	1,5KE 100CA	na vinutí relé	
D1	1N4007] na deskách pro součástky 72571 Ds003	
R1	180R/10W		
C1	G47/40V		
C2	1G/40V		
C4	47M/40V]	
TLKZ	tlačítko Harmony vratné 93002 Ds012 (1x sp.+1x rozp. kont.) + držák tlačítka H		
PrPS	Přepínač EAO (přepínač + jedn. spínací) + držák tlačítka H		
PR1, PR2	relé Schrack RT 424 012 (zákl. sestava AŽD 93002 5027)		
PR3	relé Schrack RT 424 024 (zákl. sestava AŽD 93002 5026)		
DvK, KZO, NSO	relé Schrack PT 570 024 (zákl. sestava AŽD 93002 5028) 1,5TE		
TL1	č.v. 80 079 5300		
P02	Hakel B20M		
P03	PIVM12,5–75 DS/2+0		
Jističe	Moeller		
F/PK	pom. kontakt ZP–IHK		
KD	krycí deska 80 363 Ds002		
L–EOS–S N	71859 9006		
Deska zadní L–EOS–S N	71859 5009		
KM+DO–S N	71936 9006		
Deska prop. KM+DO–S N	71939 5019		
PZ–S N	71937 9005		
Deska prop. PZ–S N	71939 5020		
DCV–S N	71939 5031		
Deska prop. DCV–S N	71939 5024		
POH	DMS–HIS–120 (80542 5051) (deska svorek je součástí sestavy)		
CJP	CJP–S (75513 9011)		
CJS	CJS–S (75513 9010)		
DP	DPN (75513 5004)		
BSI	BSI004		
EXB	EATON C10–SLS/32/1		
	Pojistka válcová 10x38, 0,16A, 600V, aR (HM 0358249995105)		
	Pojistka válcová 10x38, 0,5A, 600V, gRB (HM 0358249995106)		

Příslušenství BDA neuvedené v pohledu na stojan:	
1ks kabel 80116Ds011	
1ks jednotka DMS–T/EKO (80542 Ds26) + 10m kabel LI2YCY 2x2x0,22	
BOK	Blok odrušovacích kondenzátorů (80 116 5013)
JV	jednotka vstupu (80116 5003) + deska svorek JV (80116 5004)
JDA	jednotka diagnostiky JDA2 (80116 5019) + deska svorek JDA s modemem (80116 5017)
ZDMS–U	jednotka ZDMS–U (80542 5004) + deska zadní ZDMS–U (80542 5044)

16.8.2022

Zakázkové číslo: 21-049-40-211		Jméno	Podpis	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 8.2022	Ved. pracoviště	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Stupeň dokumentace: RDS	Navrhl	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
	Kontroloval	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Oprava PZS v úseku Roždálovice – Nemyčeves				2500
PS 01-01-31 PZS v km 22,317 (P4617)				
Obsazení stojanu				

STOJAN 93 002b

- 16.8.2022

2501