


- 9001 Diagnostika BDA s připojením na LDS přes optiku
- 9002 JDA s měřením napětí a teploměrem
- 9003 Zapojení vstupů do JV

16.8.2022

Zakázkové číslo: 21-049-40-211		Jméno Navrátil	Podpis <i>Navrátil</i>	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 8.2022	Ved. pracoviště Navrhl	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Oprava PZS v úseku Roždálovice – Nemyčeves				9000
PS 01-01-31 PZS v km 22,317 (P4617)				
Diagnostika				

