


3.9.2022

Zakázkové číslo: 21-049-40-211		Jméno Navrátil	Podpis <i>Navrátil</i>	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 8.2022	Ved. pracoviště Navrhl	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Oprava PZS v úseku Roždálovice – Nemyčeves PS 01-01-33 PZS v km 28,446 (P4624)				2700
Obsazení svorkovnic a jističů				

Patro
19

59

●

58

●

57

56

8001	8001
+B	-B

8001	8001
+BZ	-BZ

8001	8001
8001	8001
8001	8001
8001	8001
8001	8001

9003	9003

vede na:
Dobíječ
2x CYA16r

vede na:
Dobíječ
2x CYA16r

vede na:
Dobíječ
CYKY-O 4x1,5
Dobíječ
2x CYA 2,5

vede na:
Dveřní kontakt
JE-Y(S)tY
1x2x0,8

Rozvaděč RD
CYKY-O 2x1,5

Patro 10	Panel jističů	Pole	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																
		v.č.	8001	8001	8001	8005	8005	8007	7102	7103	9001	9002	9002																
														30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
														8001	9003	8008	8008	8008	8008	8008	8008	8008	8008	8008	8008				

7107	9003	8008	8008
8008			
			
			
PR3	DvK	KZO	NSO

Patro	Panel jističů	Pole																											
		v.č.																											

Patro 09	Panel jističů	Pole	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11															37	38	39	40
		v.č.	8010	8010	8010	8010	8011	8011	8011	8011	8012	8012	8009															7105	7105	7106	7106

Patro	Panel jističů	Pole																											
		v.č.																											

- 2x WAGO do 16mm2 (283-601) + můstek (283-402)
- 2x WAGO do 16mm2 (283-601)

Patro
04

01
8010 8010
8010 8010
8010 8010
8012 8012
8012
8009

vede na:
I.X-01

02
8013 8013
8013 8013
8013 8013
8015 8015
8015

vede na:
II.X-01

03
8019 8019
8019 8019
8019 8019

vede na:
II.X-02
Výstražník A
k.č. 101a

04
8016 8016
8016
8016
8016 8016
8016 8016
8009

vede na:
III.X-01
Závora A
k.č. 101b

05
8011 8011
8011 8011
8011 8011
8012 8012
8012
8009

vede na:
I.X-01

06
8014 8014
8014 8014
8014 8014
8015 8015
8015

vede na:
II.X-01

07
8019 8019
8019

vede na:
II.X-02
Výstražník B
k.č. 102a

08
8017 8017
8017
8017
8017 8017
8017 8017
8009

vede na:
III.X-01
Závora B
k.č. 102b

09

vede na:

13

vede na:

17
BSI
BKPB6
k.č. 450
ž. 1-4

vede na:

21
8004 8004
8004 8004
8004 8004
8004 8004
8004 8004
8004 8004

vede na:

SMO
k.č. 603

22

vede na:

VTO
k.č. 602

23

vede na:

10

vede na:

14

vede na:

18
BSI
BKPB7
k.č. 450
ž. 5-8

vede na:

11

vede na:

15

vede na:

19
BSI
BKPB8
k.č. 450
ž. 9-12

vede na:

12

vede na:

16

vede na:

20
BSI
BKPB9
k.č. 450
ž. 13-16

vede na:

24

vede na:

Patro
03

01
8016

vede na:
III.X-02
Výstr. A
k.č. 102

05

vede na:

09

vede na:

13

vede na:

17

vede na:

21
TL1
8001

22
PO2
8001

23
PO3
8001

06

vede na:

10

vede na:

14

vede na:

18

vede na:

03
8017

vede na:
III.X-02
Výstr. B
k.č. 104

07

vede na:

11

vede na:

15

vede na:

19

vede na:

08

vede na:

12

vede na:

16

vede na:

20

vede na:

X - ve výstražníku žíla nezapojena

WAGO 2x do 16mm² (283-601)

místek (283-402) podle potřeby

3.9.2022

Oprava PZS v úseku Roždělovice - Nemyčev

PS 01-01-33 PZS v km 28,446 (P4624)

Obsazení horních svorkovnic a jističů

2701