

LEGENDA:	
D1*	1N4007 na vinutí relé
T*	1,5KE 100CA na vinutí relé
D1	1N4007
R1	180R/10W
C1	G47/40V
C2	1G/40V
C4	47M/40V
R2	15R/25Wreg na desce (93002 5200)
R3	620R/10Wreg na nosníku 80363 5024
TLKZ	tlačítko Harmony vratné 93002 Ds012 (1x sp.+1x rozp. kont.) + držák tlačítka H
PrPS	Přepínač EAO (přepínač + jedn. spínací) + držák tlačítka H
PR1, PR2	relé Schrack RT 424 012 (zákl. sestava AŽD 93002 5027)
PR3	relé Schrack RT 424 024 (zákl. sestava AŽD 93002 5026)
DvK, KZ0, NS0	relé Schrack PT 570 024 (zákl. sestava AŽD 93002 5028) 1,5TE
TL1	č.v. 80 079 5300
P02	Hakel B20M
P03	P1VM12,5–75 DS/2+0
SRQS	Stykač 100–C 30DJ00
Jističe	Moeller
F/PK	pom. kontakt ZP–IHK
KD	krycí deska 80 363 Ds002
L–EOS–S N	71859 9006
Deska zadní L–EOS–S N	71859 5009
KM+D0–S N	71936 9006
Deska prop. KM+D0–S N	71939 5019
PZ–S N	71937 9005
Deska prop. PZ–S N	71939 5020
DCV–S N	71939 5031
Deska prop. DCV–S N	71939 5024
POH	DMS–HIS–120 (80542 5051) (deska svorek je součástí sestavy)
CJP	CJP–S (75513 9011)
CJS	CJS–S (75513 9010)
DP	DPN (75513 5004)
BSI	BSI004
EXB	EATON C10–SLS/32/1
	Pojistka válcová 10x38, 0,16A, 600V, aR (HM 0358249995105)
	Pojistka válcová 10x38, 0,5A, 600V, gRB (HM 0358249995106)

Příslušenství BDA neuvedené v pohledu na stojan:

1ks kabel 80116Ds011

1ks jednotka DMS–T/EKO (80542 Ds26) + 10m kabel LI2YCY 2x2x0,22





BOK Blok odrušovacích kondenzátorů (80 116 5013)

JV jednotka vstupu (80116 5003) + deska svorek JV (80116 5004)

JDA jednotka diagnostiky JDA2 (80116 5019) + deska svorek JDA s modemem (80116 5017)

ZDMS–U jednotka ZDMS–U (80542 5004) + deska zadní ZDMS–U (80542 5044)

16.8.2022

Zakázkové číslo: 21-049-40-211		Jméno	Podpis	<div> Pracoviště 211 – Ostrava</div>	
	Ved. pracoviště	Navrátil			
Datum: 8.2022	Navrhl	Navrátil			
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Navrátil			
Oprava PZS v úseku Roždálovice – Nemyčeves					2500
PS 01-01-32 PZS v km 26,470 (P4622)					
Obsazení stojanu					

STOJAN 93 002b

- 6.9.2022

2501