










Razítko oprávněné osoby:



Podpis: _____ Datum: _____

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	7/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Michal Kasaj

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 		
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc		
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz		
Zhotovitel objektu:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 		
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc		
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Michal Kasaj 	Ing. Zdeněk Dohnal 	Ing. Zdeněk Dohnal 	Ing. Zdeněk Dohnal 

Název stavby/akce:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo)			Označení (S-kód): S622000192
				Zakázka: 20-085-232-SR
Název části:	Koordinační vytyčovací výkres			Označení části: N.1.5.4
Název objektu:				Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	Seznam vytyčovaných SO a PS			Číslo přílohy: 2.
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Moravskoslezský	Město Albrechtice [693391]	2253 06		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	7/2021			

S-kód:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:					Podobjekt:					Příloha:					Revize:								
S	6	2	2	0	0	0	1	9	2	-	P	D	P	S	-	N	1	5	4	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	2	-	X	X	X	X	-	0	0	0

"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo)"

Část PD	Číslo PS, SO	Název provozních souborů a stavebních objektů	VYTYČENÍ
D.1 Technologická část			
D.1.1 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ			
D.1.1.3		Přejezdové a zabezpečovací zařízení (PZS)	
	PS 01-01-31	PZS v km 11,891 (P7791)	VYTYČUJE SE
D.1.2 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ			
D.1.2.3		Integrovaná telekomunikační zařízení	
	PS 01-02-31	Kamery na přejezdu P7791 v km 11,891	VYTYČUJE SE
D.1.2.9		Jiná sdělovací zařízení	
	PS 02-02-91	Dálková diagnostika TS ŽDC	NEVYTYČUJE SE
D.2 Stavební část			
D.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY			
D.2.1.1		Kolejový svršek a spodek	
	SO 01-10-01	t.ú. Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo) - železniční svršek	VYTYČUJE SE
	SO 01-11-01	t.ú. Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo) - železniční spodek	NEVYTYČUJE SE
D.2.1.3		Přejezdy a přechody	
	SO 01-13-01	Přejezd P7791 v km 11,891	VYTYČUJE SE
D.2.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY			
D.2.2.1		Pozemní objekty budov	
	SO 01-72-01	Releový domek	NEVYTYČUJE SE
D.2.4 - Ostatní stavební objekty			
D.2.4.1		Kácení	
	SO 01-92-01	Kácení	NEVYTYČUJE SE
	SO 90-90	Likvidace odpadů	NEVYTYČUJE SE