



Obr. 1 Místo realizace kopané sondy K1



Obr. 2 a 3 Pohled na dno sondy v úrovni aktuální zemní pláň; Detail zemin tvořící stávající zemní pláň



Obr. 4 Charakter zemin budoucí zemní pláně



Obr. 5 Místo realizace zarážené sondy ZS1



Obr. 6 Charakter hnědých jemně písčitých jílu tuhé/pevné konzistence



Obr. 7 Charakter šedě modrých rezavě smouhovaných jílovitých písků.

V tomto prostředí byla zastižena hladina podzemní vody (-1,30 m pod povrchem stávajícího terénu)