

## Příloha 8 - Fotodokumentace



Foto 1: Dokumentace profilu bagrovanou sondou BG1.



Foto 2: Umístění střední dynamické penetrace ozn. DPM1 v km 71,263 PS..



Foto 3: Zasucující se sonda KS1.



Foto 4: Fotodokumentace ručně kopané sondy KS2.



Foto 5: Výnos jádra z ručního jádrového vrtu JV1.