

# Protokol o statické zatěžovací zkoušce

upravená metodika podle normy ČSN 72 1006, příloha Příloha B

**Protokol číslo 01-60-2021**

**GTP pro rekonstrukci násypu v km 71,250 - 71,280 v úseku Blíževedly - Česká Lípa**

**Zadal:** SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

**Přítomen:**

**Měřil:** Mgr. Josef Víšek

**Měřeno:** 18.08.2021

**Vystaveno:** 23.08.2021

**Materiál:** štěrk písčité s jemnozrnnou příměsí

**Průměr desky:** 300 mm


**Místo:** km 71,265; 0,9 m od osy levá strana, 0,95 m pod úložnou plochou pražce

**Teplota:** 17 °C

**Klimatické podmínky:** oblačno

**Účel:** železnice

## Záznam průběhu zatěžovací zkoušky



Protokol o zkoušce může být reprodukován pouze jako celek, jinak se souhlasem laboratoře. Výsledky zkoušky se týkají pouze jejího předmětu a nenahrazují jiné dokumenty požadované orgány státní správy.

Osoba odpovědná za obsah protokolu:  
(Jméno, funkce a podpis)

Strana 1 z 1