








KS2



Pozn.: Vývody šedě jsou stávající

Revize č.: Datum:		Popis:

Investor, objednatel :					
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc					
Správa železniční dopravní cesty 					
Spočlenost pro Opravu Silnoproutdých zařizení OŘ Olomouc:			Souprava č.:		
Signal Projekt s.r.o. Videňská 55 639 00 Brno			 SB projekt s.r.o. Kasárnská 4063/4 695 01 Hodonín		
Zpracovatel dokumentace:					
Signal Projekt s.r.o. Videňská 55 639 00 Brno					
Hlavní inženýr projektu:		Odpovědný projektant části:	Vypracoval:	Kontroloval:	
Ing. Marek Vyvoda 	Ing. Marek Vyvoda 	Ing. Marek Vyvoda 	Bc. Rudolf Morawitz 		
SOUBOR STAVEB:			Stupeň dok.: DSP		
Opravy trafostanice 22/0,4KV, KR, VO					
STAVBA:			Zak. číslo: 18-122-30-341		
Oprava trafostanice 22/0,4KV, KR a VO žst Osíčko					
ČÁST:		Číslo části:	Datum:		
SO 01-36 - ŽST Osíčko, oprava osvětlení a rozvodů NN		D.2.3.6	04/2019		
Příloha:		Měřitko:	Příloha č.:		
Kabelová skříň KS2		-	19		