





- 9011

PZS – kontrola SS napájení
- 9012

Diagnostika – binární vstupy

Upraveno v rámci stavby "Oprava zab.zařízení v ŽST Nový Bydžov"  
RDS – 3.2.2022   Krupa Jar., Signal Projekt s.r.o.

Zakázkové číslo: 065-10-40-211		Jméno Krupa	Podpis 	<div>signal PROJEKT</div> <div>Pracoviště 211 – Ostrava</div>
Datum: 5.2010	Kreslil	Krupa		
Stupeň dokumentace: RD	Kontroloval	Tůma		
Rek.PZZ v km 33,125 tr.Chlumec n.Cidl.–Trutnov Poříčí PS 01 Přejezdové zab. zařízení v km 33,125				9010
Diagnostika PZS A km 33,125				





Přejezd "A" PZZ-RE  
Skříň 08

Nový výkres ruší původní v.č.9011

2.2.2022

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov  
PS 01-01 SZZ v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 33,125  
PZS – kontrola SS napájení

9011



Přejezd "A" PZZ-RE  
Skříň 08

Nový výkres ruší původní v.č.9012

2.2.2022

Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov  
PS 01-01 SZZ v ŽST Nový Bydžov; PZS v km 33,125  
Diagnostika – binární vstupy

9012