



Tabulka místností 1.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podlaha
101	ZADVEŘI	6,26	Keramická dl.
102	CHODBA	6,08	Keramická dl.
103	ŠATNA	34,52	Vinyl
104	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŽENY	4,28	Keramická dl.
105	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ MUŽI	7,60	Keramická dl.
106	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,17	Keramická dl.
107	SCHODIŠTĚ	7,40	Beton
108	CHODBA	11,19	Keramická dl.
109	NOCLEŽNA	12,12	Vinyl
110	UKLID	1,94	Keramická dl.
111	CHODBA	5,75	Vinyl
112	NOCLEŽNA	9,31	Vinyl
113	CHODBA	8,62	Vinyl
114	NOCLEŽNA	9,22	Vinyl
115	NOCLEŽNA	15,27	Vinyl
116	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ		
117	KOJE	8,57	Epoxid.nátěr
118	KOJE	8,42	Epoxid.nátěr

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

BOURANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

Index		Datum		Popis změny		Zprac.
Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1						
Období: Siletic s.r.o. Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12 130 00 Praha						
HIP		Ing. Miroslav Vejskal		Kopie číslo:		
Odpovědný projektant						
Vypracoval		Gabriela Boušová				
Datum		05/2023				
Místo stavby		U nádraží 191; 338 43 Mirošov		Číslo zakázky		23Sm100015
Investor		Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23; 326 00 Plzeň		Měřítko:		1:50
STAVBA: Mirošov ON - oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení						D.S001.1
ČÁST DOKUM.: SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU VÝPRAVNÍ BUDOVY SO 01.1 Architektonickostavební řešení						D.S001.1.11
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE A DOZDÍVKY						D.S001.1.11