

Obsah :

**„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P419 v km 3,454 na trati Pňovany -
Bezručice“**

C. Situace stavby

C.1 *Přehledná situace oblasti stavby*

C.2

0101. *Celková situace stavby km 2,600 - 3,500*

0102. *Celková situace stavby km 3,500 - 4,350*

C.4 *Vzorové řezy*