



zbytek sloupu

P7565 (VÚD)
v km 72,505
komunikace III/4581

- LEGENDA:
- Kolej
 - Hranice pozemků k.n.
 - Hranice pozemku dráhy
 - Rušené prvky zab. zař.

Směr: ŽST Bruntál a ŽST Nové Heřminovy

Směr: ŽST Milotice

M 1:25022.09.2020

Rekonstrukce PZS VÚD přezdu P7565
v km 72,505 trati Olomouc - Krnov
PS 02 Přezdové zabezpečovací zařízení v km 72,505

0112

Polohoposný výkres PZS v km 72,505 P7565 - rušený stav