

## **STAVBA:**

### **"Rekonstrukce PZS přejezdu P7566 v km 72,988 trati Olomouc - Krnov"**

#### **D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**

##### **D.1 Technologická část**

##### **D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení**

PS 03 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 0,301

##### **Technická zpráva**

- 0121 Polohopisný výkres PZS P7698 v km 0,301 – nový stav
- 0122 Polohopisný výkres PZS P7698 v km 0,301 – rušený stav
- 0123 Rozhledové poměry na přejezdu P7698
- 0124 Polohopisný výkres PZS P7698 v km 0,301 – výpočet
- 0200 Situační schéma – viz PS01
- 0320 Tabulka přejezdu
- 1000 Kabelové schéma – viz PS01
- 1721 Vytyčovací výkres PZS P7698 v km 0,301
- 1722 Tabulka vytyčovacích bodů

##### **Soupis prací a dodávek**