

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Bližší specifikace – oprava CAS 30 po dopravní nehodě

Model Vozu: Scania P440 CB6x6

Rok výroby: 2018

Vin: YS2P6X60005505039

Základní technické podmínky pro opravu CAS 30 včetně provedení práce servisu:

A) Oprava podvozku (seznam originálních dílů)

Kod produktu	Název náhradního dílu	Počet ks
1476533	Dveře hole	1
1311434	Side panel	1
1760124	Roof panel	1
1446108	Side windo	2
1905773	Sealing ST	1
1306260	Sklo dveří pravé	1
1885465	Guide Rail	1
1346423	Rivet	10
1865517	Lišta dveří Těsnící	1
1740285	Moulding	1
1865520	Stírací lišta dveří vnitřní	2
1930375	Panel	1
1765808	Širokoúhlé zrcátko pravé	1
1406634	Zrcátko pravé krátké	1
1439462	Držák zrcátka pravý	1
1916864	Zrcátko obrubník dveře	1
2427987	Bracket	1
2055606	Bracket	1
2312065	Sunvisor	1
2312092	Sluneční clona	1
2186355	Blatník přední prodloužený	1
2186373	Blatník přední	1
1517650	Vršek blatníku	1
2125180	Čep pantu dveří vrchní	1
2125181	Čep pantu dveří spodní	1
2423263	Pouzdro pantu dveří	4
2280464	Sealing ST	1
2192478	Sealing ST	1
1435236	Dropp list	1
1906071	Deska tlumicí 4ks	4
1515465	Strip 2ks	2

B) Oprava nástavby

Oprava designové prvky lamina
Oprava komory přední
Oprava nádrže
Oprava komory zadní
Oprava rolet
Oprava reflexních polepů
Oprava LED osvětlení vnější
Oprava zadního pravého majáku LED
Olakování CAS 30
Zkouška funkčnosti CAS 30









