



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	05.12.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Jaromír Kielor

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Signal Projekt s.r.o.	
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:	DRAWINGS s.r.o.	
Adresa:	Opavská 845, 721 00 Ostrava-Svinov	
Kontakt:	T: +420 592 750 147 E: info@dws.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Jaromír Kielor	Specialista: Ing. Tomáš Derka

Název stavby/akce:	Zrušení přejezdu P7803 v km 21,336 trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku - státní hranice	Označení investora: S622100109
Název části:	Přejezdy a přechody	Zakázka: 23-065-35-211
Název objektu/dílní části:	SK 01-10-02 SO 01-10-01 Železniční svršek SO 01-13-01 Železniční přejezd	Označení části: D.2.1 Označení objektu/komplexu: SK 01-10-02 SO 01-10-01 SO 01-13-01
Název přílohy:		Číslo přílohy (typ/pořadí):
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant: Tomáš Derka	Zpracovatel přílohy: Daniel Teuer	Měřítko: Formáty:
Kraj: Moravskoslezský	Katastrální území: viz část A. Průvodní zpráva	TUDU: 2253 E1
		Stupeň dokumentace: DSP+PDPS Smluvní datum zpracování: 5.12.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 1 0 0 1 0 9	- P D P S	- D 1 1 0 3	- S K 0 1 1 0 0 2	- X X	- X - X X X	- 0 0 0
[Prostor pro další informace]						

[Prostor pro další informace]

**Zrušení přejezdu P7803 v km 21,336
trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku - státní hranice**

SK 01-10-02
SO 01-10-01 Železniční svršek
SO 01-13-01 Železniční přejezd

SEZNAM PŘÍLOH

1.001	Technická zpráva
2.001	Situace rušených konstrukcí
2.002	Situace nového stavu
2.003	Vzorový příčný řez
2.004	Podélný profil koleje č. 1
2.005	Podélný profil koleje č. 2
2.006	Podélný profil koleje č. 3
2.007	Vytyčovací výkres
4.001	Soupis prací

**Zrušení přejezdu P7803 v km 21,336
trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku - státní hranice**

SK 01-10-02
SO 01-10-01 Železniční svršek
SO 01-13-01 Železniční přejezd

SEZNAM PŘÍLOH

1.001	Technická zpráva
2.001	Situace rušených konstrukcí
2.002	Situace nového stavu
2.003	Vzorový příčný řez
2.004	Podélný profil koleje č. 1
2.005	Podélný profil koleje č. 2
2.006	Podélný profil koleje č. 3
2.007	Vytyčovací výkres
4.001	Soupis prací