

Seznam příloh		
Stavba:		
Oprava nástupišť č. 1 a 1A v ŽST Bohumín		
Objekt:		
SO 03 – Oprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1A		
číslo přílohy	název přílohy	A4
C1	Přehledná situace	
C2	Situace	
E.2.2.01	Textová část	
E.2.2.02	Fotodokumentace - stávající stav	
E.2.2.11	Půdorys dispozice - stávající stav	
E.2.2.12	Půdorys ocelové konstrukce - stávající stav	
E.2.2.13	Příčné řezy, nástupiště 1a - stávající stav	
E.2.2.14	Příčné řezy, nástupiště 1 - stávající stav	
E.2.2.15	Příčné řezy, nástupiště 2 - stávající stav	
E.2.2.16	Příčné řezy, nástupiště 3 - stávající stav	
E.2.2.21	Půdorys dispozice - nový stav	
E.2.2.22	Půdorys ocelové konstrukce - nový stav	
E.2.2.23	Příčné řezy, nástupiště 1a - nový stav	
E.2.2.24	Příčné řezy, nástupiště 1 - nový stav	
E.2.2.25	Příčné řezy, nástupiště 2 - nový stav	
E.2.2.26	Příčné řezy, nástupiště 3 - nový stav	
E.2.2.27	Detaily	
E.2.2.81	Situace OS	
E.2.2.82	Prvky orientačního systému	