



			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Jiří Šipr		 IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Roman Skoták		
VYPRACOVAL	Ing. Roman Skoták		
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šipr		
ČÍS. ZAKÁZKY	23030		

INVESTOR:	Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00	KRAJ/ÚŘAD:	Jihomoravský, Vysočina
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00	LOKALITA:	Mor. Budějovice - Znojmo
Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo		FORMÁT	-
		MĚŘÍTKO	-
		DATUM	01/2024
		STUPEŇ	RDS
		ČÁST DOKUM.	PŘÍLOHA
		-	

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Obsah

č. přílohy	název přílohy
1.01	Technická zpráva
2.01	Soupis prací
3.01	Schéma TOK, úsek Znojmo – Šumná
3.02	Schéma TOK, úsek Šumná – Moravské Budějovice
3.03	Schéma vyvádění optických vláken
4.01	Dispozice zařízení – ŽST Znojmo, VB
4.02	Dispozice zařízení – ŽST Olbramkostel, VB
4.03	Dispozice zařízení – ŽST Olbramkostel, TO
4.04	Dispozice zařízení – ŽST Šumná, TO
4.05	Dispozice zařízení – ŽST Grešlové Mýto, TO
4.06	Dispozice zařízení – ŽST Moravské Budějovice, VB
5.01	Obsazení 19" skříně a ODF v ŽST Znojmo, VB-SM
5.02	Obsazení 19" skříně a ODF v ŽST Znojmo, VB-SÚ
5.03	Obsazení 19" skříně a ODF v ŽST Olbramkostel, VB
5.04	Obsazení 19" skříně a ODF v ŽST Šumná, TO
5.05	Obsazení 19" skříně a ODF v ŽST Grešlové Mýto, TO
5.06	Obsazení 19" skříně a ODF v ŽST Moravské Budějovice, VB
6.01	Situace kabelové trasy, žkm 100,1 - 100,7
6.02	Situace kabelové trasy, žkm 100,7 - 101,5
6.03	Situace kabelové trasy, žkm 101,5 - 103,0
6.04	Situace kabelové trasy, žkm 103,0 - 103,6
6.05	Situace kabelové trasy, žkm 103,6 - 104,4
6.06	Situace kabelové trasy, žkm 104,4 - 105,4
6.07	Situace kabelové trasy, žkm 105,4 - 106,2
6.08	Situace kabelové trasy, žkm 106,2 - 107,0
6.09	Situace kabelové trasy, žkm 107,0 - 108,2
6.10	Situace kabelové trasy, žkm 108,2 - 109,2
6.11	Situace kabelové trasy, žkm 109,2 - 110,0
6.12	Situace kabelové trasy, žkm 110,0 - 111,5
6.13	Situace kabelové trasy, žkm 111,5 - 112,2
6.14	Situace kabelové trasy, žkm 112,2 - 113,2
6.15	Situace kabelové trasy, žkm 113,2 - 113,8
6.16	Situace kabelové trasy, žkm 113,8 - 114,4
6.17	Situace kabelové trasy, žkm 114,4 - 115,0
6.18	Situace kabelové trasy, žkm 115,0 - 116,0
6.19	Situace kabelové trasy, žkm 116,0 - 117,6
6.20	Situace kabelové trasy, žkm 117,6 - 118,4
6.21	Situace kabelové trasy, žkm 118,4 - 118,8
6.22	Situace kabelové trasy, žkm 118,4 - 120,2
6.23	Situace kabelové trasy, žkm 120,2 - 121,2
6.24	Situace kabelové trasy, žkm 121,2 - 122,0
6.25	Situace kabelové trasy, žkm 122,0 - 122,9
6.26	Situace kabelové trasy, žkm 122,9 - 124,4
6.27	Situace kabelové trasy, žkm 124,4 - 125,7
6.28	Situace kabelové trasy, žkm 125,7 - 127,3
6.29	Situace kabelové trasy, žkm 127,3 - 127,9
6.30	Situace kabelové trasy, žkm 127,9 - 128,5
6.31	Situace kabelové trasy, žkm 128,5 - 129,3
6.32	Situace kabelové trasy, žkm 129,3 - 130,2
6.33	Situace kabelové trasy, žkm 130,2 - 130,8
6.34	Situace kabelové trasy, žkm 130,8 - 131,6
6.35	Situace kabelové trasy, žkm 131,6 - 132,4
6.36	Situace kabelové trasy, žkm 132,4 - 133,4
6.37	Situace kabelové trasy, žkm 133,4 - 134,0
6.38	Situace kabelové trasy, žkm 134,0 - 135,2
6.39	Situace kabelové trasy, žkm 135,2 - 136,0
6.40	Situace kabelové trasy, žkm 136,0 - 136,8
6.41	Situace kabelové trasy, žkm 136,8 - 137,4
6.42	Situace kabelové trasy, žkm 137,4 - 138,0
6.43	Situace kabelové trasy, žkm 138,0 - 138,6