

















Orientační schéma:  ±0,000=209,720		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2022	DUSP finální odevzdání	Ing. Martin Hulan
000	09/2022	PDPS ke připomínkám	Ing. Martin Hulan
000	05/2023	PDPS čistopis	Ing. Martin Hulan
Stavebník/Investor: Adresa:		Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Zástupce investora: Adresa:	
			
Generální projektant Adresa: Kontakt:		DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz	
Projektant části Adresa: Kontakt:		DigiTry Art Technologies s.r.o. Davídkova 675/76, 128 00 Praha 8 - Libeň T: +420 724 444 999 E: patrik.babinek@digitry.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Martin Hulan		Specialista: Ing. Martin Hulan	Odpovědný projektant: Ing. Martin Hulan
		Zpracovatel: Ing. Lenka Znamenáková	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. II. Etapa	
		Označení (S-kód): S631700110	
		Označení zhotovitele: 2020-006	
Název části:		Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	
Název objektu:		Praha hlavní nádraží	
		Označení části: D.2.2. 1	
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:		Tabulka štukových výrobků Architektonicko-stavební řešení	
		Označení objektu/komplexu: SO 07-71-07.01	
Kraj: Hlavní město Praha		Katastrální území: Vinohrady [727164]	Číslo přílohy: 2 508 Paré:
		TUDU: 1704K1	
Stupeň dokumentace: PDPS		Datum zpracování: 05/2023	Formáty: [11 x A4] Měřítko: -
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> <div>S-kód: S 6 3 1 7 0 0 1 1 0 -</div> <div>Stupeň dokumentace: Část: D 2 2 0 1 -</div> <div>Objekt: S 0 0 7 7 1 0 7 -</div> <div>Podoblast: 0 1 -</div> <div>Příloha: 2 -</div> <div>Revize: 5 0 8 -</div> </div> <div style="font-size: 0.7em; margin-top: 2px;">[Prostor pro další informace]</div>			




OZN.	
<p>SP 01</p>	<p>PLASTIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 nad podchodem -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 5750 x 1000 mm -podokenní římsa secesního okna dekorovaná ležícími alegorickými figurami Dne a Noci, mezi kterými jsou umístěné dobové nádražní hodiny -bílé štukové figury jsou umístěné na modrém pozadí -prvek je zanesený prachovými depozity, na povrchu jsou patrné oděrky, drobné defekty, ženská figura v oblasti nohou poškozená vlhkostí, modelace je zachovaná -čištění vyvíječem páry, tmelení defektů, obnovení modelace -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks 
<p>SP 02</p>	<p>RÁMOVÁNÍ OKNA</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 nad podchodem -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 4500 x 5700 mm -plastická dekorativní šambrána secesního okna s florálním a geometrickým motivem -modelace je zachovaná, prvek znečištěný, především u jeho spodních okrajů patrné drobné defekty modelace -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks 
<p>SP 03</p>	<p>SVĚTLÍK NADE DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 2400 x 3000 mm -kruhový světlík nade dveřmi vedoucími na perón, rámování s florálním motivem, zvýrazněným klenákem v horní části, nadpražní dekorativní římsou s květy ibišku v podhledu -prvek je silně znečištěný prachovými depozity, na některých místech jsou defekty modelace způsobené mechanickým poškozením, celkově je prvek soudržný bez větších defektů -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 2ks 




OZN.	
<p>SP 04</p>	<p>MASKARON</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 450 x 1000 mm -maskaron na pilastru, ženská tvář s pletenci a květinovým věncem -prvek je znečištěný prachovými depozity, modelace je zachovalá, bez větších defektů -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 8ks 
<p>SP 05</p>	<p>RÁMOVÁNÍ DVEŘÍ A ARKÁD</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060, 1.032c -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 4000 x 3000 mm -dvoje dveře na peron a arkády dělící halu od koridoru jsou lemovány štukovým dekorem, tvořeným stylizovanými vavřínovými listy a zlacenými kulovitými plody -arkády jsou lemované z obou stran, dveře pouze z jedné -modelace je zachovalá, bez větších defektů, prachové depozity, drobné lokální vady -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 12ks 
<p>SP 06</p>	<p>ŠTUKOVÁ VÝZDOBA, STŘAPCE</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.032c -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 500 x 400 mm -stylizované střapce dekorují a zvýrazňují patu klenby mezi arkádami koridoru -prvek je znečištěný prachovými depozity, drobné defekty, některé kusy chybí -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 10ks 




OZN.	
<p>SP 07</p>	<p>DEKOR KLENEBNÍCH PÁSŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.080 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 5000 x 3500 mm -klenební pásy jsou zdobeny několikanásobným štukovým dekorem s plastickým odstupňováním -jedná se o pás se stylizovaným zubovcem, střídaným se snítkami vavřínových ratolestí, na který navazuje masivní pás tvořený věncem drobných ratolestí s plody na šedém podkladu, dále pás s propletenými ratolestmi vavřínu a další s drobnými ratolestmi -štuky odpovídají době uplynulé od posledního restaurování -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 2ks 
<p>SP 08</p>	<p>PENDATIV KLENBY</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.080 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 1200 x 900 mm -trojúhelníkový dekor pendativu klenby z bílých vavřínových ratolestí s plody na modrém podkladu, navázaných na pásce se stylizovanými zlacenými střípci -štuky odpovídají době uplynulé od posledního restaurování -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 8ks 

OZN.	
<p>SP 09</p>	<p>ŠTUKOVÝ DEKOR STĚN PŘEDSÍNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.080 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 5000 x 4000 mm -stěny předsíně jsou tvořeny půlkruhovými výsečemi klenby vyplněnými štukovými pásy s dekorativním orámováním -každá výseč je tvořena půlkruhovým rámem vavřínových listů s plody na šedém pozadí, samotné čelo výseče je děleno čtyřmi pásy vavřínových listů do pěti hladkých polí okrové barvy -štuky odpovídají době uplynulé od posledního restaurování -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nářer, případné zlacení vybraných částí -POČET: 4ks 
<p>SP 10</p>	<p>DEKOR KLENEBNÍCH PÁSŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.080 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 5500 x 4300 x 2100 mm -klenební pásy jsou zdobeny několikanásobným štukovým dekorem s plastickým odstupňováním -jedná se o pás se stylizovaným zubovcem, střídaným se snítkami vavřínových ratolestí, na který navazuje masivní pás tvořený věncem drobných ratolestí s plody na šedém podkladu, dále pás s propletenými ratolestmi vavřínu a další s drobnými ratolestmi -štuky odpovídají době uplynulé od posledního restaurování -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nářer, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks 
<p>SP 11</p>	<p>DEKOR KLENEBNÍCH PÁSŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.080 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 5500 x 4300 x 2100 mm -klenební pásy jsou zdobeny několikanásobným štukovým dekorem s plastickým odstupňováním -jedná se o pás se stylizovaným zubovcem, střídaným se snítkami vavřínových ratolestí, na který navazuje masivní pás tvořený věncem drobných ratolestí s plody na šedém podkladu, dále pás s propletenými ratolestmi vavřínu a další s drobnými ratolestmi -štuky odpovídají době uplynulé od posledního restaurování -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nářer, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks 

OZN.	
<p>SP 12</p>	<p>FABION</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.080 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 900 mm x 23 bm -bohatě zdobený fabion zrcadlové klenby oktagonálního sálu, nad kterým se klene stropní okno -fabion je tvořený dekorativním festonem, florálním motivem akátových listů a zlacených květů a pásy s kapkami -pod hlavním motivem probíhá tenký pásek se zubovcem -patrné jsou vlasové trhliny v dekoru, znečištění prachovými depozity -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks 
<p>SP 13</p>	<p>ŠTUKOVÁ VÝZDOBA STĚN</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.082 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: pole: 2 x 3300 x 4400 mm + 1 x 4100 x 4400 mm věnc po obvodu: 500 mm x 30 bm -stěny vládního salónku jsou zdobeny štukovým dekorativním věncem po obvodu -v každém rohu je čtvercová kartuše s motivem putti -stěnu zdobí pole s vertikálními pásy vyplněnými dekorem vavřínového věnce -stěny mají světle zelenou barevnost, v dekorativním poli se střídá okrová barva s bílou -patrné je znečištění prachovými depozity, popř. drobné oděrky a defekty modelace -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 4ks 
<p>SP 14</p>	<p>PUTTI</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.082 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 1100 x 800 mm -stěny vládního salónku jsou zdobeny štukovým dekorativním věncem po obvodu -v každém rohu je čtvercová kartuše s motivem hrajících si putti -štukový reliéf vykazuje drobné defekty modelace, je znečištěný prachovými depozity, viditelné jsou vlasové trhliny, především v orámování motivu -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 4ks 

OZN.	
<p>SP 15</p>	<p>ŘÍMSA</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.082 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 350 mm x 27,5 bm -fabion pod stropem tvoří několikanásobná římsa se dvěma zlatenými a jedním šedým páskem -patrné jsou dlouhé vlasové trhliny, znečištění prachovými depozity a drobné defekty modelace -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks 
<p>SP 16</p>	<p>ŠTUKOVÁ VÝZDOBA LUNET</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.081 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 3 m² -nad okny a obrazy přijímacího sálu se nachází čtyři lunetové výseče, vyplněné florálními motivy, uprostřed nich jsou umístěny figury putti -lunety jsou rámovány festony se vzorem vavřínových listů -motiv je bílý na tmavě vínovém pozadí -patrné je znečištění prachovými depozity a drobné defekty modelace -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 4ks 
<p>SP 17</p>	<p>ŠAMBRÁNA VÝKLENKŮ POD LUNETAMI</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.081 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 4000 x 3800 mm -bohatě zdobené štukové orámování obrazů pod lunetami je tvořeno dvěma festony s vavřínovými úponky a plody a bílými pásy -úponky jsou položeny na zlatém a tmavě vínovém podkladu -patrné je znečištění prachovými depozity a drobné defekty modelace -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 2ks 


OZN.	
<p>SP 18</p>	<p>RELIÉF V POLI KLENBY</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.081 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 2000 x 1200 mm -přípory klenby jsou zdobeny malými reliéfy s putti a kartušemi -přípora je zdobena dekorativními listy, samotný odstupňovaný rámec je zdobený zlateným páskem -podklad reliéfu je tmavě vínový -patrné je znečištění prachovými depozity a drobné defekty modelace -viditelné jsou drobné, vlasové praskliny -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 2ks 
<p>SP 19</p>	<p>RELIÉF V POLI KLENBY</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.081 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 800 x 1200 mm -přípory klenby v rozích jsou zdobeny malými reliéfy s putti -přípora je zdobena dekorativními listy, samotný odstupňovaný rámec je zdobený zlateným páskem -podklad reliéfu je tmavě vínový -patrné je znečištění prachovými depozity a drobné defekty modelace -viditelné jsou drobné vlasové praskliny -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 2ks 
<p>SP 20</p>	<p>RELIÉF PTÁČKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.081 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 250 x 650 mm -pata klenby vedle obrazu je zdobena malými reliéfy s vystupujícími ptáčky na tmavě vínovém pozadí -patrné je znečištění prachovými depozity a drobné i větší defekty modelace, která je u jednoho z ptáčků velice nezřetelná -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 2ks 

OZN.	
<p>SP 21</p>	<p>STROP</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.081 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 79 m² -strop místnosti je zdoben jemným dekorem vavřínových lístků, tvořící vždy tři linie od každé lunety, lístky se vinou okolo mřížek -patrné je znečištění prachovými depozity a drobné i větší defekty modelace -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -POČET: 1ks 
<p>SP 22</p>	<p>KLENEBNÍ ČELA VALENÉ KLENBY</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 2x 15300 x 14600 mm -kulturní sál byl vytvořený z horní části příjezdové haly D135 -jeho vstup byl prolomen do klenebního čela valené klenby, ve které zůstala zachovaná část štukové výzdoby -v obou klenebních čelech se zachovalo orámování tvořené pásy, propojenými kartušemi s florálním motivem, orli mezi vertikálními pásy s čabrakami a kruhový rám zdobený přerušovaným páskem -do čel jsou prolomené vchody, dvoukřídlé dveře a další stavební úpravy (skříň rozvaděče, světla) samotná štuková výzdoba je v dobrém stavu, znečištěná prachovými depozity s drobnými modelačními defekty -barevnost je pravděpodobně nepůvodní -mapy umístěné v kruzích se nedochovaly -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž; -doplnění chybějících původních prvků -zhotovitel zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr -obnova původního monochromatického nátěru, obnova mapy dle nálezu -a historické fotografie, případně zlacení vybraných částí -POČET: 2ks 
<p>SP 23</p>	<p>STROP S KLENEBNÍMI PÁSY</p> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 20000 x 12500 mm -valená klenba je zdobená pěti klenebními pásy, mezi kterými jsou umístěná štuková zrcadla -pásy jsou jednoduše profilované, bez ozdob -klenba vykazuje jen drobné defekty, znečištění prachovými depozity -do klenebních pásů jsou navrtané úchyty pro uchycení reflektorů -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -zhotovitel zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr -obnova původního monochromatického nátěru s florálními motivy, obnova dle nálezu a historické fotografie, případně zlacení vybraných částí -POČET: 1ks 

OZN.	
<div data-bbox="183 277 234 327">SP 24</div>	<div data-bbox="264 277 368 302">MASKARON</div> <div data-bbox="285 327 1099 678"> <p>-UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 3500 x 3500 mm -dvě uží okna po stranách sálu jsou zdobena dekorativní šambránou, částmi pletených věnců a maskaronem s ženskou hlavou obklopenou vavřínovými listy se zlatenými plody -nad maskaronem je umístěný stylizovaný znak drah, okřídlené kolo s vlnami, rozdělené do tří pásů -prvek je znečištěný prachovými depozity, modelace je zachovalá jen s malými defekty detailů -zhotovitel zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nářez, případné zlacení vybraných částí -POČET: 2ks</p> </div> <div data-bbox="1125 306 1460 736" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="183 799 234 848">SP 25</div>	<div data-bbox="264 799 497 824">MASKARON AEDIFICATUM</div> <div data-bbox="285 848 1016 1200"> <p>-UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 2500 x 2500 mm -okno zdobené dekorativní šambránou, částmi pletených věnců a maskaronem s ženskou hlavou obklopenou vavřínovými listy se zlatenými plody -nad maskaronem je umístěný zlatený nápis AEDIFICATUM -prvek je lemován pásy se stylizovanými střepeci -prvek byl poškozen následkem zatékání vody -svrchní vrstva se olupuje, zasažena byla i modelace drobných detailů věnců -v horní třetině je prvek soudržný a nevykazuje výraznější defekty -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -zhotovitel zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr -nářez, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks</p> </div> <div data-bbox="1125 824 1460 1274" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="183 1335 234 1384">SP 26</div>	<div data-bbox="264 1335 531 1359">ZNAK PRAHY S PLASTIKAMI</div> <div data-bbox="285 1384 1449 1711"> <p>-UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 2000 x 5800 mm -střední segmentové okno je ozdobené obloukovou šambránou, nad kterou jsou umístěny dvě figury nesoucí znak hlavního města Prahy s ratolestmi -prvek je orámován pásy s geometrickými vzory, kapkami a stylizovanými střepeci -ve větší míře nevykazuje prvek větší defekty, jeho pravá část ale byla poškozena zatékající vodou, zasažena byla noha figury a orámování v jejím okolí -jinak je prvek znečištěný prachovými depozity, vykazuje jen drobné modelační defekty -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -zhotovitel zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr -nářez, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks</p> </div> <div data-bbox="989 1637 1460 1975" data-label="Image"> </div>


OZN.	
<div data-bbox="183 275 236 324" data-label="Text"> <p>SP 27</p> </div>	<div data-bbox="264 275 480 302" data-label="Section-Header"> <p>MASKARON S NÁPISEM</p> </div> <div data-bbox="284 344 1016 696" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 2500 x 2500 mm -okno zdobené dekorativní šambránou, částmi pletených věnců a maskaronem s ženskou hlavou, obklopenou vavřínovými listy se zlatenými plody -nad maskaronem je umístěný zlatený nápis ANNO D. MCMV -prvek je lemován pásy se stylizovanými střapci -ve větší míře nevykazuje prvek větší defekty, na jeho části jsou patrné stopy zatékání, jinak je prvek v soudržném stavu, patrné jsou prachové depozity a drobné modelační defekty -zhotovitel zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 1ks </div> <div data-bbox="1019 524 1449 810" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="183 864 236 913" data-label="Text"> <p>SP 28</p> </div>	<div data-bbox="264 864 489 891" data-label="Section-Header"> <p>MASKARONY NAD OKNY</p> </div> <div data-bbox="284 920 1011 1249" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 3500 x 2500 mm -nad třemi okny probíhá nápisová páska PROFICISCENTIBVS INCOLUMITAS ET HINERIS CONTINCAF SECURITAS -tato okna mají obloukovou šambránu tvořenou vavřínovým věncem a maskarony s vysokým účesem přecházejícím v květy -ve větší míře nevykazují prvky větší defekty, jsou znečištěny prachovými depozity s drobnými defekty modelace -zhotovitel zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 3ks </div> <div data-bbox="1019 1037 1449 1350" data-label="Image"> </div>
<div data-bbox="183 1402 236 1451" data-label="Text"> <p>SP 29</p> </div>	<div data-bbox="264 1402 370 1429" data-label="Section-Header"> <p>MASKARON</p> </div> <div data-bbox="284 1449 1396 1702" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 1.060 -MATERIÁL: štuk -ROZMĚRY: 3500 x 3500 mm -okna mají obloukovou šambránu tvořenou vavřínovým věncem a maskarony s vysokým účesem přecházejícím v květy -nad maskaronem je umístěný stylizovaný znak drah, okřídlené kolo s vlnami, rozdělené do tří pásů -prvek je znečištěný prachovými depozity, modelace je zachovalá jen s malými defekty detailů -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -zhotovitel zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr -nátěr, případné zlacení vybraných částí -POČET: 2ks </div> <div data-bbox="1019 1650 1449 1966" data-label="Image"> </div>

OZN.	
<div data-bbox="183 275 236 324" data-label="Text"> <p>SP 30</p> </div>	<div data-bbox="268 275 523 304" data-label="Section-Header"> <p>ŠTUKOVÁ VÝZDOBA ATRIA</p> </div> <div data-bbox="284 344 1484 685" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> -UMÍSTĚNÍ: 2.126, 3.023 -MATERIÁL: štuk -štuková výzdoba atrií budov A a E -původní prvek z doby výstavby, kvalitní štukatérská práce, bude restaurováno -nedílná součást architektonické výzdoby objektu, nutno zachovat beze změny modelace originálu či použitého materiálu -čištění párou; lokální retuše defektů; příp. injektáž -v případě nutnosti konzervovat -zpracovat podrobný restaurátorský průzkum a záměr, dle nálezů budou restaurovány stávající interiérové barvy nebo prokáže-li průzkum jiné barevné řešení, bude obnovena původní výmalba prostoru, možnost zlacení lokálních vybraných prvků -rozměr A: 2x15,5x7 m 2x15,5x6,5 m -rozměr E: 2x19,5x8,3 m 2x19,5x6,3 m </div> <div data-bbox="367 712 785 1021" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="901 705 1319 1021" data-label="Image"> </div>

OZN.	
<div data-bbox="183 275 236 324">SP 31</div>	<div data-bbox="263 275 638 309">ŠTUKOVÁ VÝZDOBA PŘÍJEZDOVÉ HALY</div> <div data-bbox="279 342 1157 544"><ul style="list-style-type: none">-UMÍSTĚNÍ: 1.060-MATERIÁL: sádrové odlitky-ROZMĚR: 2x 500 x 20 000 mm-římsa včetně dvou zubořezů-pravděpodobně (nutno prokázat průzkumem) odstraněná římsa včetně zubořezů-na základě fotografie případně nálezů, vyrobit formu, vyrobit vzorek a nechat odsouhlasit-instalace lepení + nerezové trny</div> <div data-bbox="470 757 1197 1014"></div>

OZN.	
<div data-bbox="183 275 234 324">SP 32</div>	<div data-bbox="268 275 638 304">ŠTUKOVÁ VÝZDOBA PŘÍJEZDOVÉ HALY</div> <div data-bbox="284 344 1157 566"><ul style="list-style-type: none">-UMÍSTĚNÍ: 1.060-MATERIÁL: sádrové odlitky-ROZMĚRY: 1100 x 900 mm-štukový prvek včetně římsy-pravděpodobně (nutno prokázat průzkumem) odstraněno-na základě fotografie případně nálezů, vyrobit formu, vyrobit vzorek a nechat odsouhlasit-instalace lepením + nerezové trny-kusů: 14</div> <div data-bbox="424 766 1212 1205"></div>

OZN.	
<div data-bbox="183 275 233 324"><div>SP</div><div>33</div></div>	<div data-bbox="264 275 638 304">ŠTUKOVÁ VÝZDOBA PŘÍJEZDOVÉ HALY</div> <div data-bbox="284 344 1157 560"><ul style="list-style-type: none">-UMÍSTĚNÍ: 1.060-MATERIÁL: sádrové odlitky-ROZMĚRY: 300 x 850 mm-štukový prvek včetně římsy-pravděpodobně (nutno prokázat průzkumem) odstraněno-na základě fotografie případně nálezů, vyrobit formu, vyrobit vzorek a nechat odsouhlasit-instalace lepením + nerezové trny-kusů: 16</div> <div data-bbox="384 734 1129 1232"></div>

OZN.	
<div data-bbox="183 275 234 324">SP 34</div>	<div data-bbox="268 275 635 304">ŠTUKOVÁ VÝZDOBA PŘÍJEZDOVÉ HALY</div> <div data-bbox="284 344 1157 562"><ul style="list-style-type: none">-UMÍSTĚNÍ: 1.060-MATERIÁL: sádrové odlitky-ROZMĚRY: 1100 x 450 mm-štukový prvek včetně římsy-pravděpodobně (nutno prokázat průzkumem) odstraněno-na základě fotografie případně nálezů, vyrobit formu, vyrobit vzorek a nechat odsouhlasit-instalace lepením + nerezové trny-kusů: 12</div> <div data-bbox="331 730 1289 1160"></div>

OZN.

historická fotografie haly

