




**FOTODOKUMENTACE DLAŽBY A OBKLADŮ**



Předsálí Vládních salonků – ukázky stavu dochování obkladů a dlažby. Chybějící nebo poškozené části obkladů stěn jsou kašírovány malbou na tmel stejně jako dlažba v bývalé Příjezdové hale (viz níže)





Současný stav a ukázky poškození keramických obkladů stěn předsálí





Současný stav a ukázky poškození keramických obkladů stěn předsálí  
dole: keramický obklad pod mosaznými mřížkami na stěnách Oktogonálního salonku







Ukázka stavu dlažby chodby k Příjezdové hale - celky



Celkové pohledy na dlažbu a obklady stěn bývalé Příjezdové haly





Bližší snímky současného stavu dlažby a obkladů bývalé Příjezdové haly a chodby





Bližší snímky poškození dlažby bývalé Příjezdové haly a chodby





Bližší snímky stavu dlažby bývalé Příjezdové  
haly a chodby





Detail stavu opotřebení dlažby v chodbě