



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie
Václavkova 169/1
160 00 Praha 6

Zaměřil SŽG - Regionální pracoviště Ústí nad Labem

Zpracoval Petr Koňák

Kontroloval Ing. Stanislav Urbánek

Ověřil Ing. Stanislav Urbánek

Traťový úsek Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)



Management kvality

ISO 9001

www.dekra-seal.com

**„Doplnění závor na přejezdu P2158 v km 104,952
trati Louny – Most“**

PRO0693KM104-106ML087-089re

GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY

TÚ 0693 Lenešice - Břvany
km 104,252 - 105,652

Ředitel Ing. Libor Vavrečka

Datum 05/2023

Druh dokumentace DUSP +PDPS

Číslo zakázky G730Z7283016

Měřítko 1 : 10 000

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

Výtisk

Část

Přehled kladu ML

3