


Dynamická penetrační zkouška DP 68 - km 178,333hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm²**Tabulka – výsledky měření****Interpretace**

hloubka [m]	N_{10} [-]	M_v [Nm]	q_{dyn} [MPa]	E_{def} [MPa]	vstupy E_{def} [MPa]
0,1	2		3,3	11,9	31,8
0,2	2		3,3	11,9	
0,3	4		6,3	22,5	
0,4	7		10,7	38,4	
0,5	8		12,1	43,7	
0,6	10		15,1	54,2	
0,7	9		13,6	48,9	
0,8	8		12,1	43,7	
0,9	4	0	6,3	22,5	
1,0	4		5,7	20,6	
1,1	2		3,1	11,0	7,2
1,2	2		3,1	11,0	
1,3	2		3,1	11,0	
1,4	2		3,1	11,0	
1,5	2		3,1	11,0	
1,6	1		1,7	6,3	
1,7	1		1,7	6,3	
1,8	1		1,7	6,3	
1,9	2	0	3,1	11,0	
2,0	2		2,9	10,3	
2,1	2		2,9	10,3	
2,2	2		2,9	10,3	
2,3	1		1,7	6,0	
2,4	1		1,7	6,0	
2,5	1		1,7	6,0	
2,6	1		1,7	6,0	
2,7	1		1,7	6,0	
2,8	1		1,7	6,0	
2,9	1	0	1,7	6,0	
3,0	1		1,6	5,8	10
3,1	1		1,6	5,8	
3,2	1		1,6	5,8	
3,3	1		1,6	5,8	
3,4	2		2,7	9,8	
3,5	2		2,7	9,8	
3,6	1		1,6	5,8	
3,7	1		1,6	5,8	
3,8	1		1,6	5,8	
3,9	1	0	1,6	5,8	
4,0	1		1,5	5,5	
4,1	1		1,5	5,3	
4,2	1		1,4	5,2	
4,3	1		1,4	5,0	
4,4	1		1,3	4,8	
4,5	2		2,3	8,4	
4,6	2		2,3	8,2	
4,7	2		2,2	8,0	
4,8	1		1,2	4,2	
4,9	1	10	1,1	4,0	
5,0	2		1,7	6,1	
5,1	2		1,3	4,8	
5,2	3		1,9	6,9	
5,3	3		1,6	5,6	
5,4	4		2,2	7,8	
5,5	4		1,8	6,5	
5,6	5		2,4	8,6	
5,7	4		1,1	3,9	
5,8	5		1,7	6,1	
5,9	6	90	1,9	7,0	
6,0	6		2,3	8,5	
6,1	6		2,7	9,9	
6,2	6		3,1	11,3	
6,3	7		4,4	16,0	
6,4	7		4,8	17,4	
6,5	8		6,1	22,0	
6,6	9		7,4	26,7	



štěrové lože



násep

 $c_u = 95,8$ kPa

podloží

(pevnost a stlačitelnost podloží se zvyšuje s hloubkou v interpretaci průměrná hodnota)

Interpretace Nešvara 9/2021

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

tel.: +420 234 654 111 fax: +420 234 654 112 e-mail: info@geotechnika.cz

Objednatel: STRIX Chomutov, a.s.

Název zakázky: Dalovice - Hájek DP

Číslo zakázky:
19.0274.254Z28Měřili:
Datel Miroslav + 2Zpracoval:
Horváth AlešSchválil:
Ing. M. KvardaDatum:
20.11.2019

Poznámka: Osa 1. koleje.