


Dynamická penetrační zkouška DP 105 - km 180,475hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm²**Tabulka – výsledky měření****Interpretace**

hloubka [m]	N_{10} [–]	M_v [Nm]	q_{dyn} [MPa]	Edef [MPa]	vrstvy Edef [MPa]
0.1	1		1.8	7.2	54,5
0.2	2		3.3	12.9	
0.3	7		10.7	41.6	
0.4	15		22.4	87.4	
0.5	15		22.4	87.4	
0.6	15		22.4	87.4	
0.7	15		22.4	87.4	
0.8	12		18.0	70.2	
0.9	10	0	15.1	58.7	
1.0	17		22.9	89.2	
1.1	13		17.5	68.4	9,3
1.2	8		10.9	42.4	
1.3	8		10.8	42.2	
1.4	9		12.1	47.2	
1.5	6		8.1	31.6	
1.6	2		2.8	10.7	
1.7	1		1.4	5.4	
1.8	1		1.7	6.8	
1.9	1	10	1.3	5.1	
2.0	1		1.2	4.8	19
2.1	2		2.4	9.5	
2.2	2		2.4	9.5	
2.3	1		1.2	4.8	
2.4	2		2.4	9.5	
2.5	1		1.2	4.8	
2.6	2		2.4	9.5	
2.7	3		3.6	14.2	
2.8	2		2.4	9.5	
2.9	1	10	1.2	4.8	
3.0	2		2.3	8.9	19
3.1	5		5.6	21.8	
3.2	4		4.5	17.5	
3.3	3		3.4	13.2	
3.4	3		3.4	13.2	
3.5	4		4.5	17.5	
3.6	3		3.4	13.2	
3.7	3		3.4	13.2	
3.8	2		2.3	8.9	
3.9	2	10	2.3	8.9	
4.0	2		2.1	8.0	19
4.1	2		2.0	7.7	
4.2	2		1.9	7.3	
4.3	1		0.8	3.0	
4.4	2		1.7	6.6	
4.5	1		0.6	2.3	
4.6	4		3.6	13.9	
4.7	3		2.5	9.6	
4.8	2		1.3	5.2	
4.9	7	30	6.4	24.8	
5.0	4		3.0	11.5	19
5.1	2		1.0	3.8	
5.2	2		0.9	3.4	
5.3	2		0.8	3.1	
5.4	8		6.4	25.0	
5.5	12		10.1	39.4	
5.6	14		11.9	46.5	
5.7	14		11.8	46.2	

	štěrové lože	
	násep	$c_v = 113.1$ kPa
	podloží	nepravidelně stlačitelné a pevné v interpretaci průměrná hodnota

Interpretace Nešvara 9/2021

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

tel.: +420 234 654 111 fax: +420 234 654 112 e-mail: info@geotechnika.cz

Objednatel:	STRIX Chomutov, a.s.			
Název zakázky:	Dalovice - Hájek DP			
Číslo zakázky:	Měřili:	Zpracoval:	Schválil:	Datum:
19.0274.254Z28	Datel Miroslav + 2	Horváth Aleš	Ing. M. Kvarda	28.11.2019
Poznámka:	Osa 1. koleje.			