IV 5 průzkumná sonda

HGP 6 vystrojená průzkumná sonda

KS 3 kopaná sonda

inženýrskogeologický řez 1 a 2
zářez 178.730 - 178.850 Km

inženýrskogeologický řez
poddolované území 1 a 2

DP 4P dynamická penetrace

HV 4 JN 2L KS 12 IV 4 IV 3 JN 2P HV 3 JZ 2 KS 9 IV 2 HV 2 HV 1 IV 1

JN 3L JN 4L JN 3P JN 4P

KS D6 km 178,725
KS D5 km 178,750
DP 57 km 178,800
KS 1.5 km 178,800
SZZ 1.5 km 178,800 Eo=23,6 MPa
DP 58 km 178,705
DP 59 km 178,661
DP 60 km 178,656
DP 61 km 178,651
DP 62 km 178,646
DP 63 km 178,641
DP 138 km 178,905
DP 137 km 178,915
DP 77 km 178,950
DP 18 km 178,950
SZZ 2.7 km 179,000 Eo=14,2 MPa
SZZ 2.5 km 178,656 Eo=neměřitelné
SZZ 2.6 km 178,750 Eo=39,5 MPa
DP 1 km 178,750
KS 2.6 km 178,750
KS 2.5 km 178,656
DP 2 km 178,661
DP 3 km 178,656
DP 4 km 178,651
DP 5 km 178,646
DP 6 km 178,641

TV15 TV16 TV17 TV18 TV19 TV20 TV21 TV22 TV23 TV24 TV25 TV26

Š22 Š23 Š25 Š26 Š27 KŠ7

10‰ dl. 50 m DN150 neprůchozí
5‰ dl. 7 m DN150

DP141 DP142 DP143 DP144 DP139
DP138 DP138-1 DP138-2 DP138-3 DP138-4 DP138-5 DP138-6
DP137 DP137-1 DP137-2 DP137-3 DP137-4 DP137-5 DP137-6
DP136 DP135 DP133 DP134
IN 1 IN 2 IN 3 IN 4

PROPUSTEK evid. km 178,915

MOST evid. km 178,651

178,7 178,8 178,9 179,0

SG GEOTECHNIKA.	SG Geotechnika a.s. Geologická 988/4, 152 00 Praha 5			
Objednatel:	**Správa železnic, státní organizace**			
Název zakázky:	**Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice - Doplňkový IGP**			
Číslo zakázky:	Zpracovala:	Schválil:	Měřítko:	Datum:
21.0171.223Z25	**Mgr. L. Sgrecciová**	**RNDr. P. Nešvara**	**1:1000**	**říjen 2021**
Situace sond - úsek km 178,730 -178,850				Číslo přílohy: **2.6**