


**Dynamická penetrační zkouška DP 82 - km 179,650**hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm<sup>2</sup>**Tabulka – výsledky měření****Interpretace**

hloubka [m]	$N_{10}$ [–]	$M_v$ [Nm]	$q_{dyn}$ [MPa]	Edef [MPa]	vrstvy Edef [MPa]
0.1	1		1.8	6.6	
0.2	3		4.8	17.2	
0.3	3		4.8	17.2	
0.4	12		18.0	64.8	
0.5	16		23.9	85.9	
0.6	60		88.5	318.5	
0.7	27		40.0	144.1	
0.8	23		34.2	122.9	
0.9	18	0	26.8	96.5	
1.0	13		17.5	63.0	
1.1	13		17.4	62.5	
1.2	7		9.3	33.4	
1.3	2		2.5	9.1	
1.4	2		2.4	8.6	
1.5	2		2.3	8.2	
1.6	2		2.1	7.7	
1.7	2		2.0	7.2	
1.8	2		3.1	11.0	
1.9	2	30	1.7	6.2	
2.0	4		3.7	13.4	
2.1	4		3.5	12.6	
2.2	3		2.1	7.5	
2.3	4		3.1	11.0	
2.4	3		1.6	5.9	
2.5	4		2.6	9.4	
2.6	4		2.4	8.6	
2.7	4		2.2	7.8	
2.8	5		3.2	11.4	
2.9	5	80	2.9	10.6	
3.0	6		3.5	12.7	
3.1	6		3.5	12.6	
3.2	6		3.4	12.4	
3.3	5		2.3	8.3	
3.4	6		3.4	12.1	
3.5	5		2.2	8.0	
3.6	4		1.1	3.8	
3.7	6		3.2	11.6	
3.8	7		4.3	15.4	
3.9	8	90	5.3	19.3	
4.0	8		4.7	16.9	
4.1	9		5.7	20.5	
4.2	8		4.7	16.7	
4.3	9		5.7	20.3	
4.4	11		7.7	27.6	
4.5	10		6.6	23.9	
4.6	6		2.5	9.1	
4.7	6		2.5	9.0	
4.8	6		2.5	8.9	
4.9	6	95	2.5	8.9	
5.0	7		3.0	10.8	
5.1	7		3.0	10.8	
5.2	7		3.0	10.8	
5.3	8		4.0	14.3	
5.4	7		3.0	10.8	
5.5	7		3.0	10.8	
5.6	6		2.1	7.4	
5.7	7	95	3.0	10.8	

	štěrové lože
	podloží
$c_u = 153.1$ kPa	
relativně špatné	
nelepší se s hloubkou	

Interpretace Nešvara 9/2021

**SG Geotechnika a.s.**

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

tel.: +420 234 654 111 fax: +420 234 654 112 e-mail: info@geotechnika.cz

Objednatel:	STRIX Chomutov, a.s.			
Název zakázky:	Dalovice - Hájek DP			
Číslo zakázky:	Měřili:	Zpracoval:	Schválil:	Datum:
19.0274.254Z28	Datel Miroslav + 2	Horváth Aleš	Ing. M. Kvarda	22.11.2019
Poznámka:	Osa 1. koleje.			