


Dynamická penetrační zkouška DP 8 - km 178,450hmotnost beranidla 50 kg, výška pádu 0,5 m, průřez hrotu 15 cm²**Tabulka – výsledky měření****Interpretace**

hloubka [m]	N_{10} [-]	M_v [Nm]	q_{dyn} [MPa]	Edef [MPa]	vrstvy Edef [MPa]
0.1	1		1.8	6.6	54,1
0.2	2		3.3	11.9	
0.3	5		7.7	27.8	
0.4	8		12.1	43.7	
0.5	14		20.9	75.4	
0.6	23		34.2	122.9	
0.7	18		26.8	96.5	
0.8	17		25.3	91.2	
0.9	17		16.5	59.5	
1.0	8	0	11.0	39.6	
1.1	4		5.7	20.4	7,1
1.2	2		3.0	10.8	
1.3	1		1.7	6.0	
1.4	1		1.6	5.9	
1.5	1		1.6	5.8	
1.6	2		2.9	10.5	
1.7	1		1.6	5.6	
1.8	1		1.5	5.6	
1.9	1	5	1.5	5.5	
2.0	2		2.6	9.5	
2.1	2		2.6	9.4	17
2.2	1		1.4	5.0	
2.3	2		2.6	9.2	
2.4	1		1.3	4.8	
2.5	2		2.5	9.1	
2.6	2		2.5	9.0	
2.7	1		1.3	4.6	
2.8	2		2.4	8.8	
2.9	1	10	1.2	4.4	
3.0	2		2.2	8.0	
3.1	2		2.2	7.9	17
3.2	1		1.0	3.7	
3.3	2		2.1	7.5	
3.4	2		2.0	7.4	
3.5	4		4.2	15.2	
3.6	4		4.2	15.0	
3.7	4		4.1	14.9	
3.8	5		5.2	18.7	
3.9	5	20	5.1	18.5	
4.0	5		4.7	17.0	
4.1	4		3.7	13.2	17
4.2	5		4.6	16.7	
4.3	5		4.6	16.5	
4.4	3		2.5	9.0	
4.5	3		2.5	8.8	
4.6	3		2.4	8.7	
4.7	4		3.4	12.2	
4.8	4		3.3	12.0	
4.9	5	30	4.3	15.6	
5.0	6		5.0	17.9	
5.1	6		5.0	18.0	17
5.2	6		5.0	18.1	
5.3	9		7.9	28.4	
5.4	10		8.9	31.9	
5.5	8		7.0	25.1	
5.6	7		6.1	21.8	
5.7	7		6.1	21.9	
5.8	8		7.0	25.4	
5.9	8	25	6.6	23.8	

	štěrové lože
	násep $c_u = 93,7$ kPa
	podloží (pevnost a stlačitelnost podloží se zvyšuje s hloubkou v interpretaci průměrná hodnota)

Interpretace Nešvara 9/2021

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

tel.: +420 234 654 111 fax: +420 234 654 112 e-mail: info@geotechnika.cz

Objednatel:	STRIX Chomutov, a.s.			
Název zakázky:	Dalovice - Hájek DP			
Číslo zakázky:	Měřili:	Zpracoval:	Schválil:	Datum:
19.0274.254Z28	Chýle Jiří, Dátel Miroslav	Horváth Aleš	Ing. M. Kvarda	31.10.2019
Poznámka:	Osa 2. koleje.			