

# Protokol o kontrole předávané dokumentace

## DRUH DOKUMENTACE:



☐ PPK
 ☐ ŽKN
 ☒ ŽMP
 ☐ ŽBP
 ☐ STANIČENÍ
 ☐ PROJEKT
 ☐ OSTATNÍ:

<b>Název zakázky:</b>		<b>Číslo zakázky:</b>	<b>ŽMP-2021/12</b>
<b>Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, II. Etapa</b>		<b>Traťový úsek:</b>	1891
		<b>Km:</b>	181,550-182,670
		<b>Datum předání:</b>	27.08.2021
		<b>Forma předání:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> listinná forma <input type="checkbox"/> cd/dvd/flash disk <input type="checkbox"/> sdílený disk/cloud
<b>Vyhotovil:</b>	Gefos a.s., Slaměnickova 316/27, 614 00 Brno		
<b>Předal:</b>	Ing. Marek Galata		
<b>Kontrola provedena dle:</b>			
Předpisů a dokumentů SŽDC popisujících zeměměřičskou činnost na stavbách státních drah, SŽ M20/MP005 metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka, SŽ M20/MP006 opatření pro zaměřování objektů želez. dopravní cesty, technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, vyhl. č. 31/1995 Sb.			
<b>Identifikace souborů (název), popis (rozsah) dat:</b>		<b>Datum:</b>	<b>Velikost:</b>
<b>Kontrolované soubory:</b>			
DSPA_Přerov_rekonstrukce TV.dgn		27.08.2021	24018
DSPA_Přerov_rekonstrukce TV.txt		27.08.2021	129024
<b>Soubor obsahující kontrolované soubory:</b>			
Stavba 02 - Přerov.zip			12009966

<b>Kontrola č.</b>	<b>1</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Vyhovuje - bez připomínek <input type="checkbox"/> Vyhovuje - s připomínkami <input type="checkbox"/> Nevyhovuje	

<b>Poznámky, připomínky, příp.závady:</b>

<b>Přílohy:</b>

<b>Předávaná data splňují náležitosti geodetické dokumentace pro převzetí do dokumentace SŽ</b>		
<b>Kontroloval:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Razítko:</b>
Ing. Petr Láhner		 <b>Správa železnic</b> státní organizace Správa železniční geodézie Regionální pracoviště Olomouc Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 [01]
<b>Dne:</b>	02.09.2021	