

[illegible]

29.11.2023

Lišta**1**

| Označení na liště LSA | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 0 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Označení svorek na výkrese | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/2 | 4/1 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 6/1 | 6/2 | 7/1 | 7/2 | 8/1 | 8/2 | 9/1 | 9/2 | 0/1 | 0/2 |
| Kabelová žíla - výpich DK | 5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 6d | 5a | 5b | 5c | 5d | 6a | 6b | 6c | 6d | | | | |
| Výkres č. | 9301 | 9301 | | | | | | | 9301 | 9301 | | | | | | | | | | |

Lišta**2**

| Označení na liště LSA | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Označení svorek na výkrese | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/2 | 4/1 | 4/2 | 5/1 | 5/2 | 6/1 | 6/2 |
| Kabelová žíla - k.č.634 | 1a | 1b | 1c | 1d | 2a | 2b | 2c | 2d | 3a | 3b | 3c | 3d |
| Výkres č. | | | | | | | | | | | | |

Oprava PZS P7491 v km 18,628 na trati Studénka-Veřovice

PS 01 PZS v km 18,628 (P7491)

SSP - obsazení svorkovnic KRONE

2732