

- 7025

Reset PN, opakovače poč. úseků a směr. výstupů
- 8211

Vazby na SZZ (PZS E2)
- 8300

Schéma zapojení VSZ E3 – Z R U Š E N O
- 8301

Schéma ovládání E3
- 8302





Zapojení indikací přejezdu E3 – Z R U Š E N O
- 8311^{*)}

Kolejová relé a vyhodnocení anulace
- 8313^{*)}

Ovládání PZS a spouštěcí relé pozit. signalizace
- 8323^{*)}

Kontrola přejezdu "E3" km 18,628

*) z části 8310

Zakázkové číslo: 23-056-40-211		Jméno Krupa	Podpis 	<div>signal PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>	
Datum: 11.2023	Navrhl	Krupa			
Stupeň dokumentace: RDS	Kreslil	Krupa			
	Kontroloval	Krupa			
Oprava PZS P7491 v km 18,628 na trati Studénka-Veřovice					U1
PS 01 PZS v km 18,628 (P7491)					
Vazby sousedních zařízení					