

			ČÍSLO SOUPRAVY :
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNATEL : Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA :	34 INŽENÝRING A EKONOMIKA	VEDOUCÍ PROF.SKUP. Ing. Kamil Chmela	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Mráz	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO	NAVRHL,VYPRACOVAL	KONTROLOVAL Ing. Martin Mráz <i>Deč</i>	
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava		STUPĚŇ : Záměr projektu	
Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo)			ZAK. ČÍSLO 18024-01-06198	ARCH.ČÍSLO
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM : 06/2020	
Současný stav a výsledky průzkumů			ČÁST DOKUM.	PŘÍLOHA E

Protokol podrobné (mimořádné) prohlídky

IC budovy: IC6000384308

Označení budovy (dle SAP RE):

NEMOTICE - výpravní
budova, BJ

Datum kontroly: 18.11.2019

Vyplnění provedte označením "X" v příslušném řádku a sloupci

Hodnocená konstrukce nebo zařízení			Popis	0	1	2	3	4	Poznámka
Posouzení budovy z hlediska technického stavu	1a	Základy a svíslé konstrukce*	Svíslé konstrukce budov - kvalita	kvalita svíslé konstrukce, základy, zdivo příčky		x			
			Svíslé nosné konstrukce přístřešků - kvalita	kvalita konstrukce zastřešení, základy, stěny					
	2a	Vodorovné konstrukce	Vodorovné konstrukce - kvalita	kvalita vodorovných konstrukcí mimo schodiště			x		
	3a	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Střešní konstrukce (ploché i sedlové)	kvalita střešní konstrukce		x			
	3b	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Střešní krytina	kvalita střešní krytiny		x			
	3c	Střechy, komíny a ventilační průduchy	Komínová a ventilační tělesa	kvalita komínových a ventilačních těles			x		
	3d	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Doplňkové prvky na střeše	kvalita doplňkových prvků, oplechování, lemování, okapy, svody			x		
	4a	Schodiště a rampy	Schodiště a rampy	kvalita konstrukčních prvků		x			
	5a	Povrchové úpravy*	Povrchy - venkovní povrchové úpravy	posouzení technického stavu povrchových úprav omítek a fasád, neporušenost protikorozi ochrany zastřešení				x	
	5b	Povrchové úpravy*	Povrchy - vnitřní povrchové úpravy	posouzení technického stavu povrchových úprav			x		
	5c	Povrchové úpravy	Podlahy	posouzení technického stavu povrchových úprav			x		
	5d	Povrchové úpravy	Venkovní plochy	plochy zajišťují bezprostřední vstup do budovy (vč. schodišť a ramp)			x		
	6a	Výplně otvorů*	Výplně otvorů - okna, dveře, vrata, prosklené stěny	posouzení technického stavu a neporušenosti výplní otvorů (včetně kvality uchycení, těsnění, atp.)			x		
	7a	Technické zařízení budovy	Kanalizace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, zařízení na zachycování a čištění odpadních vod		x			
	7b	Technické zařízení budovy	Vodoinstalace - rozvody vody	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, vč. přípojek a zařízení na jímání a odběr podzemní vody			x		
	7c	Technické zařízení budovy	Plynová instalace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, vč. přípojek		x			
	7d	Technické zařízení budovy	Zařizovací předměty	posouzení z hlediska technického stavu			x		
	7e	Technické zařízení budovy*	Elektroinstalace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu		x			
	7f	Technické zařízení budovy	Ústřední vytápění - (systém vytápění části nebo celých budov)	posouzení z hlediska technického stavu, vč. zdroje tepla		x			
	7g	Technické zařízení budovy	Hromosvod	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu	x				
	7h	Technické zařízení budovy	Větrání a klimatizace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu		x			

* Hodnocené konstrukce a zařízení přístřešků

Poznámka: Přístřešek budovy se hodnotí jako střeška.

Významné závady v dopravní kanceláři / důvod, okolností a bližší popis mimořádné prohlídky:

Další informace:

ANO/NE

Hrozí omezení prodeje jízdních dokladů cestujícím?

NE

Hrozí omezení čekacích prostorů pro cestující?

NE

Významné závady v dopravní kanceláři?

NE

Popis:

Zpracoval: Michalík Pavel

Podpis:

.....

Protokol podrobné (mimořádné) prohlídky

IC budovy: IC5000237280

Označení budovy (dle SAP RE):BOHUSLAVICE U KYJOVA - čekárna (b

Datum kontroly: 14.11.2019

Vyplnění provedte označením "X" v příslušném řádku a sloupci

Hodnocená konstrukce nebo zařízení			Popis	0	1	2	3	4	Poznámka
Posouzení budovy z hlediska technického stavu	1a	Základy a svislé konstrukce*	Svislé konstrukce budov - kvalita	kvalita svislé konstrukce, základy, zdivo příčky			x		
			Svislé nosné konstrukce přístřešků - kvalita	kvalita konstrukce zastřešení, základy, stěny					
	2a	Vodorovné konstrukce	Vodorovné konstrukce - kvalita	kvalita vodorovných konstrukcí mimo schodiště			x		
	3a	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Střešní konstrukce (ploché i sedlové)	kvalita střešní konstrukce			x		
	3b	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Střešní krytina	kvalita střešní krytiny			x		
	3c	Střechy, komíny a ventilační průduchy	Komínová a ventilační tělesa	kvalita komínových a ventilačních těles					
	3d	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Doplňkové prvky na střeše	kvalita doplňkových prvků, oplechování, lemování, okapy, svody			x		
	4a	Schodiště a rampy	Schodiště a rampy	kvalita konstrukčních prvků			x		
	5a	Povrchové úpravy*	Povrchy - venkovní povrchové úpravy	posouzení technického stavu povrchových úprav omítek a fasád, neporušenost protikorozi ochrany zastřešení			x		
	5b	Povrchové úpravy*	Povrchy - vnitřní povrchové úpravy	posouzení technického stavu povrchových úprav			x		
	5c	Povrchové úpravy	Podlahy	posouzení technického stavu povrchových úprav					
	5d	Povrchové úpravy	Venkovní plochy	plochy zajišťují bezprostřední vstup do budovy (vč. schodišť a ramp)			x		
	6a	Výplně otvorů*	Výplně otvorů - okna, dveře, vrata, prosklené stěny	posouzení technického stavu a neporušenosti výplní otvorů (včetně kvality uchycení, těsnění, atp.)				x	
	7a	Technické zařízení budovy	Kanalizace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, zařízení na zachycování a čištění odpadních vod					
	7b	Technické zařízení budovy	Vodoinstalace - rozvody vody	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, vč. přípojek a zařízení na jímání a odběr podzemní vody					
	7c	Technické zařízení budovy	Plynová instalace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, vč. přípojek					
	7d	Technické zařízení budovy	Zařizovací předměty	posouzení z hlediska technického stavu					
	7e	Technické zařízení budovy*	Elektroinstalace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu		x			
	7f	Technické zařízení budovy	Ústřední vytápění - (systém vytápění části nebo celých budov)	posouzení z hlediska technického stavu, vč. zdroje tepla					
	7g	Technické zařízení budovy	Hromosvod	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu					
	7h	Technické zařízení budovy	Větrání a klimatizace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu					

* Hodnocené konstrukce a zařízení přístřešků

Poznámka: Přístřešek budovy se hodnotí jako střeška.

Významné závady v dopravní kanceláři / důvod, okolnosti a bližší popis mimořádné prohlídky:

Další informace:	ANO/NE
Hrozí omezení prodeje jízdních dokladů cestujícím?	NE
Hrozí omezení čekacích prostorů pro cestující?	NE
Významné závady v dopravní kanceláři?	NE
Popis:	

Zpracoval:Michalík Pavel

Podpis:



Protokol podrobné (mimořádné) prohlídky

IC budovy: IC5000237158

Označení budovy (dle SAP RE):

BOHUSLAVICE U KYJOVA
- budova zastávky, BJ

Datum kont

20.1.2020

Vyplnění provedte označením "X" v příslušném řádku a sloupci

Hodnocená konstrukce nebo zařízení			Popis	0	1	2	3	4	Poznámka
Posouzení budovy z hlediska technického stavu	1a	Základy a svislé konstrukce*	Svislé konstrukce budov - kvalita	kvalita svislé konstrukce, základy, zdivo příčky			X		
			Svislé nosné konstrukce přístřešků - kvalita	kvalita konstrukce zastřešení, základy, stěny					
	2a	Vodorovné konstrukce	Vodorovné konstrukce - kvalita	kvalita vodorovných konstrukcí mimo schodiště			X		
	3a	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Střešní konstrukce (ploché i sedlové)	kvalita střešní konstrukce		X			
	3b	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Střešní krytina	kvalita střešní krytiny		X			
	3c	Střechy, komíny a ventilační průduchy	Komínová a ventilační tělesa	kvalita komínových a ventilačních těles			X		
	3d	Střechy, komíny a ventilační průduchy*	Doplňkové prvky na střeše	kvalita doplňkových prvků, oplechování, lemování, okapy, svody		X			
	4a	Schodiště a rampy	Schodiště a rampy	kvalita konstrukčních prvků			X		
	5a	Povrchové úpravy*	Povrchy - venkovní povrchové úpravy	posouzení technického stavu povrchových úprav omítek a fasád, neporušenost protikorozi ochrany zastřešení			X		
	5b	Povrchové úpravy*	Povrchy - vnitřní povrchové úpravy	posouzení technického stavu povrchových úprav			X		
	5c	Povrchové úpravy	Podlahy	posouzení technického stavu povrchových úprav			X		
	5d	Povrchové úpravy	Venkovní plochy	plochy zajišťují bezprostřední vstup do budovy (vč. schodišť a ramp)		X			
	6a	Výplně otvorů*	Výplně otvorů - okna, dveře, vrata, prosklené stěny	posouzení technického stavu a neporušenosti výplní otvorů (včetně kvality uchycení, těsnění, atp.)			X		
	7a	Technické zařízení budovy	Kanalizace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, zařízení na zachycování a čištění odpadních vod			X		
	7b	Technické zařízení budovy	Vodoinstalace - rozvody vody	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, vč. přípojky a zařízení na jímání a odběr podzemní vody			X		
	7c	Technické zařízení budovy	Plynová instalace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu, vč. přípojky		X			
	7d	Technické zařízení budovy	Zařizovací předměty	posouzení z hlediska technického stavu				X	
	7e	Technické zařízení budovy*	Elektroinstalace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu		X			
	7f	Technické zařízení budovy	Ústřední vytápění - (systém vytápění části nebo celých budov)	posouzení z hlediska technického stavu, vč. zdroje tepla			X		
	7g	Technické zařízení budovy	Hromosvod	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu	X				
	7h	Technické zařízení budovy	Větrání a klimatizace	posouzení z hlediska technického stavu rozvodů v objektu	X				

* Hodnocené konstrukce a zařízení přístřešků

Poznámka: Přístřešek budovy se hodnotí jako střecha.

Významné závady v dopravní kanceláři / důvod, okolnosti a bližší popis mimořádné prohlídky:

Další informace:	ANO/NE
Hrozí omezení prodeje jízdních dokladů cestujícím?	NE
Hrozí omezení čekacích prostorů pro cestující?	NE
Významné závady v dopravní kanceláři?	NE
Popis:	

Zpracoval:

Podpis:

.....