



MÍSTNOST SDĚL. 21.A



MÍSTNOST RACK 9.B



otevření dveří RACK1 a RACK4 bude
střeženo dveřním kontaktem, zapojeným do PZTS

- zařízení dodaně v rámci tohoto PS
- zařízení řešená v rámci jiných částí této stavby
- stávající zařízení, popis

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Název stavby/akce:	Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy			Označení (S-kód): S-3822/2021
Název části:	D.1. TECHNOLOGICKÁ ČÁST			Označení zhotovitele: 21005
Název objektu:	D.1.2.7. PS 01 Žst. Kopřivnice, kamerový systém			Označení části: D.1.2.7
Název přílohy:	Blokové schéma kamerového systému (VSS)			Označení objektu/komplexu: PS 01
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 2.002
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Moravskoslezský	Kopřivnice (599565)	2171F1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DSP+PDPS	4/2022	A4	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S - 3 8 2 2 0 2 1	D U S P	16	17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	

[Prostor pro další informace]