

# TEPLICE

## výpravní budova železničního nádraží čp. 599+638+867

### stavebněhistorický průzkum I. textová část

zpracovatel:

Ing. arch. Jan Pešta

Hofmeisterova 41, Rožmitál pod Třemšínem

[www.shp-pesta.cz](http://www.shp-pesta.cz)

Ing. arch. Jan Pešta (architektonická a stavební část, historie objektu)

Ing. arch. Alena Rákosníková (architektonická a stavební část)

Vojtěch Černý, DiS (architektonická a stavební část)

březen 2018

# OBSAH

<b>1</b>	<b>ANOTACE.....</b>	<b>9</b>
<b>2</b>	<b>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....</b>	<b>10</b>
2.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU .....	10
2.1.1	obecná identifikace .....	10
2.1.2	památkové identifikátory.....	10
2.2	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SHP .....	12
<b>3</b>	<b>ÚVOD .....</b>	<b>13</b>
3.1	ÚVODNÍ INFORMACE .....	13
3.2	ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ .....	13
3.3	POZNÁMKY KE STRUKTUŘE SHP .....	14
<b>4</b>	<b>HISTORIE OBJEKTU .....</b>	<b>15</b>
4.1	ÚVODNÍ POZNÁMKA A STRUČNÁ HISTORIE ÚSTECKO-TEPLICKÉ DRÁHY .....	15
4.2	HISTORIE OBJEKTU .....	17
<b>5</b>	<b>PŘEHLED PRAMENŮ, LITERATURY A IKONOGRAFIE .....</b>	<b>24</b>
5.1	PRAMENY .....	24
5.1.1	Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv .....	24
5.1.2	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa osobních nádraží Ústí nad Labem, Oddělení stavební (SŽDC SON UNL) .....	24
5.2	LITERATURA.....	24
5.3	WEBOVÉ ZDROJE .....	24
5.4	PLÁNY .....	25
5.4.1	a) celkové a katastrální.....	25
5.4.2	b) plány objektu .....	26
5.5	IKONOGRAFIE.....	28
5.5.1	a) veduty (kresby, malba, grafika) .....	28
5.5.2	b) starší fotodokumentace a pohlednice.....	28
5.5.3	c) letecké snímky.....	30
<b>6</b>	<b>ARCHITEKTONICKÝ POPIS .....</b>	<b>31</b>
6.1	SITUACE.....	31
6.2	DISPOZICE .....	31
6.2.1	orientační přehled dispozice .....	31
6.3	INTERIÉRY .....	32
6.3.1	suterén (1.P.P.).....	32
6.3.1.1	schodiště č. 1S01 .....	32
6.3.1.2	chodba č. 1S02.....	32
6.3.1.3	sklep č. 1S03 .....	32
6.3.1.4	sklep č. 1S04 .....	33
6.3.1.5	schodiště č. 1S05 .....	33
6.3.1.6	sklep č. 1S06 .....	33
6.3.1.7	sklep č. 1S07 .....	33
6.3.1.8	sklep č. 1S07A.....	34
6.3.1.9	sklep č. 1S08 .....	34
6.3.1.10	sklep č. 1S09 .....	34
6.3.1.11	sklep č. 1S11 .....	35
6.3.1.12	chodba č. 1S12.....	35
6.3.1.13	sklep č. 1S13 .....	35
6.3.1.14	sklep (lednice) č. 1S14 .....	36
6.3.1.15	sklepní místnost č. 1S15 (původně kuchyně).....	36
6.3.1.16	sklep č. 1S16 .....	37

6.3.1.17	sklep č. 1S17 .....	37
6.3.1.18	sklep č. 1S18 .....	37
6.3.1.19	sklep č. 1S19 .....	37
6.3.1.20	sklep č. 1S21 .....	38
6.3.1.21	chodba č. 1S22 .....	38
6.3.1.22	sklep č. 1S23 .....	39
6.3.1.23	sklep č. 1S24 .....	39
6.3.1.24	sklep č. 1S25 .....	39
6.3.1.25	sklep č. 1S26 .....	40
6.3.1.26	chodba č. 1S27 .....	40
6.3.1.27	sklep č. 1S28 .....	41
6.3.1.28	sklep č. 1S31 .....	41
6.3.1.29	sklep č. 1S32 .....	41
6.3.1.30	schodiště č. 1S33 .....	41
6.3.1.31	sklep č. 1S34 .....	42
6.3.1.32	sklep č. 1S35 .....	42
6.3.1.33	sklep č. 1S36 .....	43
6.3.1.34	sklep č. 1S37 .....	43
6.3.1.35	sklep č. 1S38 .....	43
6.3.1.36	sklep č. 1S39 .....	44
6.3.1.37	sklep č. 1S41 .....	44
6.3.1.38	sklep č. 1S42 .....	44
6.3.1.39	sklep č. 1S43 .....	45
6.3.1.40	sklep č. 1S44 .....	45
6.3.1.41	sklep č. 1S45 .....	45
6.3.1.42	sklep č. 1S46 .....	46
6.3.1.43	schodiště č. 1S47 .....	46
6.3.1.44	sklep č. 1S48+1S18 .....	46
6.3.1.45	sklep č. 1S49 .....	46
6.3.1.46	sklep č. 1S51 .....	47
6.3.1.47	podesta č. 1S52 .....	47
6.3.1.48	vnější sklípek č. 1S52A .....	48
6.3.1.49	schody č. 1S52B .....	48
6.3.1.50	sklep č. 1S53 .....	48
6.3.1.51	sklep č. 1S54 .....	49
6.3.1.52	sklep č. 1S55 .....	49
6.3.1.53	sklep č. 1S56 .....	49
6.3.1.54	sklep č. 1S57 .....	50
6.3.1.55	sklep č. 1S58 .....	50
6.3.1.56	sklep č. 1S59 .....	50
6.3.1.57	sklep č. 1S61 .....	51
6.3.2	<b>přízemí (1.N.P.) .....</b>	<b>51</b>
6.3.2.1	hala č. OP01 (hala – jižní část) .....	51
6.3.2.2	místnost č. OP02 .....	52
6.3.2.3	hala č. OP03 .....	53
6.3.2.4	místnost č. OP04 .....	53
6.3.2.5	místnost č. OP05 (schodiště) .....	54
6.3.2.6	místnost č. OP05B (chodba pod prostředním ramenem trojramenného schodiště) .....	55
6.3.2.7	WC č. OP06 .....	55
6.3.2.8	místnost č. OP08 .....	55
6.3.2.9	místnost č. OP09 .....	56
6.3.2.10	nástupiště č. OP10 .....	56
6.3.2.11	místnost č. OP11+OP12 .....	56
6.3.2.12	místnost č. OP12 .....	57
6.3.2.13	místnost č. OP13 .....	57
6.3.2.14	místnost č. OP14 .....	57
6.3.2.15	místnost č. OP15+OP16 .....	58
6.3.2.16	místnost č. OP16 .....	58
6.3.2.17	místnost č. OP17 .....	58
6.3.2.18	místnost č. OP18 .....	58
6.3.2.19	místnost č. OP19 .....	59
6.3.2.20	předsíň OP021 .....	59
6.3.2.21	WC č. OP22 .....	60

6.3.2.22	WC č. OP23+OP24.....	60
6.3.2.23	WC č. OP24.....	60
6.3.2.24	WC č. OP25.....	60
6.3.2.25	místnost č. OP26 .....	61
6.3.2.26	vstupní místnost č. OP27.....	61
6.3.2.27	bývalá příjezdová hala č. OP28.....	62
6.3.2.28	místnost č. OP28A.....	62
6.3.2.29	WC č. OP29.....	62
6.3.2.30	místnost č. OP31 .....	63
6.3.2.31	místnost č. OP32 .....	63
6.3.2.32	místnost č. OP33 .....	64
6.3.2.33	místnost č. OP34 .....	64
6.3.2.34	místnost č. OP35 .....	65
6.3.2.35	místnost č. OP36 .....	65
6.3.2.36	místnost č. OP37 .....	65
6.3.2.37	místnost č. OP38 .....	66
6.3.2.38	místnost č. OP39 .....	66
6.3.2.39	místnost č. OP41 .....	67
6.3.2.40	schodiště č. OP42 .....	67
6.3.2.41	místnost č. OP43 .....	68
6.3.2.42	WC č. OP44.....	68
6.3.2.43	místnost č. OP45 .....	69
6.3.2.44	WC č. OP46.....	69
6.3.2.45	místnost č. OP47 .....	69
6.3.2.46	místnost č. OP49 .....	70
6.3.2.47	místnost č. OP51 .....	70
6.3.2.48	místnost č. OP52 .....	71
6.3.2.49	místnost č. OP53 .....	71
6.3.2.50	místnost č. OP54 (chodba) .....	71
6.3.2.51	místnost č. OP55 .....	71
6.3.2.52	chodba č. OP56 .....	72
6.3.2.53	chodba č. OP57 .....	72
6.3.2.54	místnost č. OP58 .....	73
6.3.2.55	WC č. OP59.....	73
6.3.2.56	místnost č. OP61 .....	74
6.3.2.57	místnost č. OP62 .....	74
6.3.2.58	místnost č. OP63 .....	74
6.3.2.59	místnost č. OP64 .....	75
6.3.2.60	místnost č. OP65 .....	75
6.3.2.61	místnost č. OP66 .....	76
6.3.2.62	místnost č. OP66 .....	76
6.3.2.63	chodba č. OP68 .....	76
6.3.2.64	místnost č. OP69 .....	77
6.3.2.65	chodba č. OP71 .....	77
6.3.2.66	místnost č. OP73 .....	78
6.3.2.67	místnost č. OP75 .....	78
6.3.2.68	místnost č. OP76 .....	79
6.3.2.69	místnost č. OP77 .....	79
6.3.2.70	místnost č. OP78 (chodba) .....	79
6.3.2.71	hala č. OP79 .....	80
6.3.2.72	schodiště do podchodu č. OP79A.....	81
6.3.2.73	hala č. OP81 (hala – severní část).....	81
6.3.2.74	hala č. OP82 (chodba – střední část) .....	82
6.3.2.75	chodba č. OP82A (chodba – západní část) .....	83
6.3.2.76	chodba č. OP82B (chodba – východní část) .....	85
6.3.2.77	místnost č. OP83 výtah č. OP83A.....	86
6.3.2.78	místnost č. OP84 .....	86
6.3.2.79	místnost č. OP85 .....	87
6.3.2.80	WC č. OP86+OP88+OP89+OP91+OP92 .....	87
6.3.2.81	WC č. OP94.....	88
6.3.2.82	místnost (bývalá čekárna, později restaurace) č. OP96.....	88
6.3.2.83	místnost (bývalá čekárna, později restaurace) č. OP96A .....	89
6.3.2.84	chodba č. OP97 a WC č. OP98+OP99 .....	89

6.3.2.85	restaurace č. OP101 .....	90
6.3.2.86	hala č. OP102 .....	91
6.3.2.87	místnost č. OP103 .....	91
6.3.2.88	místnost č. OP104 .....	92
6.3.2.89	místnost č. OP105 .....	92
6.3.2.90	místnost č. OP106 .....	92
6.3.2.91	místnost č. OP107 .....	92
6.3.2.92	místnost č. OP108+OP109 .....	93
6.3.2.93	místnost č. OP111 .....	93
6.3.2.94	chodba č. OP112 .....	93
6.3.2.95	WC č. OP113+OP114+OP115+OP116 .....	94
6.3.2.96	schodiště č. OP117 .....	94
6.3.2.97	chodba – podesta č. OP118 .....	95
6.3.2.98	místnost č. 121 .....	95
6.3.2.99	místnost č. 122 .....	96
6.3.2.100	místnost č. 123 .....	96
6.3.2.101	místnost č. 124 .....	96
6.3.2.102	místnost č. 125 .....	97
6.3.2.103	chodba č. 127 + WC č. 126 .....	97
6.3.2.104	místnost č. 128 .....	97
6.3.2.105	místnost č. 129 .....	98
6.3.2.106	chodba č. OP131 .....	98
6.3.2.107	portikus č. OP147 .....	99
6.3.3	1. patro (1.N.P.) .....	100
6.3.3.1	místnost č. 1P01 (schodiště) .....	100
6.3.3.2	místnost č. 1P26 (schodiště) .....	101
6.3.3.3	místnost č. 1P54 .....	101
6.3.3.4	místnost č. 1P55 .....	102
6.3.3.5	místnost č. 1P56 .....	102
6.3.3.6	místnost č. 1P57 .....	103
6.3.3.7	místnost č. 1P58 .....	103
6.3.3.8	místnost č. 1P59 .....	103
6.3.3.9	místnost č. 1P61 .....	104
6.3.3.10	místnost č. 1P62 .....	104
6.3.3.11	chodba č. 1P63 .....	105
6.3.3.12	chodba č. 1P65 .....	105
6.3.3.13	místnost č. 1P66 .....	106
6.3.3.14	místnost č. 1P67 .....	106
6.3.3.15	místnost č. 1P68 .....	107
6.3.3.16	místnost č. 1P69 .....	107
6.3.3.17	místnost č. 1P71 .....	107
6.3.3.18	místnost č. 1P72 .....	108
6.3.3.19	místnost č. 1P73 .....	108
6.3.3.20	hala č. 1P74 .....	109
6.3.3.21	schodiště č. 1P105 .....	109
6.3.3.22	místnost č. 1P106 .....	110
6.3.3.23	místnost č. 1P107 .....	110
6.3.3.24	místnost č. 1P108 .....	111
6.3.3.25	místnost č. 1P109 .....	111
6.3.3.26	místnost č. 1P111 .....	111
6.3.3.27	chodba č. 1P112 .....	112
6.3.3.28	WC č. 1P113 .....	112
6.3.3.29	místnost č. 1P114 .....	113
6.3.3.30	WC č. 1P115 .....	113
6.3.3.31	předsíň č. 1P116 .....	113
6.3.3.32	místnost č. 1P117 .....	114
6.3.3.33	místnost č. 1P118 .....	114
6.3.3.34	místnost č. 1P121 .....	115
6.3.3.35	místnost č. 1P119 .....	115
6.3.3.36	schodiště č. 1P122 .....	115
6.3.3.37	místnost č. 1P123 .....	116
6.3.3.38	místnost č. 1P124 .....	116
6.3.3.39	místnost č. 1P125 .....	117

6.3.3.40	místnost č. 1P126 .....	117
6.3.3.41	místnost č. 1P127 .....	118
6.3.3.42	místnost č. 1P128 .....	118
6.3.3.43	místnost č. 1P129 .....	119
6.3.3.44	místnost č. 1P131 .....	119
6.3.3.45	místnost č. 1P132 .....	119
6.3.3.46	chodba č. 1P133 .....	120
6.3.3.47	chodba č. 1P134 .....	120
6.3.3.48	místnost č. 1P135 .....	121
6.3.3.49	místnost č. 1P136 .....	121
6.3.3.50	WC č. 1P137.....	122
6.3.4	2. patro (3.N.P.).....	122
6.3.4.1	místnost č. 2P01 (schodiště).....	122
6.3.4.2	místnost č. 2P02 (chodba) .....	123
6.3.4.3	místnost č. 2P02A (chodba – západní část) .....	123
6.3.4.4	místnost č. 2P02B (chodba – střední část).....	124
6.3.4.5	místnost č. 2P02C (chodba – východní část) .....	124
6.3.4.6	místnost č. 2P03 .....	125
6.3.4.7	místnost č. 2P04 .....	126
6.3.4.8	místnost č. 2P05 (toalety).....	126
6.3.4.9	místnost č. 2P06 (byt č. 12) .....	127
6.3.4.10	místnost č. 2P07 (byt č. 12) .....	127
6.3.4.11	místnost č. 2P08 (předsíň – byt č. 12) .....	128
6.3.4.12	místnost č. 2P09 (byt č. 11) .....	128
6.3.4.13	místnost č. 2P11 (byt č. 11) .....	129
6.3.4.14	místnost č. 2P12 (byt č. 11) .....	129
6.3.4.15	místnost č. 2P13 (předsíň – byt č. 11) .....	130
6.3.4.16	místnost č. 2P14 (koupelna s wc – byt č. 11) .....	130
6.3.4.17	místnost č. 2P15 (koupelna s wc – byt č. 10) .....	131
6.3.4.18	místnost č. 2P16 (předsíň – byt č. 10) .....	131
6.3.4.19	místnost č. 2P17 (byt č. 10) .....	131
6.3.4.20	místnost č. 2P18 (byt č. 10) .....	132
6.3.4.21	místnost č. 2P19 (byt č. 10) .....	132
6.3.4.22	místnost č. 2P21 (byt č. 9) .....	133
6.3.4.23	místnost č. 2P22 (byt č. 9) .....	133
6.3.4.24	místnost č. 2P23 (předsíň – byt č. 9) .....	134
6.3.4.25	místnost č. 2P24 (koupelna s wc – byt č. 9).....	134
6.3.4.26	místnost č. 2P25 (koupelna s wc – byt č. 8).....	135
6.3.4.27	místnost č. 2P26 (byt č. 9) .....	135
6.3.4.28	místnost č. 2P27 (byt č. 8) .....	135
6.3.4.29	místnost č. 2P27A (předsíň – byt č. 8) .....	136
6.3.4.30	místnost č. 2P28 (byt č. 8) .....	136
6.3.4.31	místnost č. 2P29 (byt č. 9) .....	137
6.3.4.32	místnost č. 2P31 (byt č. 6) .....	137
6.3.4.33	místnost č. 2P32 (byt č. 6) .....	138
6.3.4.34	místnost č. 2P33 (byt č. 6) .....	138
6.3.4.35	místnost č. 2P34 (předsíň – byt č. 6) .....	139
6.3.4.36	místnost č. 2P35 (koupelna s wc – byt č. 6).....	139
6.3.4.37	místnost č. 2P36 (koupelna s wc – byt č. 5).....	139
6.3.4.38	místnost č. 2P37 (předsíň – byt č. 5) .....	140
6.3.4.39	místnost č. 2P38 (byt č. 5) .....	140
6.3.4.40	místnost č. 2P39 (byt č. 5) .....	141
6.3.4.41	místnost č. 2P41 (byt č. 5) .....	141
6.3.4.42	místnost č. 2P42 (byt č. 4) .....	142
6.3.4.43	místnost č. 2P43 (byt č. 4) .....	142
6.3.4.44	místnost č. 2P44 (předsíň – byt č. 4) .....	142
6.3.4.45	místnost č. 2P45 (koupelna s wc – byt č. 4).....	143
6.3.4.46	místnost č. 2P46 (byt č. 4) .....	143
6.3.4.47	místnost č. 2P47 (byt č. 3) .....	144
6.3.4.48	místnost č. 2P48 (předsíň – byt č. 3) .....	144
6.3.4.49	místnost č. 2P49 (koupelna s wc – byt č. 3).....	144
6.3.4.50	místnost č. 2P51 (pokoj – byt č. 3).....	145
6.3.4.51	místnost č. 2P52 (byt č. 3) .....	145

6.3.4.52	místnost č. 2P53 (byt č. 2) .....	146
6.3.4.53	místnost č. 2P54 (byt č. 2) .....	146
6.3.4.54	místnost č. 2P67 (chodba) .....	147
6.3.4.55	místnost č. 2P68 (půda) .....	147
6.3.4.56	místnost č. 2P69 (půda) .....	147
6.3.4.57	místnost č. 2P71 (půda) .....	148
6.3.4.58	místnost č. 2P72 (půda) .....	148
6.3.4.59	místnost č. 2P73 (půda) .....	149
6.3.4.60	místnost č. 2P74 (chodba) .....	149
6.3.4.61	místnost č. 2P75 (půda) .....	149
6.3.4.62	místnost č. 2P76 (půda) .....	150
6.3.4.63	místnost č. 2P77 (chodba) .....	150
6.3.4.64	místnost č. 2P78 (předsíň) .....	150
6.3.4.65	místnost č. 2P79 (záchodová kóje) .....	151
6.3.4.66	místnost č. 2P81 (záchodová kóje) .....	151
6.3.4.67	místnost č. 2P82 (záchodová kóje) .....	151
6.3.4.68	místnost č. 2P83 (záchodová kóje) .....	152
6.3.4.69	místnost č. 2P84 (půda) .....	152
6.3.4.70	místnost č. 2P85 (půda) .....	152
6.3.4.71	místnost č. 2P86 (půda) .....	153
6.3.4.72	místnost č. 2P86A (půda) .....	153
6.3.4.73	místnost č. 2P86B (půda) .....	153
6.3.4.74	místnost č. 2P86C (půda) .....	153
6.3.4.75	místnost č. 2P87 (půda) .....	154
6.3.4.76	místnost č. 2P88 (půda) .....	154
6.3.4.77	místnost č. 2P89 (půda) .....	155
6.3.4.78	místnost č. 2P91 (půda) .....	155
6.3.4.79	schodiště č. 2P92 .....	156
6.3.4.80	chodba č. 2P93 .....	156
6.3.4.81	půda č. 2P94 .....	157
6.3.4.82	půda č. 2P95 .....	157
6.3.4.83	půda č. 2P96 .....	158
6.3.4.84	půda č. 2P97 .....	158
6.3.4.85	půda č. 2P98 .....	158
6.3.4.86	půda č. 2P99 .....	159
6.3.5	3. patro (4.N.P.) .....	159
6.3.5.1	místnost č. 3P01 (schodiště) .....	159
6.3.5.2	místnost č. 3P02 (půda) .....	160
6.4	KROVY .....	161
6.4.1	Krov nad západní částí hlavního křídla .....	161
6.4.2	Krov nad střední částí hlavního křídla .....	161
6.4.3	Krov nad západní částí domu čp. 837 .....	162
6.4.4	Krov nad východní částí domu čp. 837 .....	162
<b>7</b>	<b>STAVEBNÍ VÝVOJ OBJEKTU .....</b>	<b>163</b>
7.1	SITUACE PŘED VZNIKEM DNEŠNÍHO OBJEKTU .....	163
7.2	NOVOSTAVBA VÝPRAVNÍ BUDOVY (1858) .....	163
7.3	DOSTAVBY POSTRANNÍCH KŘÍDEL (1871) .....	166
7.4	STAVBA DOMU ČP. 638 (1876) A NÁSTAVBA 1. PATRA BOČNÍCH KŘÍDEL .....	167
7.5	STAVBA DOMU ČP. 837 (1884) .....	168
7.6	ZVÝŠENÍ HLAVNÍ BUDOVY O II. PATRO (1896) .....	169
7.7	DOSTAVBY NA POČÁTKU 20. STOLETÍ – ZÁPADNÍ PŘÍJEZDOVÁ HALA, BUDOVA POŠTY (1907-08) A ZÁCHODY (1909) .....	170
7.8	STAVEBNÍ ÚPRAVY V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ – DROBNÉ ÚPRAVY, NEREALIZOVANÉ ROZŠÍŘENÍ (1916), KANALIZACE (1916) A VÝCHODNÍ PŘÍJEZDOVÁ HALA .....	171
7.9	ÚPRAVY PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE A NOVODOBÉ .....	173
7.10	SOUHRNNÝ KRESEBNÝ PŘEHLED STAVEBNÍHO VÝVOJE .....	174
<b>8</b>	<b>ZÁVĚR .....</b>	<b>175</b>
<b>9</b>	<b>PŘÍLOHY .....</b>	<b>176</b>

9.1	HISTORICKÁ IKONOGRAFIE .....	176
9.1.1	starší mapová dokumentace .....	176
9.1.2	starší plánová dokumentace .....	177
9.1.3	veduty .....	180
9.1.4	starší fotografie a pohlednice .....	180
9.1.5	letecké snímky .....	183
9.2	FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU .....	184
9.2.1	exteriéry .....	184
9.2.1.1	celkové pohledy .....	184
9.2.1.2	jižní průčelí – celkové pohledy .....	184
9.2.1.3	jižní průčelí – sekce 1 .....	184
9.2.1.4	jižní průčelí – sekce 2 .....	185
9.2.1.5	jižní průčelí – sekce 3 .....	185
9.2.1.6	jižní průčelí – sekce 4 .....	185
9.2.1.7	jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova) .....	185
9.2.1.8	jižní průčelí – sekce 6 .....	187
9.2.1.9	jižní průčelí – sekce 7 .....	188
9.2.1.10	jižní průčelí – sekce 8 .....	188
9.2.1.11	jižní průčelí – sekce 9 .....	188
9.2.1.12	jižní průčelí – sekce 10 .....	188
9.2.1.13	jižní průčelí – dlažba před budovou .....	189
9.2.1.14	východní průčelí – sekce 1 .....	189
9.2.1.15	východní průčelí – sekce 6 .....	189
9.2.1.16	východní průčelí – sekce 7 .....	189
9.2.1.17	východní průčelí – sekce 10 .....	190
9.2.1.18	severní průčelí – celkové pohledy .....	190
9.2.1.19	severní průčelí – sekce 10 .....	191
9.2.1.20	severní průčelí – sekce 9 .....	191
9.2.1.21	severní průčelí – sekce 8 .....	191
9.2.1.22	severní průčelí – sekce 7 .....	191
9.2.1.23	severní průčelí – sekce 6 .....	191
9.2.1.24	severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova) .....	192
9.2.1.25	severní průčelí – sekce 4 .....	193
9.2.1.26	severní průčelí – sekce 3 .....	193
9.2.1.27	severní průčelí – sekce 2 .....	194
9.2.1.28	severní průčelí – sekce 1 .....	194
9.2.1.29	severní průčelí – přístřešek nástupiště .....	194
9.2.1.30	západní průčelí – sekce 1 .....	196
9.2.1.31	západní průčelí – sekce 3 .....	197
9.2.1.32	západní průčelí – sekce 4 .....	197
9.2.1.33	západní průčelí – sekce 5 .....	197
9.2.1.34	západní průčelí – sekce 9 .....	197
9.2.1.35	západní průčelí – sekce 10 .....	197
9.2.2	interiéry .....	197
9.2.2.1	suterén (1.P.P.) .....	197
9.2.2.2	přízemí (1.N.P.) – místnosti a prostory .....	200
9.2.2.3	1. patro (2.N.P.) .....	208
9.2.2.4	2. patro a podkroví (3.N.P.) .....	213
9.2.2.5	podkroví (4.N.P.) .....	217
9.2.2.6	světlíky .....	218
9.3	PLÁNOVÁ DOKUMENTACE .....	218
9.3.1	dokumentace současného stavu .....	218
9.3.2	vyhodnocení stavebního vývoje .....	218
9.3.3	architektonické a památkové hodnocení .....	218



## **1 ANOTACE**

Výpravní budova železničního nádraží Teplice prošla navzdory relativně pozdnímu vzniku a krátké existenci překvapivě složitým stavebním vývojem. Nejstarší budova byla postavena podle plánů Josefa Turby v roce 1858. Byla výrazně menší (střední část dnešní budovy, pouze jednopatrová, s postranními přízemními křídly, postavená ve specifickém „obloukovém“ stylu (*Rundbogenstil*). Nejpozoruhodnější prostorou byl velkolepý sloupový vestibul – odjezdová hala s klenbami a malovanou výzdobou. Novinkou v českém prostředí byl dlouhý přístřešek nad nástupištěm, nesený litinovými sloupy.

Velmi záhy se ukázalo, že budova nedostačuje potřebám dráhy. Roku 1871 byly na obou stranách postaveny přízemní přístavby – západní obsahovala restaurační sál, východní provozní prostory. Asi v roce 1876 došlo k nástavbě patra původně přízemních postranních křídel a na západní straně vznikl dům čp. 638 s byty. Jeho pandánem se stal dům čp. 837 na východní straně nástupiště.

Největší změnou byla nástavba 2. patra centrální části budovy v roce 1896. Na počátku 20. století – v letech 1907-08 – byla k východnímu domu čp. 837 přistavěna budova pošty a v západní části postavena příjezdová hala do proluky mezi dům čp. 638 a hlavní budovu. V téže době na opačné straně vznikly záchody, nahrazené asi roku 1930 východní příjezdovou halou. Novodobé úpravy byly vcelku nevýznamné, až na doplnění výzdoby v 50. letech 20. století spíše degradující.

Navzdory tomu si budova uchovala vysoký stupeň autenticity a řadí se k významným památkám železniční architektury.

## **2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

### **2.1 Identifikační údaje objektu**


#### **2.1.1 obecná identifikace**

název objektu:	<b>Výpravní budova železničního nádraží</b>
místní určení:	<b>Nádražní náměstí 53 + 2 + 3</b>
číslo popisné:	<b>čp. 599+638+867</b>
parcelní číslo:	<b>st.p.č. 4564; 4565 a 4566</b>
katastrální území:	<b>Teplice [766003]</b>
část obce:	<b>Teplice</b>
obec:	<b>Teplice [567442]</b>
okres:	<b>Teplice</b>
obec s rozšířenou působností:	<b>Teplice</b>
SOMV:	<b>Teplice</b>
zeměpisné souřadnice:	<b>WGS84: 50°38'47.00"N, 13°49'46.48"E</b>

---

#### **2.1.2 památkové identifikátory**

rejstříkové číslo ÚSKP:	<b>43972/5-5256</b>
katalogové číslo Památkového katalogu:	<b>1000156316_0003</b>
kód CZ:	<b>48870</b>
Identifikace objektů paGIS:	<b>1033786 (čp. 599)</b> <b>1919324 (čp. 638)</b> <b>741315 (čp. 837)</b>
Přírůstkový bod (PB):	<b>---</b>
plošná ochrana:	<b>MPZ Teplice (1992476)</b>



*situace na současné KM 1:2.000 (©ČUZK)*

## 2.2 Identifikační údaje SHP

hlavní zpracovatel: **Ing. arch. Jan Pešta**  
**Hofmeisterova 41, Rožmitál pod Třemšínem**  
e-mail: info@shp-pesta.cz  
web: www.shp-pesta.cz  
IČO: 664 39 1093  
DIČ: CZ 7305190486

architektonická a stavební část: **Ing. arch. Jan Pešta; Ing. arch. Alena Rákosníková;**  
**Vojtěch Černý, DiS**

historie objektu: **Ing. arch. Jan Pešta**

dendrochronologie: ---

fotodokumentace: **Ing. arch. Jan Pešta; Ing. arch. Alena Rákosníková;**  
**Vojtěch Černý, DiS**

plánová dokumentace: **Ing. arch. Jan Pešta; Ing. arch. Alena Rákosníková;**  
**Vojtěch Černý, DiS**

---

majitel objektu: **Česká republika**

právo hospodařit s majetkem státu: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
**Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1**

---

objednatel: **SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka,**  
**14200 Praha 4**

---

typ průzkumu: **standardní nedestruktivní SHP**

období pořizování dokumentace: **březen 2019**

## 3 ÚVOD

### 3.1 Úvodní informace

Stavebněhistorický průzkum výpravní budovy železničního nádraží čp. 599+638+867 v Teplicích vznikl na objednávku společnosti SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4, v předstihu před plánovanou rekonstrukcí objektu. Požadavek na zpracování SHP vzešel od NPÚ-ÚOP v Ústí nad Labem.

Objekt je chráněn jako nemovitá kulturní památka s číslem rejstříku 43972/5-5256, navíc leží na území městské památkové zóny Teplice (dále MPZ Teplice), prohlášené roku 1992.<sup>1</sup>

Objekt byl od svého vzniku asi v letech 1858-59 do současnosti využíván pro svůj původní účel – tedy jako výpravní budova železničního nádraží. Postupem času přibýly další funkce: restaurace, pošta, ubytování a další potřeby související s provozem, železniční stanice. V posledních desetiletích intenzita provozu a využití klesala, část budovy byla obsazena nájemníky (někdy problematickými), velká část je v současné době uvolněna a ponechána bez využití. Proto se na stavbě začal projevovat nedostatek údržby. Plánovaná celková rekonstrukce by měla přinést obnovu objektu, narušeného zanedbanou údržbou v minulých desetiletích. Objekt se navzdory mnoha modernizacím zachoval v relativně autentické podobě z hlediska historických konstrukcí (zdívo, klenby, stropy, krov, dveře, okna). Exteriéry byly poznamenány dílčími modernizacemi především v úrovni parteru, jinak se zachovaly v autentické podobě.

Podmínky byly pro provedení nedestruktivního průzkumu byly problematické zejména v partiích dosud obsazených nájemníky. Interiéry byly (s výjimkou několika málo místností) přístupné v celém rozsahu, avšak s limitovanou možností dokumentace. S ohledem na typ objektu byla historická rešerše omezena na dostupnou literaturu a archivní materiály ze stavebního úřadu, resp. archivu majitele (SŽDC Ústí nad Labem), obsahující ve velké míře zachovanou originální plánovou (a v případě stavebního archivu i spisovou) dokumentaci.

K dispozici před zahájením průzkumu byly plány objektu a projektová dokumentace v digitální podobě. Zaměření vypracovala firma SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4; některé části stavby ale neodpovídají současnému stavu a bylo nutné je doplnit, resp. opravit. Dokumentaci aktualizovali a doplnili o nezakreslené prvky autoři. Přesnost odpovídá podkladové dokumentaci. Zpracovatel nenese odpovědnost za případné chyby způsobené použitím dokumentace pro jiné účely než stavebněhistorický průzkum.

### 3.2 Zvláštní poděkování

**Autoři děkují zvláště panu Kamilu Markovi ze SŽDC Ústí nad Labem za účinnou pomoc při sběru historických materiálů a odborné konzultace a dále panu Brandejskému taktéž ze SŽDC Ústí nad Labem i dalším spolupracovníkům za trpělivost při provádění terénní dokumentace.**

**Dále děkujeme paní Jitce Plzákové z archivu odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice a paní Bc. Kateřině Suché z Regionálního muzea v Teplicích a dalším zaměstnancům (za pomoc při vyhledání ikonografické dokumentace).**


---

<sup>1</sup> Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.

### 3.3 Poznámky ke struktuře SHP

Elaborát SHP vychází svou strukturou z metodiky SÚPP,<sup>2</sup> reflektuje i aktualizovanou podobu metodiky. Vzhledem k typu objektu byl elaborát podrobněji strukturován. Zejména popisová část je důsledně tříděna na jednotlivé kapitoly, přičemž vždy jedna „logická“ prostora má svou vlastní kapitolu. Popisy jednotlivých místností mají pokud možno shodnou strukturu. Kapitola začíná vždy polohou místnosti ve vztahu k celku, dále je popisován základní tvar prostory, následuje popis stěn v pořadí severní – východní – jižní – západní, popis stropu (klenby) a nakonec podlahy, případně dalších prvků (vložené konstrukce, obklady stěn apod.). Zařazeno je i souhrnné hodnocení prostory, soupis hodnotných prvků a základní doporučení pro další obnovu objektu. Odkazy na jiné kapitoly jsou značeny šipkou (↗název kapitoly).

Pro potřeby SHP bylo převzato číslování z materiálů SŽDC. Je vyznačeno ve všech půdorysech. Jednotnou formu popisu bylo vzhledem k racionální stavební podobě objektu možné dodržet také v případě jednotlivých průčelí, avšak vzhledem k jejím rozměrům byla budova pro potřeby popisů průčelí rozdělena na sekce (viz schéma níže). Průčelí jsou značena vždy orientací ke světovým stranám a číslem sekce.



<sup>2</sup> MACEK P., 1997: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, SÚPP, Praha; doplněné vydání 2001; Beránek, J. (ed.): 2015: Metodika stavebněhistorického průzkumu, NPÚ, Praha.

## 4 HISTORIE OBJEKTU

*S ohledem na typ stavby, jejíž nedlouhá historie počíná koncem 50. let 19. století a běžná archívni dokumentace je soustředěna na několika málo místech, byla kapitola „Historie objektu“ sloučena s kapitolou č. 7 (STAVEBNÍ VÝVOJ OBJEKTU).*

### 4.1 Úvodní poznámka a stručná historie Ústecko-teplické dráhy

Obecná historie železniční trati bývalé společnosti ATE (Ústecko-teplická dráha; oficiální název k. k. privilegierte Aussig-Teplitzer Eisenbahn-Gesellschaft, A. T. E., ATE) je zpracována v literatuře<sup>3</sup> a lze ji dohledat i na webových portálech. Společnost byla založena roku 1856 a jejím hlavním sídlem se staly Teplice. Stavba prvního úseku z Ústí nad Labem do Teplic byla zahájena po vydání koncese dne 15. 11. 1856 u Trmic a dokončena na jaře roku 1858. Od května téhož roku po trati jezdily osobní vlaky, od června pak vlaky nákladní.

První úvahy o stavbě dráhy do Teplic, sloužící k odvozu uhlí k Labi, se údajně objevily již v roce 1838. S tím souvisel i plán na otevření lázní pro světové hosty.<sup>4</sup> Mojmír Krejčířík k počátkům Ústecko-teplické dráhy uvádí: „Když v roce 1852 podalo sdružení velkostatkářů a podnikatelů, zainteresovaných na těžbě severočeského uhlí, žádost o povolení ke stavbě a provozování parostrojní železnice z Teplic do Ústí nad Labem, rozhodla se státní správa v duchu tehdejší železniční politiky vzít tento projekt do vlastních rukou. V březnu 1853 bylo vydáno nejvyšší rozhodnutí vystavět a provozovat zamýšlenou dráhu státním nákladem a již o měsíc později dostalo Ústřední ředitelství pro železniční stavby příkaz k přepracování operátu, předloženého soukromými zájemci. K trasování a vypracování projektu uvolnila státní správa vrchního inženýra pražské stavební správy Jana Wernera. Pro katastrofální nedostatek financí však stát roku 1855 upustil od záměru budovat nadále železnice vlastními silami a přenechal iniciativu soukromému kapitálu. Díky tomu sdružení zájemců v čele s knížetem Edmundem Clary-Aldringen získalo 2. srpna 1856 koncesi ke stavbě a provozování železnice z Ústí nad Labem do Teplic, na jejímž základě založilo 10. března 1857 akciovou Ústecko-teplickou železniční společnost (Aussig-Teplitzer Eisenbahngesellschaft, firemní značka ATE). Přezkoušení projektu, dozor a řízení stavby svěřilo ředitelství společnosti vrchnímu inženýru Janu Wernerovi, provedení spodní stavby zadalo Karlu Holmgreenovi, zástupci pruské firmy Niemann & Westphal, dodávky šterku a pokládku svršku pražským podnikatelům Wenzlovi a Baumannovi. Jako stavbyvedoucí byli přijati inženýři Ignác Peschka a Josef Turba, kteří dříve působili u Severní státní dráhy. Na provádění pozemních staveb se podíleli Wenzel & Baumann (staniční a dílenské budovy v Ústí, Trmicích, Tuchomyšli a Chabařovicích a strážní domky v tomto úseku), pražský stavitel Brunn (ostatní strážní domky a výpravní budova v Bohosudově) a ostravský Josef Kraus (budovy v Teplicích). Osobní dopravu na trati Ústí nad Labem - Teplice zahájila společnost 20. května 1858, nákladní 8. srpna téhož roku.“<sup>5</sup>

V následujících letech a desetiletích se přes počáteční finanční problémy síť dráhy postupně rozšiřovala, nejprve na západ, kde byla další velká ložiska uhlí. Roku 1867 byla trať prodloužena do Duchcova a odtud roku 1870 do Chomutova. V letech 1870-71 došlo ke zdvojkolejnění úseku z Ústí do Teplic. V roce 1874 byla otevřena přímá spojka z Trmic do Bíliny mimo Teplice. Největším stavebním podnikem byla potom stavba tzv. Severočeské transverzální dráhy (Nordböhmisches Transversalbahn), plánované z Řetenic u Teplic přes Lovosice a Litoměřice do České Lípy a Liberce.

---

<sup>3</sup> Krejčířík, 1991; Krejčířík, 2009; Šindlauer, 1999

<sup>4</sup> Holánová, 2007.

<sup>5</sup> Krejčířík, 2009, s. 6.

Tato mimořádně technicky náročná trať byla otvírána postupně – úsek přes Středohoří do Lovosic v roce 1896, přes Litoměřice do České Lípy v roce 1898 a do Liberce – Růžodolu v roce 1900. Od 70. let pak společnost ATE zajišťovala dopravu i na dalších tratích – Duchcovsko-podmokelské a Rakovnicko-protivínské.<sup>6</sup> Centrem společnosti ale zůstávaly Teplice; i proto byly vyvolány postupné nároky na modernizaci a rozšiřování výpravní budovy železničního nádraží v Teplicích, která zůstávala centrem administrativy a sídlem společnosti, nemluvě o jejím významu při dopravní obsluze velmi oblíbeného, hojně navštěvovaného a prudce rostoucího lázeňského města. Význam trati (a s ní výpravní budovy železničního nádraží v Teplicích) dokládají i statistiky: „*Ústecko-teplická dráha se honosila titulem nejvýnosnější železniční společnosti v monarchii. Po jejích 250 kilometrech tratí na konci 19. století ročně projelo 870 tisíc tun uhlí – nejvíce ze všech železnic, tedy více než u firem, které vlastnily sítě i minimálně čtyřikrát rozsáhlejší ve srovnání s ATE. V roce 1910 už čísla dosahovala násobků předchozích hodnot; z celkem 10 006 305 tun přepraveného zboží představovalo uhlí více než 87 % (8 731 782 tun). ... Po otevření transversálky dosahoval počet zaměstnanců okolo 3000, z toho drtivou většinu tvořili strojvedoucí, topiči a provozní personál. Před pozdějším zestátněním podnik ke konci roku 1921 vykázal počet zaměstnanců 6739.*“<sup>7</sup>

Roku 1923 byla trať převedena do rukou státu.

Z hlediska stavební historie výpravní budovy nejsou ovšem další historické milníky samotné trati tolik důležité. Podstatné bylo identifikování, utřídění a interpretace starší dokumentace k samotné budově – především starší plánové dokumentace, mapových materiálů, ikonografie (veduty, fotografie, letecké snímky, pohlednice) a spisového materiálu, který byl využit jedině v omezené míře. Poměrně bohatá je na informace o výpravní budově také literatura,<sup>8</sup> byť mnohdy se zavádějícími chybami.<sup>9</sup>

Nejdůležitějším zdrojem pramenů pro poznání historie objektu byly digitalizované archiválie z původního archivu ČD (nyní lokovaného v NA), které má k dispozici a poskytla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa osobních nádraží Ústí nad Labem, Oddělení stavební (SŽDC SON UNL). Především se jedná o konvolut plánů počínaje nejstaršími z konce 50. let 19. století až po plány z doby krátce po druhé světové válce. Jedná se o plány, které byly uloženy v drážním archivu ČSD (později ČD) v Praze – Libni. Celý tento archiv byl však v nedávné době převeden (k 31. 10. 2015) z ČD a.s. na SOA Praha, v Praze na Chodovci. Do doby zpracování a inventarizace je přístup na SOA do těchto dokumentů uzavřen.<sup>10</sup>

Nezanedbatelný je také soubor starších plánů a spisová agenda, která je uložena ve čtyřech složkách v archivu stavebního úřadu Městského úřadu Teplice.

Dotazem byly prověřeny i další instituce, které by mohly mít k dispozici materiály archivní povahy k budově. V Archivu architektury Národního technického muzea (NTM) je ve fondu Karla Friedricha uloženo několik výkresů ke konstrukcím mostů na tratích Ústecko-teplické dráhy. Bohužel k výpravní budově v Teplicích zde ale není nic.<sup>11</sup>

Neprověřena zůstala dokumentace uložená ve fondu Duchcovsko-podmokelské dráhy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Podle zpracovaného inventáře však není pravděpodobné, že by se zde mohly objevit nějaké relevantní materiály ke stavební historii budovy.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Krejčířík, 2009, s. 6-7; [https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústecko-teplická\\_dráha#cite\\_note-vlak-3](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústecko-teplická_dráha#cite_note-vlak-3)

<sup>7</sup> [https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústecko-teplická\\_dráha#cite\\_note-vlak-3](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústecko-teplická_dráha#cite_note-vlak-3)

<sup>8</sup> Krejčířík, 2009

<sup>9</sup> Hlušíčková (ed.), 2004.

<sup>10</sup> Za sdělení děkuji Kamilu Markovi ze SŽDC SON UNL; viz též <http://odis.cd.cz/Archivy/liben.htm>.

<sup>11</sup> Za sdělení děkuji Robertu Vejvodovi, Romaně Kmochové a Pavlu Koderovi z NTM.

<sup>12</sup> Hyxová A.: Duchcovsko-Podmokelská dráha, A. S., Teplice 1846-1942. Inventář, 1977, s. 15, ev.č. 951.



## 4.2 Historie objektu

Železniční nádraží Teplice bylo založeno jako hlavové – tedy koncové, na jihozápadním konci Ústecko-teplické trati. Situaci před vznikem trati a nádraží nám ukazují nejlépe mapy stabilního katastru: tzv. Povinný císařský otisk a tzv. Indikační skica z roku 1842.<sup>13</sup> Pozemek byl zvolen v dosud nezastavěném prostoru severovýchodně od jádra města a lázní směrem na Šanov a Trnovany. Po vzniku nádraží se urbanizace rozvinula do prostoru před nárožím, čímž došlo k téměř úplnému propojení celé aglomerace Teplic, Šanova a Trnovan. Na Indikační skice stabilního katastru se zákresem pozdějších změn je dobře celá situace patrná: do mapy byly přes starší pozemky (výhradně pole) nakresleny pozemky nově vzniklé dráhy a koncového nádraží, dosahující na jihozápadě zhruba k dnes již zaniklé vodoteči v linii dnešního Tržního náměstí. Do pozemků nádraží je dodatečně zakreslena výpravní budova v původním rozsahu, s vyšrafovaným přístřeškem nástupiště a další provozní objekty v okolí, zahrnující i dřevěný (tedy žlutě vyznačený) altán jihozápadně od výpravní budovy. Před budovou byl nově vytyčen typický kompoziční urbanistický prvek „trojzubce“ komunikací na samé katastrální hranici Teplic a Šanova, který se stal základem dnešního nádražního náměstí (jakkoli postranní ramena trojzubce již zanikla).<sup>14</sup>

Prakticky shodná je situace na pěkných mapách Teplic A Copka aj. Peschky z roku 1860.<sup>15</sup>

Obdobně, avšak v menším měřítku vypovídá i mapa II. (Františkova) vojenského mapování z let 1847/48, kde je (rovněž druhotně) zakreslena železnice, pozemky nádraží (dosud mimo město, v těžišti mezi Teplicemi, Trnovany a Šanovem), a to již včetně prodloužení trati západním směrem do Duchcova.<sup>16</sup>

K vlastní výstavbě nejstarší výpravní budovy se dochoval jedinečný soubor kolorovaných plánů, datovaných do roku 1858, jejichž autorem je Josef Turba. Plány obsahují půdorys přízemí a suterénu se základy; půdorys přízemí – stropy a 1. patra; půdorys patra – stropy a podkroví; jižní a severní průčelí; boční průčelí; podélný řez střední a východní částí budovy s pohledem k jihu; příčný řez schodištěm ve východní částí budovy s pohledem k východu a příčný řez boční přízemní částí budovy s pohledem k západu.<sup>17</sup> Výpravní budovu postavil podle Turbova projektu v roce 1858 ostravský stavitel Josef Kraus. V jejím sousedství nechala dráha zřídit pro návštěvníky lázní dřevěný altán, před nádražím vznikl nákladem města park. Kromě výpravní budovy byly na teplickém nádraží ještě další objekty – vpravo vozová remíza a výtopna, vlevo skladiště.<sup>18</sup>

K osobnosti autora plánů budovy, stavitele Josefa Turby (1822-1892) podává nejúplnější informace P. Vlček. „*Turba, Josef, architekt, civilní inženýr a stavitel. \* 1822, 114. května 1892 Praha (je pohřben na Olšanech, hřbitov W7a/22). Na základě výnosu místodržitelství ze 27. září 1860 a na základě magistrátního dekretu z 5. října 1860 se stal stavitелеm v Praze. 31. května 1862 obdržel městské právo v Praze, kde bydlel na Starém Městě v čp. 334/1. Byl jedním ze zakladatelů (iniciátorů) SAI, kde byl zakládajícím členem (1865) a svého času i předsedou. V r. 1869 byl jmenován členem komise pro dobudování a rozmístění obou polytechnických ústavů v Praze.*

*V Praze vybudoval několik domů s pozdně klasicistními fasádami. Tak v l. 1862-64 stavěl Daňkův palác čp. 1441/11 v nároží Mariánské (dnes Opletalovy) a Růžové ul. v Novém Městě pražském. V r. 1864 postavil v Dejvicích dům čp. 30/XIX. V r. 1866 měl být jako jeden z osmi architektů vyzván k účasti na konkursu na výstavbu nové techniky, nakonec byl ale jmenován do zkušební komise. V r. 1867 se vyzdíval podle jeho projektu nový komín v domě čp. 262/III na Malostranském nám. (Malá*

<sup>13</sup> SOA Praha Praha, IS, inv. č. 574, sign. LIT574018420; přístupno též z: archivnimapy.cuzk.cz

<sup>14</sup> tamtéž

<sup>15</sup> hiveminer.com/

<sup>16</sup> Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv Wien; www.geolab.cz; přístupno též z: www.mapire.eu

<sup>17</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; archiv SŽDC SON UNL

<sup>18</sup> Krejčířík, 2009, s. 19

Strana v Praze) a ve stejném roce také publikoval projekt chlěva v Horních Beřkovicích. R. 1869 vypracoval plán na stavbu novorenesančního nájemního domu čp. 222/II v Ostrovní ul. Do l. 1870-71 spadá výstavba novorenesančního nájemního domu čp. 948/II v nároží dnešní Olivový a Růžové ul. na Novém Městě pražském. V r. 1871 bylo podle jeho projektu vybudováno nové vedlejší schodiště v Kolowratském paláci (čp. 214/ni) v Ostruhové (dnes Nerudově) ul. na Malé Straně. V l. 1872-74 působil spolu s Josefem Zítkem jako posuzovatel projektů na stavbu divadla v Teplicích (oba se pak mylně uvádějí jako projektanti této budovy, postavené ve skutečnosti podle plánů Bernharda Schreibra). V r. 1875 stavěl průčelní budovu spolu s pravým křídlem čp. 625/II ve Štěpánské ul. Ve stejném roce postavil nájemní dům čp. 218/I v Liliové ul. na Starém Městě pražském.<sup>19</sup>

Podobu nově postavené výpravní budovy, významně menší (a také elegantnější) než dnes, skvěle zachycuje několik dobových vedut a starých fotografií asi ze 60. let 19. století. Jistě nejzajímavější je kolorovaná litografie, zachycující budovu od severozápadu. Výpravní budova je ústředním námětem veduty a je zachycena od kolejiště, s přistaveným vlakem. Kromě výpravní budovy jsou zachyceny i další budovy – výtopna a menší objekty ve východní části areálu nádraží.<sup>20</sup> Další dvě veduty zachycují budovu před pozdějším rozšířením obligátně z jižní strany; za zmínku stojí dosud otevřený (nezasklený) portikus.<sup>21</sup>

Unikátní je soubor několika pohlednic s fotografiemi asi z roku 1863, zachycujících budovu v dosud autentické, nerozšířené podobě nejen z jihu, ale vzácně i od severozápadu. I na nich je patrné, že portikus dosud není zasklený.<sup>22</sup>

V roce 1867 došlo k prodloužení trati do Duchcova, prodloužené roku 1870 až do Chomutova. Rostoucí počet cestujících si vyžádal dostavbu a zlepšení komfortu výpravní budovy. M. Krejčířík k tomu uvádí „Již po deseti letech provozu se na vedení ATE začala snášet kritika za nedostatečnost prostorů pro cestující. Zejména nádražní restaurace podle názoru veřejnosti neodpovídala úrovni evropsky proslulých lázní a tento nedostatek se ještě zvětšil po otevření trati z Teplíc do Chomutova v říjnu 1870.“<sup>23</sup> V roce měly být 1871 k oběma stranám budovy připojeny přízemní přístavby – západní obsahovala novou restauraci s velkým sálem, východní služební prostory dráhy. Autorem přístaveb byl inženýr-asistent ředitelského oddělení pro stavbu a udržování dráhy, architekt Franz (Hermann?) Rudolph.<sup>24</sup> podobu bohatě až opulentně ztvárněného interiéru restaurace zachytila fotografie, vydaná jako pohlednice v roce 1930.<sup>25</sup>

Na situační mapě na stavbu nového skladiště v západní části areálu z roku 1871 (na místě altánu) je výpravní budova zakreslena dosud bez prodlužujících přístaveb,<sup>26</sup> avšak na katastrální mapě z téhož roku jsou boční křídla budovy zakreslena již jako prodloužená.<sup>27</sup> Vzácná fotografie z roku 1872 nám zachytila detail peronu se stojící parní lokomotivou č. 7.<sup>28</sup>

Ani tím se vývoj nezastavil. V roce 1876 bylo na západní (řetenické) straně nástupiště postavena samostatná budova – dům čp. 638, obsahující skladiště rychlozboží (expresního zboží) s

<sup>19</sup> Vlček, 2004, s. 338.

<sup>20</sup> Regionální muzeum v Teplicích, G-01800

<sup>21</sup> Krejčířík, 2009, s. 18

<sup>22</sup> Zykmond – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70 a 72; hiveminer.com; archiv SŽDC SON UNL; sparismus.files.wordpress.com

<sup>23</sup> Krejčířík, 2009, s. 20

<sup>24</sup> tamtéž

<sup>25</sup> Regionální muzeum v Teplicích, H-10226; též in: Budínská, 1995, s. 105

<sup>26</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>27</sup> ÚAZK, inv. č. 7860-1A\_02; archivnimapy.cuzk.cz

<sup>28</sup> originál sbírka Karel Zeithammer, archiv SŽDC SON UNL

byty v patře.<sup>29</sup> Na stavbu se dochoval jediný plán – svislý řez bez datace a signatury, který je snad opět dílem Franze (Hermann?) Rudolpha.<sup>30</sup> Dům je dodatečně zakreslen i na mapě z roku 1871<sup>31</sup> a zachycuje ho i mapa Teplic z roku 1880<sup>32</sup> a z roku 1882.<sup>33</sup>

Snad taktéž roku 1876 (nejdéle před rokem 1884) vznikla také nástavba patra postranních křídel.<sup>34</sup> Na stavbu se dochoval nedatovaný a nesignovaný projekt (snad opět Franz /Hermann?/ Rudolph) v rozsahu půdorysů přízemí a 1. patra.<sup>35</sup> Nově využita byla i půda již dříve prodlouženého východního křídla. Nástavby pater postranních křídel které však máme podchycené vzácnou fotografií z roku 1885, kdy budova není ještě zvýšená o 2. patro. Kromě nástavby patra bočních křídel budovy, dosud přízemních, vidíme již zasklené oblouky vstupního portiku a také pro další desetiletí typické pokrytí stěny do náměstí břechťanem.<sup>36</sup>

Ani těmito přístavbami a novostavbami se však nepodařilo odstranit nedostatek ubytovacích kapacit pro zaměstnance, jak v roce 1884 referoval Ústřední věstník pro železnice a plavbu: „*Prostory ve výpravní budově pro ubytování zaměstnanců jsou tak omezené, že v ní má být pouze staniční vrátný, zatímco přednosta stanice a osobní pokladník bydlí v prvním patře budovy expedice zboží, situované na západní straně výpravní budovy. Protože je potřeba ubytovat další staniční personál, bude na východní straně výpravní budovy ve vzdálenosti 14 m postavena obytná budova, identická s budovou expedice zboží na západní straně. Kryté nástupiště bude prodlouženo i na východní stranu po celé délce nové obytné budovy.*“<sup>37</sup> Z této informace vyplývá, že krátce po roce 1884 vznikl jako symetrická replika na východní straně bytový dům pro zaměstnance čp. 837. Plány na výstavbu domu nejsou známy; dochovaly se jediné plány na pozdější adaptace. Také tento dům zachycuje jako dodatečně zakreslený katastrální mapa z roku 1871.<sup>38</sup>

Vzácný snímek severní strany nástupiště z roku 1893 (v popředí s lokomotivou „Gorkau“ – Jirkov) se dochoval ve sbírkách teplického muzea. Zachycuje hlavní nádražní budovu ještě jednopatrovou, před druhotným zvýšením.<sup>39</sup> V roce 1895, byla k nádraží zavedena trať elektrické pouliční dráhy.<sup>40</sup>

Výstavba severočeské transverzální dráhy a tím nutnost zvýšení počtu zaměstnanců a administrativy podnítila v 90. letech 19. století úvahy o dalším zvětšení budovy.<sup>41</sup> Asi z roku 1896 pochází nedatovaný a nesignovaný projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro (půdorys 1. patra; půdorys 2. patra; půdorys podkroví – 2 plány; jižní průčelí; příčný řez hlavním schodištěm).<sup>42</sup> Stavba

---

<sup>29</sup> Krejčířík, 2009, s. 20.

<sup>30</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; archiv SŽDC SON UNL

<sup>31</sup> ÚAZK, inv. č. 7860-1A\_02; archivnimapy.cuzk.cz

<sup>32</sup> Map collection, Faculty of Science - Charles University; mapy2.natur.cuni.cz; přístupno též z: [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)

<sup>33</sup> [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)

<sup>34</sup> Krejčířík, 2009, s. 20

<sup>35</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; archiv SŽDC SON UNL

<sup>36</sup> Regionální muzeum v Teplicích, HF-00635; též in: Zykmond – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71

<sup>37</sup> Krejčířík, 2009, s. 20

<sup>38</sup> ÚAZK, inv. č. 7860-1A\_02; archivnimapy.cuzk.cz

<sup>39</sup> Regionální muzeum v Teplicích, HF-02732; tentýž snímek archiv Ing. Petra Beránka, [hiveminer.com](http://hiveminer.com)

<sup>40</sup> Krejčířík, 2009, s. 20

<sup>41</sup> Krejčířík, 2009, s. 20

<sup>42</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; archiv SŽDC SON UNL; průčelí též in: Krejčířík, 2009, s. 19

byla záhy realizována; jejím autorem měl být údajně Hermann Rudolph (1846-1924).<sup>43</sup> Jeden z interiérů 2. patra zachytil vzácný dobový snímek okolo roku 1900.<sup>44</sup>

Z doby okolo roku 1900 a prvních desetiletí 20. století pochází řada pohlednic a fotografií, zachycujících hlavní budovu po nástavbě již jako dvoupatrovou, vesměs od jihovýchodu a jihozápadu. Z nich jsou patrné také proluky mezi hlavní budovou a dosud volně stojícími domy čp. 638 a 867, na severní straně ovšem uzavřené arkádovou stěnou dosud bez přístřešku nad nástupištěm. Čelní stranu západní proluky (vedle nádražní restaurace) uzavíral dřevěný plot. Vzájemnou chronologii nedatovaných snímků (často byly na pohlednicích využívány opakovaně tytéž starší fotografie) nám pomáhá určit vegetace na fasádě (břečťan) i v nejbližším okolí.<sup>45</sup> Mimořádně zajímavá je fotografie z roku 1905 s detailním pohledem na zasklení portiku.<sup>46</sup> Mnohem vzácnější jsou pohledy od severu.<sup>47</sup>

Z roku 1900 pochází tzv. katastrální mapa evidenční, se zákresem mladších změn do roku 1909. Budova je zde zakreslena v rozsahu po rozšíření a výstavbě dosud samostatných domů čp. 638 a 837. Jako druhotné přístavby jsou zde vyznačeny západní příjezdová hala a budova pošty (viz dále), ale také oboustranné prodloužení peronu.<sup>48</sup>

Z roku 1907 pochází nesignovaný projekt na přístavbu budovy pošty (půdorys suterénu; půdorys podkrovní; příčný a podélný řez) k východní straně domu čp. 837.<sup>49</sup> Budova, která poněkud narušila dosud dodržovanou symetrii průčelí, byla realizována asi během roku 1908 a stala se poslední velkou stavbou v rámci budovy nádraží.<sup>50</sup> Ještě z doby výstavby budovy z roku 1908 pochází další 2 plány (půdorys přízemí a patra) budovy pošty se zákresem změn.<sup>51</sup>

Snad současně s budovou pošty musela vzniknout i nová stavba západní příjezdové haly na řetenické straně nástupiště. Pro její vznik nemáme žádné doklady kromě výše zmíněné katastrální mapy z roku 1900 (se zákresem změn do roku 1909), na níž je tato spolu s prodloužením nástupiště dodatečně zakreslena.<sup>52</sup>

Z roku 1909 pochází také nesignovaný projekt (půdorysy; řezy; pohledy) na nové záchody, situované v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837.<sup>53</sup> Na rozdíl od nové příjezdové haly v západní proluce záchody nevyplnily celou šířku ani hloubku parcely. Katastrální mapa evidenční z roku 1909 se zákresem změn do roku 1932<sup>54</sup> je (na rozdíl od západní příjezdové haly a nové budovy pošty) ani neregistruje, což mohlo být teoreticky dáno tím, že stavba vznikla až po vydání mapy a byla odstraněna dříve, než došlo k zákresu změn.

---

<sup>43</sup> <http://teplice-teplitz.net/autori/karta/jmeno/36-hermann-rudolph>. Zda se jedná o téhož Rudolpha, výše označeného jako Franz, nebo zda jde o dvě různé osoby příbuzensky provázané, nevíme.

<sup>44</sup> [teplice.majestat.cz](http://teplice.majestat.cz)

<sup>45</sup> archiv SŽDC SON UNL; též in: Krejčířík, 2009, s. 19; Regionální muzeum v Teplicích, HF-00704; tentýž snímek archiv SŽDC SON UNL; archiv SŽDC SON UNL; též in: Zykumund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71; archiv SŽDC SON UNL; též in: Zykumund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71; Regionální muzeum v Teplicích, H-10481; též archiv SŽDC SON UNL; též [teplice.majestat.cz](http://teplice.majestat.cz); též in: Zykumund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69 a další.

<sup>46</sup> Zykumund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70

<sup>47</sup> Zykumund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 72; Budinská, 1995, s. 109

<sup>48</sup> ÚAZK, inv. č. 7860-1B\_02; [archivnimapy.cuzk.cz](http://archivnimapy.cuzk.cz)

<sup>49</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; archiv SŽDC SON UNL

<sup>50</sup> Krejčířík, 2009, s. 21

<sup>51</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; archiv SŽDC SON UNL

<sup>52</sup> ÚAZK, inv. č. 7860-1B\_02; [archivnimapy.cuzk.cz](http://archivnimapy.cuzk.cz)

<sup>53</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>54</sup> ÚAZK, inv. č. 7860-1C\_02; [archivnimapy.cuzk.cz](http://archivnimapy.cuzk.cz)

Početný soubor fotografií a pohlednic z doby před první světovou válkou ukazuje výpravní budovu se všemi novými objekty (západní příjezdová hala), avšak bohužel na žádném ze snímků není zachycena odstraněná budova záchodů.<sup>55</sup> Ty jsou však podrobně zachyceny na detailní mapě z roku 1912<sup>56</sup> a na detailní mapě z roku 1915, zachycující plánované rozšíření nástupní plochy pro fiakry.<sup>57</sup> Z téhož roku pochází projekt drobných úprav v západní části přízemí hlavní budovy<sup>58</sup> a dále dva řezy – zákresy současného stavu (příčný řez a podélně orientovaný řez východní částí hlavní budovy, prolukou a části domu čp. 837).<sup>59</sup> Jen o rok mladší je detailní situační mapa se zákresem vodovodu a kanalizace, opakující víceméně stav na předchozí mapě.<sup>60</sup>

Mimořádně pozoruhodným materiálem je nesignovaný projekt rozšíření budovy z roku 1916. Zajímavý je nejen záměrem velkorysé přestavby (předělení části odjezdové haly, postavení nové haly ve středním rizalitu na místě vstupního portiku), ale i podrobným zachycením situace půdorysu zbývajících částí budovy.<sup>61</sup> Taktéž z roku 1916, tedy z let tvrdých bojů první světové války, pochází i projekt nové kanalizace s detailními půdorysy a řezy, jehož součástí je i další podrobná situační mapa.<sup>62</sup>

Z roku 1920 pochází drobný projekt (půdorys; řezy a pohled na vikýř) na půdní podkrovní vestavbu ve východní části domu čp. 638.<sup>63</sup> V rámci této adaptace vznikl dodnes dochovaný vikýř.

Fotografie ze 20., 30. a 40. let ukazují budovu v podobě, jak se ustálila před první světovou válkou. Bohužel žádná známá nezachytila před zbořením detailně východní proluku s přístavbou WC.<sup>64</sup>

Z roku 1925 pochází spis, oznamující drobné úpravy restaurace.<sup>65</sup> Z roku 1928 pochází opět nesignovaný projekt na drobné úpravy (příčky) východní budovy (půdorys části přízemí).<sup>66</sup> Asi ze 20. let pochází také nesignovaný, česky nadepsaný projekt na stavební úpravy bytů ve 2. patře hlavní budovy, počítající s poměrně rozsáhlými změnami dispozice.<sup>67</sup> Naopak nevelké byly stavební úpravy

<sup>55</sup> Budínská, 1994, s. 169; též in: : Zykmond – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69; tentýž snímek archiv SŽDC SON UNL; Budínská, 1995, s. 109; též sbírka P. Beránek; [www.flickr.com](http://www.flickr.com); též archiv SŽDC SON UNL; též [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/); Regionální muzeum v Teplicích, HF-03011; též in: Krejčířík, 2009, s. 20; archiv SŽDC SON UNL; Regionální muzeum v Teplicích, H-10301; též sbírka Luděk Čada, přístupno z: Krejčířík, 2009, s. 20; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též in: Zykmond – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69; též archiv SŽDC SON UNL; též přístupno z: [teplice.majestat.cz](http://teplice.majestat.cz/); též archiv Ing. Petra Beránka, přístupno z: [hiveminer.com](http://hiveminer.com); digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též přístupno z: [boehmisch-erzgebirge.cz/](http://boehmisch-erzgebirge.cz/); Regionální muzeum v Teplicích, H-08952; též přístupno z: [teplice.majestat.cz](http://teplice.majestat.cz)

<sup>56</sup> archiv SŽDC SON UNL

<sup>57</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>58</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>59</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>60</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv; kopie též původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též in: Krejčířík, 2009, s. 21

<sup>61</sup> archiv SŽDC SON UNL

<sup>62</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>63</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>64</sup> Např. Zykmond – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70; Hanzlík – Zajoncova – Hájková, 2016; [teplice-teplitz.net](http://teplice-teplitz.net); též digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; Regionální muzeum v Teplicích, H-10283; Regionální muzeum v Teplicích, HF-03012; též sbírka Luděk Čada, In: Krejčířík, 2009, s. 21

<sup>65</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>66</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>67</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

západní příjezdové haly (zřízení východu a celní kanceláře a patrně nové železobetonové zastropení), na které se dochoval nedatovaný, opět česky nadepsaný projekt asi ze 30. let 20. století.<sup>68</sup>

Někdy během 30. let 20. století došlo k poslední velké dostavbě budovy: záchody ve východní proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837 byly zbořeny a nahrazeny východní příjezdovou halou. Poprvé ji registruje podrobná mapa z roku 1932 (projekt úpravy parteru před nádražím).<sup>69</sup> Hala musela vzniknout někdy mezi léty 1928-32 (plán z roku 1928 ji ještě neregistruje).<sup>70</sup> S největší pravděpodobností byla východní odjezdová hala postavena roku 1930, jak naznačuje spis z tohoto roku oznamující „zřízení 2. východu“ (předpokládáme, že se tato informace netýká stavebních úprav západní haly, které byly provedeny přibližně ve stejné době).<sup>71</sup> V podobě po dostavbě východní příjezdové haly zachytily budovu i nejstarší letecké měřičské snímky (LMS) z roku 1938.<sup>72</sup>

Do roku 1936 se datují dva spisy na drobné úpravy – jednak přípojku kanalizace a dále záměr zřízení nových ramp před portikem, které ovšem byly magistrátem zamítnuty.<sup>73</sup>

Ještě z dubna roku 1938 pochází česky nadepsaný plán stávající podoby západní části patra hlavní budovy.<sup>74</sup> Další z plánů, datovaný do roku 1939 a zachycující půdorys východní části přízemí (včetně nové příjezdové haly) vznikl již po záboru pohraničí a je popsán již německy a ilustruje proměnu politické situace v Teplicích.<sup>75</sup> Z téhož roku pochází i schéma umístění informačních cedulí na peronu (dílní půdorys a pohled).<sup>76</sup> Během druhé světové války docházelo jen k drobným úpravám: z roku 1941 pochází projekt úpravy WC v přízemí hlavní budovy na místě původní čekárny<sup>77</sup> a o rok mladší je i plán úpravy kanalizace, doprovázený spisem.<sup>78</sup>

Krátce po II. světové válce v roce 1946 byly prováděny nevelké úpravy 1. patra hlavní budovy podle jednoduchého plánu.<sup>79</sup> Z téhož roku a z roku 1947 pochází druhá a třetí generace leteckých měřičských snímků.<sup>80</sup> V archivu stavebního úřadu se dochovala podrobná nedatovaná situační mapa z doby po roce 1948.<sup>81</sup> Poválečné fotografie nepřinášejí do poznání významnější změny,<sup>82</sup> stejně jako další generace fotomap.<sup>83</sup>

---

<sup>68</sup> původně archiv ČD, nyní archiv SŽDC SON UNL

<sup>69</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>70</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>71</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>72</sup> ČUZK – MO ČR, LMSA08.1938.TEPL07.04353; LMSA08.1938.TEPL07.04354; LMSA08.1938.TEPL07.04364; LMSA08.1938.USTL97.05275, přístupno z: [lms.cuzk.cz/](http://lms.cuzk.cz/)

<sup>73</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>74</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>75</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>76</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>77</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>78</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>79</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>80</sup> ČUZK - MO ČR, LMSA08.1946.TEPL07.06545; LMSA08.1946.TEPL08.06609; LMSA08.1946.TEPL08.06610; LMSA08.1946.TEPL08.06611, přístupno z: [lms.cuzk.cz/](http://lms.cuzk.cz/); dále pak ČUZK - MO ČR, LMSA08.1947.TEPL06.08254; LMSA08.1947.TEPL17.08262; LMSA08.1947.TEPL17.08294; LMSA08.1947.USTL87.08260; LMSA08.1947.USTL98.08261, přístupno z: [lms.cuzk.cz/](http://lms.cuzk.cz/)

<sup>81</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv; původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>82</sup> Regionální muzeum v Teplicích, HF-02443

<sup>83</sup> VKÚ Dobruška, přístupno z: [kontaminace.cenia.cz](http://kontaminace.cenia.cz)

Roku 1955 byl vypracován projekt úpravy hlavní budovy (půdorys přízemí střední části; půdorys přízemí bývalého východu – západní příjezdové haly), navrhuující uzavření portiku od jihu, funkční a dispoziční úpravy a také zřízení nové haly východně od stávající. Během tohoto a následujícího roku byly úpravy realizovány a jejich součástí se stalo i osazení pískovaných skleněných výplní v hale (autorka Dagmar Boehmová – lázeňství a Jan Kalous – železnice a průmysl),<sup>84</sup> obnova její malované výzdoby a dále také osazení dvojice pískovcových soch mládežnice – pionýrky (Václav Kyselka; podle jiných pramenů jeho žena Eva Rajsová-Kyselková) a dělníka před portikem (František Rabel),<sup>85</sup> spolu s úpravami nádražního předprostoru. Projekt zpracoval podnik Rott – Stavba Louny.<sup>86</sup> Nově upravený portikus zachytila fotografie z roku 1956.<sup>87</sup>

Po celou druhou polovinu 20. století probíhaly drobné stavební úpravy. Z roku 1964 pochází spis, týkající se úprav bytů nad poštou, z roku 1965 pak zrušení světlíku pošty. V roce 1966 byla trať do Teplic elektrifikována. Roku 1987 proběhly úpravy restaurace, k nimž se dochovaly spisy i plány (M. Tejnil Stavoprojekt Liberec).<sup>88</sup> Mnoho dalších úprav není zaznamenáno v písemných ani plánových pramenech. Snímky ze druhé poloviny 20. století již nemají větší význam pro poznání budovy, vyjma možnosti sledování úprav průčelí a opravy střech.<sup>89</sup>

Po roce 1989 úpravy pokračovaly. V roce 2000 se uvažovalo o opravě fasád,<sup>90</sup> od srpna r. 2004 až do listopadu r. 2005 probíhaly větší úpravy, během nichž byla vybudovaná krytá nástupiště s podchodem, vznikl bezbariérový přístup a obnoven prošel také interiér nádražní haly.<sup>91</sup> V hale vznikly provozovny drobného prodeje. Zatím jako poslední (nepočítáme-li technickou modernizaci) byly v roce 2011 provedeny další stavební úpravy přízemí – ČD centrum, čekárna a WC.<sup>92</sup>

V listopadu 2016 byla při dopravní nehodě zničena socha dělníka.<sup>93</sup>

---

<sup>84</sup> <http://abart-full.artarchiv.cz/>

<sup>85</sup> <http://socharstvi.info/>

<sup>86</sup> původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>87</sup> digitální kopie archiv SŽDC SON UNL

<sup>88</sup> vše Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>89</sup> archiv SŽDC SON UNL; [teplice.majestat.cz](http://teplice.majestat.cz); Krejčířík, 2009, s. 21 a 21.

<sup>90</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>91</sup> Holánová, 2007.

<sup>92</sup> Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

<sup>93</sup> <https://usti.idnes.cz>

## 5 PŘEHLED PRAMENŮ, LITERATURY A IKONOGRAFIE

### 5.1 Prameny

#### 5.1.1 Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv

- složka čp. 599+638+867 (stavební spisy, plány)

#### 5.1.2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa osobních nádraží Ústí nad Labem, Oddělení stavební (SZDC SON UNL)

- dokumentace k budově (digitální archiv – plány, ikonografie). Dokumentace obsahuje zejména plány z původního archivu ČD, nyní lokovaného v SOA Praha).
- stavební archiv (převážně dokumentace až od 50. – 60. let 20. stol. do současnosti)

### 5.2 Literatura

- Budínská, Jitka, 1994: Srdečné pozdravy z Teplic a okolí. Ateliér Antonín Vengrynský, Teplice.
- Budínská, Jitka, 1995: Srdečné pozdravy z města Teplic. Ateliér Antonín Vengrynský, Teplice.
- Hanzlík, Jan – Zajoncova, Jana – Hájková, Lenka, 2016. Teplice : architektura moderní doby 1860-2000. NPÚ, Ústí nad Labem (heslo Hlavní nádraží s. 27).
- Hlušíčková, Hana (ed.), 2004: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl. Libri, Praha (heslo Teplice zpracovala Miriam Skoumalová).
- Krejčířík, Mojmír, 1991: Po stopách našich železnic. NADAS, Praha.
- Krejčířík, Mojmír, 2003: Česká nádraží – architektura a stavební vývoj. I. díl. Vydavatelství dopravní literatury L. Čada, Litoměřice.
- Krejčířík, Mojmír, 2009: Česká nádraží – architektura a stavební vývoj. III. díl, první část. Vydavatelství dopravní literatury L. Čada, Litoměřice.
- Vlček Pavel a kol., 2004: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Academia, Praha.
- Zykmond, Jan – Neuvirt, Radim – Kuranda, Petr – Špaček, Petr, 2016: Teplice / Teplitz-Schönau No-3, Europrinty, Praha.

### 5.3 Webové zdroje

- heslo Auto zbořilo památkově chráněnou sochu před nádražím v Teplicích. Přístupno z: [https://usti.idnes.cz/auto-nabouralo-v-teplicich-do-sochy-pred-nadrazim-f7m-/usti-zpravy.aspx?c=A161102\\_153836\\_usti-zpravy\\_vac2](https://usti.idnes.cz/auto-nabouralo-v-teplicich-do-sochy-pred-nadrazim-f7m-/usti-zpravy.aspx?c=A161102_153836_usti-zpravy_vac2) (15. 3. 2018)
- heslo Bayerische Staatsbibliothek. Přístupno z: [https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische\\_Staatsbibliothek](https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Staatsbibliothek) (15. 3. 2018)
- heslo Boehmová Rychlá Dagmar M. Přístupno z: <http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=heslo&i=&Fmistoumrti=&Fprijmeni=boehmov%C3%A1&Fjmeno=&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmisto=&Fobor=> (15. 3. 2018)



- heslo František Rabel. Přístupno z: <http://socharstvi.info/autori/frantisek-rabel/> (15. 3. 2018)
- heslo Hermann Rudolph. Přístupno z: <http://teplice-teplitz.net/autori/karta/jmeno/36-hermann-rudolph> (15. 3. 2018)
- heslo Hlavní nádraží. Přístupno z: <http://teplice-teplitz.net/stavby/karta/nazev/83-hlavni-nadrazi> (15. 3. 2018)
- heslo Josef Turba. Přístupno z: <http://teplice-teplitz.net/autori/karta/jmeno/84-josef-turba>
- heslo Kalous Jan. Přístupno z: <http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=detail&i=2&Fmistoumrti=&Fprijmeni=kalous&Fjmeno=&FnarozDen=&FnarozMes=&FnarozRok=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmisto=&Fobor=>
- heslo Nádraží. Přístupno z: <http://teplice.majestat.cz/obsah-stranek-2/8-objekty/nadrazi> (15. 3. 2018)
- heslo Plastiky na průčelí budovy nádraží v Teplicích. Přístupno z: <http://socharstvi.info/realizace/plastiky-na-pruce-li-budovy-nadrazi-v-teplicich/> (15. 3. 2018)
- heslo Rundbogenstil. Přístupno z: <https://de.wikipedia.org/wiki/Rundbogenstil> (15. 3. 2018)
- heslo Ústecko-teplická dráha. Přístupno z: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústecko-teplická\\_dráha](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústecko-teplická_dráha) (15. 3. 2018)
- heslo Václav Kyselka. Přístupno z: <http://socharstvi.info/autori/vaclav-kyselka/> (15. 3. 2018)
- Holánová, N.: Tam kde vlaky stojí. Přístupno z: <http://www.muzeum-teplice.cz/exponaty-mesice-2007/133.exponat-mesice-rijna-1/> (15. 3. 2018)

## 5.4 Plány

### 5.4.1 a) celkové a katastrální

- 1842 (se zákresem mladších změn):** Indikační skica k mapě stabilního katastru, 1:2880 [SOA Praha Praha, IS, inv. č. 574, sign. LIT574018420; přístupno též z: [archivnimapy.cuzk.cz](http://archivnimapy.cuzk.cz)].
- 1847/48:** Mapa II. (Františkova) vojenského mapování, mapový list č. W\_4\_II, 1:28800 [Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv Wien; digitalizace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí; [www.geolab.cz](http://www.geolab.cz); přístupno též z: [www.mapire.eu](http://www.mapire.eu)].
- 1860:** Mapa Teplic z roku 1860, A. Copek Teplitz.
- 1860:** Mapa Teplic z roku 1860, J. Peschka Teplitz [přístupno z: [hiveminer.com/](http://hiveminer.com/)].
- 1871 (se zákresem změn do roku 1900):** Katastrální mapě evidenční, měřítko 1:2880 [ÚAZK, inv. č. 7860-1A\_02; přístupno z: [archivnimapy.cuzk.cz](http://archivnimapy.cuzk.cz)].
- 1871:** Situační mapa na stavbu nového skladiště (výpravní budova zcela vpravo) [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1880:** Mapa Teplic, J. Kohut – J. Líčka [Map collection, Faculty of Science - Charles University; přístupno z: [mapy2.natur.cuni.cz](http://mapy2.natur.cuni.cz); přístupno též z: [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)].
- 1882:** Mapa Teplic z roku 1882 [přístupno z: [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)].
- 1896:** Mapa Teplic, G. Anstalt Leipzig [přístupno z: [alamy.com/](http://alamy.com/)].
- 1900 (se zákresem změn do roku 1909):** Katastrální mapě evidenční, 1:2880 [ÚAZK, inv. č. 7860-1B\_02; přístupno z: [archivnimapy.cuzk.cz](http://archivnimapy.cuzk.cz)].
- 1909 (před):** Mapa Teplic [přístupno z: [hiveminer.com](http://hiveminer.com) (Sbírka Ing. Petr Beránek)].

- 1901:** Mapa Teplic, A. Goldschmidt Berlin [in: Zykmond – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016].
- 1905:** Mapa Teplic, G. Anstalt Leipzig [přístupno z: alamy.com/].
- 1907:** Mapa Teplic.
- 1909 (se zákresem změn do roku 1932):** Katastrální mapa evidenční, 1:2880 [ÚAZK, inv. č. 7860-1C\_02; přístupno z: archivnimapy.cuzk.cz].
- 1912:** Detailní mapa [archív SŽDC SON UNL].
- 1914:** Mapa Teplic [in: Budínská, 1995, s. 307].
- 1915:** Detailní mapa z projektu rozšíření nástupní plochy pro fiakry [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1915:** Mapa Teplic.
- 1916:** Detailní situační mapa železničního nádraží se zákresem vodovodu a kanalizace [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv; kopie též původně archív ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archív SŽDC SON UNL; též in: Krejčířík, 2009, s. 21].
- 1916:** Situační mapa kanalizace před výpravní budovou [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1926:** Mapa Teplic z roku [přístupno z: hiveminer.com/].
- 1932:** Projekt úpravy parteru před nádražním [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1942:** Projekt úpravy kanalizace [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1948? (po roce 1945):** Detailní situační mapa železničního nádraží [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv; původně archív ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archív SŽDC SON UNL].
- 1950 (stav před II. světovou válkou):** Státní mapa odvozená (SMO), 1:5000 [ÚAZK, sign. TEPL07; přístupno z: archivnimapy.cuzk.cz].

#### **5.4.2 b) plány objektu**

- 1858:** Projekt na stavbu výpravní budovy (půdorys přízemí a suterénu se základy; půdorys přízemí – stropy a 1. patra; půdorys patra – stropy a podkroví; jižní a severní průčelí; boční průčelí; podélný řez střední a východní částí budovy s pohledem k jihu; příčný řez schodištěm ve východní částí budovy s pohledem k východu a příčný řez boční přízemní částí budovy s pohledem k západu), Josef Turba [původně archív ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archív SŽDC SON UNL].
- 1876:** Projekt na zvýšení postranních křídel (půdorys patra a přízemí), Franz (Hermann?) Rudolph [původně archív ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archív SŽDC SON UNL].
- 1876? (před 1884):** Projekt na stavbu skladu expresního zboží s byty v patře – západní budova čp. 638 (příčný řez s pohledem k východu), Franz (Hermann?) Rudolph? [původně archív ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archív SŽDC SON UNL].
- 1896?:** Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro (půdorys 1. patra; půdorys 2. patra; půdorys podkroví – 2 plány; jižní průčelí; příčný řez hlavním schodištěm), nesignováno [původně archív ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archív SŽDC SON UNL; průčelí též in: Krejčířík, 2009, s. 19].

- 1907:** Projekt na stavbu budovy pošty (půdorys suterénu; půdorys podkroví; příčný a podélný řez), nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1908:** Plán budovy pošty se zákresem úprav (půdorys přízemí; půdorys patra) nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1909:** Projekt na stavbu nových záchodů (půdorysy; řezy; pohledy), nesignováno [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1912:** Projekt drobných úprav (dveře) zakreslený do staršího plánu (půdorys přízemí – západní část hlavní budovy), nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1912?:** Plány stávajícího stavu (podélný řez východní částí s pohledem k severu; příčný řez východní částí hlavní budovy s pohledem k východu), nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1916:** Projekt na nerealizované rozšíření budovy (půdorys přízemí), nesignováno [archiv SŽDC SON UNL].
- 1916:** Projekt na zřízení nové kanalizace (půdorysy a řezy), nesignováno [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1920:** Projekt na podkrovní vestavbu domu čp. 638 (půdorys; řezy a pohled na vikýř), nesignováno [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1928:** Projekt na drobné úpravy (příčky) západní budovy – pošty (půdorys části přízemí), nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 20. léta 20. století?:** Návrh drobných stavebních úprav východní budovy čp. 837 (půdorys přízemí; půdorys patra), nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 30. léta 20. století?:** Projekt na drobné úpravy (příčky) ve 2. patře, půdorys 2. patra, nesignováno [původně archiv ČD, nyní archiv SŽDC SON UNL].
- 30. léta 20. století?:** Projekt na úpravy západní příjezdové haly zřízení východu a celní kanceláře), půdorys přízemí a základů, nesignováno [původně archiv ČD, nyní archiv SŽDC SON UNL].
- 1938:** Plány stávajícího stavu (půdorys západní části 1. patra hlavní budovy), nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1939:** Schéma umístění informačních cedulí na peronu (dílčí půdorys a pohled), nesignováno, [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1939:** Půdorys přízemí východní části hlavní budovy, nové příjezdové haly (východ) a východní budovy, nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1941:** Projekt úpravy WC v přízemí hlavní budovy, nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1942:** Projekt úpravy kanalizace, řez, nesignováno [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 1946:** Projekt úpravy v 1. patře hlavní budovy, nesignováno [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1955:** Projekt úpravy hlavní budovy (půdorys přízemí střední části; půdorys přízemí bývalého východu – západní příjezdové haly), Rott – Stavba Louny [původně archiv ČD, nyní SOA Praha; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].

## 5.5 Ikonografie

### 5.5.1 a) veduty (kresby, malba, grafika)

**1858 (po):** Celkový pohled od severozápadu, litografie, po 1858 [Regionální muzeum v Teplicích, G-01800].

**1858 (po):** Celkový pohled od jihozápadu [In: Krejčířík, 2009, s. 18].

**1858 (po):** Celkový pohled od jihovýchodu.

**1880 (kolem):** Panorama Teplic [Regionální muzeum v Teplicích, G-1492].

### 5.5.2 b) starší fotodokumentace a pohlednice

**1863? (před 1870):** Celkový pohled od jihu, Hermann Krone Dresden, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též přístupno z: [sparismus.files.wordpress.com](http://sparismus.files.wordpress.com)].

**1863? (před 1870):** Celkový pohled od jihu [In: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70; tentýž snímek archiv Ing. Petra Beránka, přístupno z: [hiveminer.com](http://hiveminer.com)].

**1863? (před 1870):** Celkový pohled od severozápadu [In: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 72].

**1872:** Detail peronu [originál sbírka Karel Zeithammer, digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].

**1885:** Jižní průčelí, Atelier Pietzner, [Regionální muzeum v Teplicích, HF-00635; též in: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71].

**1893:** Severní průčelí, 1893 [Regionální muzeum v Teplicích, HF-02732; tentýž snímek archiv Ing. Petra Beránka, přístupno z: [hiveminer.com](http://hiveminer.com)].

**1898:** Celkový pohled od jihu, Tietze, [In: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71].

**1900 (kolem):** Celkový pohled od jihozápadu, [Regionální muzeum v Teplicích, HF-00704; tentýž snímek digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].

**1899:** Celkový pohled od jihovýchodu [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též in: Krejčířík, 2009, s. 19].

**1900:** Celkový pohled od jihovýchodu, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; tentýž snímek přístupno z: [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)].

**1900 (po):** Jižní průčelí, po roce 1900 [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též in: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71].

**1900 (kolem; před 1907):** Celkový pohled od severu, H. Seibt [In: Budínská, 1995, s. 109].

**1900 (kolem):** Severní průčelí [In: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 72].

**1900 (kolem):** Celkový pohled od jihozápadu, po roce 1900 [přístupno z: [picclick.de](http://picclick.de)].

**1900 (kolem):** Blíže nespecifikovaný interiér ve 2. patře [přístupno z: [teplice.majestat.cz](http://teplice.majestat.cz)].

**1900 (po):** Celkový pohled od jihozápadu, [přístupno z: [fotogen.cz](http://fotogen.cz)].

**1900 (po):** Celkový pohled od jihozápadu [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].

**1901:** Celkový pohled od jihozápadu [Regionální muzeum v Teplicích, H-10481; též digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též přístupno z: [teplice.majestat.cz](http://teplice.majestat.cz); též in: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69].

**1909 (před):** Celkový pohled od jihovýchodu, [přístupno z: [oldthing.de](http://oldthing.de)].

**1905:** Jižní průčelí - portikus, [In: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70].

**1910 (po):** Jižní průčelí od jihozápadu [Regionální muzeum v Teplicích, H-10301].

- 1910 (kolem):** Celkový pohled od jihozápadu, H. Poy, kolem 1910 [In: Budínská, 1995, s. 109; též sbírka P. Beránek; přístupno z: [www.flickr.com](http://www.flickr.com); též digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též přístupno z: [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)].
- 1910 (kolem; před 1916):** Celkový pohled od jihozápadu, C. Döge [In: Budínská, 1994, s. 169; též in: : Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69] též snímek digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1910 (po):** Celkový pohled od jihozápadu, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1910 (po):** Celkový pohled od jihozápadu [Regionální muzeum v Teplicích, HF-03011; též in: Krejčířík, 2009, s. 20].
- 1914?:** Jižní průčelí od jihovýchodu, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1918:** Jižní průčelí od jihovýchodu, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též přístupno z: [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)].
- 1920 (kolem):** Celkový pohled od jihozápadu, [archív Ing. Petra Beránka, přístupno z: [hiveminer.com](http://hiveminer.com); digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též přístupno z: [boehmische-erzgebirge.cz/](http://boehmische-erzgebirge.cz/)].
- 1920 (kolem):** Jižní průčelí od jihozápadu, [Regionální muzeum v Teplicích, H-08952; též přístupno z: [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)].
- 1914? (před 1923):** Celkový pohled od jihozápadu, [originál sbírka Luděk Čada, přístupno z: Krejčířík, 2009, s. 20; digitální kopie archiv SŽDC SON UNL; též in: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69].
- 1925:** Jižní průčelí – detail [In: Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70].
- 1930 (kolem):** Celkový pohled od jihozápadu [přístupno z: [teplice-teplitz.net](http://teplice-teplitz.net); též digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1930:** Interiér nádražní restaurace [Regionální muzeum v Teplicích, H-10226; též in: Budínská, 1995, s. 105].
- 1930:** Jižní průčelí od jihovýchodu, [Regionální muzeum v Teplicích, H-10283].
- 1942:** Jižní průčelí od jihovýchodu, [Regionální muzeum v Teplicích, HF-03012; též sbírka Luděk Čada, In: Krejčířík, 2009, s. 21].
- 1950 (před):** Jižní průčelí od jihovýchodu, [Regionální muzeum v Teplicích, HF-02443].
- 1956:** Jižní průčelí – portikus se sochami, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1962:** Jižní průčelí od jihovýchodu, [přístupno z: [teplice.majestat.cz/](http://teplice.majestat.cz/)].
- 1960 (po):** Severní průčelí od severozápadu [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1970 (po):** Celkový pohled od jihu, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1970 (po):** Jižní průčelí [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1973:** Střechy západní části nádražní budovy, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1976:** Západní část nádražní budovy po opravě, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1977:** Celkový pohled od jihu, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1982:** Část jižního průčelí, [digitální kopie archiv SŽDC SON UNL].
- 1985:** Jižní průčelí od jihovýchodu, M. Leštinský, [In: Krejčířík, 2009, s. 21].
- 1985:** Jižní průčelí od jihovýchodu, M. Leštinský, [In: Krejčířík, 2009, s. 22].

### **5.5.3 c) letecké snímky**

- 1938:** Letecké měřičské snímky, [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1938.TEPL07.04353; LMSA08.1938.TEPL07.04354; LMSA08.1938.TEPL07.04364; LMSA08.1938.USTL97.05275, přístupno z: [lms.cuzk.cz/](http://lms.cuzk.cz/)].
- 1946:** Letecké měřičské snímky, [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1946.TEPL07.06545; LMSA08.1946.TEPL08.06609; LMSA08.1946.TEPL08.06610; LMSA08.1946.TEPL08.06611, přístupno z: [lms.cuzk.cz/](http://lms.cuzk.cz/)].
- 1947:** Letecký měřičský snímek, [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1947.TEPL06.08254; LMSA08.1947.TEPL17.08262; LMSA08.1947.TEPL17.08294; LMSA08.1947.USTL87.08260; LMSA08.1947.USTL98.08261, přístupno z: [lms.cuzk.cz/](http://lms.cuzk.cz/)].
- 1953:** Letecká ortofotomapa, [VKÚ Dobruška, přístupno z: [kontaminace.cenia.cz](http://kontaminace.cenia.cz/)].
- 1963:** Letecké měřičské snímky, [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1963.TEPL07.08553; LMSA08.1963.TEPL07.08554, přístupno z: [lms.cuzk.cz/](http://lms.cuzk.cz/)].

## 6 ARCHITEKTONICKÝ POPIS

### 6.1 Situace

Výpravní budova železničního nádraží je situovaná v Teplicích severovýchodně od historického jádra města blízko katastrální hranice Teplic a Šanova. Tímto směrem se rozvinula pozdější zástavba z konce 19. a první třetiny 20. století, čímž obě lokality zcela srostly a nádraží se ocitlo v pomyslném těžišti mezi nimi. Pozemek od jihu ohraničuje ulice Na Hrázi, resp. Hrázní. Před budovou je parkově upravené Nádražní náměstí s parkem Milady Horákové a částečně též autobusové nádraží, vzniklé po novodobých demolcích. Ze severu za kolejištěm železničního nádraží je historická průmyslová a skladová zóna (dnes z valné části zdevastovaná) v ulici Závodní a Nákladní.

### 6.2 Dispozice

*Poznámka: V následujícím popisu jsou nejvýznamnější uměleckořemeslné prvky a další hodnotné detaily značeny tučně a rámečkem*

#### 6.2.1 orientační přehled dispozice


Výpravní budova je velmi komplikovaná srostlice objektů se složitým stavebním vývojem (viz schéma níže). Není přesně orientovaná ke světovým stranám (podélně orientovaná osa směřuje přibližně ve směru východoseverovýchod – západojihozápad), v popisu však bude odchylka pro zjednodušení pominuta.

Základem je centrální blok hlavní budovy (č. 5), s portikem na jižní straně a dvěma mělkými rizality po obou stranách, dnes dvoupatrový, částečně podsklepený trojtraktový. Středem v přízemí, suterénu i obou patrech prochází dlouhá chodba, uprostřed prokřížená velkorysou odjezdovou halou. V jihovýchodním rizalitu je situováno reprezentativní schodiště do patra.

Po obou stranách navazují na centrální budovu pouze jednopatrová postranní křídla (č. 4 a 6) opět s trojtraktovou dispozicí se střední chodbou, plně podsklepená.

Na západní straně navazuje na blok č. 4 přízemní jednopodlažní stavba restaurace (č. 3) s velkým sálem, které na východním konci symetricky odpovídá přízemní prodloužení provozní části budovy s trojtraktovou dispozicí se střední chodbou (č. 7).

Na západním konci stojí jednopatrový částečně podsklepený dům čp. 638 se skromnějším trojtraktovým uspořádáním (č. 1), který má svůj pandán ve východním domě čp. 837, podobně dispozičně řešeném (č. 9). Proluku mezi západním domem čp. 638 a centrální budovou čp. 599 zaplňuje bývalá přízemní západní příjezdová hala (č. 2), proluku mezi východním domem čp. 837 a hlavní budovou pak bývalá východní příjezdová hala se záchody (č. 8.). Na východním konci je situována ještě přístavba pošty (č. 10), všechny objekty propojuje na severní straně přístřešek nad nástupištěm (č. 11).



## 6.3 Interiéry

### 6.3.1 suterén (1.P.P.)

#### 6.3.1.1 **schodiště č. 1S01**

**charakteristika:** Přímé schodiště v severním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Dveře rámové konstrukce v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Průchod s rovným nadpražím.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Rovný.

**podlaha:** Kamenné stupně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Kamenné stupně.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### 6.3.1.2 **chodba č. 1S02**

**charakteristika:** Sklepní střední mezitraktová chodba západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V levé části se nachází dveřní nika s rovným nadpražím a svislými dveřmi s vnějšími závěsy, bez zárubně. Následuje průchod na schodiště 1S01 s rovným nadpražím. V pravé části se nachází dvojice dveřních nik s rovným nadpražím a svislými dveřmi bez zárubně,

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Trojice dveřních nik s rovným nadpražím a svislými dveřmi s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Uprostřed obdélný otvor s rovným nadpražím ústící do anglického dvorku.

**klenba:** Cihelná segmentová klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### 6.3.1.3 **sklep č. 1S03**

**charakteristika:** Menší sklep na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.



**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná

**klenba:** Velmi plochá cihelná placková klenba s plochými segmentovými čely.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.4 sklep č. 1S04**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna budovy, cihelná, omítaná. Dvojice obdélných otvorů do anglických dvorků.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná

**klenba:** Cihelná segmentová klenba. Velmi plochá placková cihelná klenba se čely tvaru plochého segmentového oblouku.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.5 schodiště č. 1S05**

Nepřístupné.

#### **6.3.1.6 sklep č. 1S06**

Nepřístupná prostora.

#### **6.3.1.7 sklep č. 1S07**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu ve středním traktu hlavní budovy.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová, široký otvor do ↗sklepa č. 1S08.

**východní stěna:** Příčka, otvor do ↗sklepa č. 1S07A.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna bez otvorů.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**klenba:** Mírně stlačená valená, na severní straně nad otvorem výšeč.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Luxferová příčka, novodobé obklady, rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

#### **6.3.1.8 sklep č. 1S07A**

**charakteristika:** Drobný sklep na obdélníkovém půdorysu ve středním traktu hlavní budovy, původně spojený se ↗sklepem č. 1S07.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová, široký otvor do ↗chodby č. 1S12.

**východní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, otvor s rovným překladem do ↗sklepa č. 1S54.

**západní stěna:** Příčka, otvor do ↗sklepa č. 1S07.

**klenba:** Mírně stlačená valená, na severní straně nad otvorem výseč.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Luxferová příčka, novodobé rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

#### **6.3.1.9 sklep č. 1S08**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v severním traktu hlavní budovy.

**severní stěna:** Obvodová stěna, t.č. bez otvorů.

**východní stěna:** Příčná stěna, otevřená do ↗sklepa č. 1S09 širokým půlelipticky zaklenutým otvorem.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná stěna, široký půlelipticky zaklenutý otvor ze ↗sklepa č. 1S07.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**příčka:** Novodobá luxferová.

**klenba:** Mírně stlačená valená, na východní straně nad otvorem výseč.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Luxferová příčka, novodobé obklady.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci (odstranění příčky).

#### **6.3.1.10 sklep č. 1S09**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v severním traktu hlavní budovy. Jižní část oddělená příčkou (popis viz ↗chodba č. 1S12).

**severní stěna:** Obvodová stěna, t.č. bez otvorů.

**východní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**jižní stěna:** Druhotná příčka.

**západní stěna:** Příčná stěna, otevřená do ↗sklepa č. 1S08 širokým půlelipticky zaklenutým otvorem.

**klenba:** Mírně stlačená valená, na západní straně nad otvorem výseč.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá příčka, novodobé obklady.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci (odstranění příčky).

#### **6.3.1.11 sklep č. 1S11**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v severním traktu hlavní budovy. Jižní část oddělená příčkou (popis viz ↻chodba č. 1S12).

**severní stěna:** Obvodová stěna, větrací otvor pod klenbou.

**východní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**jižní stěna:** Příčka, otvor z ↻chodby č. 1S12.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**klenba:** Mírně stlačená valená.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka, novodobé obklady, rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci (odstranění příčky).

#### **6.3.1.12 chodba č. 1S12**

**charakteristika:** Chodba v severním traktu sklepa hlavní budovy, vzniklá druhotným oddělením jižních konců ↻sklepů č. 1S09 a 1S11.

**severní stěna:** Druhotné příčky, otvor do ↻sklepa č. 1S11.

**východní stěna:** Novodobá zazdívka otvoru do sklepa č. 1S14 pod segmentovým pasem.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dva segmentově zaklenuté otvory do ↻sklepů č. 1S07A a 1S13.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**klenba:** Dva úseky mírně stlačené valené klenby oddělené segmentovým pasem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka, novodobé obklady, rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci (odstranění příčky).

#### **6.3.1.13 sklep č. 1S13**

**charakteristika:** Drobný sklep na obdélníkovém půdorysu ve středním traktu hlavní budovy.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová, široký půlelipticky klenutý otvor do ↻chodby č. 1S12.

**východní stěna:** Příčná stěna, zazděný otvor do ↻místnosti č. 1S15.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, půlelipticky klenutý otvor do ↻sklepa č. 1S53.

**západní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**vestavba:** V jihovýchodním rohu, novodobá příčka.

**klenba:** Mírně stlačená valená.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Vestavba, novodobé obklady, rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

#### **6.3.1.14 sklep (lednice) č. 1S14**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v severním traktu hlavní budovy. Prostora je předělená dvěma příčkami a sloužila jako lednice.

**severní stěna:** Obvodová stěna, bez otvorů.

**východní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**jižní stěna:** Mezitraktová stěna, otvor s rovným překladem z místnosti č. 1S15.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**příčky:** Masívní příčné stěny, druhotně vložené.

**klenba:** Mírně stlačená valená.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka, novodobé obklady, rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci (odstranění příčky).

#### **6.3.1.15 sklepní místnost č. 1S15 (původně kuchyně)**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu ve středním traktu hlavní budovy, propojený s prostory č. 1S49 a 1S51, původně sloužící jako kuchyně.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dva otvory do sklepů č. 1S14 a 1S16 (s novodobými dveřmi).

**východní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**jižní stěna:** Mezitraktová stěna, dva půlelipticky klenuté otvory do místností č. 1S49 a 1S51.

**západní stěna:** Příčná stěna, zazděné dveře do sklepa č. 1S13.

**klenba:** Mírně stlačená valená, na jižní straně dvě výseče.

**podlaha:** Novodobá betonová.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka, novodobé rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

### **6.3.1.16 sklep č. 1S16**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v severním traktu hlavní budovy.

**severní stěna:** Obvodová stěna.

**východní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobé dveře z ↗místnosti č. 1S15

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**klenba:** Mírně stlačená valená.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka, novodobé obklady a dveře.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

### **6.3.1.17 sklep č. 1S17**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v severním traktu hlavní budovy.

**severní stěna:** Obvodová stěna, větrací otvor pod klenbou.

**východní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, otvor s rovným překladem (trámky) ze ↗sklepa č. 1S18.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**klenba:** Mírně stlačená valená.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka, novodobé obklady, rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

### **6.3.1.18 sklep č. 1S18**

Popis viz ↗sklep č. 1S48+1S18!

### **6.3.1.19 sklep č. 1S19**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízedními pilíři v severním traktu východní části hlavní budovy s podlahou ve dvou výškových úrovních. Obsahuje zbytky zařízení kotelny.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna budovy, cihelná, omítaná, přízedními pilíři rozdělená na dvě pole. V každém poli jeden obdélný otvor do anglického dvorku.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře. V levé části obdélný průchod bez zárubně.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, přízedními pilíři rozdělená na dvě pole. V levém poli segmentově zaklenutá nika, k levému přízednímu pilíři přiléhá komínové těleso. V pravém poli segmentově zaklenutá dveřní nika s ocelovými dveřmi v ocelové zárubni, k přízednímu pilíři přiléhá zprava komínové těleso.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná

**klenba:** Dvojice valených cihelných kleneb se styčnými výsečemi.

**podlaha:** Betonová, ve dvou výškových úrovních.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** valená klenba

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.20 sklep č. 1S21**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízedními pilíři v severním traktu východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna budovy, cihelná, omítaná, přiléhající zprava k přízednímu pilíři. Uprostřed obdélný otvor do anglického dvorku.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, zleva přiléhající k přízednímu pilíři. Segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s dřevěnou trámkovou zárubní, křídlo chybí.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře. V pravé části obdélný průchod bez zárubně.

**klenba:** Valená klenba s výsečí.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** valená klenba

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.21 chodba č. 1S22**

**charakteristika:** Sklepní střední mezitraktová chodba východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Nachází se v ní celkem 7 dveřních otvorů. Zleva nejprve ocelové dveře v ocelové zárubni, trojice dveřních otvorů s dřevěnou trámkovou zárubní a chybějícími křídly, jeden dveřní otvor s odstraněnou zárubní, dveřní otvor bez zárubně a svlakovými dveřmi s vnějšími závěsy a jeden dveřní otvor bez zárubně s laťovými dveřmi s vnějšími závěsy.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná s obdélným otvorem u stropu.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Nachází se v ní postupně zleva doprava dveřní otvor se svlakovými dveřmi s vnějšími závěsy v dřevěné trámkové zárubni, dveřní otvor se svlakovými dveřmi s vnějšími závěsy bez zárubně, dveřní otvor s novodobými ocelovými dveřmi v ocelové zárubni, dveřní nika s rovným nadpražím a těžkými ocelovými dveřmi v ocelové zárubni, svlakové dveře s vnějšími závěsy v trámkové zárubni, dveřní nika se svlakovými dveřmi bez zárubně, a nakonec průchod s rovným nadpražím na schodiště 1S47.

**západní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná.

**klenba:** Cihelná segmentová klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.22 sklep č. 1S23**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízedními pilíři v severním traktu východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna budovy, smíšené zdivo, omítaná, zprava přiléhá přízední pilíř. Vpravo obdélný otvor do anglického dvorku. Vlevo zazdívka obdobného otvoru.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, zprava přiléhající k přízednímu pilíři. Segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s dřevěnou trámkovou zárubní, křídlo chybí.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**klenba:** Valená cihelná klenba s výsečí.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Valená klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.23 sklep č. 1S24**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízedními pilíři v severním traktu východní části hlavní budovy, rozdělená prkennými příčkami.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna budovy, smíšené zdivo, bez omítky, z každé strany přiléhá přízední pilíř. Uprostřed obdélný otvor do anglického dvorku.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, bez omítky, vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, zprava přiléhající k přízednímu pilíři. Segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s dřevěnou trámkovou zárubní, křídlo chybí.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře.

**klenba:** Valená cihelná klenba s výsečí, omítaná.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Valená klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.24 sklep č. 1S25**

**charakteristika:** Střední mezitraktová chodba západní části východní přístavby budovy, příčkou s průchodem s rovným nadpražím rozdělená na dvě části.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. V levé části segmentově zaklenutá dveřní nika se svlakovými dveřmi s vnějšími závěsy, bez zárubně. V pravé části segmentově zaklenutý průchod na schodiště.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná, se segmentově zaklenutým průchodem.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. V levé části segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s rovným nadpražím, svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně. V pravé části další

segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s rovným nadpražím,svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, omítaná. Uprostřed nika obdélného otvoru s rovným nadpražím.

**klenba:** Cihelná segmentová klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.25 sklep č. 1S26**

**charakteristika:** Menší prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná

**klenba:** Cihelná segmentová klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.26 chodba č. 1S27**

**charakteristika:** Střední mezitraktová chodba v západní části východní přístavby budovy, stěnou se segmentově zaklenutým průchodem rozdělená na dvě části.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. V levé části segmentově zaklenutá dveřní nika se svlakovými dveřmi s vnějšími závěsy, bez zárubně. V pravé části ocelové dveře v ocelové zárubni a segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s rovným nadpražím, svlakové dveře s vnějšími závěsy.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná, se segmentově zaklenutým průchodem.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. V levé části dvojice segmentově zaklenutých dveřních nik, dveřní otvory s rovným nadpražím, svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně. V pravé části další segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s rovným nadpražím,svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná, se segmentově zaklenutým průchodem s vnějšími závěsy dveří. Křídla chybí.

**klenba:** Cihelná segmentová klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.



**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.27 sklep č. 1S28**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna budovy, omítaná. Dvojice obdélných otvorů do anglických dvorků.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná

**klenba:** Velmi plochá cihelná segmentová klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.28 sklep č. 1S31**

Nepřístupná místnost.

#### **6.3.1.29 sklep č. 1S32**

**charakteristika:** Prostora na přibližně obdélníkovém půdorysu navazující na mezitraktovou chodbu v západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná, v polovině zalomená, levá polovina ustupující.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Segmentově zaklenutý průchod do chodby 1S27.

**klenba:** Segmentová cihelná klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.30 schodiště č. 1S33**

**charakteristika:** Prostora schodiště na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy. Horní podestu od ramene schodiště odděluje otevíravá novodobá ocelová mříž.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. V úrovni horní podesty segmentově zaklenutá nika, v ní novodobé dveře v ocelové lisované zárubni. Dále vpravo 2 metry široká cihelná zadržka. Spodní

nástupní prostor schodiště je otevřený do ↗místnosti 1S35 širokým segmentově zaklenutým průchodem.

**jižní stěna:** Jižní obvodová zeď, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. V horní části přibližně 2 metry široká cihelná zadržka.

**klenba:** Spodní nástupní prostor schodiště je zastropen segmentovou cihelnou klenbou. Schodišťové rameno má rovný strop. Strop nad horní podestou je šikmý..

**podlaha:** Cihelná. Schodiště s cihlovými stupni s cementovým potěrem. Horní podesta je dlážděna hodnotnoudřevěnou špalíkovou dlažbou.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Špalíková dlažba horní podesty, segmentová klenba spodního nástupního prostoru schodiště.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.31 sklep č. 1S34**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**východní stěna:** Východní obvodová zeď, omítaná. Dvojice segmentově zaklenutých okenních nik s obdélníkovými okny.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. V pravé části průchod s rovným nadpražím.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**klenba:** Cihelná stájová klenba do válcovaných I profilů.

**podlaha:** Cihelná.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Stájová klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.32 sklep č. 1S35**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. V levé části průchod s rovným nadpražím.

**východní stěna:** Východní obvodová zeď, omítaná. Segmentově zaklenutá okenní nika, okno s rovným nadpražím.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. Vlevo nika s rovným nadpražím příslušející zazděnému dveřnímu otvoru, vpravo nika s rovným nadpražím příslušející zazděnému okennímu otvoru.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. Segmentově zaklenutý prostup do prostoru před ↗schodištěm 1S33.

**klenba:** Cihelná stájová klenba do válcovaných I profilů.

**podlaha:** Cihelná.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Stájová klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.33 sklep č. 1S36**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, omítaná. Segmentově zaklenutá okenní nika. Obdélný okenní otvor.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná

**klenba:** Segmentová valená cihelná klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.34 sklep č. 1S37**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu s přízedními pilíři v jižním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná, přízedním pilířem rozdělena na dvě pole. V každém poli jedny svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, omítaná, přízedním pilířem rozdělena na dvě pole. V každém z polí segmentově zaklenutá okenní nika a obdélný okenní otvor.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná

**klenba:** Dvě pole Segmentové valené cihelné klenby oddělené cihelným segmentovým klenebním pasem.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.35 sklep č. 1S38**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu s v jižním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. Zhruba v polovině délky zalomená, pravá část ustupuje. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, omítaná. Vlevo segmentově zaklenutá okenní nika, obdélný okenní otvor. Vpravo zazdívka obdobné okenní niky.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná

**klenba:** Segmentová valená cihelná klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.36 sklep č. 1S39**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu s v jižním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. Zhruba v polovině délky zalomená, pravá část ustupuje. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, omítaná. Uprostřed segmentově zaklenutá okenní nika, obdélný okenní otvor.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná V střední části obdélný otvor.

**klenba:** Segmentová valená cihelná klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.37 sklep č. 1S41**

Prostora nepřístupná.

#### **6.3.1.38 sklep č. 1S42**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízdními pilíři v jižním traktu východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná, zleva přiléhá přízdní pilíř. Segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s dveřmi svlakovými s vnějšími závěsy bez zárubně

**východní stěna:** Vnitřní zeď omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, smíšené zdivo, omítaná, zprava přiléhá přízdní pilíř. Uprostřed obdélný otvor do anglického dvorku.

**západní stěna:** Prkenná příčka vložená mezi dva protilehlé přízdní pilíře.

**klenba:** Valená cihelná klenba s výsečí, omítaná.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem. Uprostřed žlab.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Valená klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.1.39 sklep č. 1S43**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízedními pilíři v jižním traktu východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná, z obou stran přiléhá přízední pilíř. Segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor s novodobými ocelovými dveřmi v ocelové zárubni.

**východní stěna:** Prkenná příčka vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, smíšené zdivo, omítaná, z obou stran přiléhá přízední pilíř. Uprostřed obdélný otvor do anglického dvorku.

**západní stěna:** Vnitřní zeď omítaná, vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře.

**klenba:** Valená cihelná klenba se styčnými výsečemi, omítaná.

**podlaha:** Cihelná.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Valená klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.1.40 sklep č. 1S44**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízedními pilíři v severním traktu východní části hlavní budovy, ve východní polovině příčkou vyčleněna předsíň a menší prostora při jižní stěně. V západní polovině místnosti je uprostřed vložený pilíř čtvercového průřezu.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná, přízedními pilíři rozdělené na dvě pole. V levém poli dveřní otvor s rovným nadpražím s těžkými ocelovými dveřmi v ocelové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, omítaná, přízedními pilíři rozdělená na dvě pole. K střednímu přízednímu pilíři přiléhá zprava příčkou oddělená menší prostora.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**klenba:** Dvojice valených cihelných kleneb se styčnými výsečemi.

**podlaha:** Beton.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** valená klenba

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.1.41 sklep č. 1S45**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu v jižním traktu východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, bez omítky. Segmentově zaklenutá dveřní nika, svlakové dveře s vnějšími závěsy v dřevěné trámkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, smíšené zdivo, bez omítky.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, smíšené zdivo. Uprostřed obdélný otvor do anglického dvorku.

**západní stěna:** Vnitřní zeď omítaná. Dvojice malých lunet.

**klenba:** Valená cihelná klenba s drobnými výsečemi lunet západní stěny, omítaná.

**podlaha:** Cihelná.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Valená klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.42 sklep č. 1S46**

Nepřístupná místnost.

#### **6.3.1.43 schodiště č. 1S47**

**charakteristika:** Přímé schodiště v jižním traktu východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Průchod s rovným nadpražím.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V pravé části segmentově zaklenutá nika s profilovanou dřevěnou obložkou a bambulkovými závěsy. Křídla dvířek chybí.

**jižní stěna:** Průchod s rovným nadpražím, uzavíraný novodobou ocelovou mříží.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, v úrovni INP ustoupená.

**klenba:** Rovný, omítaný.

**podlaha:** Cihelné stupně s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Obložky niky ve východní stěně.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.44 sklep č. 1S48+1S18**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v jižním a středním traktu hlavní budovy.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dveřní otvor do ↗sklepa č. 1S17 s rovným překladem z trámů.

**východní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, větrací otvor pod klenbou.

**západní stěna:** Příčná stěna, dveře ze ↖sklepa č. 1S49.

**klenba:** Mírně stlačená valená, v úrovni mezitraktové zdi přerušena pasem stlačeného profilu.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka, novodobé obklady, rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

#### **6.3.1.45 sklep č. 1S49**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu hlavní budovy, propojený s prostory č. ↖1S15 a 1S51, původně sloužící jako kuchyně.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, otevřená širokým půlelipticky zaklenutým otvorem do ↻místnosti č. 1S15.

**východní stěna:** Příčná stěna (velmi silná, obsahující dle starších plánů dutiny nebo snad kanály kouřovodů. Vlevo dveře do ↻místnosti č. 1S48+1S18 (novodobé).

**jižní stěna:** Obvodová stěna, větrací otvor pod klenbou.

**západní stěna:** Příčná stěna, novodobě zazděný půlelipticky klenutý otvor do ↻místnosti č. 1S51.

**příčka:** Novodobá s novodobými dveřmi.

**klenba:** Mírně stlačená valená, s trojbokou výsečí na západní a jižní straně.

**podlaha:** Novodobá betonová.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka, novodobé obklady, příčka.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci (odstranění příčky). Doporučuji opětné scelení do původní větší místnosti č. 1S15+1S49+1S51.

#### **6.3.1.46 sklep č. 1S51**

**charakteristika:** Sklep na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu hlavní budovy, propojený s prostory č. ↻1S15 a 1S49, původně sloužící jako kuchyně.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, otevřená širokým půlelipticky zaklenutým otvorem do ↻místnosti č. 1S15.

**východní stěna:** Příčná stěna, novodobě zazděný půlelipticky klenutý otvor do ↻místnosti č. 1S49.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, větrací otvor pod klenbou.

**západní stěna:** Příčná stěna, vlevo segmentově zaklenutý průchod z ↻podesty schodiště č. 1S52.

**klenba:** Mírně stlačená valená, s trojbokou výsečí na východní straně.

**podlaha:** Novodobá betonová.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci. Doporučuji opětné scelení do původní větší místnosti č. 1S15+1S49+1S51.

#### **6.3.1.47 podesta č. 1S52**

**charakteristika:** Drobná prostora podesty schodiště v jižním traktu hlavní budovy.

**severní stěna:** Blok vřetenové zdi schodiště, po stranách dva segmentově zaklenuté otvory do ↻chodby č. 1S53A a na ↻schodiště č. 1S52B.

**východní stěna:** Příčná stěna, dveřní otvor do ↻místnosti č. 1S51 bez výplně.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, dveře do vnějšího sklípku č. 1S52A bedněné.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**klenba:** Plochá segmentová valená.

**podlaha:** Novodobá betonová.

**architektonické a památkové hodnocení:** Komunikační prostora bez větší hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez dalších regulativů.

#### **6.3.1.48 vnější sklípek č. 1S52A**

**charakteristika:** Drobný vnější sklípek, zasahující pod ulici (šachta zásobování uhlím?).

**severní stěna:** Vnější strana obvodové zdi, dveře z ☞podesty č. 1S52.

**východní stěna:** Cihelná, bez omítky.

**jižní stěna:** Cihelná, bez omítky.

**západní stěna:** Cihelná, bez omítky.

**klenba:** Plochá segmentová valená se šachtou na východní straně.

**podlaha:** ---

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez individuální památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez regulativů.

#### **6.3.1.49 schody č. 1S52B**

**charakteristika:** Vřetenové schodiště na podkovovitém půdorysu, spojující přízemí a suterén.

**obvodová plášťová stěna:** Stěna na půlkruhovém půdorysu, bez otvorů.

**vřetenová stěna:** podkovovitý blok zdiva, po straně na úrovni přízemí i suterénu segmentově zaklenuté otvory na podesty.

**strop:** Podhled schodiště do patra.

**podlaha:** Železné schodové stupně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Komunikační prostora bez větší individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Plášťová stěna.

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Schodiště je doporučeno k zachování při obměně schodových stupňů.

#### **6.3.1.50 sklep č. 1S53**

**charakteristika:** Drobný průchozí sklep na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu hlavní budovy, severně od schodiště.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, otevřená širokým půlelipticky zaklenutým otvorem do ☞sklepa č. 1S13.

**východní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**jižní stěna:** Blok schodiště, po straně nízký spojovací průchod do prostoru ☞podesty č. 1S52, zaklenutý nízkou segmentovou valenou klenbičkou.

**západní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**klenba:** Mírně stlačená valená.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora bez výraznější individuální hodnoty.



**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé obklady.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

#### **6.3.1.51 sklep č. 1S54**

**charakteristika:** Sklep na protáhle obdélníkovém půdorysu v jižním traktu hlavní budovy, propojený s prostorami č. ↻1S15 a 1S49, původně sloužící jako kuchyně.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, otvor s rovným překladem ze ↻sklepa č. 1S07A.

**východní stěna:** Příčná stěna nebývalé tloušťky, z kamenného zdiva, bez otvorů.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, otvor do vnější šachty.

**západní stěna:** Příčná stěna z kamenného zdiva, bez otvorů.

**klenba:** Mírně stlačená valená, nesymetricky nasazená (naostro zabíhající do východní stěny).

**podlaha:** Novodobá betonová.

**architektonické a památkové hodnocení:** Sklepní prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé rozvody.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a dílčí rehabilitaci.

#### **6.3.1.52 sklep č. 1S55**

**charakteristika:** Sklep v jižním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Svakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, cihelná, omítaná. Dvojice obdélných otvorů do anglických dvorků. V dolní části stěny nepravidelná přízdívka.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná

**klenba:** Velmi plochá placková cihelná klenba s čely tvaru plochého segmentového oblouku.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Cihelná placková klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.53 sklep č. 1S56**

**charakteristika:** Sklep v jižním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Svakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, cihelná, omítaná. Obdélný okenní otvor do anglického dvorku.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná

**klenba:** Velmi plochá placková cihelná klenba s čely tvaru plochého segmentového oblouku.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Cihelná placková klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.54 sklep č. 1S57**

**charakteristika:** Sklep v jižním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna budovy, omítaná. Obdélný okenní otvor do anglického dvorku.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná

**klenba:** Velmi plochá placková cihelná klenba s čely tvaru plochého segmentového oblouku.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Cihelná placková klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.55 sklep č. 1S58**

**charakteristika:** Menší sklep v severním traktu západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, omítaná. Svlakové dveře s vnějšími závěsy, bez zárubně.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná

**klenba:** Cihelná segmentová klenba.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Segmentová cihelná klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.1.56 sklep č. 1S59**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízedními pilíři v severním traktu východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna budovy, smíšené zdivo, bez omítky, přízedními pilíři rozdělená na dvě pole. V každém poli jeden obdélný otvor do anglického dvorku.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, bez omítky, vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, smíšené zdivo, omítané, přízedními pilíři rozdělené na dvě pole. V levém poli segmentově zaklenutá zazděná nika. V pravém poli segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor bez zárubně.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, vložená mezi dva přízední pilíře.

**klenba:** Dvojice valených cihelných kleneb se styčnými výsečemi.

**podlaha:** Cihelná, s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** valená klenba

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.1.57 sklep č. 1S61**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu s přízedními pilíři v severním traktu východní části hlavní budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna budovy, smíšené zdivo, omítaná, zleva přiléhá přízední pilíř. Uprostřed obdélný otvor do anglického dvorku. Vlevo zazdívka obdobného otvoru.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, smíšené zdivo, omítané. Vlevo segmentově zaklenutý otvor ústící do šachty.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, smíšené zdivo, omítaná, zprava přiléhá přízední pilíř. Segmentově zaklenutá dveřní nika, dveřní otvor bez zárubně, laťové dveře s vnějšími závěsy.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, vložená mezi dva protilehlé přízední pilíře.

**klenba:** Valená cihelná klenba s výsečí.

**podlaha:** Cihelná s cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Valená klenba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.2 přízemí (1.N.P.)**

#### **6.3.2.1 hala č. 0P01 (hala – jižní část)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Plochu stěny zaujímá sloupoví oddělující prostor jižní části haly č. 0P01 a chodby č. 0P82, procházející středním traktem budovy. Stěna sestává ze 3 pravidelných polí, vymezených sdruženými pilastry při krajích stěny a kamennými **svazčitými sloupy** ve střední části roviny stěny. Sloup je tvořen svazkem 4 menších srostlých osmibokých sloupků. Spočívá na hranolovitém podstavci, jehož horní část ustupuje mírným zhoupnutím. Přejít mezi podstavcem a svazkem polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Dřík je hladký, víceboký (v plném průřezu by byl osmiboký). Směrem vzhůru se mírně zužuje. Vrchní část dříku je zdůrazněna prstencem. Hlavice je krychlová, v čelních plochách zdobená rostlinným motivem. Svazek sloupků završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů a směrem do místnosti výběh klenutí. Krajní **sdružené pilastry** jsou tvořené 2 menšími polygonálními pilastry

(uplatňují se 4 boky). Pilastr spočívá na hranolovitém podstavci. Přejít mezi podstavcem a svazkem rozšířených polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Oproti patkám svazčitých sloupů je profilace patek pilastrů poněkud zhrublá. Dřík je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Povrch podstavce, patky a dříku je opatřen šedou kamenicky opracovanou drťovou omítkou. Hlavice jsou pro oba pilastry krychlové, sdružené do jednoho kvádrotitého bloku, v čelních plochách zdobené rostlinným motivem. Sdružený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů a směrem do místnosti výběh klenutí. Hlavice a desky jsou tvořené pravděpodobně dílenskými odlitky a jsou opatřené pískově žlutým nátěrem.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Stěna sestává ze 2 pravidelných polí, vymezených **sdruženými pilastry**. V pravém (jižním) koutě se nachází **čtvrtpilastr** shodného tvarosloví jako jednotlivý článek sdruženého pilastru. Stojky a archivoltu obvodu obou polí lemuje bohatá profilace. V levém poli (prvním od severu) se nachází nika, v pravém okenní otvor. Oba útvary jsou svisle orientované, s půlkruhovým záklenkem, ostění je bohatě profilováno. V okně se nachází novodobá výplň, členěná pouze poutcem (profilovaným římsou) cca ve dvou třetinách výšky, ve spodní části je kombinovaná s kovovou skříní. Spodní část stěny je do výšky cca 1,7 m opatřena novodobým keramickým obkladem.

**jižní stěna:** Vnější obvodová jižní stěna, cihelná, omítaná. Stěna sestává ze 3 pravidelných polí, vymezených dvěma **čtvrtpilastry** při okrajích stěny a dvěma **sdruženými pilastry** v její střední části. Každým polem prostupuje rozměrný dveřní otvor s půlkruhovým záklenkem a jednou odstupněnými špaletami ostění. Výplně dřevěné novodobé, otvíravé dvěma křídly ve spodní části. Křídla rámové konstrukce (1 výplň ve spodní části každého křídla, horní část prosklená, dělená do 3 tabulek). Horní část výplně vodorovně dělena do dvou dílů, zasklená pískovaným sklem s motivy práce. Spodní část stěny je do výšky cca 1,7 m opatřena novodobým keramickým obkladem.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Stěna sestává ze 2 pravidelných polí, vymezených **sdruženými pilastry**. V levém (jižním) koutě se nachází **čtvrtpilastr** shodného tvarosloví jako jednotlivý článek sdruženého pilastru. Stojky a archivoltu obvodu obou polí lemuje bohatá profilace. V obou polích se nachází svislé okenní otvory s půlkruhovým záklenkem, ostění je bohatě profilováno. Výplně jsou dřevěné, novodobé, členěné poutci cca v jedné (hladký) a ve dvou třetinách (profilovaným římsou) výšky. Spodní část stěny je do výšky cca 1,7 m opatřena novodobým keramickým obkladem.

**strop:** Klášterní **klenba** s koutovými trojbokými výsečemi a s trojbokými výsečemi uprostřed podélných stran, se zrcadlem. Hrany výsečí a obrys zrcadla zdůrazněny oblými **štukovými pruty**. Povrch opatřen omítkou s bohatou **malovanou výzdobou**.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** svazčité sloupy (2x), sdružené pilastry (6x), koutové čtvrtpilastry (2x), ozdobné členění stěn, klenba se štukovou a malovanou výzdobou

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi detaily.

### 6.3.2.2 místnost č. 0P02

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní poloviny hlavního budovy (po boku odjezdové haly). Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako policejní kancelář.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobé vstupní dveře.

**východní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů..

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ☞ O\_J5-OP02 (zaslepená).

**západní stěna:** Příčná stěna; 2 zaslepené otvory z ☞ haly č. OP01.

**strop:** Strop s omítaným podhledem zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.3 hala č. OP03**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako místnost pro portýra a předsíň.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, omítaná, prostoupená dvěma otvory s kolmým ostěním a půlkruhovými záklenky. Do výšky cca 1,7 metru obložená novodobým keramickým obkladem.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Do výšky cca 1,7 metru obložená novodobým keramickým obkladem.

**jižní stěna:** Vnější obvodová jižní stěna, cihelná, omítaná. Je prostoupena dvěma rozměrnými dveřními otvory s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Výplně dřevěné novodobé, otvíravé dvěma křídly ve spodní části. Křídla rámové konstrukce (1 výplň ve spodní části každého křídla, horní část prosklená, dělená do 3 tabulek). Nadsvětlík vodorovně dělen do dvou dílů, prosklený. Spodní část stěny je do výšky cca 1,7 metru opatřena novodobým keramickým obkladem.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Do výšky cca 1,7 metru obložená novodobým keramickým obkladem.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trémové konstrukce), s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.4 místnost č. OP04**

**charakteristika:** Drobná prostora pod výstupním ramenem schodiště.

**severní stěna:** Příčka.

**východní stěna:** Příčná stěna, vpravo drobná nika se šikmými špaletami a rovným překladem.

**jižní stěna:** Příčka, dveřní otvor ze schodiště do sklepa (bez výplně).

**západní stěna:** Vřetenová zeď schodiště, bez otvorů.

**strop:** Šikmý podhled kamenných stupňů schodiště.

**podlaha:** Betonová.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez architektonické a památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez regulativů.

### **6.3.2.5 místnost č. 0P05 (schodiště)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Plochu stěny zaujímá sloupoví oddělující prostor schodby č. 0P78. Při levém okraji stěny se nachází polosloup, vprostřed sloup a při pravém okraji tříčtvrtěsloup. Tyto nosné prvky podírají půlkruhové **dělicí pasy**, které nesou zděnou a omítanou horní část stěny. Hrany pasů jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Polygonální **sloup** s krychlovou hlavicí sestává z hranolovitého podstavce, jehož horní část ustupuje mírným zhoupnutím a následně odstupněním. Přejít mezi podstavcem a polygonální patkou je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce. Patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Dřík je hladký, osmiboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Vrchní část dříku je zdůrazněna prstencem. Hlavice je krychlová, v čelních plochách zdobená rostlinným motivem. Krycí deska je výrazně profilovaná a nasedá na ni výběh dělicích půlkruhových pasů.

**východní stěna:** Sestává ze dvou prostorově vzájemně oddělených částí. Spodní část tvoří podezdění západní hrany výstupního ramene schodiště. Horní, půdorysně vzdálenější část tvoří vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní podélná zeď, cihelná, omítaná. Její pravá (západní) část prochází příčně pod nástupním ramenem schodiště, které je při východní hraně podezděno. V koutech jižní stěna obloukovitě navazuje na spodní část východní stěny, resp. spodní část západní stěny. Uprostřed se nacházejí novodobé jednokřídlé dřevěné dveře s laťkovým pláštěm, č. D\_0P05-0P05B.

**západní stěna:** Sestává ze dvou prostorově vzájemně oddělených částí. Spodní část tvoří podezdění východní hrany nástupního ramene schodiště. Horní, půdorysně vzdálenější část tvoří vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný podhled schodišťových ramen a mezipodest.

**podlaha:** **Terazzová dlažba.**

**schodiště:** Tříramenné **schodiště** s širokým obdélným středovým zrcadlem a mezipodestami. **Kamenné stupně** s jemně pemrlovaným povrchem. **Zábradlí** při zrcadle s bohatě profilovanými litinovými sloupky. Spodní šestina sloupku hladká, směrem vzhůru kónicky se rozšiřující. Na ni nasedá výrazný zdvojený prstenec, s horním článkem profilovým perlovcem. Nad prstencem spočívá projmutý váleček, na nějž navazuje kanelovaný dřík s výraznou entazí, který se ve třetí šestině sloupku rozvíjí do rozvilinového akantového motivu. Zúžený sloupek pokračuje rovně vzhůru, v poslední šestině výšky se variuje zmenšený a zjednodušený motiv ze spodních dvou třetin. Při vrchní části první a páté šestiny prochází sloupky štíhlý tyčový kovový profil. Povrch sloupků je opatřen matným šedým nátěrem. Madlo dřevěné, jednoduše profilované, s hnědým nátěrem. Podél vnější hrany schodiště je vedeno kovové madlo kruhového profilu.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** polosloup, sloup, tříčtvrtěsloup a dělicí pas severní stěny, schodiště se zábradlím, terazzová dlažba

**výčet architektonických a památkových závad:** Neprodyšné novodobé povrchové úpravy stěn, nevhodné novodobé dveře v jižní stěně.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi detaily. Dále doporučujeme odstranit novodobé neprodyšné a utilitární úpravy.

### **6.3.2.6 místnost č. 0P05B (chodba pod prostředním ramenem trojramenného schodiště)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy, dodatečně předělená novodobou subtilní příčkou do dvou částí, západní a východní. V dělicí příčce se nachází novodobá ocelová lisovaná zárubeň pro jednokřídlé dveře.

**severní stěna:** Vnitřní podélná stěna, cihelná, omítaná. V levé (západní) části se nachází novodobá mříž, prostupná jednokřídlými zamřížovanými dveřmi. Uprostřed se nacházejí novodobé jednokřídlé dřevěné dveře s laťkovým pláštěm, č. D\_0P05-0P05B. V pravé části je průchod s kolmým špaletami do ↗skladu č. 0P04.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnější obvodová jižní stěna, cihelná, omítaná. Nacházejí se v ní dva okenní otvory s kolmými špaletami, výškově předělené podpůrnou konstrukcí středního ramene schodiště. Výplň vlevo je novodobá, jednoduchá dřevěná, dělená poutcem přibližně ve dvou třetinách své výšky. Výplň vpravo je starší, dřevěná, jednoduchá, dvoukřídlá, členěná do šesti tabulek, zasklených drátosklem.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný podhled schodišťových ramen a mezipodest.

**podlaha:** Ve východní části novodobá keramická dlažba, v západní části betonový potěr.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuálních hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé utilitární úpravy.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.7 WC č. 0P06**

**charakteristika:** Drobná prostora pod výstupním ramenem schodiště.

**severní stěna:** Mezitraktová stěna, novodobé dveře.

**východní stěna:** Příčná stěna, vpravo drobná nika se šikmými špaletami a rovným překladem.

**jižní stěna:** Příčka.

**západní stěna:** Vřetenová zeď schodiště, bez otvorů.

**strop:** Šikmý podhled kamenných stupňů schodiště.

**podlaha:** dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez architektonické a památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez regulativů.

### **6.3.2.8 místnost č. 0P08**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako kuchyně.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ↗**dveře č. D\_0P71-0P08**.

**východní stěna:** Příčná stěna, vlevo v místě zazděných dveří nika s kolmými špaletami a rovným překladem.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J5-0P08.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.9 místnost č. 0P09**

**charakteristika:** Místnost na téměř čtvercovém půdorysu v jižním traktu východní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako místnost pro portýry.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dvojité ↗ **dveře č. D\_0P71-0P09**.

**východní stěna:** Příčná stěna, vlevo zazděné dveře.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, 2 okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně č. ↗O\_J6-0P09A a ↗O\_J6-0P09A.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), pod ním snížený podhled.

**podlaha:** Novodobá (lepený koberec), pod ním snad vlasy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.10 nástupiště č. 0P10**

Popis viz ↗průčelí.

#### **6.3.2.11 místnost č. 0P11+0P12**

**charakteristika:** Nevelká místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní části hlavního budovy, novodobě rozdělená příčkou. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako sklad pošty.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ↗ **dveře č. D\_0P71-0P12**.

**východní stěna:** Příčná stěna, vlevo dveře ↗č. D\_0P12-0P13.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J6-0P11.

**západní stěna:** Příčná stěna bez otvorů (zazděné dveře do ↗místnosti č. 0P09).

**příčka:** Novodobá s novodobými dveřmi.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Novodobá (lino), pod ním snad vlasy.



**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka s dveřmi.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.12 místnost č. 0P12**

Popis viz ↗místnost č. 0P11+0P12.

#### **6.3.2.13 místnost č. 0P13**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako místnost pro poštovního sluhu.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dvojité ↗**dveře č. D\_0P71-0P13**. Pravý roh zkosený (komín).

**východní stěna:** Příčná stěna, ve stěně patrně dvoje zazděné dveře.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J6-0P13.

**západní stěna:** Příčná stěna, vpravo dveře ↗č. D\_0P12-0P13.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce).

**podlaha:** Novodobá (lino), pod ním vlisy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.14 místnost č. 0P14**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako komora a oddělená severní část jako záchody.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, zazděné dveře. Levý roh zkosený (komín).

**východní stěna:** Příčná stěna (původně východní obvodová), vlevo v místě novodobých dveří původně okno.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J6-0P14.

**západní stěna:** Příčná stěna, vpravo zazděné dveře.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), pod ním snížený novodobý podhled.

**podlaha:** Novodobá (lino), pod ním vlisy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobý podhled a podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.15 místnost č. 0P15+0P16**

**charakteristika:** Nevelká místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní přístavby hlavního budovy, novodobě rozdělená příčkou.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ↗**dveře č. D\_0P71-0P16**.

**východní stěna:** Příčná stěna, uprostřed příčka, dvojce novodobé dveře.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J7-0P15.

**západní stěna:** Příčná stěna, novodobé dveře do ↗místnosti č. 0P14.

**příčka:** Novodobá s novodobými dveřmi.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trémové konstrukce), pod ním snížený novodobý podhled.

**podlaha:** Novodobá (lino), pod ním snad vlasy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčka s dveřmi, novodobý podhled.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.16 místnost č. 0P16**

Popis viz ↗místnost č. 0P15+0P16.

### **6.3.2.17 místnost č. 0P17**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní přístavby hlavního budovy.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobé okno.

**východní stěna:** Příčná stěna (původně východní obvodová), uprostřed zazděné dveře.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J7-0P17.

**západní stěna:** Příčná stěna, uprostřed příčka, dvojce novodobé dveře.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trémové konstrukce), pod ním snížený novodobý podhled.

**podlaha:** Novodobá (lepený koberec).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobý podhled a podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.18 místnost č. 0P18**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní přístavby hlavního budovy.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ↗**dveře č. D\_0P71-0P18**.

**východní stěna:** Příčná stěna, uprostřed příčka, dveře do ↗místnosti č. 019.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J7-0P18.

**západní stěna:** Příčná stěna, uprostřed zazděné dveře.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce) s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.19 místnost č. 0P19**

**charakteristika:** Místnost na téměř čtvercovém půdorysu v jižním traktu východní přístavby hlavního budovy.

**severní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ↗**dveře č. D\_0P71-0P19**.

**východní stěna:** Obvodová stěna, uprostřed zřetelně patrné zazděné půlkruhově zaklenuté okno.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, 2 okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně č. ↗O\_J7-0P19A a ↗O\_J7-0P19A.

**západní stěna:** Příčná stěna, uprostřed příčka, dveře z ↗místnosti č. 0P18.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce) s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.20 předsíň 0P021**

**charakteristika:** Drobná místnost – předsíň WC, situovaná v bývalém objektu záchodů v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837.

**severní stěna:** Podélně orientovaná stěna, novodobé dveře na ↗záchod č. 0P23.

**východní stěna:** Příčka, novodobé dveře na ↗záchod č. 0P22.

**jižní stěna:** Obvodová stěna.

**západní stěna:** Vnější strana původní obvodové štítové zdi bočního křídla hlavní budovy. Původní dveře v profilované **šambráně**, s obloukovým záklenkem nahrazeny prosklenou výplní č. ↗D\_0P71-0P21.

**strop:** Rovný s plochým omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná komunikační prostora bez výraznější památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Západní stěna s šambránou a lemem dveří.

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování; s nutností respektovat původní otvor štítové stěny.

#### **6.3.2.21 WC č. 0P22**

**charakteristika:** Drobná místnost – WC, situovaná v bývalém objektu záchodů v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837, rozdělená příčkami na jednotlivé kóje.

**severní stěna:** Podélně orientovaná stěna.

**východní stěna:** Příčka.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno č. O\_J8-0P22 v nice s půlkruhovým záklenkem.

**západní stěna:** Příčka, novodobé dveře.

**příčky:** Novodobé s novodobými dveřmi.

**strop:** Rovný s plochým omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez regulativů.

#### **6.3.2.22 WC č. 0P23+0P24**

**charakteristika:** Drobná místnost – WC, situovaná v bývalém objektu záchodů v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837, rozdělená příčkami na jednotlivé kóje.

**severní stěna:** Podélně orientovaná vnitřní stěna.

**východní stěna:** Příčka.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná stěna, novodobé dveře v nice s kolmými špaletami a rovným překladem.

**západní stěna:** Vnější strana původní obvodové štítové zdi bočního křídla hlavní budovy.

**příčky:** Novodobé s novodobými dveřmi.

**strop:** Rovný s plochým omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez regulativů.

#### **6.3.2.23 WC č. 0P24**

Viz ↗WC č. 0P23+0P24.

#### **6.3.2.24 WC č. 0P25**

**charakteristika:** Drobná místnost – WC, situovaná v bývalém objektu záchodů v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837, rozdělená příčkami na jednotlivé kóje.

**severní stěna:** Podélně orientovaná vnitřní stěna.

**východní stěna:** Původní východní obvodová zeď přístavku záchodů, novodobé dveře v nise s kolmými špaletami a rovným překladem.

**jižní stěna:** Příčka.

**západní stěna:** Příčka.

**příčky:** Novodobé s novodobými dveřmi.

**strop:** Rovný s plochým omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez regulativů.

#### **6.3.2.25 místnost č. 0P26**

**charakteristika:** Drobná místnost, situovaná v bývalém objektu záchodů v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837.

**severní stěna:** Příčka.

**východní stěna:** Původní východní obvodová zeď přístavku záchodů, jednoduché rámové dveře.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, bez otvorů.

**západní stěna:** Příčka.

**strop:** Rovný s plochým omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez regulativů.

#### **6.3.2.26 vstupní místnost č. 0P27**

**charakteristika:** Drobná vstupní místnost, situovaná v bývalém objektu příjezdové haly v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837.

**severní stěna:** Příčka, novodobé dveře.

**východní stěna:** Příčná stěna, široký otvor do ↗místnosti č. 0P28.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, vstupní dveře dvoukřídlé rámové prosklené.

**západní stěna:** Původní obvodová stěna bloku záchodů, jednoduché rámové dveře do ↖místnosti č. 0P26.

**strop:** Rovný zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Terazzo.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez výraznější památkové hodnoty (původní součást příjezdové haly).

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad: ---**

**doporučení:** Bez regulativů. Ideální by byla výhledová rehabilitace celé původní haly v rozsahu místností č. 0P27+0P28+0P29.

### **6.3.2.27 bývalá příjezdová hala č. 0P28**

**charakteristika:** Rozlehlá prostora na obdélníkovém půdorysu (spolu s prostorami č. 0P27 a 0P29 bývalá příjezdová hala), situovaná v objektu v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837.

**severní stěna:** Obvodová stěna, dva zaslepené vstupní otvory z nástupiště.

**východní stěna:** Vnější strana obvodové štítové zdi domu čp. 837.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, původně vstupní dveře dvoukřídlé prosklené, dnes redukované na okna.

**západní stěna:** Druhotná příčná stěna.

**strop:** Rovný zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Terazzo.

**architektonické a památkové hodnocení:** Původní příjezdová hala, střídme řešená, novodobě zcela upravená a pozměněná.

**výčet zachovaných historických prvků: ---**

**výčet architektonických a památkových závad: ---**

**doporučení:** Bez regulativů. Ideální by byla výhledová rehabilitace celé původní haly v rozsahu místností č. 0P27+0P28+0P29.

### **6.3.2.28 místnost č. 0P28A**

**charakteristika:** Nevelká prostora na obdélníkovém půdorysu (spolu s prostorami č. 0P27, 0P28 a 0P29 bývalá příjezdová hala), situovaná v objektu v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837.

**severní stěna:** Obvodová stěna, původní vstupní otvor z nástupiště redukovaný na okno.

**východní stěna:** Druhotná příčná stěna, novodobé dveře.

**jižní stěna:** Příčka.

**západní stěna:** Vnější strana původního objektu záchodů, vpravo novodobé dveře v nise s kolmými špaletami a rovným překladem.

**strop:** Rovný zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Terazzo.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez výraznější památkové hodnoty (původní součást příjezdové haly).

**výčet zachovaných historických prvků: ---**

**výčet architektonických a památkových závad: ---**

**doporučení:** Bez regulativů. Ideální by byla výhledová rehabilitace celé původní haly v rozsahu místností č. 0P27+0P28+0P29.

### **6.3.2.29 WC č. 0P29**

**charakteristika:** Nevelká vnitřní prostora na obdélníkovém půdorysu (spolu s prostorami č. 0P27, 0P28 a 0P29 bývalá příjezdová hala), situovaná v objektu v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837.

**severní stěna:** Příčka.

**východní stěna:** Druhotná příčná stěna.

**jižní stěna:** Příčka.

**západní stěna:** Vnější strana původního objektu záchodů, vlevo novodobé dveře.

**příčka:** Novodobá.

**strop:** Rovný zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez památkové hodnoty (původní součást příjezdové haly).

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez regulativů. Ideální by byla výhledová rehabilitace celé původní haly v rozsahu místností č. OP27+OP28+OP29.

### **6.3.2.30 místnost č. 0P31**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve středním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V levé části dveře č. D\_0P31-0P59 v dřevěné obložkové zárubni a dveře č. D\_0P58-0P31 v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Dodatečně vložená vnitřní příčná zeď, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Dveřní otvor s dřevěnou obložkovou zárubní vyplněný z jedné strany dveřmi č. D\_0P31-0P32 a z druhé strany dveřmi č. D\_0P32-0P31.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Zazděný velký dveřní otvor v nice s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem. Výplň tvoří dveře dveřmi č. D\_0P28-0P31 v dřevěné trámkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Pokryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika hodnotnými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (4x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobě vložená východní stěna.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků, doporučeno je odstranit dodatečně vloženou příčku tvořící východní stěnu místnosti.

### **6.3.2.31 místnost č. 0P32**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V střední části dvojité dveře č. D\_0P32-0P31A/B v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V střední části dveře č. D\_0P32-0P33 v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň O\_J9-0P032.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň O\_Z9-0P032.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.


**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (2x), okenní výplň (2x).


**výčet architektonických a památkových závad:** Mohutné zavlhčení podlahy a spodní části stěn zejména okolo jihozápadního kouta místnosti.



**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.


### **6.3.2.32 místnost č. 0P33**

**charakteristika:** Prostora na přibližně obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, přibližně v polovině zalomená, pravá část stěny odsazena. V levé části dvojité  dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V střední části dveřní nika s rovným nadpražím,  v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně  (vlevo) a  (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V střední části  v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (2x), okenní výplň (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**


**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.


### **6.3.2.33 místnost č. 0P34**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň .

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V střední části  v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x), okenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.



#### **6.3.2.34 místnost č. 0P35**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy. Zhruba ve třetině své délky je předělena prkennou příčkou s dveřmi uprostřed.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. ↗ **Dveře č. D\_0P35-0P54** v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň ↗ O\_J9-0P035.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x), okenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.35 místnost č. 0P36**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Dveřní nika s rovným nadpražím, dveře rámové konstrukce v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Dveřní nika s mírně segmentovým záklenkem, obložková zárubeň dveřního otvoru. Dveřní křídlo chybí.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň ↗ O\_J9-0P036.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Palubky pokryté PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.36 místnost č. 0P37**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. ↗ **Dveře č. D\_0P37-0P54** v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Dveřní nika s mírně segmentovým záklenkem, obložková zárubeň dveřního otvoru. Dveřní křídlo chybí.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň ↗ O\_J9-0P36.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Dveřní otvor s sřevěnou obložkovou zárubní. Dveřní křídlo chybí.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.2.37 místnost č. 0P38**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy. Prostora novodobě rozpuřlena umakartovou příčkou, podlaha v jižní části novodobě zvýšená.

**severní stěna:** Novodobě vložená příčka, v horní části obdélný otvor vyplněný luxfery.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Novodobě zazděné velké průchody s eliptickými záklenky. Do levé zazdivku vloženy novodobé dveře v ocelové lisované zárubni. Právý otvor je částečně zabedněný novodobou příčkou z lehkých materiálů, částečně prosklený.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň O\_J9-0P38.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora znehodnocena novodobými zásahy.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobě vložená příčka tvořící severní stěnu, novodobě vložené příčky vyplňující otvory ve východní stěně. Novodobé utilitární úpravy.

**doporučení:** Prostora doporučena k celkové architektonické rehabilitaci. Žádoucí je odstranění novodobých příček vyplňujících otvory ve východní stěně a novodobě vložené příčky tvořící severní stěnu místnosti. Žádoucí je zachování hodnotných prvků.

### **6.3.2.38 místnost č. 0P39**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Novodobou příčkou zazděný průchod s eliptickým záklenkem. U stropu profilovaná římsa.

**východní stěna:** Novodobá příčná zeď, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. U země **profilovaný sokl**, u stropu **profilovaná římsa**. Okno s půlkruhovým záklenkem v nise s kolmými špaletami a rovným nadpražím. Okenní výplň O\_J10-0P39.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Novodobou, částečně prosklenou příčkou z lehkých materiálů zazděný průchod s eliptickým záklenkem a **profilovanými nárožími**. U země profilovaný sokl, u stropu profilovaná římsa.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Hodnotná **keramická dlažba**.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora vysoké památkové hodnoty částečně znehodnocena novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Profilace nároží nik, sokl podél stěn, římsa u stropu, keramická dlažba, oenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčky vložené do elipticky zaklenutých nik. Novodobá příčka tvořící východní stěnu místnosti.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků. Doporučena celková rehabilitace prostory, odstranění novodobých příček, obnova profilací.

### **6.3.2.39 místnost č. 0P41**

**charakteristika:** Vstupní prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy tvořící nástupní prostor na schodiště 0P42 jehož spodní část do místnosti zasahuje.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Vlevo pravá část novodobou příčkou zazděného průchodu s eliptickým záklenkem, v ní novodobé dveře v ocelové lisované zárubni. Vpravo vstup na schodiště s půlkruhovým záklenkem. U země **profilovaný sokl**, u stropu **profilovaná římsa**.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná omítaná. U země profilovaný sokl, u stropu profilovaná římsa. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. U země profilovaný sokl, u stropu profilovaná římsa. Dveřní nika s kolmými špaletami a s rovným nadpražím. Hodnotná výplň výplň nadsvětlíku s půlkruhovým záklenkem ↻D\_J10-0P41. Dveře novodobé.

**západní stěna:** Novodobá příčná zeď, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Hodnotná **keramická dlažba**, **kamenné schodišťové stupně**.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora vysoké památkové hodnoty částečně znehodnocena novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Profilace nároží nik, sokl podél stěn, římsa u stropu, keramická dlažba, schodišťové stupně, železné zábradlí schodiště, okenní výplň nadsvětlíku (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Příčky vložené do elipticky zaklenutých nik. Novodobá příčka tvořící východní stěnu místnosti..

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků. Doporučena celková rehabilitace prostory, odstranění novodobých příček, obnova profilací.

### **6.3.2.40 schodiště č. 0P42**

**charakteristika:** Prostora přímého, v horní části zalomeného schodiště ve východní části východní přístavby budovy. Severozápadní kout prostory zaoblený. Vstup do prostoru schodiště odděluje odděluje shora i zdola novodobá ocelová mříž.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, levý kout zaoblený. Podél zdi profilované dřevěné zábradlí.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. Na horním konci schodiště vlevo segmentově zaklenutý vstup do ↻místnosti 1P112 uzavíratelný novodobou ocelovou otevíravou mříží.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná. Půlkruhově zaklenutý průchod do ↻místnosti 0P41 uzavíratelný novodobou ocelovou otevíravou mříží.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. Pravý kout zaoblený. Podél zdi v celé délce profilované dřevěné zábradlí.

**strop:** Plochý strop tvořený spodní plochou stupňů ↻schodiště 1P122.

**podlaha:** Kamenné stupně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora.

**výčet zachovaných historických prvků:** Kamenné schodišťové stupně, zábradlí.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.41 místnost č. 0P43**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy. Prostora novodobě rozdělena novodobými přepážkami z lehkých materiálů pro potřeby pošty.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná..

**východní stěna:** Východní obvodová zeď, cihelná, omítaná. Trojice oken s půlkruhovými záklenky v nikách s kolmými špaletami a rovným nadpražím. Okenní výplně novodobé, jednoduché, dřevěné, dovnitř otevíravé.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okna s půlkruhovými záklenky v nikách s kolmými špaletami a s rovnými nadpražími. Okenní výplně ØO\_J10-0P43A (vlevo) a ØO\_J10-0P43B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. Vlevo novodobé dveře v ocelové lisované zárubni v nise s rovným nadpražím

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika hodnotnými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplně (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé utilitární úpravy.

**doporučení:** Prostora doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.42 WC č. 0P44**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy. Příčka s novodobými dveřmi v ocelové lisované zárubni odděluje předsíň od WC kabinky.

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Východní obvodová zeď, cihelná, omítaná. Okno s půlkruhovým záklenkem v nise kolmými špaletami a rovným nadpražím je společné s místností č. 0P046.. Okenní výplň novodobá, jednoduchá, dřevěná, dovnitř otevíravá.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V horní části tvořena luxfery.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výrazných hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora doporučena k zachování bez dalších regulativů.

#### **6.3.2.43 místnost č. 0P45**

**charakteristika:** Prostor na přibližně obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy, předělená příčkou s obdélným průchodem.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Velký segmentově zaklenutý průchod do prostoru skladu 0P47.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, v horní části vytvořená z luxferů.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice novodobých dveří v ocelových lisovaných zárubních.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Novodobá kreamická dlažba,

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostor průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x), okenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostor je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.44 WC č. 0P46**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy. Příčka s novodobými dveřmi v ocelové lisované zárubni odděluje předsíň od WC kabinky.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**východní stěna:** Východní obvodová zeď, cihelná, omítaná. Okno s půlkruhovým záklenkem v nice kolmými špaletami a rovným nadpražím je společné s místností č. 0P044. Okenní výplň novodobá, jednoduchá, dřevěná, dovnitř otevíravá.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V horní části tvořena luxfery.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostor bez výrazných hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostor doporučena k zachování bez dalších regulativů.

#### **6.3.2.45 místnost č. 0P47**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části východní přístavby budovy, východní část místnosti částečně oddělena stěnou s dvěma velkými obdélnými otvory s rovným nadpražím odděleným ocelovým pilířem ve střední části.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Stěna je prostoupěna čtveřicí otvorů: Vlevo na kraji a vpravo na kraji okna s půlkruhovým záklenkem v nikách s kolmými špaletami a s rovným nadpražím. Okenní výplně novodobé, jednoduché, dřevěné, dovnitř otevíravé. Druhý otvor zleva tvoří posuvná vrata na kolejnici před nikou s rovným záklenkem a otvorem s půlkruhovým záklenkem. Výplň nadsvětlíku novodobá, jednoduchá, dřevěná. Třetí otvor zleva tvoří nika s kolmými špaletami a s rovným nadpražím, okenním otvor tvoří pouze nadsvětlík, výplň je novodobá, dřevěná, jednoduchá. Spodní část niky je zazděna.

**východní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice dvoukřídlých vrat v nikách s rovným nadpražím.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, v levé části. V levé části novodobé ocelové dveře v ocelové zárubni. V střední části velký segmentově zaklenutý průchod do prostoru 0P45. V pravé části výtahová šachta přístupná ocelovými dveřmi v ocelové zárubni v nise s rovným nadpražím. Úplně vpravo novodobá příčka tvořící zazdívku zbytku pravé části elipticky zaklenutého otvoru porušeného výtahovou šachtou. Do příčky jsou vložena dvoukřídlá vrata s rovným nadpražím v ocelové zárubni.

**západní stěna:** Částečně západní obvodová zeď, částečně vnitřní zeď, cihelná, omítaná, v levé části novodobé prosklené dveře v ocelové lisované zárubni. v pravé části polystyrenem vyplněná nika s rovným nadpražím náležící dvoukřídlým dveřím vedoucím na nástupiště.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Hodnotná dřevěná špalíková dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s a hodnotnou dlažbou.

**výčet zachovaných historických prvků:** Špalíková dlažba.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.46 místnost č. 0P49**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy, do ní je novodobě vloženo těleso výtahové šachty 0P48.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V pravou polovinu stěny zabírá těleso novodobě vložené výtahové šachty. Novodobou příčkou zazděný průchod s eliptickým záklenkem, kolmou špaletou a profilovaným nárožím niky. Pravá polovina zničena výtahovou šachtou.

**východní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná. V horní části štukové liseny.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Novodobou, částečně luxferami tvořenou příčkou zazděný velký průchod s eliptickým záklenkem, kolmými špaletami a **profilovanými nárožím** niky.

**západní stěna:** Částečně západní obvodová zeď, částečně vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Novodobou, příčkou z lehkých materiálů zazděný velký průchod s eliptickým záklenkem, kolmými špaletami a profilovanými nárožím niky. Levé nároží poškozeno.

**strop:** Novodobě vložený strop, prostora je dodatečně snižená, původně sahala o podlaží výš a byla osvětlována světlíkem 1P121.

**podlaha:** Hodnotná **keramická dlažba**, při severní stěně nahrazena novodobou terazzovou.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora vysoké památkové hodnoty částečně znehodnocena novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Profilace nároží nik, keramická dlažba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Dodatečně vložená výtahová šachta, příčky vložené do elipticky zaklenutých nik. Poškození profilací nároží. Novodobě vložený strop.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků. Doporučena celková rehabilitace prostoru, odstranění novodobých příček, obnova profilací. Odstranění novodobého zastropení a obnovení funkce světlíku.

#### **6.3.2.47 místnost č. 0P51**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dveřní otvor v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Dveře D\_J9-0P51 v dřevěné trámkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V levé části dveřní nika s rovným nadpražím, novodobé dveře ocelové lisované zárubni. V pravé části novodobě zazděný velký průchod s eliptickým záklenkem.

**jižní stěna:** Novodobě vložená příčka, v horní části obdélný otvor vyplněný luxfery.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora znehodnocena novodobými zásahy.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobě vložená příčka tvořící jižní stěnu, novodobě vložené příčky vyplňující otvor ve východní stěně..

**doporučení:** Prostora doporučena k celkové architektonické rehabilitaci. Žádoucí je odstranění novodobých příček vyplňujících otvor ve východní stěně a novodobě vložené příčky tvořící jižní stěnu místnosti. Žádoucí je zachování hodnotných prvků.

#### **6.3.2.48 místnost č. 0P52**

Nepřístupná místnost.

#### **6.3.2.49 místnost č. 0P53**

Nepřístupná místnost.

#### **6.3.2.50 místnost č. 0P54 (chodba)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve středním traktu západní části východní přístavby budovy, rozdělená přibližně v polovině své délky příčkou s dvoukřídlými dveřmi rámové konstrukce v trámkové zárubni, východní část je pak oddělena zdí s velkým segmentově zaklenutým průchodem.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, spodní část polepena tapetou. Trojice ocelových dveří v ocelové zárubni..

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná, spodní část polepena tapetou.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, ve spodní části polepena tapetou. Ve východní části dvoukřídlé dveře č. D\_0P54-0P37 v dřevěné obložkové zárubni a jednokřídlé dveře rámové konstrukce v dřevěné obložkové zárubni. V pravé části dvoukřídlé dveře č. D\_0P35-0P54 v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, ve spodní části polepena tapetou. Velká, segmentově zaklenutá nika. Zadní část niky tvoří příčná zeď s dvoukřídlými dveřmi rámové konstrukce s nadsvětlíkem..

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Terazzo.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika hodnotnými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** Terazzová podlaha, dveře se zárubní (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.51 místnost č. 0P55**

Nepřístupná místnost.

### **6.3.2.52 chodba č. 0P56**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu ve středním traktu západní části východní přístavby budovy

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, prostoupená velkým segmentově zaklenutým průchodem do prostoru ↗chodby 0P57 a ↗schodiště 1P105. Levé nároží je okosené.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. Do zazdívky z této strany neznatelného segmentově zaklenutého průchodu vloženy dveře s nadsvětlíkem v trámkové zárubni, před nimi shrnovací mříž.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Dveřní otvor s dřevěnou obložkovou zárubní vyplněný z jedné strany ↗dveřmi č. D\_0P33-0P56 a z druhé strany ↗dveřmi č. D\_0P56-0P33.

**západní stěna:** Dodatečně vložená vnitřní příčný zeď, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostory průměrné hodnoty s několika hodnotnými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (4x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobě vložená východní stěna.

**doporučení:** Prostory je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků, doporučeno je odstranit dodatečně vloženou příčku tvořící západní stěnu místnosti.

### **6.3.2.53 chodba č. 0P57**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu se zaoblenými kouty severní stěny v severním traktu západní části domu čp.837. Obsahuje dvouramenné schodiště do 1. patra (2NP). Schodiště do sklepa (1PP) jednoramenné, pod západním ramenem schodiště do 1. patra, oddělené cihelnou omítanou příčkou.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dveře v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. K nise ve dvou třetinách její výšky přiléhá mezipodesta ↗schodiště č.1P105 do ↗1. patra (2.N.P.). Dveře novodobé, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otvírává. Nadsvětlík s výplní č. ↗D\_S9-1D057.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. Velký segmentově zaklenutý průchod do ↗chodby č. 0P56.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný podhled schodišťových ramen a mezipodesty.

**podlaha:** Novodobé terazzové dlaždice. Kamenné schodišťové stupně.

**schodiště:** Dvouramenné **schodiště** se středovým zrcadlem a mezipodestou. **Kamenné stupně** s jemně pemrlovaným povrchem, osazené na schodnice z válcovaných ocelových profilů. **Zábradlí** při zrcadle s bohatě profilovanými litinovými sloupky. Spodní šestina sloupku hladká, směrem vzhůru kónicky se rozšiřující. Na ni nasedá výrazný zdvojený prstenec, s horním článkem profilovým perlovcem. Nad prstencem spočívá projatý váleček, na nějž navazuje svazčitý dřík s výraznou entází, který se ve třetí šestině sloupku rozvíjí do rozvilinového akantového motivu. Zúžený sloupek pokračuje rovně vzhůru, v poslední šestině výšky se variuje zmenšený a zjednodušený motiv ze spodních dvou třetin. Při vrchní části první a páté šestiny prochází sloupky štíhlý tyčový kovový profil. V ohybu zábradlí na mezipodestě a podestách je umístěn bohatě profilovaný dominantní sloupek. Na trojitě odstupněnou patku dosedá široký válcový dřík, zdobený kanelurami. Ten je v šestině výšky přerušen třikrát odstupněným prstencem. Dřík sloupku nad ním pokračuje mírně užší, zdobený kanelurami s výraznými pišťalami. Ve třetí šestině je dřík sloupku profilován jako zjednodušený květ bodláku, s výrazným vydutím. Dále dřík sloupku pokračuje jako velmi štíhlý,



zdobený mělkými kanelurami. Hlavice je prstencovitá, ve střední části výrazně projmutá. Její vrchní část zdobí šiška. Povrch sloupků nástupního ramena je opatřen nátěrem v odstínu kovářské černi. Madlo dřevěné, jednoduše profilované, s hnědým nátěrem. Podél západní stěny je vedeno kovové madlo kruhového profilu s mírně stočenými konci.

Schodiště do sklepa jednoramenné, cihelné stupně s cementovým potěrem. Západní stěnu tvoří zděná omítaná příčka. Přístupné je z horní podesty od severu dveřmi rámové konstrukce v dřevěné trámkové zárubni.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s několika cennými prvky a detaily, náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet hodnotných prvků:** Schodiště včetně stupňů a zábradlí. Nadsvětlík vchodových dveří v severní stěně, rámové dveře schodiště do sklepa.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.54 místnost č. 0P58**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části domu čp.837. Do severní poloviny je vložen sprchový kout částečně oddělený zděnou omítanou příčkou.

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Spodní část natřena olejovým nátěrem.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Spodní část natřena olejovým nátěrem. ↗Okno č. O\_0P59-0P60.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Spodní část natřena olejovým nátěrem. ↗Dveře č. D\_0P58-1P31.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Spodní část natřena olejovým nátěrem. ↗Okno č. O\_1P135-1P134.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika hodnotnými prvky.

**výčet hodnotných prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:**---

**doporučení:** Prostora doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.2.55 WC č. 0P59**

**charakteristika:** Prostora na o půdorysu písmene "L" v severním traktu západní části domu čp.837. Severovýchodní část rozdělena na 3 záchodové kóje.

**severní stěna:** Severní obvodová zeď, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem. Výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Levou část tvoří vnitřní zeď cihelná, omítaná, zadní stěna jednotlivých záchodových kóji je vyklenutá. Pravou část stěny vnitřní příčná zeď cihelná, ↗okno č. O\_0P59-0P58.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. ↗Dveře č. D\_1P0P59-0P31v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem, výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Hodnotné velké kamenné dlaždice.

**zařízení:** Záchodové kóje, s dřevěnými rámovými stěnami, členěnými dřevěnými trámky s okosenou hranou s výběhy. Rámové stěny kójí, vyplněné ve čtyřech pětinach své výšky profilovanými kazetami, jsou zakončeny profilovanou lištou tvaru korunní římsy. Dveře kójí jsou rámové výplňové, se čtyřmi kazetami a s bambulkovými závěsy. Severní a jižní kóje mají dochovaný krabicový zámek. Střední a jižní kóje mají na východní stěně dochované ozdobné litinové konzoly nádržek na vodu. Kóje jsou opatřeny zeleným nátěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora s potenciálně hodnotnou dřevěnou konstrukcí záchodových kójí.

**výčet hodnotných prvků:** Podlaha, ☞okno č. O\_0P59-0P58.

**výčet architektonických a památkových závad:---**

**doporučení:** Prostora doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků. S ohledem na pozoruhodně dochované zařízení historických záchodových kójí doporučujeme zvážit možnost zachování a repase jejich dřevěných částí.

### **6.3.2.56 místnost č. 0P61**

**charakteristika:** Nevelká prostora na obdélníkovém půdorysu, situovaná v objektu bývalých záchodů v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837.

**severní stěna:** Obvodová stěna, původní vstupní otvor z nástupiště redukovaný na nadsvětlík (spodní část zaslepená).

**východní stěna:** Původní obvodová stěna budovy záchodů, novodobé dveře.

**jižní stěna:** Vnitřní stěna.

**západní stěna:** Příčka.

**strop:** Rovný zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Drobná prostora bez výraznější památkové hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků: ---**

**výčet architektonických a památkových závad:** Zaslepení otvoru v severní stěně.

**doporučení:** Bez regulativů.

### **6.3.2.57 místnost č. 0P062**

Místnost v době průzkumu nepřístupná.

### **6.3.2.58 místnost č. 0P63**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní přístavby hlavního budovy.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Obvodová stěna, dvě zazděná okna.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ☞**dveře č. D\_0P71-0P63**.

**západní stěna:** Příčka.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce) s jednoduchým fabionem po obvodu. Na jižní straně při stěně vložený pod strop dřevěný ochoz nejasného účelu.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.59 místnost č. 0P64**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní přístavby hlavního budovy.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčka.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ↗ **dveře č. D\_0P71-0P64**.

**západní stěna:** Příčná dělicí stěna.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce) s jednoduchým fabionem po obvodu. Na jižní straně při stěně vložený pod strop kónický omítaný blok schodiště (?), nejspíše související s ochozem v ↗místnosti č. 0P63.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.60 místnost č. 0P65**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní přístavby hlavního budovy.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, vpravo zazděné dveře.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ↗ **dveře č. D\_0P71-0P65**.

**západní stěna:** Příčná stěna, vpravo zazděné dveře.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce) s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.61 místnost č. 0P66**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní přístavby hlavního budovy.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, vlevo zazděné dveře.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dvojité ↗ **dveře č. D\_0P71-0P66**.

**západní stěna:** Příčka.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobý podhled, novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů. Doporučuji odstranění podhledu.

#### **6.3.2.62 místnost č. 0P66**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní přístavby hlavního budovy.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčka.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna.

**západní stěna:** Původní vnější strana obvodové zdi nejstarší budovy. Vlevo ↗ **dveře č. D\_0P68-0P67**.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobý podhled.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů. Doporučuji odstranění podhledu.

#### **6.3.2.63 chodba č. 0P68**

**charakteristika:** Průchozí místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části hlavního budovy, původně spojená s ↗ místností č. 0P69. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako manipulační místnost pošty.

**severní stěna:** Obvodová stěna, z peronu vstupní ↗ **dveře č. D\_S5-0P68**.

**východní stěna:** Příčná stěna (původní obvodová zeď nejstarší budovy), vpravo ↗ **dveře č. D\_0P68-0P67**.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dvojité ↗ **dveře č. D\_0P71-0P66**.

**západní stěna:** Novodobá prosklená příčka.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot, poznamenaná novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (2ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobý podhled, západní příčka, novodobá podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů. Doporučuji odstranění podhledu a kultivaci západní příčky.

#### **6.3.2.64 místnost č. 0P69**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části hlavního budovy, původně spojená s ↗chodbou č. 0P68. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako manipulační místnost pošty.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Novodobá prosklená příčka.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, bez otvorů.

**západní stěna:** Příčná stěna, novodobé dveře.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (lepený koberec).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot, poznamenaná novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobý podhled, východní příčka.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů. Doporučuji odstranění podhledu a kultivaci východní příčky.

#### **6.3.2.65 chodba č. 0P71**

**charakteristika:** Dlouhá chodba, procházející středním traktem východní částí hlavní budovy, od ↗schodišťové haly č. 0P78 až k bývalému východnímu průčelí východní přístavby. Východní konec oddělen novodobou prosklenou příčkou. Shora byla chodba osvětlena ↗světlíkem E.

**severní stěna:** Vnitřní podélně orientovaná mezitraktová podélná stěna, omítaná. Je členěná na jednotlivá pole omítanými **sduženými pilastry**. Tento tektonický článek je tvořen 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky) bez patek. Dřík je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Hlavice je pro oba pilastry krychlová, sdužená do jednoho kvádrovitého bloku. Sdužený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá výběh dělicího pasu. Plochu stěny dále člení mělké **vpadliny** s půlkruhovými záklenky. Hrany ostění jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý třičtvrtěční prut. Ve stěně hodnotné ↗**dveře č. 0P71-0P63**, **č. 0P71-0P64**, **č. 0P71-0P66** a **č. 0P71-0P68**; dále několik novodobých dveří.

**východní stěna:** Původní obvodová stěna, prosklené dveře č. ↗D\_0P71-0P21 v půlkruhově zaklenutém otvoru.

**jižní stěna:** Vnitřní podélně orientovaná mezitraktová podélná stěna, omítaná. Je členěná na jednotlivá pole omítanými **sduženými pilastry**. Tento tektonický článek je tvořen 2 menšími polygonálními

pilastry (uplatňují se 4 boky) bez patek. Dřík je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Hlavičky je pro oba pilastry krychlová, sdružená do jednoho kvádrovitého bloku. Sdružený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na níž nasedá výběh dělicího pasu. Plochu stěny dále člení mělké **vpadliny** s půlkruhovými záklenky. Hrany ostění jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Ve stěně hodnotné **dveře č. 0P71-0P08**, **č. 0P71-0P09**, **č. 0P71-0P12**, **č. 0P71-0P13**, **č. 0P71-0P16**, **č. 0P71-0P18** a **č. 0P71-0P19** a jeden okenní otvor s novodobou výplní.

**západní stěna:** Novodobá prosklená příčka vložená pod půlkruhový pas.

**příčka:** Novodobá prosklená příčka vložená pod půlkruhový pas.

**strop:** Strop je příčně rozdělený na jednotlivá střídavě čtvercová a obdélníková pole půlkruhovými pasy. Jednotlivá pole jsou zaklenuta velmi plochými neckovými klenbami. Rozhraní stěn, dělicích pasů a pat klenby lemuji bohatě profilované **fabionové římsy**.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hlavní komunikační páteř přízemí východní části budovy. Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** sdružené pilastry, ozdobné členění stěn, klenba, fabionové římsy, dveře (11ks)

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé utilitární úpravy (novodobé neprodyšné nátěry stěn, novodobé dveře).

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi detaily. Žádoucí je odstranění novodobých utilitárních úprav – především dveří.

#### **6.3.2.66 místnost č. 0P73**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako expedice pošty.

**severní stěna:** Obvodová stěna, 2 okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, novodobé dveře v nice s kolmými špaletami a rovným překladem.

**jížní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, bez otvorů.

**západní stěna:** Příčná stěna, dveřní otvor bez výplně.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (stěrka).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot, poznamenaná novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.67 místnost č. 0P75**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako sklad balíků.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, dveřní otvor bez výplně.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobé dveře.

**západní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (stěrka).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot, poznamenaná novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.68 místnost č. 0P76**

Místnost v době průzkumu nepřístupná. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako sklad.

### **6.3.2.69 místnost č. 0P77**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako místnost pro balliče („*Packer Caserne*“).

**severní stěna:** Obvodová stěna, 2 otvory v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky (vlevo okno, vpravo dveře); výplň okna novodobá, vpravo z peronu vstupní dveře č. D\_S5-0P77.

**východní stěna:** Příčná stěna, vpravo zaslepené novodobé dveře.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, bez otvorů; uprostřed přiložený komín.

**západní stěna:** Příčná stěna, novodobé vstupní dveře.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý členitým novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot, poznamenaná novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.70 místnost č. 0P78 (chodba)**

**charakteristika:** Prostora na protáhlém obdélníkovém půdorysu ve středním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, omítaná. Sestává z jednoho úseku, vymezeného omítanými **sduženými pilastry**. Tento tektonický článek je tvořen 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky) bez patek. Dřík je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Hlavice je pro oba pilastry krychlová, sdužená do jednoho kvádrovitého bloku. Sdužený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá výběh dělicího pasu. Spodní část sduženého pilastru je do výšky cca 1,7 metru obložena novodobým keramickým obkladem. Plochu stěny dále člení dvě **vpadliny** s půlkruhovými záklenky. Hrany ostění jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Pravou vpadlinou prostupují **dveře č. D\_0P78-0P77** (z rubu zazděné).

**východní stěna:** Průchod do chodby č. 0P71, zaklenutý půlkruhovým **dělicím pasem**, lemovaný omítanými **sduženými pilastry**. Hrana pasu profilována ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Vyplněn novodobou subtilní příčkou, dřevěnou, výrazně prosklenou, s novodobými dveřmi č. D\_0P71-0P78. Boční pole příčky mají rámovou konstrukci (celkem 4 výplně, spodní

dřevěná, horní prosklené). Nad dveřmi se nachází pás se 3 prosklenými výplněmi. Horní část příčky, oddělená bohatě profilovanou dřevěnou římsou, je půlkruhová, členěná dvěma půlkruhovými obloučkovými vlysy, do jejichž úžlabí je vklíněn kruhový vlys.

**jižní stěna:** Sestává ze dvou částí. Levá (východní) třetina je tvořena vnitřní podélnou mezitraktovou stěnou, členěnou **vpadlinou** s půlkruhovým záklenkem. Hrany ostění jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Úsek je zleva vymezen omítaným **sdruženým pilastrem**. V této části stěny se nacházejí novodobé jednokřídlé deskové dveře v ocelové lisované zárubni do Źskladu č. 0P06. Pravé dvě třetiny stěny tvoří sloupoví oddělující prostor Źschodiště č. 0P05. Při levém okraji stěny se nachází tříčtvrťsloup, vprostřed sloup a při pravém okraji polosloup. Tyto nosné prvky podpírají půlkruhové **dělicí pasy**, které nesou zděnou a omítanou horní část stěny. Hrany pasů jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Polygonální **sloup** s krychlovou hlavicí sestává z hranolovitého podstavce, jehož horní část ustupuje mírným zhoupnutím a následně odstupněním. Přejod mezi podstavcem a polygonální patkou je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce. Patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Dřík je hladký, osmiboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Vrchní část dříku je zdůrazněna prstencem. Hlavice je krychlová, v čelních plochách zdobená rostlinným motivem. Krycí deska je výrazně profilovaná a nasedá na ni výběh dělicích půlkruhových pasů.

**západní stěna:** Průchod do Źchodby č. 0P82B, zaklenutý půlkruhovým **dělicím pasem**, lemovaný omítanými **sdruženými pilastry**. Hrana pasu profilována ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Vyplněn subtilní příčkou, dřevěnou, výrazně prosklenou, s Źdveřmi č. D\_0P78-0P82B. Boční pole příčky mají rámovou konstrukci (celkem 4 výplně, spodní dřevěná, horní prosklené). Nad dveřmi se nachází pás se 3 prosklenými výplněmi. Horní část příčky, oddělená bohatě profilovanou dřevěnou římsou, je půlkruhová, členěná dvěma půlkruhovými obloučkovými vlysy, do jejichž úžlabí je vklíněn kruhový vlys.

**strop:** Jedno pole o protáhlém obdélném půdorysu, je zaklenuto neckovou klenbou. Povrch klenby je hladce omítnut. Rozhraní stěn, dělicích pasů a pat klenby lemují bohatě profilované **fabionové římsy**.

**podlaha:** Terazzová dlažba, ve východní třetině nahrazená cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** sdružené pilastry (4x), ozdobné členění stěn, sloupoví při schodišti, klenba, fabionové římsy, dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé utilitární úpravy (novodobé neprodyšné nátěry stěn, provizorní dveře č. D\_0P06-0P78, cementový potěr v části podlahy).

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi detaily. Žádoucí je odstranění novodobých utilitárních úprav.

### **6.3.2.71 hala č. 0P79**

**charakteristika:** Novodobě vytvořená příjezdová hala ve východní polovině severního traktu hlavní budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako strážnice.

**severní stěna:** Obvodová stěna, novodobé dveře v nice s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem.

**východní stěna:** Příčná stěna, novodobé dveře do Źmístnosti č. 0P77.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobý půlkruhový otvor z Źchodby č. 082B.

**západní stěna:** Příčná stěna, 2 novodobé půlkruhové oblouky na Źschodiště č. 0P79A.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Novodobá dlažba.



**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.72 schodiště do podchodu č. 0P79A**

**charakteristika:** Novodobě vytvořená prostora ve východní polovině severního traktu hlavní budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako celní kancelář.

**severní stěna:** Obvodová stěna, 2 okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, 2 novodobé půlkruhové oblouky z žhaly č. 0P79.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, 2 novodobé půlkruhové oblouky z žhaly č. 082B.

**západní stěna:** Příčná stěna, 2 novodobé půlkruhové oblouky do žhaly č. 0P81.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Novodobá dlažba na podestě, kamenné schodové stupně (řezaná žula).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.73 hala č. 0P81 (hala – severní část)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnější obvodová severní stěna, cihelná, omítaná. Stěna sestává ze 3 pravidelných polí, vymezených dvěma **čtvrtpilastry** při okrajích stěny a dvěma **sduženými pilastry** v její střední části. Sdužené pilastry jsou tvořené 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky). Pilastr spočívá na hranolovitém podstavci. Přejít mezi podstavcem a svazkem rozšířených polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Oproti patkám svazčitých sloupů je profilace patek pilastrů poněkud zhrublá. Dřík je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Povrch podstavce, patky a dříku je opatřen šedou kamenicky opracovanou dřevěnou omítkou. Hlavice jsou pro oba pilastry krychlové, sdužené do jednoho kvádritvého bloku, v čelních plochách zdobené rostlinným motivem. Sdužený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá výběh klenutí. Hlavice a desky jsou tvořené pravděpodobně dílenskými odlitky a jsou opatřené pískově žlutým nátěrem. Každým polem prostupuje rozměrný dveřní otvor s půlkruhovým záklenkem a jednou odstupněnými špaletami ostění. Výplně dřevěné novodobé, otvíravé dvěma křídly ve spodní části. Křídla rámové konstrukce (1 výplň ve spodní části každého křídla, horní část prosklená, dělená do 3 tabulek). Horní část výplně vodorovně dělena do dvou dílů, zasklená pískovaným sklem s motivy práce. Spodní část stěny je do výšky cca 1,7 m opatřena novodobým keramickým obkladem.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Stěna sestává ze 2 pravidelných polí, vymezených **sduženými pilastry**. V levém (severním) koutě se nachází **čtvrtpilastr** shodného tvarosloví jako jednotlivý článek sduženého pilastru. Stojky a archivoltu obvodu obou polí lemují

bohatá profilace. V levém poli (prvním od severu) se nachází okenní otvor s půlkruhovým záklenkem. V pravém poli je umístěn průchod na schodiště č. 0P79A. Průchod má rovné nadpraží a kolmé špalety. Nad ním je dochován zbytek okenního otvoru, řešeného shodně jako v levém poli. Ostění okenních otvorů je bohatě profilováno. Výplně jsou dřevěné, novodobé, levé okno je členěné poutci cca ve třetině (hladkým) a ve dvou třetinách (profilovaným římsou) výšky. Spodní část stěny je do výšky cca 1,7 m opatřena novodobým keramickým obkladem.

**jižní stěna:** Plochu stěny zaujímá sloupový oddělovací prostor severní části haly č. 0P81 a chodby č. 0P82, procházející středním traktem budovy. Stěna sestává ze 3 pravidelných polí, vymezených sdruženými pilastry při krajích stěny a kamennými **svazčitými sloupy** ve střední části roviny stěny. Sloup je tvořen svazkem 4 menších srostlých osmibokých sloupků. Spočívá na hranolovitém podstavci, jehož horní část ustupuje mírným zhoupnutím. Přejít mezi podstavcem a svazkem polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Dřív je hladký, víceboký (v plném průřezu by byl osmiboký). Směrem vzhůru se mírně zužuje. Vrchní část dřív je zdůrazněna prstencem. Hlavice je krychlová, v čelních plochách zdobená rostlinným motivem. Svazek sloupků završuje společná, výrazně profilovaná deska, na níž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů a směrem do místnosti výběh klenutí. Okraje stěny jsou vymezeny **sdruženými pilastry**.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Stěna sestává ze 2 pravidelných polí, vymezených **sdruženými pilastry**. V pravém (severním) koutě se nachází **čtvrtpilastr** shodného tvarosloví jako jednotlivý členek sdruženého pilastru. Stojky a archivoltu obvodu obou polí lemuje bohatá profilace. V levém poli (prvním od jihu) se nachází okenní otvor s půlkruhovým záklenkem. V pravém poli je umístěn vstup do výťahu č. 0P83A, s novodobými kovovými výťahovými dveřmi. Průchod má rovné nadpraží a kolmé špalety. Nad ním je dochován zbytek okenního otvoru, řešeného shodně jako v levém poli. Ostění okenních otvorů je bohatě profilováno. Výplně jsou dřevěné, novodobé, levé okno je členěné poutci cca ve třetině (hladkým) a ve dvou třetinách (profilovaným římsou) výšky. Spodní část stěny je do výšky cca 1,7 m opatřena novodobým keramickým obkladem.

**strop:** Klášterní **klenba** s koutovými trojbokými výsečemi a s trojbokými výsečemi uprostřed podélných stran, se zrcadlem. Hrany výsečí a obrys zrcadla zdůrazněny oblými **štukovými pruty**. Povrch opatřen omítkou s bohatou **malovanou výzdobou**.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** svazčité sloupy (2x), sdružené pilastry (6x), koutové čtvrtpilastry (2x), ozdobné členění stěn, klenba se štukovou a malovanou výzdobou

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi detaily.

### **6.3.2.74 hala č. 0P82 (chodba – střední část)**

**charakteristika:** Prostora na protáhlém obdélníkovém půdorysu ve středním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Plochu stěny zaujímá sloupový oddělovací prostor severní části haly č. 0P81 a chodby č. 0P82. Stěna sestává ze 3 pravidelných polí, vymezených sdruženými pilastry při krajích stěny a kamennými **svazčitými sloupy** ve střední části roviny stěny. Sloup je tvořen svazkem 4 menších srostlých osmibokých sloupků. Spočívá na hranolovitém podstavci, jehož horní část ustupuje mírným zhoupnutím. Přejít mezi podstavcem a svazkem polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Dřív je hladký, víceboký (v plném průřezu by byl osmiboký). Směrem vzhůru se mírně zužuje. Vrchní část dřív je zdůrazněna prstencem. Hlavice je krychlová, v čelních plochách zdobená

rostlinným motivem. Svazek sloupků završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů a směrem do místnosti výběh klenutí. Krajní **sdužené pilastry** jsou tvořené 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky). Pilastr spočívá na hranolovitém podstavci. Přechod mezi podstavcem a svazkem rozšířených polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Oproti patkám svazčitých sloupů je profilace patek pilastrů poněkud zhrublá. Dřík je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Povrch podstavce, patky a dříku je opatřen šedou kamenicky opracovanou drťovou omítkou. Hlavice jsou pro oba pilastry krychlové, sdužené do jednoho kvádrovitého bloku, v čelních plochách zdobené rostlinným motivem. Sdužený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů a směrem do místnosti výběh klenutí. Hlavice a desky jsou tvořené pravděpodobně dílenskými odlitky a jsou opatřené pískově žlutým nátěrem.

**východní stěna:** V celé ploše ji vyplňuje průchod do východní části  $\varnothing$ chodby č. 0P82B. Průchod po stranách vymezují **sdužené pilastry**, na nichž spočívá výběh půlkruhového dělicího pasu.

**jižní stěna:** Plochu stěny zaujímá sloupoví oddělující prostor jižní části  $\varnothing$ haly č. 0P81 a  $\varnothing$ chodby č. 0P82. Stěna sestává ze 3 pravidelných polí, vymezených sduženými pilastry při krajích stěny a kamennými **svazčitými sloupy** ve střední části roviny stěny. Svazek sloupků završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů a směrem do místnosti výběh klenutí. Okraje stěny jsou vymezeny **sduženými pilastry**.

**západní stěna:** V celé ploše ji vyplňuje průchod do západní části  $\varnothing$ chodby č. 0P82A. Průchod po stranách vymezují **sdužené pilastry**, na nichž spočívá výběh půlkruhového dělicího pasu.

**strop:** Rozdělen dělicími pasy do 3 čtvercových polí, zaklenutých stlačenými **kalotami** na nízkých tamburech. Půdorysný čtverec každého pole je redukován na kruhový půdorys tamburu pomocí pantantivů. Klenutí je opatřeno omítkou s bohatou **malovanou výzdobou**.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** svazčité sloupy (4x), sdužené pilastry (8x), klenutí se štukovou a malovanou výzdobou

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi detaily.

### **6.3.2.75 chodba č. 0P82A (chodba – západní část)**

**charakteristika:** Prostora na protáhlém obdélníkovém půdorysu ve středním traktu střední části hlavního křídla budovy. Prostora sestává ze šesti polí. První (předělen příčkou), třetí a pátý pole od západu má čtvercový půdorys, druhý, čtvrtý a šestý má mírně protáhlý obdélný půdorys. Západní konec chodby je provizorně oddělený příčkou.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, omítaná. Je dělená do šesti polí, vymezených omítanými **sduženými pilastry**. Tento tektonický článek je tvořen 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky) bez patek. Dřík je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Hlavice je pro oba pilastry krychlová, sdužená do jednoho kvádrovitého bloku. Sdužený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá výběh dělicího pasu. Spodní část sduženého pilastru je do výšky cca 1,7 metru obložena novodobým keramickým obkladem. Šestý pole od západu je zprava vymezen kamenicky opracovaným **sduženým pilastrem**, který je tvořen 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky). Pilastr spočívá na hranolovitém podstavci. Přechod mezi podstavcem a svazkem rozšířených polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Oproti patkám

svazčitých sloupů je profilace patek pilastrů poněkud zhrublá. Dřík je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Povrch podstavce, patky a dříku je opatřen šedou kamenicky opracovanou dřevěnou omítkou. Hlavičky jsou pro oba pilastry krychlové, sdružené do jednoho kvádrotvarého bloku, v čelních plochách zdobené rostlinným motivem. Sdružený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na níž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů a směrem do místnosti výběh klenutí. Hlavičky a desky jsou tvořené pravděpodobně dílenskými odlitky a jsou opatřeny pískově žlutým nátěrem. Jednotlivá pole jsou dále členěna **vpadlinami** s půlkruhovými záklenky. Hrany ostění jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. V prvním, třetím a pátém pole se nachází jedna vpadlina, v druhém, čtvrtém a šestém pole dvě vpadliny. Při západním okraji třetího pole zleva (od západu) je prostora dodatečně předělena příčkou. Vpadlinou v prvním poli prostupují novodobé dvoukřídlové dveře č. D\_0P82A-0P96. Vpadlinou v třetím poli prostupují novodobé jednokřídlové dveře č. D\_0P82A-0P92. V pravé vpadlině čtvrtého pole se nachází novodobý otvor, v pravé části prostupný novodobými dřevěnými jednokřídlovými dveřmi č. D\_0P82A-0P85, v levé tvořený pevným prosklením, osazeném v nečleněné dřevěné výplni. Vpadlinou v pátém poli prostupuje svisle obdélný okenní otvor s novodobou dřevěnou výplní. Levou vpadlinou šestého pole prostupují novodobé dřevěné dvoukřídlové dveře č. D\_0P82A-0P84. Pravou vpadlinou šestého pole prostupují novodobé dřevěné jednokřídlové dveře č. D\_0P82A-0P83.

Západně od dělicí příčky je ještě úsek stěny o třech shodně řešených polích; zcela vlevo novodobé dveře z místnosti č. 0P96.

**východní stěna:** V celé ploše ji vyplňuje průchod do střední části chodby č. 0P82. Průchod po stranách vymezují kamenicky opracované **sdužené pilastry**.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, omítaná. Je dělená do šesti polí, vymezených omítanými **sduženými pilastry**. Spodní část sdruženého pilastru je do výšky cca 1,7 metru obložena novodobým keramickým obkladem. Jednotlivá pole jsou dále členěna **vpadlinami** s půlkruhovými záklenky. Hrany ostění jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. V prvním, třetím a pátém pole se nachází jedna vpadlina, v druhém, čtvrtém a šestém pole dvě vpadliny. Při západním okraji čtvrtého pole zleva (od východu) je prostora dodatečně předělena příčkou. Pravou vpadlinou v prvním poli prostupuje svisle obdélné okno s novodobou dřevěnou výplní. Vpadlinou v druhém poli prostupují novodobé jednokřídlové dveře č. D\_0P82A-0P96. Vpadlinou v třetím poli prostupují novodobé jednokřídlové dveře č. D\_0P82A-0P144. Pravou vpadlinou třetího pole prostupuje novodobý jednokřídlový dveřní otvor č. D\_0P82A-D\_0P143.

Západně od dělicí příčky je ještě úsek stěny o třech shodně řešených polích; bez otvorů.

**západní stěna:** Novodobá subtilní příčka, dřevěné rámové konstrukce s prosklenými dveřmi.

**příčka:** Novodobá subtilní příčka (SDK).

**strop:** Rozdělen půlkruhovými dělicími pasy do 6 polí. První, třetí a pátý pole od západu jsou zaklenuty klášterními klenbami o čtvercovém půdorysu. Druhý, čtvrtý a šestý pole o protáhlém obdélném půdorysu jsou zaklenuty neckovými klenbami. Rozhraní stěn, dělicích pasů a pat klenb lemují bohatě profilované **fabionové římsy**.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** sdružené pilastry (12x), ozdobné členění stěn, klášterní a neckové klenby, fabionové římsy

**výčet architektonických a památkových závad:** Zaslepení západního konce chodby, novodobá dělicí příčka v pozici západní stěny, západní příčka.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi detaily; nutné je rehabilitovat dosud oddělený západní díl chodby (ideálně obnovit napojení až do restaurace č. 0P101, včetně světlíku).

### 6.3.2.76 chodba č. 0P82B (chodba – východní část)

**charakteristika:** Prostory na protáhlém obdélníkovém půdorysu ve středním traktu střední části hlavního křídla budovy. Prostory sestává ze dvou polí. První pole od západu má protáhlý obdélný půdorys, druhý, má čtvercový půdorys.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, omítaná. Je dělená do dvou polí. První pole zleva (od západu) je po levé straně vymezen kamenicky opracovaným **sdrúženým pilastrem**, který je tvořen 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky). Pilastr spočívá na hranolovitém podstavci. Přejechod mezi podstavcem a svazkem rozšířených polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Oproti patkám svazčitých sloupů je profilace patek pilastrů poněkud zhrublá. Dřív je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Povrch podstavce, patky a dřívku je opatřen šedou kamenicky opracovanou dřevovou omítkou. Hlavičky jsou pro oba pilastry krychlové, sdrúžené do jednoho kvádrovitého bloku, v čelních plochách zdobené rostlinným motivem. Sdrúžený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na níž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů a směrem do místnosti výběh klenutí. Hlavičky a desky jsou tvořené pravděpodobně dílenskými odlitky a jsou opatřeny pískově žlutým nátěrem. Pole jsou dále vymezeny omítanými **sdrúženými pilastry**. Tento tektonický článek je tvořen 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky) bez patek. Dřív je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Hlavičky je pro oba pilastry krychlová, sdrúžená do jednoho kvádrovitého bloku. Sdrúžený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na níž nasedá výběh dělicího pasu. Spodní část sdrúženého pilastru je do výšky cca 1,7 metru obložena novodobým keramickým obkladem. Jednotlivá pole jsou dále členěna **vpadlinami** s půlkruhovými záklenky. Hrany ostění jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. V prvním pole se nachází dvě vpadliny, ve druhém pole jedna. Vpadlinami v prvním poli prostupují okenní otvory s kolmým ostěním a půlkruhovým záklenkem, s novodobými jednoduchými dřevěnými výplněmi. Celou plochou vpadliny ve druhém pole prostupuje průchod do chodby č. 0P79.

**východní stěna:** V celé ploše ji vyplňuje průchod do navazující chodby č. 0P78. Průchod po stranách vymezují **sdrúžené pilastry**, které jsou tvořené 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky), bez patek. Dřív je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Hlavičky je pro oba pilastry krychlová, sdrúžená do jednoho kvádrovitého bloku. Sdrúžený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na níž nasedá výběh dělicího pasu. Spodní část sdrúženého pilastru je do výšky cca 1,7 metru obložena novodobým keramickým obkladem. Průchod je vyplněn subtilní příčkou, dřevěnou, výrazně prosklenou, s dveřmi č. D\_0P78-0P82B. Boční pole příčky mají rámovou konstrukci (celkem 4 výplně, spodní dřevěná, horní prosklená). Nad dveřmi se nachází pás se 3 prosklenými výplněmi. Horní část příčky, oddělená bohatě profilovanou dřevěnou římsou, je půlkruhová, členěná dvěma půlkruhovými obloučkovými výlisy, do jejichž úžlabí je vklíněn kruhový výlis.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, omítaná. Je dělená do dvou polí. Druhé pole zleva (od západu) je po pravé straně vymezen kamenicky opracovaným **sdrúženým pilastrem**. Pole jsou dále vymezena omítanými **sdrúženými pilastry**. Jednotlivá pole jsou dále členěna **vpadlinami** s půlkruhovými záklenky. V prvním pole zleva se nachází jedna, ve druhém dvě. Hrany ostění jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. V prvním pole celou plochou vpadliny prostupuje průchod do chodby č. 0P03. Levou vpadlinou opět prostupuje průchod do chodby č. 0P03. V pravé vpadlině se nachází obdélný dveřní otvor, vyplněný novodobými dřevěnými dvoukřídlými dveřmi rámové konstrukce s prosklenými výplněmi, č. D\_0P02-0P82B.

**západní stěna:** V celé ploše ji vyplňuje průchod do střední části chodby č. 0P82. Průchod po stranách vymezují kamenicky opracované **sdrúžené pilastry**.

**strop:** Rozdělen půlkruhovými dělicími pásy do 2 polí. První od východu je zaklenut klášterní klenbou o čtvercovém půdorysu. Druhé pole o protáhlém obdélném půdorysu je zaklenut neckovou

klenbou. Povrch kleneb je hladce omítnut. Rozhraní stěn, dělicích pasů a pat kleneb lemují bohatě profilované **fabionové římsy**.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** sdružené pilastry (6x), ozdobné členění stěn, klášterní a necková klenba, fabionové římsy.

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi detaily.

#### **6.3.2.77 místnost č. 0P83 výtah č. 0P83A**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako příjem balíků. Novodobě rozdělená příčkami, do severovýchodního rohu vložen výtah ze suterénu.

**severní stěna:** Obvodová stěna, zaslepené okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, vlevo novodobé dveře výtahu, vpravo výdejové okno půlkruhově zaklenuté, s novodobou výplní.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobé vstupní dveře z Chodby č. 0P82A.

**západní stěna:** Příčná stěna, vpravo novodobé dveře, uprostřed zazděný dveřní otvor.

**příčka:** Novodobá.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez architektonických či památkových hodnot, poznamenaná novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.78 místnost č. 0P84**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako nákladní expedice.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, vlevo novodobé dveře.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobé prosklené dveře z Chodby č. 0P82A.

**západní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších architektonických či památkových hodnot, poznamenaná novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad: ---**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.79 místnost č. OP85**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako prostora pro telegraf.

**severní stěna:** Obvodová stěna, dvě okna (vlevo i dveře) v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky (výplně novodobé).

**východní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobé prosklené dveře a okno z  $\nearrow$ chodby č. OP82A.

**západní stěna:** Příčná stěna, vlevo novodobé dveře.

**strop:** Strop s omítaným podhledem, zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších architektonických či památkových hodnot, poznamenána novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků: ---**

**výčet architektonických a památkových závad: ---**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.80 WC č. OP86+OP88+OP89+OP91+OP92**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako čekárna pro vysoce urozené panstvo a byla nejspíše opatřena falešnou neckovou klenbou, nebo bohatým stropem. Druhotně (od II. světové války) byla předělána příčkami a slouží jako WC.

**severní stěna:** Obvodová stěna, dvě okna (vlevo i dveře) v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky (výplně novodobé).

**východní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, novodobé dveře z  $\nearrow$ chodby č. OP82A.

**západní stěna:** Příčná stěna, vlevo i vpravo novodobé dveře.

**příčky:** WC koje a další příčky novodobé.

**strop:** Strop (nejspíše s falešnou neckovou klenbou) zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** V dnešní podobě prostora bez architektonických či památkových hodnot, poznamenána novodobými úpravami, původně jistě architektonicky vysoce reprezentativně řešená.

**výčet zachovaných historických prvků:** Strop nad podhledem (?); nutno ověřit.

**výčet architektonických a památkových závad:** Využití prostory pro WC je velmi degradující.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování. Stávající WC (po opravě) rozhodně není ideální využití původní reprezentativně řešené čekárny, ale minimálně pro blízkou budoucnost je patrně nutné jej respektovat.

### **6.3.2.81 WC č. 0P94**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části hlavního budovy, původně spojená s ↗místností č. 0P96A. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako čekárna pro I. a II. třídu a byla opatřena bohatým fabionovým stropem. Druhotně (od II. světové války) byla předělena příčkami a slouží jako WC.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, dvojce novodobé dveře v nikách s kolmými špaletami a rovnými překlady.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna.

**západní stěna:** Příčka.

**příčky:** WC koje a další příčky novodobé.

**strop:** Strop (nejspíše se zdobným fabionem, analogicky jako v ↗místnosti č. 0P96A) zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** V dnešní podobě prostora bez architektonických či památkových hodnot, poznamenaná novodobými úpravami, původně jistě architektonicky vysoce reprezentativně řešená.

**výčet zachovaných historických prvků:** Strop nad podhledem (?); nutno ověřit.

**výčet architektonických a památkových závad:** Využití prostory pro WC je velmi degradující.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování. Stávající WC (po opravě) rozhodně není ideální využití původní reprezentativně řešené čekárny, ale minimálně pro blízkou budoucnost je patrně nutné jej respektovat.

### **6.3.2.82 místnost (bývalá čekárna, později restaurace) č. 0P96**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako čekárna pro III. třídu. Druhotně byla rozdělena příčkou a připojena k restauraci.

**severní stěna:** Obvodová stěna, dvě okna a jedny dveře (č. ↗ D\_S4-0P96) v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky (výplně oken novodobé).

**východní stěna:** Příčná stěna, dva druhotné široké otvory do ↗místnosti č. 0P96A.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, vlevo novodobé dveře z ↗chodby č. 0P82A.

**západní stěna:** Příčná (původně obvodová) stěna, vpravo novodobé dveře.

**příčka:** Druhotná příčka ve východní části se dvěma širokými otvory.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), s fabionem po obvodu. Fabion je po obvodu podložen profilovanou římsou.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná, avšak zcela zdevastovaná prostora původní čekárny, s dílčími novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** Strop s fabionem a římsou.

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé dveře, příčka, celková devastace.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a rehabilitaci (odstranění příčky)



### **6.3.2.83 místnost (bývalá čekárna, později restaurace) č. 0P96A**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části hlavního budovy. Dle původního Turbova plánu měla sloužit jako čekárna pro I. a II. třídu. Druhotně byla východní část oddělená příčkou a připojena k WC.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Druhotná příčka.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, bez otvorů.

**západní stěna:** Příčná stěna, dva druhotné široké otvory do ↗místnosti č. 0P96.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), s fabionem po obvodu (vyjma východní strany, kde je druhotná příčka). Fabion je po obvodu podložen profilovanou římsou.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná, avšak zcela zdevastovaná prostora původní čekárny, velmi nešťastné je oddělení východní poloviny místnosti a jeho přiřazení k prostoru WC.

**výčet zachovaných historických prvků:** Strop s fabionem a římsou.

**výčet architektonických a památkových závad:** Rozdělení místnosti, celková devastace.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a rehabilitaci. Oddělení východní části místnosti a využití pro WC rozhodně není ideální využití původní reprezentativně řešené čekárny, ale minimálně pro blízkou budoucnost je patrně nutné jej respektovat. Doporučuji alespoň doplnění fabionu a římsy i na východní straně.

### **6.3.2.84 chodba č. 0P97 a WC č. 0P98+0P99**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve středním traktu západní části hlavní budovy. Původně se jednalo o konec západní střední chodby, nahoru otevřený v podobě světlíku. Novodobě byl konec chodby oddělen a naprosto nedůstojně využit jako WC.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová stěna se zbytky členění (půlkruhově zaklenuté **vpadliny**, sdružené **pilastry**), shodnými jako v ↗chodbě č. 082A. Zaslepené novodobé dveře do ↗místnosti č. 0P96.

**východní stěna:** Druhotná příčka, zaslepené dveře.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová stěna se zbytky členění (půlkruhově zaklenuté **vpadliny**, sdružené **pilastry**), shodnými jako v ↗chodbě č. 082A. Novodobé dveře do ↗místnosti č. 0P132.

**západní stěna:** Příčná stěna (původně obvodová), zazděné dveře do ↗restaurace č. 0P101.

**příčky:** Novodobé s novodobými dveřmi.

**strop:** Novodobý podhled nesený traverzami; původně prostora otevřená do prostoru ↗světlíku A.

**podlaha:** Novodobá (lino, dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** Původně hodnotná, avšak novodobými úpravami zcela zdegradovaná a zdevastovaná prostora původní chodby a světlíku.

**výčet zachovaných historických prvků:** Zbytky členění stěn (pilastry, vpadliny).

**výčet architektonických a památkových závad:** Rozdělení místnosti, zakrytí otvoru světlíku, celková devastace.

**doporučení:** Prostora je doporučena k celkové rehabilitaci. Doporučuji odstranění veškerých vestaveb a příček a opětné spojení jednak s ↗chodbou č. 082A a jednak s ↗restaurací č. 0P101. Dále doporučuji sejmutí podhledu a otevření do světlíku (s možným horizontálním zasklením).

### **6.3.2.85 restaurace č. OP101**

**charakteristika:** Rozlehlá sálová prostora na téměř čtvercovém půdorysu, zaujímající celý prostor přízemní západní přístavby k původní budově, s opulentním vnitřním členěním.

**severní stěna:** Obvodová stěna, bohatě architektonicky členěná. Ve stěně celkem 5 půlkruhově zaklenutých otvorů v nikách s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky (střední dveře a po stranách vždy 2 okna); výplně novodobé. Jednotlivá pole stěny lemují sružené kanelované kompozitní **pilastry**, v rozích diagonálně natočené. Okenní niky mají profilované **šambrány** archivolt, přeřaté klenáky v podobě **konzoly**, dosedající na úseky **římsičky**. Cvikly nad záklenky okenních nik a pásy mezi pilastry pokrývá bohatý plošný vegetabilní **reliéfní dekor** neorenesančního charakteru (arabesky). Pilastry vynáší mohutné zalamované trojdělené **kladi** s odstupněným architrávem, vlysem (nad pilastry zdobeným vegetabilní **reliéfní ornamentikou**) a bohatě profilovanou **římsou**, podpíranou konzolkami a nad pilastry ještě doplněnou **akroterii**. Veškerý dekor patrně sádrový. V dolní části obklad (**deštění**) soklu dřevěné rámové konstrukce, ukončené římsičkou. Před dveřmi novodobé zádveří.

**východní stěna:** Příčná stěna (původní vnější strana západní štítově orientované zdi nejstarší budovy), bohatě architektonicky členěná na 5 polí. V krajních polích a ve středním poli celkem troje dveře (levé a střední zaslepené) původně vložené do půlkruhově zaklenutých vpadlín, mezilehlá pole jsou bez otvorů. Jednotlivá pole stěny lemují sružené kanelované kompozitní **pilastry**, v rozích diagonálně natočené. Dveřní niky mají profilované **šambrány** archivolt, přeřaté klenáky v podobě **konzoly**, dosedající na úseky **římsičky**. Cvikly nad záklenky okenních nik a pásy mezi pilastry pokrývá bohatý plošný vegetabilní **reliéfní dekor** neorenesančního charakteru (arabesky). Pilastry vynáší mohutné zalamované trojdělené **kladi** s odstupněným architrávem, vlysem (nad pilastry zdobeným vegetabilní **reliéfní ornamentikou**) a bohatě profilovanou **římsou**, podpíranou konzolkami a nad pilastry ještě doplněnou **akroterii**. Veškerý dekor patrně sádrový. V dolní části obklad (**deštění**) soklu dřevěné rámové konstrukce, ukončené římsičkou.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, bohatě architektonicky členěná. Ve stěně celkem 5 půlkruhově zaklenutých otvorů v nikách s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky (střední dveře a po stranách vždy 2 okna); výplně z doby výstavby (okna č. O\_J3-OP01A až O\_J3-OP01D). Jednotlivá pole stěny lemují sružené kanelované kompozitní **pilastry**, v rozích diagonálně natočené. Okenní niky mají profilované **šambrány** archivolt, přeřaté klenáky v podobě **konzoly**, dosedající na úseky **římsičky**. Cvikly nad záklenky okenních nik a pásy mezi pilastry pokrývá bohatý plošný vegetabilní **reliéfní dekor** neorenesančního charakteru (arabesky). Pilastry vynáší mohutné zalamované trojdělené **kladi** s odstupněným architrávem, vlysem (nad pilastry zdobeným vegetabilní **reliéfní ornamentikou**) a bohatě profilovanou **římsou**, podpíranou konzolkami a nad pilastry ještě doplněnou **akroterii**. Veškerý dekor patrně sádrový. V dolní části obklad (**deštění**) soklu dřevěné rámové konstrukce, ukončené římsičkou. Před dveřmi novodobé zádveří.

**západní stěna:** Příčná stěna (původní západní obvodová štítová zeď přístavby restaurace), bohatě architektonicky členěná na 3 polí (krajní úzká, shodně jako na východní stěně, střední široká). Uprostřed snad zazděné vstupní dveře, jinak stěna bez otvorů. Jednotlivá pole stěny lemují sružené kanelované kompozitní **pilastry**, v rozích diagonálně natočené. Dveřní niky mají profilované **šambrány** archivolt, přeřaté klenáky v podobě **konzoly**, dosedající na úseky **římsičky**. Cvikly nad záklenky okenních nik a pásy mezi pilastry pokrývá bohatý plošný vegetabilní **reliéfní dekor** neorenesančního charakteru (arabesky). Pilastry vynáší mohutné zalamované trojdělené **kladi** s odstupněným architrávem, vlysem (nad pilastry zdobeným vegetabilní **reliéfní ornamentikou**) a bohatě profilovanou **římsou**, podpíranou konzolkami a nad pilastry ještě doplněnou **akroterii**. Veškerý dekor patrně sádrový. V dolní části obklad (**deštění**) soklu dřevěné rámové konstrukce, ukončené římsičkou.

**strop:** Místnost je zastropena mohutným fabionovým stropem, či spíše nepravou neckovou klenbou (omítaná bedněná konstrukce), po obvodu nasazenou na římsu kladi. Plocha je členěna křížem sádrových **profilů** na 4 pole, doplněná dále velkými **řůžicemi** okolo původních závěsů lustrů a

menšími **ružicemi** v rozích, s bohatou vegetabilní **reliéfní ornamentikou**. Na jižní a severní straně větrací mřížky.

**podlaha:** Kamenná dlažba (novodobá).

**architektonické a památkové hodnocení:** Architektonicky reprezentativně řešená prostora původní restaurace patří k nejhodnotnějším v rámci budovy, určujícím její památkové kvality.

**výčet zachovaných historických prvků:** Členění stěn se všemi detaily (pilastry, reliéfní výzdoba, šambrány s klenáky, římsičky, kladí s vlysem a římsou, akroterii, obklad stěn); strop se všemi detaily členění (profily a růžice s reliéfní ornamentikou).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá zádveří, zaslepené dveře ve východní stěně, celková degradace prostoru stávajícím využitím.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování a komplexní rehabilitaci při zachování všech hodnotných prvků. Žádoucí je nalézt odpovídající důstojnější využití a zpřístupnění vnitřního prostoru středovou chodbou.

#### **6.3.2.86 hala č. 0P102**

**charakteristika:** Původní příjezdová hala (později úschovna), vložená do proluky mezi domem čp. 638 a blokem bývalé restaurace.

**severní stěna:** Obvodová stěna, původní dva půlkruhově zaklenuté otvory dveří druhotně spojeny do jediného se čtvrtkruhovými náběhy a rovným překladem; ↗dveře č. D\_S2-0P102.

**východní stěna:** Původní vnější strana štítově orientované obvodové zdi restaurace, hladká bez otvorů. Na starších fotografiích je zachyceno 5 mělkých půlkruhově zaklenutých vpadlin; uprostřed snad i zazděné dveře.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, dva nestejně velké půlkruhově zaklenuté dveřní otvory.

**západní stěna:** Druhotná příčka, dvoje dveře do ↗místností č. 0P103 a 0P131.

**vestavba:** Novodobá lehké konstrukce.

**strop:** Žebrový železobetonový, tvořící zároveň konstrukci zastřešení, trámy mají skosené hrany.

**podlaha:** Terazzo.

**architektonické a památkové hodnocení:** Původní příjezdová hala, moderně upravená koncem 1. třetiny 20. století, novodobé úpravy setřely historický ráz.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Vestavba v JZ rohu.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování; doporučuji odstranění vestavby. Ideální by bylo nalezení vhodnější funkce pro původní příjezdovou halu.

#### **6.3.2.87 místnost č. 0P103**

**charakteristika:** Původní příjezdová hala (později úschovna), vložená do proluky mezi domem čp. 638 a blokem bývalé restaurace; prostora druhotně oddělená.

**severní stěna:** Obvodová stěna, půlkruhově zaklenuté otvor dveří (výplň novodobá); nadsvětlík ↗č. O\_S2-0P103.

**východní stěna:** Druhotná příčka, jednoduché rámové dveře.

**jižní stěna:** Subtilní vnitřní stěna.

**západní stěna:** Druhotná příčka, novodobé dveře do ↗místnosti č. 0P104.

**strop:** Žebrový železobetonový, tvořící zároveň konstrukci zastřešení, trámy mají okosené hrany (společně s ↗prostorou č. 0P104).

**podlaha:** Betonová.

**architektonické a památkové hodnocení:** Původní příjezdová hala, moderně upravená koncem 1. třetiny 20. století, novodobé úpravy setřely historický ráz.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Vstupní dveře.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování; bez dalších regulativů.

#### **6.3.2.88 místnost č. 0P104**

**charakteristika:** Původní příjezdová hala (později úschovna), vložená do proluky mezi domem čp. 638 a blokem bývalé restaurace; prostora druhotně rozdělená a oddělená příčkami.

**severní stěna:** Příčka.

**východní stěna:** Druhotná příčka, jednoduché rámové dveře.

**jížní stěna:** Subtilní vnitřní stěna.

**západní stěna:** Vnější strana západní obvodové zdi domu čp. 638.

**strop:** Žebrový železobetonový, tvořící zároveň konstrukci zastřešení, trámy mají okosené hrany (společně s ☞prostorou č. 0P103).

**podlaha:** Betonová.

**architektonické a památkové hodnocení:** Původní příjezdová hala, moderně upravená koncem 1. třetiny 20. století, novodobé úpravy setřely historický ráz.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování; bez dalších regulativů.

#### **6.3.2.89 místnost č. 0P105**

Místnost v době průzkumu nepřístupná.

#### **6.3.2.90 místnost č. 0P106**

Místnost v době průzkumu nepřístupná.

#### **6.3.2.91 místnost č. 0P107**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu domu čp. 638.

**severní stěna:** Obvodová stěna, novodobé dveře v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem s nadsvětlíkem (dveře novodobé).

**východní stěna:** Příčná stěna, nika s kolmými špaletami a segmentovým záklenkem je pozůstatkem dveří.

**jížní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, zaslepené dveře do ☞místnosti č. 0P124.

**západní stěna:** Příčka, novodobé dveře.

**strop:** Rovný dřevěné trámové konstrukce s plochým omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá (dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez dalších regulativů.

#### **6.3.2.92 místnost č. 0P108+0P109**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v severním traktu domu čp. 638. V jižní části příčkou oddělená sprcha a WC.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčka, novodobé dveře.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, bez otvorů.

**západní stěna:** Příčná stěna, dvojce zaslepené dveře z místností č. 0P111 a 0P112.

**příčky:** Novodobé.

**strop:** Rovný dřevěné trámové konstrukce s plochým omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá (dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez dalších regulativů.

#### **6.3.2.93 místnost č. 0P111**

**charakteristika:** Místnost na téměř čtvercovém půdorysu v severním traktu domu čp. 638.

**severní stěna:** Obvodová stěna, 2 okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky (výplně novodobé).

**východní stěna:** Příčná stěna, dveře č. 0P109-0P111.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dveře č. 0P112-0P111.

**západní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**strop:** Rovný dřevěné trámové konstrukce s plochým omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá (stěrka).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez větších architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Vstupní dveře.

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez dalších regulativů.

#### **6.3.2.94 chodba č. 0P112**

**charakteristika:** Vnitřní chodba ve středním traktu západní a střední části domu čp. 638 na téměř čtvercovém půdorysu v severním traktu domu čp. 638.

**severní stěna:** Vnitřní podélně orientovaná mezitraktová stěna. Vlevo dvojce dveře č. D\_0P112-0P116 a D\_0P112-0P113, v pravé části dveře č. 0P112-0P111.

**východní stěna:** Příčná stěna, dvojce zaslepené dveře č. 0P112-0P109 a č. 0P112-0P124.

**jižní stěna:** Vnitřní podélně orientovaná mezitraktová stěna, dvojce dveře č. 0P112-0P122 a č. 0P112-0P123 (zaslepené).

**západní stěna:** Příčná stěna, druhotně vložené vstupní ↗**dveře č. 0P118-0P112**.

**strop:** Rovný dřevěné trámové konstrukce s plochým omítaným podhledem; zakrytý novodobým sníženým podhledem.

**podlaha:** Hodnotná vícebarevná, tzv. „sypaná“ tvrdě slinutá **dlažba**.

**architektonické a památkové hodnocení:** Chodba až na snížený podhled vcelku autenticky zachovaná, včetně pěkné dlažby.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (8ks), dlažba.

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi hodnotnými prvky.

### **6.3.2.95 WC č. 0P113+0P114+0P115+0P116**

**charakteristika:** Nevelká prostora WC na téměř čtvercovém půdorysu v severním traktu domu čp. 638, rozdělená příčkami na jednotlivé kóje a předsínky.

**severní stěna:** Obvodová stěna, okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem, částečně zaslepené (výplň novodobá).

**východní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, dvojce vstupní ↗**dveře č. 0P112-0P113** a **č. 0P112-0P113**.

**západní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**příčky:** Starší příčky nedosahují až ke stropu, několik jednoduchých rámových dveří.

**strop:** Rovný dřevěné trámové konstrukce s plochým omítaným podhledem, nad částí zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez větších architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Vstupní dveře (2ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez dalších regulativů.

### **6.3.2.96 schodiště č. 0P117**

**charakteristika:** Schodišťová hala na půdorysu obdélníku se dvěma zaoblenými rohy, situovaná v severozápadním nároží domu čp. 638.

**severní stěna:** Obvodová stěna, oba rohy zaoblené, pod mezipodestou vstupní dveře (novodobé), nad mezipodestou nadsvětlík, řešený jako ostatní okna.

**východní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**jižní stěna:** Na jižní straně je schodiště otevřeno do ↗chodby č. 0P118 segmentově zaklenutým obloukem.

**západní stěna:** Obvodová stěna bez otvorů.

**vřetenová stěna:** Západní rameno stěny bez otvorů, pod mezipodestou novodobé dveře na ↗schody do sklepa.

**strop:** Šikmý odhled schodiště.

**schody:** Kamenné **schody**, zábradlí původní litinové, chybí.

**podlaha:** Hodnotná vícebarevná, tzv. „sypaná“ tvrdě slinutá **dlažba**.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora schodiště až na odstraněné zábradlí vcelku autenticky zachovaná, včetně pěkné dlažby.

**výčet zachovaných historických prvků:** Schodové stupně, dlažba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Chybějící zábradlí.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi hodnotnými prvky.

#### **6.3.2.97 chodba – podesta č. 0P118**

**charakteristika:** Prostora vstupní chodby a současně spodní podesty schodiště ve středním traktu domu čp. 638.

**severní stěna:** Na severní straně je chodba otevřena do ↗ schodiště č. 0P117 segmentově zaklenutým obloukem.

**východní stěna:** Příčná stěna původně otevřená do ↗ chodby č. 0P112 segmentově zaklenutým otvorem, druhotně pod něj vložena příčka s ↗ **dveřmi č. D\_0P118-0P112**.

**jižní stěna:** Podélně orientovaná mezitraktová stěna, ↗ **dveře č. D\_0P118-0P121**.

**západní stěna:** Obvodová stěna, vstupní ↗ dveře č. D\_0P119-0P118 v půlkruhově zaklenutém otvoru v nice s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem.

**strop:** Rovný dřevěné trámové konstrukce s plochým omítaným podhledem.

**podlaha:** Hodnotná vícebarevná, tzv. „sypaná“ tvrdě slinutá **dlažba**.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora chodby vcelku autenticky zachovaná, včetně pěkné dlažby.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (2ks), dlažba.

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá úprava vstupních dveří.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování se všemi hodnotnými prvky.

#### **6.3.2.98 místnost č. 121**

**charakteristika:** Místnost na téměř čtvercovém půdorysu v jihozápadním rohu domu čp. 638.

**severní stěna:** Podélně orientovaná stěna, zazděné ↗ **dveře č. D\_0P118-0P121** (viditelná zárubeň).

**východní stěna:** Příčka, otevřená širokým otvorem.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗ O\_J1-0P121.

**západní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗ O\_Z1-0P121.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Zárubeň (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.99 místnost č. 122**

**charakteristika:** Vstupní místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu domu čp. 638.

**severní stěna:** Podélně orientovaná stěna ↗ **dveře č. D\_0P112-0P121**.

**východní stěna:** Příčka, novodobé dveře.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, vstupní prosklené dveře v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem č. ↗D\_J1-0P122.

**západní stěna:** Příčka, otevřená širokým otvorem.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (1ks).

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.100 místnost č. 123**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu domu čp. 638.

**severní stěna:** Podélně orientovaná stěna, zazděné dveře (zachovaná nika s kolmými špaletami a rovným překladem).

**východní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J1-0P123.

**západní stěna:** Příčka, novodobé dveře.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce), zakrytý novodobým podhledem.

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.101 místnost č. 124**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu domu čp. 638.

**severní stěna:** Podélně orientovaná stěna.

**východní stěna:** Příčná stěna, před ní představená příčka – blok ↗místností č. 126+127.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, 2 okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Výplně č. ↗O\_J1-0P124A a O\_J1-0P124B.

**západní stěna:** Příčná stěna, v levé části jen příčka pod širokým otvorem s rovným překladem.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce).

**podlaha:** Novodobá (lino).



**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.2.102 místnost č. 125**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu domu čp. 638.

**severní stěna:** Podélně orientovaná stěna, zazděné dveře.

**východní stěna:** Příčná stěna, bez otvorů.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno a dveře v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Výplně č. ØO\_J1-OP123 a D\_J1-OP123.

**západní stěna:** Příčná stěna, vpravo ↗ **dveře č. D\_OP112-OP124**.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce).

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších individuálních architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

#### **6.3.2.103 chodba č. 127 + WC č. 126**

**charakteristika:** Drobné prostory vestavěné do východní části ↗ místnosti č. OP125.

**severní stěna:** Příčka.

**východní stěna:** Příčná stěna, průchod s rovným překladem.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, bez otvorů.

**západní stěna:** Příčka, novodobé dveře, nad nimi prosklená výplň dělená na tabulky.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce).

**podlaha:** Novodobá (lino / dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

#### **6.3.2.104 místnost č. 128**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu bloku bývalé západní příjezdové haly.

**severní stěna:** Podélně orientovaná stěna.

**východní stěna:** Příčka, jednoduché dveře v obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗ O\_J2-OP128.

**západní stěna:** Příčná stěna (původně vnější strana obvodové zdi domu čp. 638), vlevo dvevní průchod s rovným překladem.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce).

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.105      místnost č. 129**

**charakteristika:** Místnost na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu bloku bývalé západní příjezdové haly.

**severní stěna:** Příčka, jednoduché dveře v obložkové zárubni.

**východní stěna:** Příčná stěna, novodobé výdejní okno.

**jižní stěna:** Obvodová stěna, okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ☞ O\_J2-0P128.

**západní stěna:** Příčka bez otvorů.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce).

**podlaha:** Novodobá (lino).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.106      chodba č. 0P131**

**charakteristika:** Chodba na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu bloku bývalé západní příjezdové haly.

**severní stěna:** Vnitřní podélně orientovaná stěna.

**východní stěna:** Příčná stěna, jednoduché dveře v obložkové zárubni

**jižní stěna:** Příčka, jednoduché dveře v obložkové zárubni.

**západní stěna:** Příčka, jednoduché dveře v obložkové zárubni.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce).

**podlaha:** Novodobá (dlažba).

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez výraznějších architektonických či památkových hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování, bez zvláštních regulativů.

### **6.3.2.107 portikus č. 0P147**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu při jižním průčelí střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnější obvodová jižní stěna, cihelná, omítaná. Stěna sestává ze 3 pravidelných polí, vymezených **sduženými pilastry**. Sdužené pilastry jsou tvořené 2 menšími polygonálními pilastry (uplatňují se 4 boky). Pilastr spočívá na hranolovitém podstavci. Přejít mezi podstavcem a svazkem rozšířených polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Oproti patkám svazčitých sloupů je profilace patek pilastrů poněkud zhrublá. Dřív je hladký, víceboký. Směrem vzhůru se mírně zužuje. Povrch podstavce, patky a dřívku je opatřen kamenicky opracovanou omítkou s šedým nátěrem. Hlavičky jsou pro oba pilastry krychlové, sdužené do jednoho kvádrotvitého bloku, v čelních plochách zdobené rostlinným motivem. Sdužený pilastr završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá výběh klenutí. Hlavičky a desky jsou tvořené pravděpodobně dílenskými odlitky a jsou opatřeny šedým nátěrem. Každým polem prostupuje rozměrný dveřní otvor s půlkruhovým záklenkem a bohatě profilovaným ostěním s vloženým torčovaným prutem. Výplně dřevěné novodobé, otvíravé dvěma křídly ve spodní části. Křídla rámové konstrukce (1 výplň ve spodní části každého křídla, horní část prosklená, dělená do 3 tabulek). Horní část výplně vodorovně dělena do dvou dílů, zasklená pískovaným sklem s motivy práce.

**východní stěna:** V celé ploše ji vyplňuje průchod na veřejné prostranství. Průchod je po pravé straně vymezen **svazčítým sloupem** a po levé straně **sduženým pilastrem**. Na těchto prvcích spočívá výběh půlkruhového pasu s bohatě profilovanými hranami.

**jižní stěna:** Plochu stěny zaujímá sloupový oddělovací prostor portiku od veřejného prostranství. Stěna sestává ze 3 pravidelných polí, vymezených kamennými **svazčítými sloupy**. Sloup je tvořen svazkem 4 menších srostlých osmibokých sloupků. Spočívá na hranolovitém podstavci, jehož horní část ustupuje mírným zhrounutím. Přejít mezi podstavcem a svazkem polygonálních patek je řešen šikmým zkosením horních rohů podstavce, resp. šikmým zářezem uprostřed podélné horní hrany podstavce. Typickou patku tvoří stlačený obloun, na němž spočívá mírně odsazený výžlabek, přecházející do prstence. Dřív je hladký, víceboký (v plném průřezu by byl osmiboký). Směrem vzhůru se mírně zužuje. Vrchní část dřívku je zdůrazněna prstencem. Hlavičky jsou krychlové, v čelních plochách zdobené rostlinným motivem. Svazek sloupků završuje společná, výrazně profilovaná deska, na niž nasedá v ploše stěny výběh dělicích půlkruhových pasů s bohatě profilovanými hranami a směrem do prostoru portiku výběh klenutí. Povrch je opatřen šedým nátěrem. Spodní část otvorů mezi sloupy vyplňuje nízký omítaný parapet. Okenní výplně jsou novodobé, dřevěné, členěné příčlemi završenými obloučky a jednou kruhovou příčlí na celkem 5 tabulek. Skla jsou pískovaná, s motivy lázeňství.

**západní stěna:** V celé ploše ji vyplňuje průchod na veřejné prostranství. Průchod je po pravé straně vymezen **sduženým pilastrem** a po levé straně **svazčítým sloupem**. Na těchto prvcích spočívá výběh půlkruhového pasu s bohatě profilovanými hranami.

**strop:** Rozdělen dělicími pasy do 3 čtvercových polí, zaklenutých stlačenými **kalotami** na nízkých tamburech. Půdorysný čtverec každého pole je redukován na kruhový půdorys tamburu pomocí pendantů. Klenutí je opatřeno omítkou.

**podlaha:** **Mozaika** z drobné štípané čedičové a narůžovělé, pravděpodobně mramorové dlažby, s motivy rozličných geometrických růžic.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet hodnotných prvků:** svazčité sloupy (4x), sdužené pilastry (4x), klenutí se štukovou a malovanou výzdobou, kamenná mozaika

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.3 1. patro (1.N.P.)**

#### **6.3.3.1 místnost č. 1P01 (schodiště)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Plochu stěny zaujímá **sloupoví** oddělující prostor schodby č. 1P104. Okraje stěny lemují pilastry, uprostřed se nachází dva osmiboké **sloupy**. Podstavec sestává z hranolovité desky, profilované při horní hraně oblounem, výžlabkem a oblounem, na niž dosedá masivní kvádrovitý dřík. Hraný dříku jsou profilovány zkosením s ozdobnými náběhy, čela jsou opatřena obdobně pojatými zářezy. Horní část dříku je zdůrazněna oblounem. Podstavec zakončuje prostá deska se zkosenými hranami. Masivní sloupy mají pilířovitý charakter, svislé hrany jsou opatřeny zkosením s ozdobnými náběhy, které v horní části sloupu vymezují hladkou krychlovou hlavici. Horní část hladkého dříku je zdůrazněna vpadlou páskou. Na krychlovou hlavici nasedá výrazně profilovaná deska, která podpírá pilířovitý nástavec se zkosenými hranami. Na nástavcích spočívá hranolovitý překlad.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Její plochu člení dva **pilastry** s jednoduchou patkou, hladkým dříkem, od něhož je vpadlou páskou oddělena hlavice s deskou, která podpírá hranolovitý nástavec se zkosenými hranami. V pravém koutě se nachází **čtvrtpilastr**.

**jižní stěna:** Vnější obvodová jižní stěna, cihelná, omítaná, po stranách vymezená čtvrtpilastry. Plochu stěny prostupují dva okenní otvory s mírně zkosenými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně O\_J5-1P01-A (vlevo) a O\_J5-1P01-B (vpravo). Mezi okny plochu stěny člení **pilastr**.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Její plochu člení dva **pilastry** s jednoduchou patkou, hladkým dříkem, od něhož je vpadlou páskou oddělena hlavice s deskou, která podpírá hranolovitý nástavec se zkosenými hranami. V levém koutě se nachází **čtvrtpilastr**.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce) a s bohatě profilovanou **fabionovou římsou** po obvodu.

**podlaha:** **Kamenné desky** stupňů a mezipodest.

**schodiště:** Tříramenné **schodiště** s širokým obdélným středovým zrcadlem a mezipodestami. **Kamenné stupně** s jemně pemrlovaným povrchem. **Zábradlí** při zrcadle s bohatě profilovanými litinovými sloupky. Spodní šestina sloupku hladká, směrem vzhůru kónicky se rozšiřující. Na ni nasedá výrazný zdvojený prstenec, s horním článkem profilovým perlovcem. Nad prstencem spočívá projmutý váleček, na nějž navazuje kanelovaný dřík s výraznou entazí, který se ve třetí šestině sloupku rozvíjí do rozvilinového akantového motivu. Zúžený sloupek pokračuje rovně vzhůru, v poslední šestině výšky se variuje zmenšený a zjednodušený motiv ze spodních dvou třetin. Při vrchní části první a páté šestiny prochází sloupky štíhlý tyčový kovový profil. Povrch sloupků je opatřen matným šedým nátěrem. Madlo dřevěné, jednoduše profilované, s hnědým nátěrem. Podél vnější hrany schodiště je vedeno kovové madlo kruhového profilu.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s množstvím cenných prvků a detailů. Náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** sloupoví v severní stěně, plastická výzdoba stěn, schodiště se zábradlím, kamenné desky stupňů a mezipodest, fabionová římsa

**výčet architektonických a památkových závad:** Neprodyšné novodobé povrchové úpravy stěn.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování. Dále doporučujeme odstranit novodobé neprodyšné a utilitární úpravy.

### **6.3.3.2 místnost č. 1P26 (schodiště)**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Ve spodní části stěny jedno okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. K okennímu otvoru ve čtyřech pětinach jeho výšky přiléhá mezipodesta ↗schodiště 2P01 do ↗2. patra (3.N.P.). Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otvíravá.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravém koutě ústí sopouchu.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná s ↗dveřmi č. D\_1P104-1P26.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V levé části zazděný dveřní otvor.

**strop:** Omítaný podhled schodišťových ramen a mezipodesty.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy, s bordurou po obvodu.

**schodiště:** Dvouramenné **schodiště** se středovým zrcadlem a mezipodestou. **Kamenné stupně** s jemně pemrlovaným povrchem, osazené na schodnice z válcovaných ocelových profilů. **Zábradlí** při zrcadle s bohatě profilovanými litinovými sloupky. Spodní šestina sloupku hladká, směrem vzhůru kónicky se rozšiřující. Na ni nasedá výrazný zdvojený prstenec, s horním článkem profilovým perlovcem. Nad prstencem spočívá projatý váleček, na nějž navazuje svazčitý dřík s výraznou entazí, který se ve třetí šestině sloupku rozvíjí do rozvilinového akantového motivu. Zúžený sloupek pokračuje rovně vzhůru, v poslední šestině výšky se variuje zmenšený a zjednodušený motiv ze spodních dvou třetin. Při vrchní části první a páté šestiny prochází sloupky štíhlý tyčový kovový profil. V ohybu zábradlí na mezipodestě a podestách je umístěn bohatě profilovaný dominantní sloupek. Na trojitě odstupněnou patku dosedá široký válcový dřík, zdobený kanelurami. Ten je v šestině výšky přerušen třikrát odstupněným prstencem. Dřík sloupku nad ním pokračuje mírně užší, zdobený kanelurami s výraznými píšťalami. Ve třetí šestině je dřík sloupku profilován jako zjednodušený květ bodláku, s výrazným vydutím. Dále dřík sloupku pokračuje jako velmi štíhlý, zdobený mělkými kanelurami. Hlavice je prstencovitá, ve střední části výrazně projatá. Její vrchní část zdobí šiška. Povrch sloupků nástupního ramena je opatřen nátěrem v odstínu kovářské černi. Madlo dřevěné, jednoduše profilované, s hnědým nátěrem. Podél východní stěny je vedeno kovové madlo kruhového profilu s mírně stočenými konci.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s několika cennými prvky a detaily, náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** Schodiště včetně stupňů a zábradlí.

**výčet architektonických a památkových závad:** Neprodyšné novodobé nátěry stěn, zejména v jejich spodní části.

**doporučení:** Prostory je doporučena k zachování; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových a užitkových úprav.

### **6.3.3.3 místnost č. 1P54**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Východní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravé části dveře D\_1P54-1P74 v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Palubky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.4 místnost č. 1P55**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v pravé spodní části plocha novodobého keramického obkladu z lomeně bílých kachlíček. V levé části dveře D\_1P55-1P74 v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní stěna, cihelná, omítaná, v spodní části plocha novodobého keramického obkladu z lomeně bílých kachlíček. V pravé části hodnotné dveře D\_1P57-1P55 rámové konstrukce v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Podlaha pokryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** poškozená podlaha, provizorní a architektonicky nekoncepční vedení plynovodu.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.5 místnost č. 1P56**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části západní přístavby budovy. Severní část místnosti se sníženým podhledem je oddělena dělicí příčkou. Je tvořena wc kabinkou vlevo a skladem (místnost č. 1P57) vpravo.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem je předěleno ve spodní části vertikálně příčkou oddělující wc kabinku a sklad, a horizontálně konstrukcí stropu wc kabinky a skladu. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otevíravé.

**východní stěna:** Vnitřní stěna, cihelná, omítaná. Spodní část opatřena olejovým nátěrem.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v pravé spodní části plocha novodobého keramického obkladu. V levé části dveře D\_1P56-1P69 v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v spodní části stěny před kabinkou plocha novodobého keramického obkladu

**dělicí příčka:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, ve spodní části plocha novodobého keramického obkladu. V západní části dveře WC kabinky v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Podlaha pokryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.6 místnost č. 1P57**

**charakteristika:** Prostora na přibližně obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části západní přístavby budovy. Místnost je vydělena příčkou a podhledem z prostoru severní části místnosti č. 1P56.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno je vyděleno příčkou oddělující wc kabinku a sklad, a konstrukcí stropu z okna v severní stěně místnosti č. 1P56. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná s dveřmi D\_1P55-1P74 v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný podhled.

**podlaha:** Palubky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.7 místnost č. 1P58**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Podlaha kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.8 místnost č. 1P59**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otevíravé.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V levé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Podlaha kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.9 místnost č. 1P61**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná, vlevo od okna spodní část s obkladem z novodobých lomeně bílých kachliček. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Spodní část s obkladem z novodobých, lomeně bílých kachliček.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, pravá spodní část s obkladem z novodobých, lomeně bílých kachliček. V levé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Podlaha kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.10 místnost č. 1P62**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, spodní část s obkladem z novodobých lomeně bílých kachliček.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, spodní část s obkladem z novodobých, lomeně bílých kachliček. V pravé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, spodní část s obkladem z novodobých, lomeně bílých kachliček. V pravé části nika s kolmými špaletami a segmentovým záklenkem.



**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, spodní část s obkladem z novodobých, lomeně bílých kachlíček.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba,

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.11 chodba č. 1P63**

**charakteristika:** Prostora na půdorysu písmene L v severním traktu západní části západní přístavby budovy. Východní část prostory je oddělena příčnou stěnou s novodobými dveřmi v ocelové lisované zárubni.

**severní stěna:** Levá část: Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové, lisované zárubni. Pravá část: Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, zleva ukončena tělesem komína. Novodobé dveře v ocelové, lisované zárubni.

**východní stěna:** Levá část: Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, zprava ukončená tělesem komína. Pravá část: Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V levé části nika s kolmými špaletami a segmentovým záklenkem. V pravé části novodobé dveře v lisované ocelové zárubni v nice s rovným záklenkem.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, spodní část s obkladem z novodobých, lomeně bílých kachlíček. V levé části dveře v ocelové lisované zárubni v nice s rovným záklenkem.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba,

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.12 chodba č. 1P65**

**charakteristika:** Střední mezitraktová chodba na obdélníkovém půdorysu v západní části západní přístavby budovy, přibližně v polovině rozdělená segmentovým pasem na přízedních pilířích na dvě části.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, ve spodní části polepena tapetou. V levé části se nachází segmentově zaklenutý prostup na schodiště vyplněný ↗**dveřmi č. D\_1P64-1P65**↗ a ↗**dveřmi č. D\_2P55-1P65**↗ se společným nadsvětlíkem. V pravé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, ve spodní části polepena tapetou. ↗**Dveře č. D\_2P65-1P69**↗ v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, ve spodní části polepena tapetou. V levé části ↗**dveře č. D\_1P67-1P65**↗ v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná, ve spodní části polepena tapetou. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem. Výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otevíravé.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Palubky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Architektonicky hodnotná prostora.

**výčet zachovaných historických prvků:** Výplně vstupu na schodiště (2x), Dveře se zárubní (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.3.13 místnost č. 1P66**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V střední části ↗ **dveře č. D\_1P66-1P67** ↖ v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň ↗ O\_J1-1P066.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá..

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Palubky, v severovýchodním koutě stopa po kamnech.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní, okenní výplň.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.3.14 místnost č. 1P67**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, ↗ **dveře č. D\_1P67-1P65** ↖ v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň ↗ O\_J1-1P67.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V střední části ↗ **dveře č. D\_1P66-1P67** ↖ v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Palubky, v severovýchodním koutě stopa po kamnech.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (2x), okenní výplň.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.15 místnost č. 1P68**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, ↗**dveře č. D\_1P68-1P69**↖ v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně ↗O\_J1-1P68A vlevo a ↗O\_J1-1P68B vpravo.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Palubky překryté PVC, v severozápadním koutě stopa po kamnech.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x), okenní výplně (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.16 místnost č. 1P69**

**charakteristika:** Střední mezitraktová chodba na obdélníkovém půdorysu v střední části západní přístavby budovy, přibližně v polovině rozdělená elipticky klenutým pasem na přízedních pilířích na dvě části.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V pravé části dveře v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Průchod s eliptickým záklenkem vyplněný trojkřídlými prosklenými ↗dveřmi D\_1P69-1P74↖ v dřevěné trámkové zárubni s nadsvětlíkem.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V levé části dveře v dřevěné obložkové zárubni, v pravé části dveře v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. ↗**Dveře č. D\_2P65-1P69**↖ v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Pokryta PVC. V severozápadním koutě stopa po kamnech.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.17 místnost č. 1P71**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, dveře v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Dvoukřídlé prosklené dveře rámové konstrukce v dřevěné obložkové zárubni

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně  $\varnothing$ O\_J1-1P071A vlevo a  $\varnothing$ O\_J1-1P071B vpravo.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Palubky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplně (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.3.18 místnost č. 1P72**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, dveře v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň  $\varnothing$ O\_J1-1P072.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Dvoukřídlé prosklené dveře rámové konstrukce v dřevěné obložkové zárubni

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Palubky, v severozápadním koutě dochováno kachlové  $\varnothing$ kamnové těleso.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplň (1x), kamna.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.3.19 místnost č. 1P73**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, dveře v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, okno v nise s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň  $\varnothing$ O\_J1-1P073.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Palubky, v severovýchodním koutě dochován keramický sokl kamnového tělesa.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.3.20 hala č. 1P74**

**charakteristika:** Hala navazující na obdélníkovém půdorysu ve východní části západní přístavby budovy, navazující na střední mezitraktovou chodbu.

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Dvojice dveří v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Východní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno m nice s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem. Výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Dvojice dveří v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Průchod s eliptickým záklenkem vyplněný trojkřídlými prosklenými dveřmi D\_1P69-1P74 v dřevěné trámkové zárubni s nadsvětlíkem.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Pokryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.3.21 schodiště č. 1P105**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu se zaoblenými kouty severní stěny v severním traktu západní části domu čp. 837.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. V horní části stěny jedno okno v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. K okennímu otvoru nad polovinou jeho výšky přiléhá mezipodesta schodiště 2P92 do podkroví (3.N.P.). Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. Velký segmentově zaklenutý průchod do chodby č. 1P134, vyplněný omítnutou palubkovou příčkou s dvojicí dřevěných dveří rámové konstrukce.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný podhled schodišťových ramen a mezipodesty.

**podlaha:** Kamenné stupně.

**schodiště:** Dvouramenné schodiště se středovým zrcadlem a mezipodestou. Kamenné stupně s jemně pemrlovaným povrchem, osazené na schodnice z válcovaných ocelových profilů. Zábradlí při zrcadle s bohatě profilovanými litinovými sloupky. Spodní šestina sloupku hladká, směrem vzhůru kónicky se rozšiřující. Na ni nasedá výrazný zdvojený prstenec, s horním článkem profilovým perlovcem. Nad prstencem spočívá projatý váleček, na nějž navazuje svazčitý dřík s výraznou entazí, který se ve třetí šestině sloupku rozvíjí do rozvilinového akantového motivu. Zúžený sloupek pokračuje rovně vzhůru, v poslední šestině výšky se variuje zmenšený a zjednodušený motiv ze spodních dvou třetin. Při vrchní části první a páté šestiny prochází sloupky štíhlý tyčový kovový profil. V ohybu zábradlí na mezipodestě a podestách je umístěn bohatě profilovaný dominantní sloupek. Na trojitě odstupněnou patku dosedá široký válcový dřík, zdobený kanelurami. Ten je v šestině výšky přerušen třikrát odstupněným prstencem. Dřík sloupku nad ním pokračuje mírně užší, zdobený kanelurami s výraznými píšťalami. Ve třetí šestině je dřík sloupku profilován jako zjednodušený květ bodláku, s výrazným vydutím. Dále dřík sloupku pokračuje jako velmi štíhlý, zdobený mělkými kanelurami. Hlavice je prstencovitá, ve střední části výrazně projatá. Její vrchní část zdobí šiška. Povrch sloupků nástupního ramena je opatřen nátěrem v odstínu kovářské černi.

Madlo dřevěné, jednoduše profilované, s hnědým nátěrem. Podél východní stěny je vedeno kovové madlo kruhového profilu s mírně stočenými konci.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s několika cennými prvky a detaily, náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet hodnotných prvků:** Schodiště včetně stupňů a zábradlí.

**výčet architektonických a památkových závad:** Palubková příčka vložená do průchodu do chodby č. 1P134 v jižní stěně.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků; Doporučeno je odstranění palubkové příčky vložené do průchodu v jižní stěně.

### **6.3.3.22 místnost č. 1P106**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně novodobé, jednoduché, dřevěné, dovnitř otevíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, dveře č. D\_1P133-1P106 v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.3.23 místnost č. 1P107**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, jednoduché, dřevěná, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v střední části dveře č. D\_1P108-1P107 v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, v střední části nika zazděného dveřního otvoru s rovným nadpražím.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.24 místnost č. 1P108**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, jednoduché, dřevěná, dovnitř otevírává.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, v střední části ↗ **dveře č. D\_1P108-1P109** ↖ v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, v střední části nika zazděného dveřního otvoru s rovným nadpražím.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v střední dveřní nika, ↗ **dveře č. D\_1P108-1P109** ↖ v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.25 místnost č. 1P109**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně novodobé, jednoduché, dřevěné, dovnitř otevírávé.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V střední části dveřní nika s rovným nadpražím, dveře novodobé v ocelové lisované zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, v levé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni a s novodobou otevíravou mříží.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, v střední dveřní nika, ↗ **dveře č. D\_1P108-1P109** ↖ v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.26 místnost č. 1P111**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu východní části východní přístavby budovy, východní část místnosti částečně oddělena stěnou s dvěma velkými obdélnými otvory s rovným nadpražím odděleným pilířem ve střední části.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Čtveřice oken s půlkruhovým záklenkem v nikách s kolmými špaletami a s rovným záklenkem. Okenní výplně novodobé, jednoduché, dřevěné, dovnitř otevírávé.

**východní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken s půlkruhovým záklenkem v nikách s kolmými špaletami a s rovným záklenkem.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, v levé části dveřní nika s rovným nadpražím, novodobé dveře v ocelové lisované zárubni. V střední části dveřní nika s rovným záklenkem, novodobé ocelové dveře výtahové šachty v ocelové zárubni. V pravé části novodobé ocelové dveře v ocelové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, v levé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

### **6.3.3.27 chodba č. 1P112**

**charakteristika:** Prostora na půdorysu tvaru písmene "L" v severním traktu východní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V levé části dvojice novodobých dveří v ocelových lisovaných zárubních. V pravé části uprostřed v mělké nise s rovným nadpražím novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, v mělké nise s rovným nadpražím novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**západní stěna:** Vlevo ↗ Dveře č. D\_1P122-1P112 v ocelové zárubni. Vpravo segmentově zaklenutý vstup na ↗ schodiště 0P42 uzavíraný novodobou ocelovou otevíravou mříží.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.3.28 WC č. 1P113**

**charakteristika:** Prostora na přibližně obdélníkovém půdorysu, polovinu tvoří sprchový kout.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Východní příčná zeď, cihelná, omítaná. Horní část tvořena luxfery.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuálních hodnot.



**výčet zachovaných historických prvků: -**

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování. bez dalších regulativů.

#### **6.3.3.29 místnost č. 1P114**

**charakteristika:** Prostora na přibližně obdélníkovém půdorysu, polovinu tvoří sprchový kout.

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, v prostoru sprchového koutu obložena novodobými keramickými dlaždicemi.

**východní stěna:** Východní příčná zeď, cihelná, omítaná. Horní část tvořena luxfery, spodní část obložena novodobými keramickými dlaždicemi.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, v prostoru sprchového koutu obložena novodobými keramickými dlaždicemi.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC, v prostoru sprchového koutu novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuálních hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků: -**

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování. bez dalších regulativů.

#### **6.3.3.30 WC č. 1P115**

**charakteristika:** WC kabinka, prostora na přibližně obdélníkovém půdorysu,

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Východní obvodová zeď, cihelná, omítaná. Okno s půlkruhovým záklenkem v nice kolmými špaletami a rovným nadpražím je společné s předsíní č. 1P116. Okenní výplň novodobá, jednoduchá, dřevěná, dovnitř otevíravá.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Horní část tvořena luxfery.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuálních hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků: -**

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování. bez dalších regulativů.

#### **6.3.3.31 předsíň č. 1P116**

**charakteristika:** Prostora na přibližně obdélníkovém půdorysu,

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**východní stěna:** Východní obvodová zeď, cihelná, omítaná. Okno s půlkruhovým záklenkem v nice kolmými špaletami a rovným nadpražím je společné s místností č. 1P115. Okenní výplň novodobá, jednoduchá, dřevěná, dovnitř otevíravá.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Horní část tvořena luxfery.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuálních hodnot..

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování. bez dalších regulativů.

#### **6.3.3.32 místnost č. 1P117**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. V pravé části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**východní stěna:** Východní obvodová stěna, cihelná, omítaná, dvojice oken s půlkruhovými záklenky v nikách s kolmými špaletami a rovným nadpražím.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. V střední části novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** -

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování.

#### **6.3.3.33 místnost č. 1P118**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná, dveře v ocelové lisované zárubni.

**východní stěna:** Východní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno s půlkruhovým záklenkem v nise s kolmými špaletami a rovným záklenkem.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken s půlkruhovým záklenkem v nikách s kolmými špaletami a s rovným nadpražím. Okenní výplně  $\varnothing$ O\_J10-1P118A vlevo a  $\varnothing$ O\_J10-1P118B vpravo.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplně (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Nekoncepční vedení plynovodu.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.34 místnost č. 1P121**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části domu čp.837 vzniklá vydělením z přepatrovaného velkého světlíku osvětlujícího halu v přízemí budovy. Stěny původního světlíku členěny originálními štukovými arkádami završenými kladím s bohatě profilovanou korunní římsou. Strop je prosklený. Horní část prostoru dále dělí podél novodobé severní stěny rovněž novodobě vložený nadezděný nosník.

**severní stěna:** Novodobě vložená příčka, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná stěna původního světlíku, členěna dvěma z původních tří polí štukové arkády.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná stěna původního světlíku, členěna dvěma poli štukové arkády. Štukatura v levé části poškozena novodobou nikou s rovným nadpražím. Dveře novodobé.

**západní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná stěna původního světlíku, členěna dvěma poli štukové arkády. V ose pravého pole arkády zabedněná nika s rovným nadpražím.

**strop:** Prosklený strop původního světlíku.

**podlaha:** Novodobá z tenkých prken.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora poškozena novodobými zásahy.

**výčet hodnotných prvků:** Štukové arkády na stěnách, prosklený strop.

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobě v bourané dveřní niky, novodobá příčka tvořící severní stěnu místnosti, novodobě vložený nosník.

**doporučení:** Prostora je doporučena celkové architektonické rehabilitaci, doporučeno zrušení přepatrování a obnovení funkce světlíku, odstranění novodobých rušivých prvků, obnovení štukové výzdoby stěn.

#### **6.3.3.35 místnost č. 1P119**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, dveře v ocelové lisované zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná. Dveřní nika s rovným nadpražím, novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s rovným nadpražím. Dochované deštění nik. Okenní výplně ØO\_J10-1P119A vlevo a ØO\_J10-1P119B vpravo.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Novodobé dveře v ocelové lisované zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplně (2x), deštění okenních nik (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Nekoncepční vedení plynovodu.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.36 schodiště č. 1P122**

**charakteristika:** Prostora přímého, v spodní části zalomeného schodiště ve východní části východní přístavby budovy. Jihozápadní kout prostory zaoblený. Vstup do prostoru schodiště odděluje odděluje shora i zdola novodobá ocelová mříž.

**severní stěna:** -

**východní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná. Na spodním konci schodiště nika s rovným nadpražím s dveřmi č. D\_1P122-1P112 v ocelové zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, omítaná.

**strop:** Místnost otevřena do prostoru půdy č. 2P96.

**podlaha:** Betonové stupně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.3.37 místnost č. 1P123**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu ve východní části domu čp.837 vzniklá vydělením z přepatrovaného velkého světlíku osvětlujícího halu v přízemí budovy. Stěny původního světlíku členěny originálními štukovými arkádami završenými kladím s bohatě profilovanou korunní římsou.

**severní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná stěna původního světlíku, členěna původně dvěma poli štukové arkády. Střední část poškozena vbouráním novodobých dveří v ocelové lisované zárubni. Pravá část zničena vestavbou novodobé výtahové šachty.

**východní stěna:** Západní zeď novodobě vložené výtahové šachty, omítaná..

**jižní stěna:** Novodobě vložená příčka, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná stěna původního světlíku, členěna pravým ze tří poli štukové arkády.

**strop:** Novodobě vložený podhled.

**podlaha:** Novodobá z tenkých prken.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora poškozena novodobými zásahy.

**výčet hodnotných prvků:** Štukové arkády na stěnách, prosklený strop.

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobě vbouraná dveřní nika, novodobá příčka tvořící jižní stěnu místnosti, novodobě vložená výtahová šachta

**doporučení:** Prostora je doporučena celkové architektonické rehabilitaci, doporučeno zrušení přepatrování a obnovení funkce světlíku, odstranění novodobých rušivých prvků, obnovení štukové výzdoby.

### **6.3.3.38 místnost č. 1P124**

**charakteristika:** Místnost vzniklá přepatrováním zrušeného světlíku. Prostora navazující na mezitraktovou chodbu na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Dveře v nise s rovným nadpražím v ocelové lisované zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. Zaslepený obdélný dveřní otvor do prostoru zrušeného světlíku č. 1P121.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, v prostoru kuchyně ve spodní části obložená novodobými keramickými dlaždicemi. Vpravočásti původně dvojité dveře č. D\_1P127-1P125 A/B v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Do prostoru kuchyně míří obdélné výklopné okénko O\_1P124-1P125B s bambulkovými závěsy jištěné půlobrtlíkem, nad prostor kuchyně velký obdélný nadsvětlík O\_1P124-1P125A.

**strop:** Zaslepený prosklený podhled.

**podlaha:** Novodobá, z úzkých prken.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora znehodnocena novodobými úpravami hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** výplň okénka (1x), výplň nadsvětlíku (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Zaslepení skleněného stropu, novodobě vložená podlaha.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků, doporučeno je obnovení funkce světlíku.

### **6.3.3.39 místnost č. 1P125**

**charakteristika:** Střední mezitraktová chodba na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy. Do východní poloviny prostoru je vložena místnost kuchyně oddělená příčkou završenou dřevěnou lištou profilovanou do podoby římsičky s dveřmi v dřevěné obložkové zárubni a podhledem.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. V prostoru kuchyně obdélné výklopné okénko O\_1P124-1P125B s bambulkovými závěsy jištěné půlobrtlíkem nad prostorem kuchyně velký obdélný nadsvětlík O\_1P124-1P125A. Obě okna směřují do zrušeného světlíku.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, v prostoru kuchyně ve spodní části obložena novodobými keramickými dlaždicemi. Vpravočásti původně dvojité dveře č. D\_1P127-1P125A/B v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, segmentově zaklenutý průchod do mezitraktové chodby č. 1P133.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Pokryta PVC, v prostoru kuchyně novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x), výplň okénka (1x), výplň nadsvětlíku (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.3.40 místnost č. 1P126**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. v levé části dveře v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň O\_J9-1P126.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, vpravo dveře v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.


**výčet zachovaných historických prvků:** Okenní výplň (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**


**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.


#### **6.3.3.41 místnost č. 1P127**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, dvojitě  **dveře č. D\_1P133-1P127A/B** v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. v levé části dveře v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň  O\_J9-1P127.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná,  **dveře č. D\_1P128-1P127** v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Vlásky překryté PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.


**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (2x), zárubně (2x), okenní výplň (1x).


**výčet architektonických a památkových závad:**


**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.


#### **6.3.3.42 místnost č. 1P128**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, dvojitě  **dveře č. D\_1P133-1P128 A/B** v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná. v střední části ze strany této místnosti zabetonované  **dveře č. D\_1P128-1P127** dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň  O\_J9-1P127.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, z této strany místnosti zabetonované  **dveře č. D\_1P128-1P129** v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Vlásky překryté PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.


**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (1x), zárubně (2x), okenní výplň (1x).


**výčet architektonických a památkových závad:**



**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.43 místnost č. 1P129**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, dvojité  **dveře č. D\_1P133-1P129 A/B** v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. v střední části  **dveře č. D\_1P128-1P129** dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně  O\_J9-1P129A vlevo a  O\_J1-1P129B vpravo.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** Vlasyky překryté PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.


**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (2x), okenní výplně (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**



**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.44 místnost č. 1P131**

**charakteristika:** Prostora na přibližně obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná, dvojité  **dveře č. D\_1P134-1P131 A/B** a v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v střední části dveře v ocelové lisované zárubni.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplně  O\_J9-1P131A vlevo a  O\_J1-1P131B vpravo.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.


**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (2x), okenní výplně (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**


**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.45 místnost č. 1P132**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu západní části západní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V střední části  **dveře č. D\_1P132-1P134** v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V střední části zabedněný dveřní otvor.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň  O\_J9-1P132.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá..

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem s jednoduchým fabionem.

**podlaha:** kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní, okenní výplň.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.46 chodba č. 1P133**

**charakteristika:** Střední mezitraktová chodba na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy, přibližně ve třetině své délky v horní části rozdělená nevhodnou novodobou luxferovou příčkou.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V levé části dveře č. D\_1P133-1P106 v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, segmentově zaklenutá průchod do mezitraktové chodby č. 1P125.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V levé části dvojité dveře č. D\_1P133-1P128 A/B v dřevěné obložkové zárubni a dvojité dveře č. D\_1P133-1P129 A/B v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, segmentově zaklenutá průchod do mezitraktové chodby č. 1P134.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Pokryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (3x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobá luxferová příčka.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.47 chodba č. 1P134**

**charakteristika:** Střední mezitraktová chodba na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. V levé části dveře č. D\_1P134-1P136 v dřevěné obložkové zárubni a dveře č. D\_1P135-1P134 v dřevěné obložkové zárubni. V pravé části velký segmentově zaklenutý průchod na schodiště, vyplněný palubkovou příčkou s dvojicí dřevěných dveří rámové konstrukce.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, segmentově zaklenutá průchod do mezitraktové chodby 1P133.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Vlevo dvojité dveře č. D\_1P131-1P134 A/B v dřevěné obložkové zárubni, vpravo dveře č. D\_1P132-1P134 v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem. Výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.



**podlaha:** Pokryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře se zárubní (4x).

**výčet architektonických a památkových závad:** Palubková příčka v průchodu na schodiště.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.48 místnost č. 1P135**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části domu čp.837. Do severovýchodního kouta místnosti vložen novodobý sprchový kout.

**severní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Spodní část obložena novodobými keramickými dlaždicemi.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Spodní část obložena novodobými keramickými dlaždicemi. ↗Okno č. O\_1P136-1P135.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. Spodní část obložena novodobými keramickými dlaždicemi. ↗Dveře č. D\_1P136-1P135.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Spodní část obložena novodobými keramickými dlaždicemi. ↗Okno č. O\_1P135-1P134.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika hodnotnými prvky.

**výčet hodnotných prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:**---

**doporučení:** Prostora doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.3.49 místnost č. 1P136**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části domu čp.837.

**severní stěna:** Severní obvodová zeď, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Levou část tvoří dřevěná příčka s dveřmi záchodových kójí členěná trámky s okosenou hranou, trojice dveří kójí rámové konstrukce s bambulkovými závěsy, členěné čtyřmi kazetami. Levá z kójí má dochovaný originální štítek s klikou, pravá pouze kliku. Horní část stěny je otevřená do prostoru nad kójemi. Pravou část stěny vnitřní příčná zeď cihelná, ↗okno č. O\_1P136-1P135.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová zeď, cihelná, omítaná. ↗Dveře č. D\_1P134-1P135 v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Západní obvodová zeď, cihelná, omítaná. Okno v nise s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem, výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora s potenciálně hodnotnou dřevěnou konstrukcí přední stěny záchodových kójí.

**výčet hodnotných prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:**---

**doporučení:** S ohledem na pozoruhodně dochované zařízení historických záchodových kójí doporučujeme zvážit možnost zachování a repase jejich dřevěných částí.

### **6.3.3.50 WC č. 1P137**

**charakteristika:** Prostoru na obdélníkovém půdorysu v severním traktu západní části domu čp.837, rozdělená na 3 záchodové kóje.

**severní stěna:** Severní obvodová zeď, cihelná, omítaná. Okno v nice s kolmými špaletami a půlkruhovým záklenkem. Výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**východní stěna:** Vnitřní stěna, cihelná, omítaná. Zadní část jednotlivých kójí je vyklenutá.

**jižní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Dřevěná příčka s trojicí dveří rámové konstrukce.

**strop:** Novodobý podhled kójí, nad nimi dřevěný strop s omítaným podhledem a jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Kryta PVC.

**zařízení:** Záchodové kóje, s dřevěnými rámovými stěnami, členěnými dřevěnými trámky s okosenou hranou s výběhy. Rámové stěny kójí, vyplněné ve čtyřech pětínách své výšky profilovanými kazetami, jsou zakončeny profilovanou lištou tvaru korunní římsy. Dveře kójí jsou rámové výplňové, se čtyřmi kazetami a s bambulkovými závěsy. Severní a jižní kóje mají dochovaný krabicový zámek. Kóje jsou opatřeny nátěrem v odstínu slonová kost.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostoru s potenciálně hodnotnou dřevěnou konstrukcí záchodových kójí.

**výčet hodnotných prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:**---

**doporučení:** S ohledem na pozoruhodně dochované zařízení historických záchodových kójí doporučujeme zvážit možnost zachování a repase jejich dřevěných částí.

## **6.3.4 2. patro (3.N.P.)**

### **6.3.4.1 místnost č. 2P01 (schodiště)**

**charakteristika:** Prostoru na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Ve spodní části stěny při podlaze mezipodesty vystupuje vrchní část okna v nice s kolmými špaletami a s půlkruhovým záklenkem. Okenní výplň novodobá, dřevěná, jednoduchá, dovnitř otvíravá. V horní části stěny dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. K okenním otvorům ve čtyřech pětínách jejich výšky přiléhá mezipodesta ↗schodiště 3P01 na ↗půdu 3P02. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná s ↗dveřmi č. D\_2P01-2P02C v dřevěné prosklené příčce.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** V jižní polovině místnosti dvě pole segmentové klenby do ocelových válcovaných profilů, v severní polovině místnosti omítaný podhled schodišťových ramen a mezipodesty.

**podlaha:** **Terazzová dlažba** na mezipodestě i hlavní podestě.

**schodiště:** Dvouramenné **schodiště** se středovým zrcadlem a mezipodestou. **Kamenné stupně** s jemně pemrlovaným povrchem, osazené na schodnice z válcovaných ocelových profilů. **Zábradlí** při zrcadle s bohatě profilovanými litinovými sloupky. Spodní šestina sloupku hladká, směrem vzhůru kónicky se rozšiřující. Na ni nasedá výrazný zdvojený prstenec, s horním článkem profilovým perlovcem. Nad prstencem spočívá projmutý váleček, na nějž navazuje svazčitý dřík s výraznou entazí, který se v třetí šestině sloupku rozvíjí do rozvilinového akantového motivu. Zúžený sloupek pokračuje rovně vzhůru, v poslední šestině výšky se variuje zmenšený a zjednodušený motiv ze spodních dvou třetin. Při vrchní části první a páté šestiny prochází sloupky štíhlý tyčový kovový profil. V ohybu zábradlí na mezipodestě a podestě je umístěn bohatě profilovaný dominantní sloupek. Na trojitě odstupněnou patku dosedá široký válcový dřík, zdobený kanelurami. Ten je v šestině výšky přerušen třikrát odstupněným prstencem. Dřík sloupku nad ním pokračuje mírně užší, zdobený kanelurami s výraznými píšťalami. Ve třetí šestině je dřík sloupku profilován jako zjednodušený květ bodláku, s výrazným vydutím. Dále dřík sloupku pokračuje jako velmi štíhlý, zdobený mělkými kanelurami. Hlavice je prstencovitá, ve střední části výrazně projmutá. Její vrchní část zdobí šiška. Povrch sloupků výstupního a nástupního ramena je opatřen nátěrem v odstínu slonové kosti. Madlo dřevěné, jednoduše profilované, s hnědým nátěrem. Podél východní a západní stěny je vedeno kovové madlo kruhového profilu s mírně stočenými konci.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s několika cennými prvky a detaily, náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** Terazzová dlažba, schodiště včetně stupňů a zábradlí.

**výčet architektonických a památkových závad:** Neprodyšné novodobé nátěry stěn, zejména v jejich spodní části.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových a užitkových úprav.

#### **6.3.4.2 místnost č. 2P02 (chodba)**

**charakteristika:** Prostora na půdorysu výrazně protáhlého obdélníka ve středním traktu střední části hlavního křídla budovy. Krajiní části zasahují do východní i západní části budovy. Prosklené dřevěné příčky s dveřmi dělí chodbu do tří úseků – A, B, C.

#### **6.3.4.3 místnost č. 2P02A (chodba – západní část)**

**charakteristika:** Protáhlá obdélná prostora, dělená do dvou úseků.

**severní stěna:** V prvním úseku od západu tvořena vnitřní příčkou, která v druhém úseku navazuje na vnitřní mezitraktovou podélnou stěnu. Po celé délce stěny prochází mírně předstupující nečleněný sokl. Stěna cihelná, omítaná. Druhý úsek vymezují **pilastry**, s jednoduše zkosenými hranami se zvlněným náběhem. V horní části pilastru zkosení přechází na spodní hrany omítaného **překlady**. Plochu druhého úseku člení obdélná **vpadlina**, hrany stojek nad soklem a hrana nadpraží jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná, výrazně prosklená, s dveřmi č. D\_2P02A-2P02B.

**jižní stěna:** V prvním úseku od západu tvořena vnitřní příčkou, která v druhém úseku navazuje na vnitřní mezitraktovou podélnou stěnu. Po celé délce stěny prochází mírně předstupující nečleněný sokl. Stěna cihelná, omítaná. Plochu stěny prvního úseku prostupuje široký obdélný průchozí otvor s kolmými špaletami do před síně č. 2P78. Druhý úsek vymezují **pilastry**, s jednoduše zkosenými hranami se zvlněným náběhem. V horní části pilastru zkosení přechází na spodní hrany omítaného **překlady**. Plochu druhého úseku člení obdélná **vpadlina**, hrany stojek nad soklem a hrana nadpraží jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P02A-2P77. Po celé délce stěny prochází mírně předstupující nečleněný sokl.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, po obvodu opatřeny bohatě profilovanou fabionovou římsou. Jednotlivá pole stropu vymezují překlady navazující na pilastry členící stěny. Ve druhém úseku od západu je umístěn světlík A1. Má hladké omítané stěny, na ně navazuje nízká sedlová střecha nesená štíhlými krokvy s prkenným nadkroevním bedněním. V jižní střešní rovině světlíku je umístěn obdélný prosvětlovací otvor.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

#### **6.3.4.4 místnost č. 2P02B (chodba – střední část)**

**charakteristika:** Protáhlá obdélná prostora, dělená do jedenácti úseků.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. Po celé délce stěny prochází mírně předstupující nečleněný sokl. V prvním, druhém, čtvrtém, pátém, šestém, sedmém, devátém, desátém a jedenáctém úseku od západu stěnu člení obdélná vpadlina, hrany stojek nad soklem a hrana nadpraží jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Ve vpadlině druhého, šestého, desátého a jedenáctého úseku se nachází zazděný dveřní otvor. Vpadlinou druhého úseku prostupují dveře č. D\_2P02B-2P34. Ve třetím úseku jsou svisle obdélná okna č. O\_2P02B-2P35 a O\_2P02B-2P36. Vpadlinou čtvrtého úseku prostupují dveře č. D\_2P02B-2P37, sedmého úseku dveře č. D\_2P02B-2P44. V osmém úseku se opět nacházejí svisle obdélná okna č. O\_2P02B-2P45 a O\_2P02B-2P49. V devátém úseku vpadlinou prostupují dveře č. D\_2P02B-2P48. Západní okraj prvního úseku, třetí, šestý, osmý a jedenáctý úsek od západu vymezují pilastry, s jednoduše zkosenými hranami se zvlněným náběhem. V horní části pilastru zkosení přechází na spodní hrany omítaného překladu.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná, výrazně prosklená, s dveřmi č. D\_2P02B-2P02C.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. Po celé délce stěny prochází mírně předstupující nečleněný sokl. V prvním, druhém, čtvrtém, pátém, šestém, sedmém, devátém, desátém a jedenáctém úseku od západu stěnu člení obdélná vpadlina, hrany stojek nad soklem a hrana nadpraží jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Ve vpadlině druhého, šestého, desátého a jedenáctého úseku se nachází zazděný dveřní otvor. Vpadlinou druhého úseku prostupují dveře č. D\_2P02B-2P27A. Ve třetím úseku jsou svisle obdélná okna č. O\_2P02B-2P24 a O\_2P02B-2P25. Vpadlinou čtvrtého úseku prostupují dveře č. D\_2P02B-2P23, sedmého úseku dveře č. D\_2P02B-2P16. V osmém úseku se opět nacházejí svisle obdélná okna č. O\_2P02B-2P14 a O\_2P02B-2P15. V devátém úseku vpadlinou prostupují dveře č. D\_2P02B-2P13. Západní okraj prvního úseku, třetí, šestý, osmý a jedenáctý úsek od západu vymezují pilastry, s jednoduše zkosenými hranami se zvlněným náběhem. V horní části pilastru zkosení přechází na spodní hrany omítaného překladu.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná, výrazně prosklená, s dveřmi č. D\_2P02A-2P02B.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, po obvodu opatřeny bohatě profilovanou fabionovou římsou. Jednotlivá pole stropu vymezují překlady navazující na pilastry členící stěny. Ve třetím úseku od západu je umístěn světlík B, v osmém úseku světlík C. Oba světlíky mají hladké omítané stěny, na ně navazuje nízká sedlová střecha nesená štíhlými krokvy s prkenným nadkroevním bedněním. V jižní střešní rovině světlíku B i C je umístěn obdélný prosvětlovací otvor.

**podlaha:** Terazzová dlažba. Nachází se i ve třetím úseku od západu ve světlíku B a v osmém úseku ve světlíku C.

#### **6.3.4.5 místnost č. 2P02C (chodba – východní část)**

**charakteristika:** Protáhlá obdélná prostora, dělená do čtyř úseků.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. V nejvýchodnějším úseku tvoří stěnu pouze vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Po celé délce stěny prochází mírně předstupující nečleněný sokl. V prvním a druhém úseku od západu stěnu člení obdélná vpadlina, hrany stojek nad soklem a hrana nadpraží jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. V první

vpadlině se nachází zazděný dveřní otvor, v druhé vpadlině v severním lici stěny ↗**dveře č. D\_2P02C-2P54 A**, v jižním lici stěny ↗**dveře č. D\_2P02C-2P54 B**. Mezi oběma vpadlinami se nad soklem nachází vybírací otvor komínových průduchů. Západním okraj prvního úseku a třetí úsek vymezují **pilastry**, s jednoduše zkosenými hranami se zvlněným náběhem. V horní části pilastru zkosení přechází na spodní hrany omítaného **překlady**. Ve třetím úseku prostupuje stěnou rozměrný svisle obdélný otvor s hranami zkosenými stejným způsobem jako hrany pilastrů, jsou v něm umístěny ↗dveře č. D\_2P01-2P02C. Ve čtvrtém úseku prostupují stěnou ↗dveře č. D\_2P02C-2P86.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Po celé délce stěny prochází mírně předstupující nečleněný sokl.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. Ve čtvrtém úseku od západu tvoří stěnu pouze vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Po celé délce stěny prochází mírně předstupující nečleněný sokl. První a druhý úsek od západu jsou v ploše stěny spojeny. Uprostřed se nachází obdélná **vpadlina**, hrany stojek nad soklem a hrana nadpraží jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Vpadlinou prostupují ↗dveře č. D\_2P02C-2P08. Západní okraj prvního úseku a třetí úsek vymezují **pilastry**, s jednoduše zkosenými hranami se zvlněným náběhem. V horní části pilastru zkosení přechází na spodní hrany omítaného **překlady**. Plochu stěny třetího úseku člení obdélná **vpadlina**, hrany stojek nad soklem a hrana nadpraží jsou profilovány ústupkem, do něhož je vložen oblý tříčtvrteční prut. Vpadlinou prostupují ↗dveře č. D\_2P02C-2P05. Ve čtvrtém úseku prostupují stěnou ↗dveře č. D\_2P02C-2P03.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná, výrazně prosklená, s ↗dveřmi č. D\_2P02B-2P02C.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, po obvodu opatřený bohatě profilovanou fabionovou **římsovou**. Jednotlivá pole stropu vymezují překlady navazující na pilastry členící stěny. Čtvrtým úsekem od západu prostupuje světlík D1, završený nízkou sedlovou střechou nesenou štíhlými krokviemi s prkenným nadkroevním bedněním. Světlík je nyní nefunkční (přisvětlovací otvory zrušeny).

**podlaha:** Terazzová dlažba, i v ploše pod světlíkem D1.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s mnoha cennými prvky a detaily, náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** Dveře (10x), štukové profilace stěn a stropu (vpadliny, pilastry, fabionová římsa).

**výčet architektonických a památkových závad:** Neprodyšné novodobé nátěry stěn, zejména v jejich spodní části, neprodyšné novodobé nátěry dveří, lokálně poškozená terazzová dlažba, utilitární a architektonicky nekonceptní vedení rozvodů inženýrských sítí (např. vedení plynovodu, utilitární umístění elektrických rozvodných skříní).

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových a utilitárních úprav.

### **6.3.4.6 místnost č. 2P03**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu východní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Levá část tvořena vnitřní příčkou, cihelnou, omítanou. Při pravém okraji plochy stěny se nachází zděný podpůrný pilíř vaznice krovu, cihelný, omítaný. V příčce umístěny ↗dveře č. D\_2P02C-2P03.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, omítaná lic sádrových panelů, připevněných na dřevěný rám. V levém koutě se nachází průchod s kolnými špaletami a rovným nadpražím z ↗půdy 2P86C.

**jižní stěna:** Jižní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná. V pravé části jedno kulaté okénko s dřevěnou výplní ↗O\_J6-2P03. Na horním lici půdní nadezdívky spočívá pozednice, přikotvená dvěma pásovémi ocelovými táhly ke konstrukci podlahy.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V levém koutě dochováno torzo bohatě profilované **korunní římsy** z doby před zvýšením střední části o patro. V pravé části se nachází průchod s kolmými špaletami a rovným nadpražím do místnosti č. 2P04. Ke střední části stěny přizděn pilíř, před něj je představen dřevěný sloupek, podpírající vaznici krovu. Ve spodní části čela pilíře je osazena **roznášecí deska táhla**, zdobená bohatým rostlinným motivem. Deska je připevněna šestihrannou matkou.

**strop:** Omítaný podhled krovu.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho. V jihozápadním koutě se nachází vyvýšený betonový sokl.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty s několika pozoruhodnými doklady stavebního vývoje (zbytek korunní římsy, roznášecí deska táhla).

**výčet zachovaných historických prvků:** roznášecí deska táhla (1x), zbytek korunní římsy

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.7 místnost č. 2P04**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s průchodem s kolmými špaletami a rovným nadpražím z místnosti č. 2P03.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně O\_J5-2P04-A (vlevo) a O\_J5-2P04-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravém koutě ústí sopouchu pro přilehlý zděný kotel na horkou vodu.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Cementový potěr, při východní stěně zbytky terazza.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Podlaha z utilitárního cementového potěru.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.8 místnost č. 2P05 (toalety)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná s dveřmi č. D\_2P02C-2P05.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravé části stěny je pod stropem malé ležaté obdélné větrací okno s výklopnou výplní.

**jižní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**zařízení:** Při jižní stěně se nachází tři a při západní stěně dvě záchodové kóje, s dřevěnými rámovými stěnami s kazetovými výplněmi, zdobenými geometrizovanými sloupky. Na hranolovitou patku sloupku se zvonovitě profilovanou horní hranou nasedá plochý dřík, členěný na tři vertikální části pomocí diamantově vystupujících polí. Plocha dříku je profilována kanelurou, hrany vyžlabením. Na dřík nasedá hlavice, tvořená stylizovaným triglyfem s podvěšenou čabrákou, na nějž dosedá ležatý půlválec, profilovaný dvěma většími postranními a menším středovým výžlabkem. Hlavici završuje krátký úsek římsy. Rámové stěny kójí, vyplněné ve čtyřech pětínách své výšky profilovanými kazetami, jsou zakončeny kladím (architráv, hladký vlys, bohatě profilovaná korunní římsa). Dvěře kójí jsou rámové výplňové, se čtyřmi kazetami a s bambulkovými závěsy. Kóje jsou opatřeny nátěrem v odstínu slonová kost, pod nímž je místy patrná starší povrchová úprava fládrováním.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora s potenciálně hodnotnou dřevěnou konstrukcí záchodových kójí.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** S ohledem na pozoruhodně dochované zařízení historických záchodových kójí doporučujeme zvážit možnost zachování a repase jejich dřevěných částí.

#### **6.3.4.9 místnost č. 2P06 (byt č. 12)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Pravá část tvořena vnitřní mezitraktovou podélnou stěnou, cihelnou, omítanou. Levá část tvořena šikmo k jihu vedenou příčkou, cihelnou, omítanou. V příčce umístěny ↗**dveře č. D\_2P06-2P08**. V pravém koutě ústí sopouchu.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V levé části se nachází plocha velikosti cca 1,5 x 2 metry z novodobých bílých kachlíček.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↗O\_J5-2P06-A (vlevo) a ↗O\_J5-2P06-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná. V pravé části novodobý svisle obdélný průchozí otvor s kolmým ostěním.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při pravé části severní stěny, při východní a jižní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi se zárubní.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Utilitární průraz v západní stěně, poškozená podlaha, provizorní a architektonicky nekoncepční vedení plynovodu. Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových a utilitárních úprav.

#### **6.3.4.10 místnost č. 2P07 (byt č. 12)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Levá část tvořena vnitřní mezitraktovou podélnou stěnou, cihelnou, omítanou. Pravá část tvořena šikmo k jihovýchodu vedenou příčkou, cihelnou, omítanou. V příčce umístěny ↗**dveře č. D\_2P07-2P08**.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná. Novodobý svisle obdélný průchozí otvor s kolmým ostěním.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P07-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P07-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravé části zazděný dveřní otvor.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při levé části severní stěny, při západní a jižní stěně. V severozápadním koutě je ve vlysech zřetelná stopa po podestě pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi se zárubní.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Utilitární průraz ve východní stěně, poškozená podlaha, otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých utilitárních úprav.

#### **6.3.4.11 místnost č. 2P08 (předsíň – byt č. 12)**

**charakteristika:** Prostora na trojúhelníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná s ↻**dveřmi č. D\_2P02C-2P08**.

**jihovýchodní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná s ↻**dveřmi č. D\_2P06-2P08**.

**jihozápadní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná s ↻**dveřmi č. D\_2P07-2P08**.

**strop:** Snížený omítaný podhled.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (3x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů, doporučujeme zachovat cenné prvky.

#### **6.3.4.12 místnost č. 2P09 (byt č. 11)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná se zazděným dveřním otvorem.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V pravé části zazděný dveřní otvor.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P09-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P09-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná s ↻**dveřmi č. D\_2P09-2P11**. V pravém koutě průchod sopouchu z ↻místnosti č. 2P11.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou po obvodu, v severovýchodním koutě je ve vlysech zřetelná stopa po podestě pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi se zárubní.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)



**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů. Žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových úprav.

#### **6.3.4.13 místnost č. 2P11 (byt č. 11)**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná se zazděným dveřním otvorem. V pravém koutě ústí dvou sopouchů.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná s dveřmi č. D\_2P09-2P11. V levém koutě průchod sopouchu z místnosti č. 2P09

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně O\_J5-2P11-A (vlevo) a O\_J5-2P11-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná s obložkovou zárubní chybějících dveří č. D\_2P11-2P13.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní, východní a jižní stěně, v severovýchodním koutě je ve vlysech zřetelná stopa po podestě pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostory průměrné hodnoty s cennými dveřmi se zárubní.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Mírně poškozená podlaha, otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových úprav.

#### **6.3.4.14 místnost č. 2P12 (byt č. 11)**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná s dveřmi č. D\_2P12-2P13. Vpravo od dveří ústí sopouchu, v pravém koutě zaslepené ústí sopouchu.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně O\_J5-2P12-A (vlevo) a O\_J5-2P12-B (vpravo). V pravém koutě se nachází plocha novodobého keramického obkladu o velikosti cca 1,5x1,7 metru, z bílých a růžových kachlíček.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná se zazděným dveřním otvorem při pravé straně. V levém koutě se nachází plocha novodobého keramického obkladu o velikosti cca 2x1,7 metru, z bílých a růžových kachlíček.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem při východní, jižní a západní stěně.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při jižní a západní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostory průměrné hodnoty s cennými dveřmi.


**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)



**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, provizorní a architektonicky nekoncepční vedení plynovodu. Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových a užitkových úprav.


#### **6.3.4.15 místnost č. 2P13 (předsíň – byt č. 11)**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, s  **dveřmi č. D\_2P02B-2P13**. Levá část stěny opatřena neprodyšnými novodobými tapetami.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s  obložkovou zárubní chybějících dveří č. D\_2P11-2P13. Při vrchní části stěny veden hranolovitý kouřovod a dodatečně vkládaný kruhový kouřovod z  místnosti č. 2P12.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná s  **dveřmi č. D\_2P12-2P13**.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná s  dveřmi č. D\_2P13-2P14.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem při severní, východní a západní stěně.

**podlaha:** Ve východních dvou třetinách dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní stěně. V západní části prkna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostory průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (2x)


**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, provizorní a architektonicky nekoncepční vedení plynovodu. Stěny a otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových a užitkových úprav.

#### **6.3.4.16 místnost č. 2P14 (koupelna s wc – byt č. 11)**

**charakteristika:** Prostory na téměř čtvercovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se svisle obdélným oknem č. O\_2P02-2P14.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s  dveřmi č. D\_2P13-2P14.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Snížený novodobý podhled.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostory bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Nevhodný novodobý podhled a dlažba, užitkové povrchové úpravy a detaily.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.17 místnost č. 2P15 (koupelna s wc – byt č. 10)**

**charakteristika:** Prostor na téměř čtvercovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se svisle obdélným oknem č. O\_2P02-2P15.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, dveřmi č. D\_2P15-2P16.

**strop:** Snížený novodobý podhled.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy se zbytky bordury při severní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Nevhodný novodobý podhled, zničená podlaha, utilitární povrchové úpravy a detaily.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.18 místnost č. 2P16 (předsíň – byt č. 10)**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P02B-2P16. V pravé části umyvadlo.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, dveřmi č. D\_2P15-2P16. Při vrchní části stěny veden hranolovitý kouřovod z kuchyně č. 2P18.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná s dveřmi č. D\_2P16-2P18.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná s dveřmi č. D\_2P16-2P19.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem při severní, východní a západní stěně.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní stěně. Podlaha částečně pokryta novodobými povlakovými krytinami

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostor průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (3x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, stěny a otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových úprav.

#### **6.3.4.19 místnost č. 2P17 (byt č. 10)**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná. V levém koutě ústí sopouchu.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, v levé části zazděný dveřní otvor.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P17-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P17-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná s ↻**dveřmi č. D\_2P17-2P18**.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při východní a jižní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových úprav.

#### **6.3.4.20 místnost č. 2P18 (byt č. 10)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P16-2P18**. V pravém koutě ústí sopouchu.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P17-2P18**.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P18-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P18-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, při pravém kraji část zazděného dveřního otvoru.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při jižní a západní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (2x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových úprav.

#### **6.3.4.21 místnost č. 2P19 (byt č. 10)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P16-2P19**, v levé části zazděný dveřní otvor.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P19-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P19-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v pravé části zazděný dveřní otvor.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou po obvodu. V severozápadním koutě je ve vlysech zřetelná stopa po podestě pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Architektonicky nekoncepční a utilitární vedení plynovodu. Otvorové výplně a částečně stěny opatřeny neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových úprav.

#### **6.3.4.22 místnost č. 2P21 (byt č. 9)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se zazděným dveřním otvorem. Povrch opatřen novodobými neprodyšnými nátěry a nalepovacími tapetami.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v levé části zazděný dveřní otvor. Částečně obložená novodobými obkladovými deskami.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P21-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P21-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s ↻dveřmi č. D\_2P21-2P23, ve střední části příčky zazděný dveřní otvor. Částečně obložená novodobými obkladovými deskami.

**strop:** Novodobý snížený podhled.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou po obvodu. V severozápadním koutě se pravděpodobně nacházela podesta pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora poškozená novodobými úpravami.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry, stěny obložené novodobými deskami, snížený novodobý podhled. Architektonicky nekoncepční a utilitární vedení plynovodu.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobého sníženého podhledu a novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.23 místnost č. 2P22 (byt č. 9)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P22-2P23**. Povrch obložen novodobou neprodyšnou fólií.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, ve střední části příčky zazděný dveřní otvor. Částečně obložená novodobými obkladovými deskami a novodobým dřevěným deštěním.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P22-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P22-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P22-2P26**. Levá část obložená novodobou neprodyšnou fólií.

**strop:** Novodobý snížený podhled.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou po obvodu. V severozápadním koutě je ve vlysech zřetelná stopa po podestě pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora poškozená novodobými utilitárními úpravami, s několika cennými prvky.


**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (2x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, stěny a otvorové výplně opatřené novodobými neprodyšnými povrchovými úpravami, snížený novodobý podhled.


**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobého sníženého podhledu a novodobých neprodyšných povrchových úprav.


#### **6.3.4.24 místnost č. 2P23 (předsín – byt č. 9)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, s  dveřmi č. D\_2P02B-2P23. Povrch částečně obložen novodobou neprodyšnou fólií.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v levé části zazděný dveřní otvor. Povrch částečně obložen novodobou neprodyšnou fólií.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s  dveřmi č. D\_2P22-2P23. Povrch částečně obložen novodobou neprodyšnou fólií.

**západní stěna:** Vnitřní lehká příčka, rámová, obedněná, s  dveřmi č. D\_2P23-2P24, spodní část příčky s dveřmi dodatečně posunutá směrem do předsíně. Povrch částečně obložen novodobou neprodyšnou fólií.

**strop:** Novodobý snížený podhled.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora poškozená novodobými utilitárními úpravami, s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (2x)



**výčet architektonických a památkových závad:** Stěny a otvorové výplně opatřené novodobými neprodyšnými povrchovými úpravami, snížený novodobý podhled.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobého sníženého podhledu a novodobých neprodyšných povrchových úprav.

#### **6.3.4.25 místnost č. 2P24 (koupelna s wc – byt č. 9)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se zabedněným svisle obdélným okenním otvorem. Spodní část stěny obložená novodobými lisovanými deskami.

**východní stěna:** Vnitřní lehká příčka, rámová, obedněná, s  dveřmi č. D\_2P23-2P24, spodní část příčky s dveřmi dodatečně posunutá směrem do  předsíně č. 2P23.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná. Ve spodní části obložená novodobým dřevěným destěním.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná. Spodní část stěny obložená novodobými lisovanými deskami.

**strop:** Snížený novodobý podhled.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry, snížený novodobý pohled.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.26 místnost č. 2P25 (koupelna s wc – byt č. 8)**

**charakteristika:** Prostor na obdélném půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se zabedněným svisle obdélným okenním otvorem, vyplněným ☞oknem č. O\_2P02-2P25

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ☞dveřmi č. D\_2P25-2P27A, spodní část příčky s dveřmi dodatečně posunutá směrem do ☞předsíně č. 2P27A.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Snížený novodobý pohled.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostor bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** terazzová dlažba

**výčet architektonických a památkových závad:** Stěny a otvorové výplně opatřené novodobými neprodyšnými povrchovými úpravami, snížený novodobý pohled.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.27 místnost č. 2P26 (byt č. 9)**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná. V levé části předstupující sokl o výšce cca jeden metr.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s ☞**dveřmi č. D\_2P22-2P26**. V pravém koutě komín s ústím sopouchu.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ☞O\_J5-2P26-A (vlevo) a ☞O\_J5-2P26-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní, východní a jižní stěně. V severovýchodním koutě je ve vlysech zřetelná stopa po podestě pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostor průměrné hodnoty s cennými dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných nátěrů obvodových výplní.

#### **6.3.4.28 místnost č. 2P27 (byt č. 8)**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P27-2P27A**. V levém koutě ústí sopouchu.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P27-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P27-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, ve střední části zazděný dveřní otvor.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní, jižní a západní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných nátěrů otvorových výplní.

#### **6.3.4.29 místnost č. 2P27A (předsín – byt č. 8)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P02B-2P27A**.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, omítaná, s ↻dveřmi č. D\_2P25-2P27A, spodní část příčky s dveřmi dodatečně posunutá směrem do předsíně.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P27-2P27A**.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s ↻dveřmi č. D\_2P27A-2P28. Při vrchní části stěny veden hranolovitý kouřovod z ↻místnosti č. 2P27.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (2x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných nátěrů otvorových výplní.

#### **6.3.4.30 místnost č. 2P28 (byt č. 8)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, ve střední části zazděný dveřní otvor. V levém koutě ústí sopouchu.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s ↻dveřmi č. D\_2P27A-2P28, ve střední části zazděný dveřní otvor.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně ↻O\_J5-2P28-A (vlevo) a ↻O\_J5-2P28-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ↻**dveřmi č. D\_2P28-2P29**.



**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní, východní, a jižní stěně. V severovýchodním koutě je ve vlysech zřetelná stopa po podestě pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, otvorové výplně a částečně stěny opatřeny neprodyšnými novodobými nátěry. Architektonicky nekoncepční a utilitární vedení plynovodu.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových úprav.

#### **6.3.4.31 místnost č. 2P29 (byt č. 9)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v jižním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. V pravém koutě ústí sopouchu.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s .

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně O\_J5-2P29-A (vlevo) a O\_J5-2P29-B (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní, jižní a západní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných nátěrů otvorových výplní.

#### **6.3.4.32 místnost č. 2P31 (byt č. 6)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s novodobými dveřmi č. D\_2P31-2P32 v ocelové lisované zárubni. Příčka zděná z dutinových cihel na ostro, v úrovni nadpraží dveří ztužená ocelovým válcovaným C profilem. Ve stěně vylámaný kapsy pro vestavbu vloženého stropu (část zdiva vyvalena).

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Ve stěně vylámaný kapsy pro vestavbu vloženého stropu.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní, jižní a západní stěně.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, novodobě vylámané kapsy ve zdivu, nevhodné novodobé dveřní výplně.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.33 místnost č. 2P32 (byt č. 6)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s novodobými dveřmi č. D\_2P32-2P34 v ocelové lisované zárubni. Ve střední části zazděný dveřní otvor, vylámané kapsy po vestavbu vloženého stropu.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, ve střední části zazděný dveřní otvor.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s novodobými dveřmi č. D\_2P31-2P32 v ocelové lisované zárubni. Ve zdivu vylámané kapsy pro vestavbu vloženého stropu (část zdiva vyvalena).

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy s bordurou při severní, východní a jižní straně. V jihovýchodním koutě je ve vlysech zřetelná stopa po podestě pro kamna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Poškozená podlaha, novodobě vylámané kapsy ve zdivu, nevhodné novodobé dveřní výplně.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.34 místnost č. 2P33 (byt č. 6)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Ostění opatřeno dřevěným okenním rámcem. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, v pravé části zazděný dveřní otvor.

**jižní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, se svisle obdélným průchodem do předstěn č. 2P34.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, při levém kraji zazděný dveřní otvor.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu. V jižní části místnosti vložen nedokončený novodobý snížený strop.

**podlaha:** V jižní části novodobá keramická dlažba, v severní části dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé vestavěné polopatro, novodobé utilitární úpravy související s vestavbou kuchyně. Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých utilitárních vestaveb a povrchových úprav.

#### **6.3.4.35 místnost č. 2P34 (předsíň – byt č. 6)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, se svisle obdélným průchodem do ↗místnosti č. 2P33.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s ↗dveřmi č. D\_2P34-2P35. Před dveřmi umístěn jeden schod.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, s ↗**dveřmi č. D\_2P02B-2P34**.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s ↗dveřmi č. D\_2P32-2P34.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem při jižní a západní stěně. Východní část staršího stropu zakryta novodobým sníženým podhledem.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuální hodnoty s cennými vstupními dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobý snížený podhled, otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobého sníženého podhledu a povrchových úprav

#### **6.3.4.36 místnost č. 2P35 (koupelna s wc – byt č. 6)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se svisle obdélným ↗oknem č. O\_2P02-2P35.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s ↗dveřmi č. D\_2P34-2P35 do ↗předsíně č. 2P34

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem při západní a jižní stěně.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.37 místnost č. 2P36 (koupelna s wc – byt č. 5)**

**charakteristika:** Prostora na téměř čtvercovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se svisle obdélným oknem č. O\_2P02-2P36.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P36-2P37 v nise s kolmými špaletami a rovným nadpražím.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem při jižní a východní stěně.

**podlaha:** Novodobá dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.38 místnost č. 2P37 (předsíň – byt č. 5)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P37-2P39.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P37-2P41.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P02B-2P37.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P36-2P37.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlasy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (3x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.39 místnost č. 2P38 (byt č. 5)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P38-2P39.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, lehká, omítaná, uprostřed stěny zrušený dveřní otvor.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlasy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.40 místnost č. 2P39 (byt č. 5)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ↗**dveřmi č. D\_2P37-2P39**.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s ↗**dveřmi č. D\_2P38-2P39**.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (2x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.41 místnost č. 2P41 (byt č. 5)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v pravé části zazděný dveřní otvor.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, ve střední části zazděný dveřní otvor.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ↗**dveřmi č. D\_2P37-2P41**.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.42 místnost č. 2P42 (byt č. 4)**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, v pravé části dveře č. D\_2P42-2P44, ve střední části zazděný dveřní otvor. V jihovýchodním koutě místnosti příčka zkosena.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v levé části zazděný dveřní otvor.

**strop:** Novodobý snížený podhled.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Novodobě upravená prostora bez individuálních hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.43 místnost č. 2P43 (byt č. 4)**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, v pravé části dveře č. D\_2P43-2P46.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P43-2P44.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, v levé části zazděný dveřní otvor.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostor průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (2x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.44 místnost č. 2P44 (předsíň – byt č. 4)**

**charakteristika:** Prostor na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P43-2P44.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, dveře č. D\_2P44-2P45, v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, dveře č. D\_2P02B-2P44.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, dveře č. D\_2P42-2P44. V jižním (levém) koutě příčka navazuje na zkosený úsek, v němž je umístěn komín.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (2x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.45 místnost č. 2P45 (koupelna s wc – byt č. 4)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se svisle obdélným oknem č. O\_2P02-2P45.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, dveře č. D\_2P44-2P45 do před síně č. 2P45.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.46 místnost č. 2P46 (byt č. 4)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, v pravé části dveře č. D\_2P43-2P46.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.47 místnost č. 2P47 (byt č. 3)**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, v pravé části novodobý svisle obdélný průchod do Předsíně č. 2P51.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s novodobými dveřmi č. D\_2P47-2P48,

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostory průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.48 místnost č. 2P48 (předsíň – byt č. 3)**

**charakteristika:** Prostory na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s novodobými dveřmi č. D\_2P47-2P48.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, se zazděným dveřním otvorem.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, ☞ **dveře č. D\_2P02B-2P48**.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, ☞ dřevěná obložková zárubeň dveří č. D\_2P48-2P49 (chybějí). Při pravé straně příčky umístěn komín.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Terazzová dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostory průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.49 místnost č. 2P49 (koupelna s wc – byt č. 3)**

**charakteristika:** Prostory na téměř čtvercovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, ☞ dřevěná obložková zárubeň dveří č. D\_2P48-2P49 (chybějí). Při levé straně příčky umístěn komín.



**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, se svisle obdélným oknem č. O\_2P02-2P49.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem.

**podlaha:** Koberec.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuálních hodnot.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav

#### **6.3.4.50 místnost č. 2P51 (pokoj – byt č. 3)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v pravé části okna **dveře č. D\_2P51-2P52**.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, ve střední části zazděný dveřní otvor.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, ve střední části novodobý svisle obdélný průchod do místnosti č. 2P47. V levé části zazděný dveřní otvor.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**technologické zařízení:** **Kachlová kamna** světle hnědé barvy, asi 1. třetina 20. století.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x), kachlová kamna (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.51 místnost č. 2P52 (byt č. 3)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, ve střední části zazděný dveřní otvor.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, v pravé části okna **dveře č. D\_2P51-2P52**.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**technologické zařízení:** **Kachlová kamna** lomeně bílé barvy, asi 1. třetina 20. století.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x), kachlová kamna (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.52 místnost č. 2P53 (byt č. 2)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, ↗ **dveře č. D\_2P53-2P54**. V jihovýchodním koutě komín.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, ve střední části zazděný dveřní otvor.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s cennými dveřmi.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.53 místnost č. 2P54 (byt č. 2)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvě sdružená okna v nikách s kolmými špaletami a s půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. V jihovýchodním koutě komín.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná, v severním lici stěny ↗ **dveře č. D\_2P02B-2P54 A**, v jižním lici stěny ↗ **dveře č. D\_2P02B-2P54 B**.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, ↗ **dveře č. D\_2P53-2P54**.

**strop:** Dřevěný trámový strop, s omítaným podhledem, s jednoduchým fabionem po obvodu.

**podlaha:** Dřevěné parketové vlysy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře (3x)

**výčet architektonických a památkových závad:** Otvorové výplně opatřené neprodyšnými novodobými nátěry.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.54 místnost č. 2P67 (chodba)**

**charakteristika:** Prostora protáhlého obdélníkového půdorysu, umístěná napříč západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní lehká příčka, omítaná, s dveřmi č. D\_2P67-2P74.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Sestává z několika prostorově oddělených úseků. Levou částí prostupují dveře č. D\_2P67-2P76 a dveře č. D\_2P67-2P77. Předstupující střední část stěny tvoří subtilní zděná příčka půdy č. 2P85, jíž prostupuje novodobá ocelová dveřní zárubeň. Pravý okraj příčky navazuje na omítaný zděný pilíř. K pravé části stěny přiléhá výstupní rameno schodiště č. 1P85 z 1.N.P.

**jižní stěna:** Jižní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná. V pravé části jedno kulaté okénko s dřevěnou výplní O\_J4-2P67.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, omítaná. Sestává z několika prostorově oddělených úseků. Levou cihelnou částí prostupují dveře č. D\_2P67-2P68 (zatlučeny) a dveře č. D\_2P67-2P69. Dále k ní přiléhají dva zděné polopilíře, levý podpírá vaznici krovu. Mírně předstupující střední část tvoří subtilní lehká příčka se zárubní dveří č. D\_2P67-2P71. Střední část západní stěny zprava ukončuje předstupující výběh severní podélné mezitraktové stěny. Pravou část stěny tvoří vnitřní cihelná příčka, prostoupená zárubní dveří č. D\_2P67-2P72.

**strop:** Vodorovný omítaný podhled, v jižní části šikmý omítaný podhled krovu s jedním střešním výlezem.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho. Výstupní rameno schodiště v jižní části chodby z kamenných stupňů.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty s cennými kamennými stupni schodiště.

**výčet zachovaných historických prvků:** kamenné stupně výstupního ramene schodiště č. 1P85.

**výčet architektonických a památkových závad:** Části soklových partií stěn opatřené neprodyšnými novodobými nátěry, poškozené otvorové výplně.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů; žádoucí je odstranění neprodyšných novodobých povrchových úprav.

#### **6.3.4.55 místnost č. 2P68 (půda)**

**charakteristika:** Prostora protáhlého obdélníkového půdorysu při jihozápadním nároží západní části hlavního křídla budovy. Prostora není přístupná z důvodu zatlučených vstupních dveří, jedná se o nízký stísněný prostor podél půdní nadezdívky jižního průčelí. Podle staršího zaměření by se zde měla nacházet dvě kruhová okénka stejného tvaru, jako u půdních nadezdívek v přístupných místnostech.

#### **6.3.4.56 místnost č. 2P69 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu, v jižním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. Při levém kraji v mělkém ústupku zazděný okenní otvor do světlíku A.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P67-2P69.

**jižní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna západní části hlavního křídla budovy. Pravou částí stěny prostupují dvě sdružená okna ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**strop:** V severní části vodorovný omítaný podhled, v jižní části šikmý omítaný podhled krovu. Jižní a severní část odděluje vaznice, podpíraná v ploše místnosti nabíleným pilířem s okosenými hranami.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho, lokálně převrstvených cementovým potěrem.

**zařízení:** Novodobá vzduchotechnika.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Utilitární vysprávky podlahy cementovým potěrem.

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.57 místnost č. 2P71 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu, ve středním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Subtilní omítaná lehká příčka s dveřmi č. D\_2P67-2P71.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Směrem do světlíku A jí prostupují dva okenní otvory s rovným překladem a s kolmými špaletami při vnitřním lici. Ostění se směrem ven rozevírají. Výplně O\_A-2P71 A (vlevo) a O\_A-2P71 B (vpravo).

**strop:** Omítaný podhled.

**podlaha:** Středně široká prkna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.58 místnost č. 2P72 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu, v severním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P67-2P72.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná. Ve střední části se nachází svislá průběžná vpadlina. V pravé části se v mělkém ústupku nachází okno do světlíku A. Okenní otvor má rovný překlad a kolmé špalety při vnitřním lici. Ostění se směrem ven rozevírá. Výplň O\_A-2P72.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna západní části hlavního křídla budovy. Levou částí stěny prostupují dvě sdružená okna ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**strop:** V jižní části vodorovný omítaný podhled, v severní části šikmý omítaný podhled krovu s jedním střešním výlezem. Jižní a severní část odděluje vaznice, podpíraná v ploše místnosti nabíleným pilířem se zkosenými hranami.

**podlaha:** Středně široká prkna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.59 místnost č. 2P73 (půda)**

**charakteristika:** Prostora protáhlého obdélníkového půdorysu při severozápadním nároží západní části hlavního křídla budovy. Prostora není přístupná z důvodu zatlučených vstupních dveří, jedná se o nízký stísněný prostor podél půdní nadezdívky severního průčelí. Podle staršího zaměření by se zde měla nacházet tři kruhová okénka stejného tvaru, jako u půdních nadezdívek v přístupných místnostech.

#### **6.3.4.60 místnost č. 2P74 (chodba)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu, v severním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná. ↗Dveře č. D\_2P73-2P74 na ↗půdu č. 2P73 jsou zatlučeny.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Pravá část mírně předstupuje před levou.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní lehká příčka, omítaná, s ↗dveřmi č. D\_2P67-2P74.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Ke střední části příčky přiléhá zděný polopilíř, podírající vaznici.

**strop:** V jižní části vodorovný omítaný podhled, v severní části šikmý omítaný podhled krovu s jedním střešním výlezem. Jižní a severní část odděluje vaznice.

**podlaha:** Středně široká prkna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.61 místnost č. 2P75 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu, v severním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná. Ve střední části jedno kulaté okénko s dřevěnou výplní ↗O\_J4-2P75.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěný rám obedněný heraklitovými deskami.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní lehká příčka, omítaná, s ↗dveřmi č. D\_2P75-2P76.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný podhled krovu, s jedním střešním výlezem.

**podlaha:** Středně široká prkna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.62 místnost č. 2P76 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na úhlovém půdorysu, v severním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Sestává ze dvou prostorově oddělených částí. Levou část tvoří vnitřní subtilní lehká příčka s dveřmi č. D\_2P75-2P76 na půdu č. 2P75. Pravou část tvoří severní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná. Ve střední části jedno kulaté okénko s dřevěnou výplní O\_J4-2P76.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Ke střední části stěny přiléhá zděný polopilíř, před něj je představen dřevěný sloupek, který podpírá vaznici krovu.

**jižní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Střední část stěny prostupuje zděný pilíř v poloze severní podélné mezitraktové stěny.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P67-2P76.

**strop:** Omítaný podhled krovu, s jedním střešním výlezem.

**podlaha:** Středně široká prkna.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.63 místnost č. 2P77 (chodba)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu, ve středním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Levou část tvoří vnitřní příčka, cihelná, pravou podpůrný pilíř. Povrch stěny je omítnut.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P02A-2P77.

**jižní stěna:** Pravou část tvoří vnitřní příčka, cihelná, levou podpůrný pilíř. Povrch stěny je omítnut.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P67-2P77.

**strop:** Omítaný vodorovný podhled krovu.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.64 místnost č. 2P78 (předsíň)**

**charakteristika:** Prostora nepravidelného půdorysu, v jižním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná. Střední část tvoří podpůrný pilíř. V pravé části se nachází široký průchod do chodby č. 2P02A.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Sestává ze dvou prostorově oddělených částí. Levá část, vnitřní subtilní příčka, předstupuje do prostoru místnosti, pravou část tvoří vnitřní příčka, vezděná pod vaznici krovu. Povrch stěny je omítnut. V levé části se nacházejí dveře č. D\_2P78-2P84 A, v pravé dveře č. D\_2P78-2P84 B.

**západní stěna:** Před omítanou vnitřní příčku předstupuje nižší dřevěná rámová čelní stěna záchodových kójí. Hladká stěna se čtveřicí dveří do kójí č. 2P79, 2P81, 2P82 a 2P83 je završena drobnou korunní římsou.

**strop:** Omítaný podhled krovu, v severní části místnosti vodorovný, v jižní šikmý.

**podlaha:** Cementový potěr.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.65 místnost č. 2P79 (záchodová kóje)**

**charakteristika:** Prostora protáhlého obdélníkového půdorysu v jižním traktu západní části hlavního křídla budovy, vymezená dřevěnými rámovými příčkami s prkennými výplněmi. Místnost není přístupná z důvodu zatlučených vstupních dveří D\_2P78-2P79.

#### **6.3.4.66 místnost č. 2P81 (záchodová kóje)**

**charakteristika:** Prostora protáhlého obdélníkového půdorysu v jižním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná rámová s prkennými výplněmi s nátěrem v odstínu slonová kost.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná rámová, s nátěrem v odstínu slonová kost, s dveřmi D\_2P78-2P81.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná rámová s prkennými výplněmi s nátěrem v odstínu slonová kost.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný vodorovný podhled.

**podlaha:** Cementový potěr.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.67 místnost č. 2P82 (záchodová kóje)**

**charakteristika:** Prostora protáhlého obdélníkového půdorysu v jižním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná rámová s prkennými výplněmi s nátěrem v odstínu slonová kost.

**východní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná rámová, s nátěrem v odstínu slonová kost, s dveřmi D\_2P78-2P82.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěná rámová s prkennými výplněmi s nátěrem v odstínu slonová kost.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný podhled krovu, v severní části místnosti vodorovný, v jižní šikmý.

**podlaha:** Cementový potěr.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.68 místnost č. 2P83 (záchodová kóje)**

**charakteristika:** Prostora protáhlého obdélníkového půdorysu v jižním traktu západní části hlavního křídla budovy, vymezená dřevěnými rámovými příčkami s prkennými výplněmi. Místnost není přístupná z důvodu zatlučených vstupních dveří D\_2P78-2P83.

#### **6.3.4.69 místnost č. 2P84 (půda)**

**charakteristika:** Prostora nepravidelného půdorysu, v jižním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Sestává ze dvou prostorově oddělených částí. Pravá část, vnitřní subtilní příčka, předstupuje do prostoru sousední místnosti č. 2P78, levou část tvoří vnitřní příčka, vezděná pod vaznicí krovu. Povrch stěny je omítnut. V levé části se nacházejí dveře č. D\_2P78-2P84 A, v pravé dveře č. D\_2P78-2P84 B.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Jižní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná, se dvěma kulatými okénky s dřevěnými výplněmi O\_J4-2P84 A a O\_J4-2P84 B.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Prkenné bednění na horním líci krokvi vaznicového krovu.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.70 místnost č. 2P85 (půda)**

**charakteristika:** Drobná prostora na obdélném půdorysu, v jižním traktu západní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná. V pravém koutě se nachází obezděné odpadní potrubí. Spodní polovina opatřena obkladem ze zelených keramických dlaždic.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Spodní polovina opatřena obkladem ze zelených keramických dlaždic.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, se svisle obdélným okenním otvorem s kolmými špaletami, vyplněná zazdívkou z novodobých čtvercových skleněných tvárnic. Spodní polovina opatřena obkladem ze zelených keramických dlaždic.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, cihelná, omítaná, s ocelovou lisovanou zárubní dveří (křídlo chybí). Spodní polovina opatřena obkladem ze zelených keramických dlaždic.

**strop:** Omítaný podhled.

**podlaha:** Novodobá keramická dlažba.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.



**výčet zachovaných historických prvků: ---**

**výčet architektonických a památkových závad: ---**

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.71 místnost č. 2P86 (půda)**

**charakteristika:** Půdorysně složitá prostora, rozprostírající se napříč východní částí hlavního křídla budovy. Dělí se do místnosti ↻2P86A (severní část), ↻2P86B (střední část) a ↻2P86C (jižní část).

#### **6.3.4.72 místnost č. 2P86A (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu, v severním traktu východní částí hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná, se dvěma kulatými okénky s dřevěnými výplněmi ↻O\_J6-2P86A A (vlevo) a ↻O\_J6-2P86A B (vpravo).

**východní stěna:** V pravé části vnitřní příčná cihelná omítaná zeď, s průchodem na ↻půdu č. 2P87. V levé části subtilní rámová dřevěná příčka, obedněná sádrovými panely, s ↻dveřmi D\_2P86-2P89.

**jižní stěna:** Pravou část tvoří vnitřní příčka, cihelná, s ↻dveřmi D\_2P02C-2P86A. Na ni navazuje střední část, tvořená pilířem podpírajícím vaznici. V levé části stěna chybí a vytváří tak široký průchod do ↻prostory 2P86B. V levém koutě se nachází pilíř podpírající vaznici a dále vymezující severozápadní nároží světlíku D.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná. Ke střední části stěny přizděn pilíř, před něj je představen dřevěný sloupek, podpírající vaznici krovu. Ve spodní části čela pilíře je osazena roznášecí deska táhla, zdobená bohatým rostlinným motivem. Deska je připevněna šestihrannou matkou.

**strop:** Prkenné bednění na horním líci krokví vaznicového krovu, v severovýchodní části s jedním střešním výlezem.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho.

#### **6.3.4.73 místnost č. 2P86B (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu, ve středním traktu východní částí hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Levou část tvoří pilíř podpírající vaznici. V pravé části zdivo není a vzniká tak široký průchod do ↻prostory 2P86A. V pravém koutě se nachází pilíř podpírající vaznici a dále vymezující severozápadní nároží světlíku D.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Pravou část tvoří pilíř podpírající vaznici. V levé části zdivo není a vzniká tak široký průchod do ↻prostory 2P86C. V pravém koutě se nachází pilíř podpírající vaznici a dále vymezující jihozápadní nároží světlíku D.

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná.

**strop:** Prkenné bednění na horním líci krokví vaznicového krovu.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho.

#### **6.3.4.74 místnost č. 2P86C (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu, v jižním traktu východní částí hlavního křídla budovy. Místnost v jižní části předělena lehkou příčkou z dřevěných latěk, prostupnou vrátky.

**severní stěna:** Levou část tvoří pilíř podpírající vaznici. V pravé části zdivo není a vzniká tak široký průchod do prostoru 2P86B. V pravém koutě se nachází pilíř podpírající vaznici a dále vymezující jihozápadní nároží světlíku D.

**východní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, ve střední části ztužená pilířem. V levé části dveře č. D\_2P86C-2P91.

**jižní stěna:** Jižní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná, s jedním kulatým okénkem s dřevěnou výplní O\_J6-2P86C.

**západní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěný rám obedněný sádrovými panely. V pravém koutě se nachází průchod s kolmými špaletami a rovným nadpražím ze skladu 2P03.

**strop:** Prkenné bednění na horním líci krokví vaznicového krovu, s jedním střešním výlezem.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty s pozoruhodnou roznášecí deskou táhla.

**výčet zachovaných historických prvků:** roznášecí deska táhla (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.75 místnost č. 2P87 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu, v severním traktu východní částí hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná, s dvěma kulatými okénky s dřevěnými výplněmi O\_J6-2P87 A (vlevo) a O\_J6-2P87 B (vpravo).

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P87-2P88 vytrženými i se zárubní ze zdiva a volně odloženými vedle.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěný rám obedněný sádrovými panely.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P86A-2P87.

**strop:** Prkenné bednění na horním líci krokví vaznicového krovu.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.76 místnost č. 2P88 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu, v severovýchodním nároží východní částí hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná, s jedním kulatým okénkem s dřevěnou výplní O\_J6-2P88.

**východní stěna:** Vnější obvodová stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěný rám obedněný sádrovými panely.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná, s dveřmi č. D\_2P87-2P88 vytrženými i se zárubní ze zdiva a volně odloženými vedle.

**strop:** Prkenné bednění na horním líci krokví vaznicového krovu.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.77 místnost č. 2P89 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na úhlovém půdorysu, ve středním traktu východní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, dřevěný rám obedněný sádrovými panely.

**východní stěna:** Vnější obvodová stěna, cihelná, omítaná. V levé části se nachází dvě sdružená okna ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. V pravé části stěny se nachází tři sdružená okna (střední okno je větší) ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**jižní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, omítaná.

**západní stěna:** Sestává ze dvou prostorově vzájemně oddělených částí. Pravou část tvoří vnitřní subtilní příčka z dřevěného rámu obedněného sádrovými panely, dveřmi č. D2P86A-2P89. Levou část tvoří vnitřní příčka, vymezující východní stěnu světlíku D.

**strop:** Omítaný podhled krovu, v severní části šikmý, v jižní vodorovný. Severní a jižní část podhledu odděluje vaznice, podpíraná uprostřed místnosti podlouhlým pilířem.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho, lokálně převrstvená cementovým potěrem.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** ---

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.78 místnost č. 2P91 (půda)**

**charakteristika:** Prostora na obdélném půdorysu děleném výběhy příčných cihelných stěn do tří souvisejících částí, v jižním traktu východní části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Vnitřní subtilní příčka, omítaná.

**východní stěna:** Vnější obvodová stěna, cihelná, omítaná. V levé části se nachází dvě sdružená okna ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**jižní stěna:** Jižní obvodová půdní nadezdívka, cihelná, omítaná, se třemi kulatými okénky s dřevěnými výplněmi O<sub>J6-2P91 A</sub> (vlevo), O<sub>J6-2P91 B</sub> (uprostřed) a O<sub>J6-2P91 C</sub> (vpravo).

**západní stěna:** Vnitřní příčka, cihelná, omítaná, ve střední části ztužená pilířem. V pravé části dveře č. D2P86C-2P91.

**strop:** Omítaný šikmý podhled krovu, ve střední části a na okénkem O<sub>J6-2P91 A</sub> se střešním výlezem.

**podlaha:** Dlažba z plných cihel kladených na plocho.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora bez individuální hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad: ---**

**doporučení:** Bez zvláštních regulativů.

#### **6.3.4.79 schodiště č. 2P92**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu se zaoblenými kouty severní stěny v severním traktu západní části domu čp.837.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní , cihelná, omítaná. ↗Dveře č. D\_2P92-2P93 v dřevěné obložkové zárubni. V pravé části mělká nika s kolmými špaletami.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**strop:** Omítaný podhled.

**podlaha:** Kamenné stupně.

**schodiště:** Dvouramenné **schodiště** se středovým zrcadlem a mezipodestou. **Kamenné stupně** s jemně pemrlovaným povrchem, osazené na schodnice z válcovaných ocelových profilů. **Zábradlí** při zrcadle s bohatě profilovanými litinovými sloupky. Spodní šestina sloupku hladká, směrem vzhůru kónicky se rozšiřující. Na ni nasedá výrazný zdvojený prstenec, s horním článkem profilovým perlovcem. Nad prstencem spočívá projmutý váleček, na nějž navazuje svazčitý dřík s výraznou entazí, který se ve třetí šestině sloupku rozvíjí do rozvilinového akantového motivu. Zúžený sloupek pokračuje rovně vzhůru, v poslední šestině výšky se variuje zmenšený a zjednodušený motiv ze spodních dvou třetin. Při vrchní části první a páté šestiny prochází sloupky štíhlý tyčový kovový profil. V ohybu zábradlí na mezipodestě je umístěn bohatě profilovaný dominantní sloupek. Na trojitě odstupněnou patku dosedá široký válcový dřík, zdobený kanelurami. Ten je v šestině výšky přerušen třikrát odstupněným prstencem. Dřík sloupku nad ním pokračuje mírně užší, zdobený kanelurami s výraznými pišťalami. Ve třetí šestině je dřík sloupku profilován jako zjednodušený květ bodláku, s výrazným vydutím. Dále dřík sloupku pokračuje jako velmi štíhlý, zdobený mělkými kanelurami. Hlavička je prstencovitá, ve střední části výrazně projmutá. Její vrchní část zdobí šiška. Povrch sloupků nástupního ramena je opatřen nátěrem v odstínu kovářské černi. Madlo dřevěné, jednoduše profilované, s hnědým nátěrem. Podél východní a západní stěny je vedeno kovové madlo kruhového profilu s mírně stočenými konci.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s několika cennými prvky a detaily, náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet hodnotných prvků:** Schodiště včetně stupňů a zábradlí.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.4.80 chodba č. 2P93**

**charakteristika:** Malá půdní prostora na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy.

**severní stěna:** Vnitřní zeď cihelná, omítaná. ↗Dveře č. D\_2P92-2P93 v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Lehká prkenná příčka. Svakové ↗Dveře č. D\_2P93-2P94 s krabicovým zámkem.

**jižní stěna:** Lehká prkenná příčka.

**západní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, ↗Dveře č. D\_2P93-2P98 v dřevěné obložkové zárubni.

**strop:** Lehký dřevěný prkenný strop..

**podlaha:** Půdovky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty s několika cennými prvky.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře se zárubní (3x)

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.4.81 půda č. 2P94**

**charakteristika:** Podkrovní prostora v krovu nad východní částí domu čp.837. Prostor člení trojice plných vazeb krovu. Prostorem prochází trojice komínů. Na západní straně do prostoru zasahuje dřevěná vestavba chodby 2P94.

**severní stěna:** Nadezdívka severní obvodové stěny budovy, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Dveře S\_2P94-2P95 v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Nadezdívka jižní obvodové stěny budovy, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Levá část vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Střední část lehká dřevěná příčka z prken. Svakové Dveře č. D\_2P93-2P94 s krabicovým zámkem. Pravá část vnitřní zeď cihelná, omítaná.

**strop:** Prostora otevřená do krovu.

**podlaha:** Půdovky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora dotvářející charakter a památkovou hodnotu objektu

**výčet hodnotných prvků:** Konstrukce krovu, Dveře se zárubní (2x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.4.82 půda č. 2P95**

**charakteristika:** Podkrovní prostora v krovu nad východní částí domu čp.837. Prostorem prochází jedna z plných vazeb krovu. K západní stěně je přisazena dvojice komínů. Při východní stěně je do prostoru vloženo těleso zrušeného světlíku.

**severní stěna:** Nadezdívka severní obvodové stěny budovy, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Požární, cihelná, omítaná, přesahující nad střechu objektu. Ke zdi přisazeno těleso zrušeného světlíku..

**jižní stěna:** Nadezdívka jižní obvodové stěny budovy, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vnitřní příčná zeď, cihelná, omítaná. Uprostřed Dveře č. D\_2P94-2P95 v dřevěné zárubni. Po každé straně dvíří je ke zdi přisazen jeden komín.

**strop:** Prostora otevřená do krovu.

**podlaha:** Půdovky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora dotvářející charakter a památkovou hodnotu objektu

**výčet hodnotných prvků:** Konstrukce krovu, Dveře se zárubní (1x).

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.4.83 půda č. 2P96**

**charakteristika:** Podkrovní prostora v krovu nad západní částí domu č.p.837. Prostorem prochází na západě těleso velkého zrušeného světlíku, vedle něj ústí schodiště č. 1P122 z 1. patra (2NP). Severní část prostoru je členěna prkennými příčkami vloženými do konstrukce stojaté stolice krovu.

**severní stěna:** Nadezdívka severní obvodové stěny budovy, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Nadezdívka východní obvodové stěny budovy, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Nadezdívka jižní obvodové stěny budovy, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Vlevo vnitřní příčná dělicí zeď, cihelná, omítaná. Těleso světlíku cihelné, omítané. Zcela vpravo nadezdívka východní obvodové stěny, cihelná, omítaná.

**strop:** Prostora otevřená do krovu.

**podlaha:** Půdovky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora dotvářející charakter a památkovou hodnotu objektu

**výčet hodnotných prvků:** Konstrukce krovu.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.4.84 půda č. 2P97**

**charakteristika:** Půdní vestavba na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy. Podél východní stěny prochází místností vzpěra vaznicového krovu.

**severní stěna:** Vnitřní příčka, omítaná.. Dveře č. D\_2P97-2P98 v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Půdní nadezdívka severní obvodové zdi, cihelná, omítaná.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Lehký podhled.

**podlaha:** Půdovky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře se zárubní (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.4.85 půda č. 2P98**

**charakteristika:** Půdní vestavba na přibližně obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy. Prostorou prochází těleso komína.

**severní stěna:** Vnitřní příčka, omítaná. Dveře č. D\_2P98-2P99 rámové konstrukce v dřevěné obložkové zárubni.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná, ze dvou stran připojená k tělesu komína. Vlevo od komína dveře č. D\_2P93-2P98 v dřevěné obložkové zárubni.

**jižní stěna:** Vnitřní příčka, omítaná.. Dveře č. D\_2P97-2P98 v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Dvojice oken v nikách s šikmými špaletami a půlkruhovým záklenkem. Výplně novodobé, dřevěná, jednoduché, dovnitř otevíravé.

**strop:** Lehký podhled, pod ním prochází opláštěné kleštiny vaznicového krovu..

**podlaha:** Kryta PVC.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře se zárubní (3x)

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

#### **6.3.4.86 půda č. 2P99**

**charakteristika:** Půdní vestavba na obdélníkovém půdorysu v západní části východní přístavby budovy. Podél východní stěny prochází místností vzpěra vaznicového krovu.

**severní stěna:** Půdní nadezdívka severní obvodové zdi, cihelná, omítaná.

**východní stěna:** Vnitřní zeď, cihelná, omítaná.

**jižní stěna:** Vnitřní příčka, omítaná. ↻Dveře č. D\_2P98-2P99 rámové konstrukce v dřevěné obložkové zárubni.

**západní stěna:** Západní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Okno v nise s šikmými špaletami a půlkruhovým záklenkem. Výplň novodobá dřevěná, jednoduchá, dovnitř otevíravá.

**strop:** Lehký podhled.

**podlaha:** Půdovky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Prostora průměrné hodnoty.

**výčet zachovaných historických prvků:** dveře se zárubní (1x)

**výčet architektonických a památkových závad:** -

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování včetně všech hodnotných prvků.

### **6.3.5 3. patro (4.N.P.)**

#### **6.3.5.1 místnost č. 3P01 (schodiště)**

**charakteristika:** Prostora na obdélníkovém půdorysu v severním traktu střední části hlavního křídla budovy.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Ve spodní části stěny nad podlahou mezipodesty vyčnívají dva půlkruhové záklenky okenních otvorů nižší úrovně schodiště. V horní části stěny se nachází kruhový okenní otvor. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otevíravé. Ke spodní části stěny přiléhá mezipodesta ↻schodiště č. 3P01 na ↻půdu č. 3P02.

**východní stěna:** Východní obvodová stěna, cihelná, omítaná. V horní části se nachází dvě sdružená okna ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otevíravé.

**jižní stěna:** Vnitřní mezitraktová podélná stěna, cihelná, omítaná s ↻dveřmi č. D\_3P01-3P02C.

**západní stěna:** Vnitřní příčná stěna, cihelná, omítaná.

**strop:** Strop s omítaným podhledem (dřevěné trámové konstrukce).

**podlaha:** **Kamenné desky** na mezipodestě, na hlavní podestě dlažba z cihelných topinek.

**schodiště:** Dvouramenné **schodiště** se středovým zrcadlem a mezipodestou. **Kamenné stupně** s jemně pemrlovaným povrchem, osazené na schodnice z válcovaných ocelových profilů. **Zábradlí** při zrcadle s bohatě profilovanými litinovými sloupky. Spodní šestina sloupku hladká, směrem vzhůru kónicky se rozšiřující. Na ni nasedá výrazný zdvojený prstenec, s horním článkem profilovým perlovcem. Nad prstencem spočívá projatý váleček, na nějž navazuje svazčitý dřík s výraznou entazí, který se v třetí šestině sloupku rozvíjí do rozvilinového akantového motivu. Zúžený sloupek

pokračuje rovně vzhůru, v poslední šestině výšky se variuje zmenšený a zjednodušený motiv ze spodních dvou třetin. Při vrchní části první a páté šestiny prochází sloupky štíhlý tyčový kovový profil. V ohybu zábradlí na mezipodestě a podestě je umístěn bohatě profilovaný dominantní sloupek. Na trojitě odstupněnou patku dosedá široký válcový dřík, zdobený kanelurami. Ten je v šestině výšky přerušen třikrát odstupněným prstencem. Dřík sloupku nad ním pokračuje mírně užší, zdobený kanelurami s výraznými píšťalami. Ve třetí šestině je dřík sloupku profilován jako zjednodušený květ bodláku, s výrazným vydutím. Dále dřík sloupku pokračuje jako velmi štíhlý, zdobený mělkými kanelurami. Hlavice je prstencovitá, ve střední části výrazně projmutá. Její vrchní část zdobí šiška. Povrch sloupků výstupního a nástupního ramena je opatřen nátěrem v odstínu slonové kosti. Madlo dřevěné, jednoduše profilované, s hnědým nátěrem. Podél východní a západní stěny je vedeno kovové madlo kruhového profilu.

**architektonické a památkové hodnocení:** Mimořádně hodnotná prostora s několika cennými prvky a detaily, náleží k místnostem určujícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** Kamenné desky, schodiště včetně stupňů a zábradlí.

**výčet architektonických a památkových závad:** Neprodyšné novodobé nátěry stěn, zejména v jejich spodní části.

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování; žádoucí je odstranění novodobých neprodyšných povrchových a užitkových úprav.

### **6.3.5.2 místnost č. 3P02 (půda)**

**charakteristika:** Protáhlá nečleněná prostora na obdélníkovém půdorysu nad střední částí hlavního křídla budovy. Prostorem půdy prostupují světlíky B a C a řada komínových těles.

**severní stěna:** Severní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Členěná do tří částí. První část od západu tvoří západní štít severního průčelí, který prostupuje šestice kruhových okenních otvorů, uspořádaná ve dvou řadách. Otvory v prostřední ose mají větší průměr než otvory v bočních osách. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé. Střední část tvoří úsek půdní nadezdívky mezi dvěma krajními štíty. Nadezdívkou prostupuje devět okenních otvorů s okenními výplněmi č. O\_S5-3P02 A-I (číslováno ve směru zleva, tj. od západu). Třetí část od západu představuje východní štít severního průčelí. Rozmístění a velikost okenních otvorů jsou shodné jako v západním štítě, včetně typů výplní. Před východní kout východního štítu je vložena prostora přístupového schodiště č. 3P01, přístupné dveřmi č. D\_3P01-3P02.

**východní stěna:** Východní štítová stěna, cihelná, omítaná. Před severní kout štítové stěny je vložena prostora přístupového schodiště č. 3P01. Ve střední části štítu se nachází tři sružená okna (střední okno je větší) ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. V pravé části se nachází dvě sružená okna ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**jižní stěna:** Jižní obvodová stěna, cihelná, omítaná. Členěná do tří částí. První část od západu tvoří západní štít severního průčelí, který prostupuje šestice kruhových okenních otvorů, uspořádaná ve dvou řadách. Otvory O\_J5-3P02 R (uprostřed dole) a O\_J5-3P02 S (uprostřed nahoře) v prostřední ose mají větší průměr než otvory O\_J5-3P02 P (vlevo dole), O\_J5-3P02 Q (vlevo nahoře), O\_J5-3P02 T (vpravo dole), O\_J5-3P02 U (vpravo nahoře) v bočních osách. Střední část tvoří úsek půdní nadezdívky mezi dvěma krajními štíty. Nadezdívkou prostupuje devět okenních otvorů s okenními výplněmi č. O\_J5-3P02 G-O (číslováno ve směru zleva, tj. od východu). Třetí část od západu představuje východní štít severního průčelí. Rozmístění a velikost okenních otvorů jsou shodné jako v západním štítě. Otvory O\_J5-3P02 C (uprostřed dole) a O\_J5-3P02 D (uprostřed nahoře) v prostřední ose mají větší průměr než otvory O\_J5-3P02 A (vlevo dole), O\_J5-3P02 B (vlevo nahoře), O\_J5-3P02 E (vpravo dole), O\_J5-3P02 F (vpravo nahoře) v bočních osách.

**západní stěna:** Západní štítová stěna, cihelná, omítaná. V levé a v pravé části štítu se nachází dvě sružená okna ve společné nise se segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. Ve střední části štítu se nachází tři sružená okna (střední okno je větší) ve společné nise se



segmentovým záklenkem, s kolmými špaletami a půlkruhovými záklenky. Okenní výplně novodobé, dřevěné, jednoduché, dovnitř otvíravé.

**strop:** Prkenné bednění na horním líci krokvi krovu střední části hlavního křídla.

**podlaha:** Dlažba z pálených cihelných dlaždic, tzv. půdovek

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná prostora, náleží k místnostem dotvářejícím charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet zachovaných historických prvků:** ---

**výčet architektonických a památkových závad:** Novodobé úpravy světlíků B a C (plocha střechy z větší části zabetonována).

**doporučení:** Prostora je doporučena k zachování; žádoucí je odstranění novodobých utilitárních úprav.

## 6.4 Krov

### 6.4.1 Krov nad západní částí hlavního křídla

**charakteristika:** Vaznicový krov o nízkém sklonu, se 4 řadami stojatých stolic. Podstatná část konstrukce krovu je zakryta podhledem. V krovu nelze rozlišit plné a jalové vazby, vazné trámy nejsou přítomny. Oporu krokvi tvoří středová a tříčtvrteční vaznice, společně s pozednicí. Středovou vaznici podírají sloupky, ztužené v podélném směru dlouhými pásky. Tyto krajní stolice slouží jako součást nosné kostry pro lehké příčky. Tříčtvrteční vaznice jsou podepřeny zděnými pilíři a sloupy.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná konstrukce, dotvářející charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet architektonických a památkových závad:** Lokální novodobé utilitární zásahy a opravy.

**doporučení:** Konstrukce je doporučena k zachování; žádoucí je odstranění novodobých utilitárních úprav.

### 6.4.2 Krov nad střední částí hlavního křídla

**charakteristika:** Vaznicový krov o nízkém sklonu, se 4 řadami stojatých stolic. Složení typické plné vazby je následující: Vazný trám je uložen do kapes v půdní nadezdívce. Krajní řady nízkých stojatých stolic podírají střední vaznice, střední řady vysokých stojatých stolic podírají tříčtvrteční vaznice. Sloupky jsou podélně ztuženy pásky, sloupky nízkých stolic jsou v příčném směru opatřeny oboustrannými vzpěrami. Plnou vazbu příčně ztužují dvě průběžné úrovně párových kleštín. Horní úroveň krovu je přístupná po dřevěných podlážkách, položených na podélných trámech, uložených na spodních kleštínách. Krokve jsou podírají vaznicemi a pozednicí, ukončeny jsou v rovině korunní římsy. V jalových vazbách se nacházejí pouze krokve, podepřené vaznicemi a pozednicí. Mezi dvěma plnými vazbami se nacházejí 3 jalové. Tento krovový systém prochází podél celého hlavního hřebene budovy. Na západní a východní straně střední části hlavního křídla tímto systémem kolmo proniká shodně utvářená soustava, navázaná na krajní štíty v severním a jižním průčelí. V místě křížení jsou přilehlé úseky středních vaznic podezděny. Ve východní části krovu jsou při tomto křížení využity stolice pod středovými vaznicemi jako kostra pro lehké příčky, obedněné sádrovými panely. Řada prvků krovu (minimálně většina pozednic, vaznice, krokvi) je použita druhotně z rozebraného krovu shodného konstrukčního uspořádání, který byl vztyčen při stavbě nádražní budovy koncem 50. let 19. století. Svědčí o tom řada osaměle umístěných prázdných dlabů (zvláště instruktivní je to na pozednicích a tříčtvrtečních vaznicích), popřípadě dodatečně upravovaných dlabů.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná konstrukce, dotvářející charakter a památkovou hodnotu objektu. Řada detailů pozoruhodně ilustruje stavební vývoj krovu i samotného objektu.

**výčet architektonických a památkových závad:** Lokální novodobé utilitární zásahy a opravy.

**doporučení:** Konstrukce je doporučena k zachování; žádoucí je odstranění novodobých utilitárních úprav.

#### **6.4.3 Krov nad západní částí domu čp. 837**

**charakteristika:** Vaznicový krov o nízkém sklonu. Od krovu východní části budovy je krov oddělen požární stěnou. Při západní stěně je prostoupen tělesem zrušeného světlíku. Nejzápadnější část konstrukce krovu je zakryta podhledem půdní vestavby. Krokve jsou podpírány na každé straně pozednicí a vaznicí. Krov je tvořen pěticí ne zcela pravidelně rozmístěných plných vazeb tvořených kleštinami popírajícími vaznice a ztužený šikmými vzpěrami. Od paty vzpěr k pozednici směřují kovová táhla. Vazné trámy jsou skryty pod podlahou. Mezi čtvrtou a pátou plnou vazbou od východu je krov předělen cihelnou stěnou.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná konstrukce, dotvářející charakter a památkovou hodnotu objektu.

**výčet architektonických a památkových závad:**

**doporučení:** Konstrukce je doporučena k zachování.

#### **6.4.4 Krov nad východní částí domu čp. 837.**

**charakteristika:** Vaznicový krov valbové střechy o nízkém sklonu s hřebenem v severojižním směru. Na jižní konec hřebene kolmo navazuje hřeben krovu západní části východní přístavby budovy. Oba krovy odděluje požární stěna a těleso dodatečně novodobě zastřešených světlíků. Základem krovu středová stojatá stolice, tvořená sloupky, na nichž spočívá hřebenová vaznice podepřená krátkými pásky. Na jižním sloupku navazuje další hřebenová vaznice ve směru krovu východní části budovy, opět podepřená krátkým páskem. Na stolicí navazují ve východním směru tři poloviční plné vazby, v severním a jižním směru po jedné poloviční vazbě. Další trojice polovičních plných vazeb směřuje diagonálně od sloupků k nárožím budovy. Poloviční plné vazby jsou tvořeny vazným trámem směřujícím do kapes v půdní nadezdívce. Na vazných trámech stojí sloupky nižší stojaté stolice podélně ztužené pásky, na nich spočívají vaznice podpírající krokve. Pod vaznicemi jsou vazby ztuženy vždy dvojicí kleštin. Nižší stolice tvoří zároveň kostru pro lehké prkenné příčky.

**architektonické a památkové hodnocení:** Hodnotná konstrukce, dotvářející charakter a památkovou hodnotu objektu. Řada detailů pozoruhodně ilustruje stavební vývoj krovu i samotného objektu.

**výčet architektonických a památkových závad:** Lokální novodobé utilitární zásahy a opravy.

**doporučení:** Konstrukce je doporučena k zachování.

## **7 STAVEBNÍ VÝVOJ OBJEKTU**

Výpravní budova železničního nádraží v Teplicích je sice stavbou s nedlouhou historií (vznikla roku 1858 jako novostavba), avšak navzdory svým krátkým stavebním dějinám s přebohatým stavebním vývojem. Při jeho interpretaci můžeme vycházet především z dochovaného archívního materiálu – map, plánů a fotografií. Daleko obtížnější je rozlišit jednotlivé stavební etapy na stavbě samotné; neboť detaily (fasádní prvky i výplně otvorů) byly používány shodné napříč dějinami, od vzniku stavby v roce 1858 až po poslední dostavby ve 30. letech 20. století. Navíc s výplněmi (alespoň dveřními ve 2. patře) se prokazatelně manipulovalo. Zařadit tedy jednotlivé, po sobě často velmi těsně navazující stavební etapy do konkrétní doby je na základě poznatků ze stavby samotné velmi obtížné.

Představa stavebního vývoje je nejlépe patrná z analytických plánů č. 4 a 5.

### **7.1 Situace před vznikem dnešního objektu**

Pozemek na stavbu železničního nádraží byl zvolen v dosud nezastavěném prostoru severovýchodně od jádra města a lázni směrem na Šanov a Trnovany. Do té doby byly pozemky využívány dle map stabilního katastru jako pole. Železnice nijak nerespektovala starší parcelaci, jak bylo obecně zvykem. Po vzniku nádraží se urbanizace rozvinula do prostoru před nárožím, čímž došlo k téměř úplnému propojení celé aglomerace Teplic, Šanova a Trnovan.

### **7.2 Novostavba výpravní budovy (1858)**

Výpravní budova železničního nádraží vznikla jako novostavba na do té doby nikdy nezastavěném pozemku v roce 1858. K vlastní výstavbě nejstarší výpravní budovy se dochoval jedinečný soubor kolorovaných plánů, datovaných do roku 1858, jejichž autorem je Josef Turba. Plány obsahují půdorys přízemí a suterénu se základy; půdorys přízemí – stropy a 1. patra; půdorys patra – stropy a podkrovní; jižní a severní průčelí; boční průčelí; podélný řez střední a východní částí budovy s pohledem k jihu; příčný řez schodištěm ve východní části budovy s pohledem k východu a příčný řez boční přízemní částí budovy s pohledem k západu.

Budova byla dle plánů navržena a následně i realizována (s nepatrnými obměnami). Byla jak v exteriérech, tak dispozičně symetricky řešena. Z hlediska hmotového se jednalo o jednopatrovou budovu ukončenou po stranách téměř nevystupujícími rizality, na které navazovala jen přízemní kratší křídla. Dispozice přízemí byla uspořádána jako křížový trojtrakt se střední průběžnou chodbou na celou délku budovy, uprostřed přerušenou velmi působivým vestibulem – odjezdovou halou. Hala byla zaklenuta neckovými a kopulovými klenbami na 4 středové kamenné sloupy a přízední pilíře a opatřena malovanou výzdobou. Před halou směrem do nově vzniklého parku a později náměstí se obracel obdobně řešený vstupní portikus, původně nezasklený. Do portiku, nesoucího v patře balkon, vedly z obou stran rampy umožňující příjezd kočárů až ke vchodu. Rovněž chodba byla zaklenuta a její stěny členěny pilastry. Zhruba uprostřed délky východní části budovy na chodbu navazovala působivě řešená schodišťová hala.

Postranní části budovy byly příčně rozděleny na nestejně velké místnosti, přístupné z chodeb, vesměs plochostropé (stropy rákosové dřevěné trámové), vytápěné kamny. Jižní trakt západně od odjezdové haly obsahoval výdejnu jízenek (v dnešním místě, otevřenou do haly), dále kancelář, obytnou místnost, restauraci se dvěma většími a jednou menší místností salonkem), servisní schodiště, byt provozovatele restaurace a na samém konci záchody. Severní trakt západně od haly obsahoval prostor pro příjem zavazadel, místnost pro expedici nákladu, telegrafní a inspekční místnost a následně tři čekárny, dle kvality odstupněné od východu na západ (čekárna pro vysoce postavené osoby s vlastním záchodem, pro I. a II. třídu a na konci i největší pro III. třídu. Dle plánů se zdá, že čekárna pro vysoce postavené osoby byla klenutá neckovou klenbou, nebo spíše stropem imitujícím klenbu (dnes je zde WC s novodobým podhledem), ostatní měly dodnes dochovaný fabionový strop (pozdější vedlejší prostory restaurace).

Jižní trakt východně od odjezdové haly obsahoval prostor portýra, policejní kancelář s předsíní, místnost pro policejní stráž a východně od schodišťové haly kuchyň, místnost portýrů, poštovní sklad, poštovní služebnu a záchody s komorou. Severní trakt ve směru od haly obsahoval úřadovnu celní správy (*Gefällen Bureau*), strážnici, místnost pro průvodčího, místnost baliče, sklad, sklad zavazadel, expedice a manipulační místnost pošty. Celou severní stranu směrem do kolejíště provázely přístřešky, nesené litinovými sloupy, novinka, která k nám začala v polovině 50. let 19. století pronikat z Německa.<sup>94</sup>

Podsklepena byla jen část objektu ve dvou oddělených dílech: západním a východním (střed s halou suterén neměl). Sklepy byly rovněž trojtraktové, tvořené vesměs úzkými (někdy vzájemně obloukem propojenými) místnostmi. Zaklenuty byly typickými cihelnými segmentovými valenými klenbami, někdy doplněnými o výseče. Západní sloužily provozu restaurace a obsahovaly jednak větší kuchyni a jednak sklady restaurace, špajz, sklep a lednici. Východní suterén obsahoval sklepy (jako sklady uhlí na topení) pro jednotlivé uživatele a zaměstnance – ředitelství, policii, poštu, úředníky, inspektora a portýry a také prádelnu. Turbovy plány na úrovni suterénu ukazují i odkanalizování objektu – nejen WC, ale i prádelny.

První patro bylo kratší o přízemní boční křídla pouze v rozsahu mezi dvěma rizality. Taktéž dispozice patra byla trojtraktová se střední plochostropých chodbou, se stěnami členěnými pilastry, shora přisvětlenou dvěma světlíky. Na rozdíl od přízemí chodba nebyla přerušena příčnou halou, takže probíhala v celé délce budovy. Jižní trakt měl obsahovat na východním konci záchody (dodnes pozoruhodně zachované), dále směrem k západu schodišťovou halu, dvě velké kanceláře snad s plánovanými kazetovými stropy, předsíň se vstupem na balkon nad portikem, menší kancelář, dvě obytné místnosti a na západním konci ložnici (byť rezervovaná pro ředitelství společnosti). Severní trakt měl obsahovat (od západu) schody do podkrovní, kuchyni, velký byt komerčního inspektora o třech místnostech (snad též s plánovanými kazetovými stropy), spíž, služební místnost, kuchyni, místnost pro hosty a nespecifikovaný pokoj. Nad přízemními bočními křídly měly být půdy s komorami, nad hlavní patrovou budovou velká půda členěná na menší prostory, kterou prostupovaly světlíky.

Turbovy plány obsahují i návrhy průčelí, které se velmi podobají realizované podobě stavby. Ta byla utvářena jednak základní hmotovou kompozicí se střední patrovou částí, ukončenou na obou stranách dvěma mělkými rizality s nízkými štíty, postranními přízemními křídly, obloukovým portikem s terasou směrem do náměstí a subtilním lehkým přístřeškem nad nástupištěm, neseným litinovými sloupy (a ze stran ukončeným dřevěnou prosklenou stěnou) a jednak samotným architektonickým řešením stavby. Průčelí byla kromě pilastrů členěna výhradně půlkruhově zaklenutými okny s profilovanými omítkovými šambránami, v archivoltách doplněnými „zubatými“ lemy (průzkum prokázal malovanou imitaci cihel) Okna měla unifikované výplně – dělené na 2 díly, shora ukončené obloučky, s vloženým kruhem pod záklenek. Pod střechou a lemy štítů obíhalo obloučkové podřímsí s drobnými kruhovými větracími otvory v půdní nadezdívce a dekorativními litinovými kotvami železných táhel.


Výpravní budovu postavil podle Turbova projektu v roce 1858 ostravský stavitel Josef Kraus. Porovnáme-li realizovanou podobu stavby s plány, shledáváme drobné dispoziční změny. K nejvýraznějším změnám dispozice patřila změna tvaru západního schodiště, původně plánovaného jako pravoúhlé na půlkruhový tvar (je však možné, že ke změně došlo při pozdější nástavbě patra). Další změnou byl vznik ještě jednoho velkého světlíku v západní části budovy. Mladší plány (z roku 1876 a 1896) nám také ukazují mírně odlišné řešení příček a rozdělení dispozice. Týká se to např. místností v jižním traktu patra budovy: původní Turbovy plány počítaly uprostřed budovy se dvěma čtvercovými místnostmi, zatímco mladší plán z roku 1896 zde ukazuje větší místnost o třech okenních osách (původní zasedací místnost ATE) a vedle ní menší místnost čtvercovou. V tomto případě ovšem není jasné, zda došlo ke změně oproti projektu již během stavby, nebo zda byly změny provedeny dodatečně mezi léty 1858-96.

---

<sup>94</sup> dle Krejčířik, 2009.

Realizovanou podobu původní výpravní budovy nám ukazují tři veduty a několik velmi vzácných fotografií (pohlednic) ze 60. – počátku 70. let 19. století, které zachytily mimo jiné i nově provedené parkové úpravy před budovou. Změny proti Turbovým plánům byly – pokud se jedná o podobu průčelí a exteriéry budovy – jen zcela minimální.

V sousedství výpravní budovy nechala dráha zřídit pro návštěvníky lázní dřevěný altán, před nádražím vznikl nákladem města park. Kromě výpravní budovy byly na teplickém nádraží ještě další objekty – východně vozová remíza a výtopna, západně skladiště.



*Rekonstrukce podoby výpravní budovy po první stavební etapě (výstavba v roce 1858 dle Turbova plánu). Nahore celek v měřítku ostatních kreseb, dole detail (výřez). Kresba ©Kamil Marek.*

Většina literatury popisuje architekturu novostavby výpravní budovy železničního nádraží v Teplicích jako neorománskou, s odkazem na půlkruhové záklenky oken a obloučkové podřímší. Skutečně neorománská architektura byla v době okolo poloviny 19. století velmi populární, avšak spíše mezi stavbami sakrálními. Skutečnou inspiraci však musíme hledat jinde. Styl, německy označovaný příznačně jako „*Rundbogenstil*“ („obloukový sloh“),<sup>95</sup> vychází ve své podstatě nejen z prvků neorománských (v sakrální architektuře, která se však od skutečných románských staveb značně liší, ale především z časné italské (florentské) renesance. V zásadě ho můžeme spojit s architekturou romantismu. Právě ta často využívá motiv půlkruhově zaklenutých oken, dělených na dva díly ukončené rovněž obloučky, s vloženým kruhem do vrcholu (Palazzo Strozzi, Rucellai, Medici, Pitti). Jednoznačnou vazbu na (neo)renesanční architekturu (nikoli neorománskou) pak představují interiéry, zejména pak odjezdová hala s neckovými klenbami, které jsou nejtypičtějším příkladem kleneb italské, ale i české renesance.

„Obloukový styl“ byl využíván s oblibou v případě staveb industriálních a technických (železniční stavby nevyjímaje), ale i v případě staveb civilních, kterým dodával nejen důstojnost, ale i jakousi těžkopádnost (školy, úřady, synagogy). Nejvýznamnějším předobrazem je impozantní Bavorská státní knihovna (*Bayerische Staatsbibliothek*), dokončená roku 1843 podle projektu Friedricha Gärtnera,<sup>96</sup> nebo budova Polytechniky (Technische Hochschule) v Karlsruhe, dokončená roku 1835 podle projektu Heinricha Hübsche.

<sup>95</sup> <https://de.wikipedia.org/wiki/Rundbogenstil>

<sup>96</sup> [https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische\\_Staatsbibliothek](https://de.wikipedia.org/wiki/Bayerische_Staatsbibliothek); ke slohovému zařazení též Hanzlík – Zajoncova – Hájková, 2016; <http://teplice-teplitz.net/stavby/karta/nazev/83-hlavni-nadrazi>

Z výpravních budov železničních nádraží musíme hledat inspirační zdroje především v německých zemích – v Berlíně, Karlsruhe, Mnichově či Lipsku (dispoziční a hmotové uspořádání těchto nádraží je ovšem odlišné). Dosti podobné (s jediným centrálním štítem) je nádraží v Tübingen, které je však mladší. Určité společné slohové rysy vidíme i na budově nejstaršího pražského nádraží – Masarykova.

Příklady „obloukového stylu“ z Prahy a Čech představuje např. zbořená Koňská či Újezdská brána, palác Vojtěcha Lanny čp. 10301 z roku 1859 v Praze na Novém Městě, bývalá Josefská kasárna čp. 1078+1079 z let 1857-61 rovněž na Novém Městě, nebo vyšší dívčí škola čp. 683 ve Vodičkově ulici z roku 1867 tamtéž.<sup>97</sup> Z rezidenčních staveb v Čechách můžeme zmínit např. zámek Chyš, z veřejných staveb radnici v Jablonci nad Nisou, která je opět mladší, nicméně slohově podobná a mnoho školních budov (např. v nedaleké Bílině).

Porovnání slohového řešení výpravní budovy s mladšími stavbami ve stejném stylovém provedení ukazuje progresivnost Turbova návrhu, jehož realizace „obloukového“ stylu se řadí k časnějším nejen v Čechách, ale i v kontextu dalších středoevropských zemí (Německo) a dokonce i Spojených států amerických, kam tento styl spolu s německými imigranty přišel a zdomácněl.

V neposlední řadě je třeba konstatovat, že teplická výpravní budova se stala nepochybným inspiračním zdrojem pro další – mladší – výpravní budovy a železniční stavby, včetně staveb o téměř půl století mladší severočeské transverzálky, realizované taktéž společnostmi ATE.

Z hlediska stavebních technologií stavba odpovídá dobovému standardu. Byla postavena z cihelného (v suterénu smíšeného) zdíva s kamennými obklady soklů a kamennými sloupy haly a portiku. Ostatní plastické prvky byly omítkové. Budova měla typické rákosové stropy s fabiony a dvojitým rastrem trámů (stropní trámy a nosníky rákosového podhledu), klenby byly neckové a kopulové (v hale), velmi ploché neckové (v chodbě), resp. segmentové valené (suterén). Zastřešena byla nízkou sedlovou střechou s vaznicovým krovem, představujícím v polovině 19. století stále ještě poměrně moderní a progresivní prvek, který se do civilní architektury šířil právě prostřednictvím staveb drážních. Dveře byly obligátní rámové konstrukce, v obložkových zárubních, avšak vysoké kvality, okna dvojitá s typickými bambulkovými závěsy a mosaznými olivami.

## **7.3 Dostavby postranních křídel (1871)**

V roce 1867 došlo k prodloužení trati do Duchcova (čímž zanikla podoba teplického nádraží jako koncového – hlavového). Roku 1870 byla trať prodloužena až do Chomutova. Rostoucí počet cestujících si vyžádal dostavbu a zlepšení komfortu výpravní budovy. K přestavbě došlo podle M. Krejčířika již v roce 1871, tedy rok po prodloužení došlo k dostavbě (symetrickému prodloužení) bočních přízemních křídel. Autorem přístaveb byl inženýr-asistent ředitelského oddělení pro stavbu a udržování dráhy, architekt Franz (Hermann?) Rudolph.

Západní přístavba obsahovala jedině velký, půdorysně čtvercový sál restaurace. Restaurace byla napojena na středovou chodbu přízemí a byla přístupná samostatným vstupem od jihu a patrně i od západu. Interiér restauračního sálu byl řešen mimořádně velkoryse s monumentálním až opulentním členěním vysokými sdruženými pilastry, edikulami a dalšími prvky, vynášejícími vysoký neckovitý strop s prefabrikovanou sádrovou výzdobou. Podobu bohatě až opulentně ztvárněného interiéru restaurace před novodobou degradací zachytila fotografie, vydaná jako pohlednice v roce 1930. Stavba restaurace si vyžádala zásahy do dispozice přízemí západní části přízemí budovy - , spočívající v dispozičním propojení někdejších čekáren I. a II.+III. třídy s restauračním sálem a úpravu zázemí restaurace vč. zkrácení WC v jižním traktu.

Východní přístavba obsahovala nové služební prostory dráhy. Středová chodba byla protažena směrem k východu a opatřena identickým členěním stěn a zaklenutím.


---

<sup>97</sup> Bat'ková R. a kol., 1998: Umělecké památky Prahy, díl Nové Město a Vyšehrad. Praha.

Dochovaný mladší plán z roku 1876 bohužel neobsahuje specifikaci tří místností v jižním traktu ani jedné místnosti v traktu severním. Východní konec severního traktu pak zaujaly nové, velkoryse dimenzované záchody pro veřejnost a cestující (přístupné z nástupiště) a zaměstnance (z chodby), zatímco západní záchody nadále sloužily jedině provozu restaurace a čekáren.

Vnější podoba přístavby restaurace naprosto důsledně respektuje starší podobu stavby Turbovy – v podstatě se jedná (vč. detailů) o duplikaci původního kratšího bočního křídla, s typickými půlkruhově zaklenutými okny lemovanými profilovanými šambránami, obloučkovým podřímsím a bočním nízkým štítem.

Přístavba (resp. prodloužení) bočních křídel si vyžádalo také prodloužení přístřešku nad nástupištěm po obou stranách, opět s využitím identických prvků – litinových sloupků.



*Rekonstrukce podoby výpravní budovy po druhé stavební etapě (prodloužení bočních křídel v roce 1871). Nahoře celek v měřítku ostatních kreseb, dole detail (výřez). Kresba ©Kamil Marek.*

## **7.4 Stavba domu čp. 638 (1876) a nástavba 1. patra bočních křídel**

Ani tím se vývoj nezastavil. V roce 1876 bylo na západní (řetenické) straně nástupiště postavena samostatná budova – dům čp. 638, obsahující skladiště rychlozboží (expresního zboží) s byty v patře. Na stavbu se dochoval jediný plán – svislý řez bez datace a signatury, který je snad opět dílem Franze (Hermann?) Rudolpha. Dům je dodatečně zakreslen i na mapě z roku 1871. Mezi hlavní budovou a domem čp. 638 byla ponechána proluka o šířce cca 13m.

Dispozice byla řešena obdobně jako v případě hlavní budovy. Patrová podsklepená budova byla řešena jako trojtrakt, se vstupem v západním štítovém průčelí, střední chodbou a schodištěm v severozápadním rohu. Bohužel půdorysy mezi historickými plány chybí, takže neznáme přesnou funkci jednotlivých místností. Nelze vyloučit, že jižní trakt přízemí (v západní polovině budovy) mohl mít komerční využití (obchody). V severním traktu byly záchody a jediná místnost. Ve východní polovině přízemí chodba nebyla, zde předpokládáme využití pro sklady expresního zboží (*Eilgut Magazin*).

Suterény měl objekt dva, nezávislé přístupné – větší pod západní částí (s běžným trojtraktovým uspořádáním, se sklepy po stranách) a menší sklep byl též pod východním skladem. Sklepy byly klenuté velmi plochými segmentovými i plackovými klenbami, což je technologická změna oproti starší části budovy.

V patře byly poměrně velkoryse dimenzované byty, přístupné jednak ze střední chodby. Zvláště východní byt byl mimořádně velký, se střední halou otevřenou obloukem z chodby (jakkoli zde byly provedeny úpravy někdy ve 20. – 30. letech 20. století).

Rovněž podkroví bylo v případě domu čp. 638 využito – rozděleno příčkami na střední chodbu a postranní prostory (půdy), s největší půdou na východním konci.

Architektonické řešení novostavby domu bylo velmi podobné starší hlavní budově a využívalo identické prvky (obloukově zaklenutá okna se šambránami, obloučkové podřímky). Zajímavé je uspořádání se středním sdruženým oknem (celkem má 8 okenních os), což se vymyká klasické estetice. Obdobné byly i použité konstrukce – až na plošší segmentové zaklenutí. Krov byl opět vaznicový, dveře rámové, okna dvojítá s olivami.

Snad taktéž roku 1876 (nejdéle před rokem 1884) vznikla také nástavba patra postranních křídel. Na stavbu se dochoval nedatovaný a nesignovaný projekt (snad opět Franz /Hermann?/ Rudolph) v rozsahu půdorysů přízemí a 1. patra. Středová podélně orientovaná chodba patra byla pragmaticky na obou koncích protažena se shodným architektonickým členěním stěn, takže obě nástavby 1. patra byly řešeny opět jako trojtrakt. Západní konec západní chodby byl oddělen a byl zde zvýšen již dříve existující světlík. V jižním traktu západní části vznikly nové záchody přístupné z chodby a dále dva byty každý o dvou místnostech, přístupné nikoli z chodby, ale z protaženého schodiště v přízemí. To je v projektu dosud nakresleno jako pravoúhlé /shodně jako na původních Turbových plánech), zatímco realizováno bylo jako polokruhové – snad při této příležitosti tedy bylo nahrazeno. Severní trakt západní části byl rozdělen na tři kanceláře.

Chodba východní části byla rovněž prosvětlena světlíkem. V jižním traktu vznikly 3 místnosti a kuchyně (byt), v severním 2 kanceláře, kuchyně a pokoj. Nově využita byla i půda již dříve prodlouženého východního křídla. Nově byly příčkami rozděleny menší prostory a skrz střechu protažen nový světlík.

Nástavby pater postranních křídel sice nejsou datované, avšak máme je podchycené vzácnou fotografií z roku 1885. Kromě nástavby patra bočních křídel budovy, dosud přízemních, vidíme již zasklené oblouky vstupního portiku.



*Rekonstrukce podoby výpravní budovy po třetí stavební etapě (stavba domu čp. 638 a nástavba patra bočních křídel asi v roce 1876). Nahoře celek v měřítku ostatních kreseb, dole detail (výřez). Kresba ©Kamil Marek.*

## **7.5 Stavba domu čp. 837 (1884)**

Ani těmito přístavbami a novostavbami se však nepodařilo odstranit nedostatek ubytovacích kapacit pro zaměstnance. Proto byla roku 1884, nebo krátce nato postavena nová obytná budova na východní straně, symetricky sdružená k domu čp. 638. Plány na výstavbu domu nejsou známy; dochovaly se jediné plány na pozdější adaptace. Nový dům dostal číslo popisné 837.

Obytný dům byl postaven s dispozicí velmi podobnou domu čp. 638. Přízemí bylo řešeno jako trojtrakt, přístupný v západním štítovém průčelí, se střední chodbou a schodištěm na severní straně. Po straně schodiště vznikly dodnes autenticky dochované záchody s dřevěnými kójemi. V obou traktech –



v přízemí i patře – byly obytné místnosti (pokoje). Odlišně byl řešen jen východní díl, bez střední chodby.

Nový bytový dům se sice po architektonické stránce blížil domu čp. 638, ale nebyl jeho identickou kopií. Byl založen ve větší vzdálenosti od hlavní budovy (cca 14,5m) a jeho rozměry nebyly identické. Průčelí navíc postrádalo střední sdružené okno, avšak jinak byly detaily stavby identické (půlkruhově zaklenutá okna, obloučkové podřímky).

Rovněž stavebně-technické řešení bylo podobné, jako starší části budovy.



*Rekonstrukce podoby výpravní budovy po čtvrté stavební etapě (stavba domu čp. 837 v roce 1884). Nahoře celek v měřítku ostatních kreseb, dole detail (výřez). Kresba ©Kamil Marek.*

## 7.6 Zvýšení hlavní budovy o II. patro (1896)

Výstavba severočeské transversální dráhy a tím nutnost zvýšení počtu zaměstnanců a administrativy podnítila v 90. letech 19. století úvahy o dalším zvětšení budovy. Asi z roku 1896 pochází nedatovaný a nesignovaný projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro (půdorys 1. patra; půdorys 2. patra; půdorys podkroví – 2 plány; jižní průčelí; příčný řez hlavním schodištěm). Autorem projektu měl být Hermann Rudolph.

Změny v 1. patře byly jen minimální a dotkly se v podstatě jediné východní části severního traktu, kde bylo vybudováno nové schodiště do 2. patra na úkor zrušené místnosti a otevřeno širokým otvorem do střední chodby. Nové 2. patro dispozičně opakovala rozvržení 1. patra: bylo komponováno jako trojtrakt se střední chodbou, se stěnami členěnými vpadlinami. Chodbu osvětlovaly dva světlíky, naopak světlíky vedoucí do chodby 1. patra musely být zrušeny.


Ve 2. patře byly v obou traktech vybudovány převážně asi bytové dispozice (plány nejsou popsány). V některých partiích byla příčkami vymezena ještě postranní chodba, zaústěná do hlavní chodby, z níž byly přístupné jednotlivé místnosti (dispozice tak měla v podstatě charakter čtyřtraktu). Záchody byly zřízeny společné na východním konci jižního traktu, kde se dodnes dochovaly ve víceméně autentické podobě. Jeden z interiérů 2. patra zachytil vzácný dobový snímek okolo roku 1900.

Nad hlavní budovou byla zřízena velká půda. Minimálně část prvků staršího krovu byla podle zachovaných stop rozebrána a znovu využita při stavbě nového krovu o patro výše.

Z hlediska architektonického nástavba 2. patra částečně opustila původní Turbovu koncepci, až dosud úzkostlivě dodržovanou u každé přístavby. Zachováno zůstalo členění fasády se štíty a obloučkovým podřímím, původní obloučkové podřímky bylo nahrazeno diamantovým vlysem. Okna 2. patra byla ve všech osách provedena jako sdružená, zaklenutá půlkruhovými oblouky, svedenými na střední osmihranné pískovcové sloupky s kubickými hlavicemi. „Obloukový styl“ tak byl nadále respektován, avšak při změně tvarosloví, které se přeci jen díky sdruženým oknům více přiblížilo architektuře neorománské. Hmotové odstupnění celé stavby se pak přiblížilo známému florentskému paláci Pitti. Navzdory veškerým snahám o citlivý přístup při rozšiřování se ale postupnými

přístavbami – a zvýšením o 2. patro zejména – ze stavby začal stávat architektonicky poněkud těžkopádný kolos. podobu budovy známe z mnoha pohlednic z konce 19. a první třetiny 20. století.

Patrně v téže době – nebo v časovém horizontu nepříliš vzdáleném – byly obě proluky mezi hlavní budovou čp. 599 a bočními domy čp. 638, resp. 837 uzavřeny na severní straně (směrem do kolejíště) zdmi, prolomenými pěti oblouky. západní stěna je vzácně zachovaná na pohlednici z roku 1902. Ze snímku je patrné, že za zdí dosud nebyl přístřešek nástupiště. Západní proluka byla uzavřena dřevěným plůtkem směrem do náměstí.



*Rekonstrukce podoby výpravní budovy po páté stavební etapě (zvýšení o 2. patro v roce 1896 a stavba arkádových stěn v prolukách). Nahoře celek v měřítku ostatních kreseb, dole detail (výřez). Kresba ©Kamil Marek.*

## **7.7 Dostavby na počátku 20. století – západní příjezdová hala, budova pošty (1907-08) a záchody (1909)**

Poměrně rozsáhlá stavební aktivita probíhala v prvním desetiletí 20. století. Nejvýznamnějším stavebním počinem byla stavba budovy pošty, připojené k východnímu štítovému průčelí domu čp. 837. Na stavbu se dochoval nesignovaný projekt z roku 1907, se zákresem změn z roku 1908 (půdorys suterénu, přízemí, patra a podkroví; příčný a podélný řez). Pro potřebu pošty byl využit i krajní východní díl starší části domu čp. 837. Budova byla řešena s odlišným dispozičním uspořádáním. V jejím středu (při někdejší štítové stěně domu čp. 837) byla situována dvorana, prostupující přes obě podlaží, s proskleným stropem, shora osvětlená velkoryse dimenzovaným světlíkem. V přízemí byla dvorana otevřena oblouky nejen do vstupní místnosti (se schodištěm), ale i do prostor balírny (*Packraum*) a do prostoru příjmu dopisů, telegramů a balíků v přízemí staré části domu čp. 837. Patro dvorany bylo bez otvorů, zato se stěnami členěnými slepými arkádami. Velké prostory v severním a východním traktu měly sloužit jako balírny, resp. prostory pro balíky (*Packraum*).

Patro mělo rovněž dispozici jednotlivých prostor okolo centrální dvorany (odkud však bylo osvětlené jen schodiště). Byla zde spedice dopisů, sklad, přepážky pro reklamace, poštovní spořitelnu a úřední pokladna. Podsklepena byla jen malá část pod jihovýchodním nárožím. Na půdě s typickým vaznicovým krovem dominovalo těleso světlíku, dodatečně zde byly vytvořeny dřevěné příčky.


Vnější architektura budovy pošty se stále přizpůsobovala původnímu Turbovu návrhu, pokud jde o členění fasády půlkruhově zaklenutými okny a obloučkovým podřímsím. Novým prvkem se stal vstupní peron směrem z ulice s kamenným schodištěm a subtilní železnou markýzou. Vzhledem k tomu, že budova byla navržena jako koncová, byla od východu ukončena střechou nikoli sedlovou, ale zvalbenou. Tím se poněkud narušila dosud téměř úzkostlivě dodržovaná symetrie celého souboru objektů výpravní budovy, nemluvě o faktickém prodloužení domu čp. 837 o 4 okenní osy a jeho vystoupení směrem k severu, do nástupiště.

Z roku 1909 pochází také nesignovaný projekt (půdorysy; řezy; pohledy) na nové záchody, situované v proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837. Na rozdíl od nové příjezdové haly v západní proluce záchody nevyplnily celou šířku ani hloubku parcely. Záchody tvořily dvě oddělené části, přístupné jednak z peronu a jednak z jakéhosi zádveří či předsíně, předsazeného před vstup do průběžné střední chodby hlavní budovy. Jejich výstavba umožnila vymístit a zrušit záchody z východního bočního křídla hlavní budovy, kde byly dosud. Stavba nových záchodů znamenala samozřejmě i zrušení staré a výstavbu nové žumpy, napojené na kanalizaci.

Architektura záchodů nadále respektovala architektonické řešení původní Turbovy budovy, pokud se jedná o tvarosloví oken.

Třetí stavbou, která byla realizována snad současně, se stala nová západní příjezdová hala. Pro její vznik nemáme žádné doklady kromě jejího dodatečného zákresu do katastrální mapy z roku 1900 (se zákresem změn do roku 1909) – musela být tedy postavena v rozmezí let 1900-1909. Příjezdová hala umožnila důstojnější odchod z nástupiště pro příjíždějící lázeňské hosty. Přízemní objekt později doznal výrazných změn. Dodnes se tak dochovala v podstatě jediná starší severní stěna směrem na nástupiště s pěticí oblouků a jižní obvodová stěna se čtyřmi oblouky, z nichž ovšem jen druhý zleva (větší) byl uzpůsoben jako dveřní otvor. Z hlediska tvarosloví byla nová hala opět důsledně přizpůsobená původní výpravní budově. Shora však byla namísto podřímsí ukončena atikou, skrývajícím téměř plochou střechem. Nová hala je zachycena na řadě pohlednic z prvních desetiletí 20. století.

Všechny tři výše uvedené stavby – přístavba pošty, záchodů a západní příjezdové haly – znamenaly významný odklon od původní symetrické koncepce celého areálu výpravní budovy, zároveň pak přinesly trend jejího spojení do jednoho stavebního celku. To přišlo až s nedatovaným oboustranným prodloužením peronu (resp. přístřešku nad peronem), zaznamenaným opět na katastrální mapě z rozpětí let 1900-1909. Pro stavbu bylo využito shodných litinových sloupků.



*Rekonstrukce podoby výpravní budovy po šesté stavební etapě (stavba pošty v letech 1907-08, záchodů v roce 1909 a západní příjezdové haly). Celek v měřítku ostatních kreseb. Kresba ©Kamil Marek.*

## **7.8 Stavební úpravy v první polovině 20. století – drobné úpravy, nerealizované rozšíření (1916), kanalizace (1916) a východní příjezdová hala**

Z doby první světové války (1915 a 1916) máme zachované plány na drobné stavební úpravy (dveře) přízemí hlavní budovy. Mnohem větší dopad mělo mít plánované – nerealizované – rozšíření hlavní budovy. Projekt, k němuž se dochoval jediný plán, předpokládal zboření stávajícího portiku a směrem do náměstí vysunutí nové haly o šířce 13,2m. Nová hala měla evidentně vnitřním řešením navazovat na odjezdové haly starší, z doby Turbovy výstavby objektu. Měla být situována v širokém a hlubokém odstupném rizalitu se vstupy jak od jihu, tak od západu. Východní část rizalitu měla zaujmout nová čekárna příjezdové haly, západní část pak ještě stanoviště policie, obchod s tabákem a osobní pokladny. Naopak odjezdová hala měla být poněkud redukována o příjem osobních zavazadel; sousedící prostory pak souvisely s tímto využitím. Projekt předpokládal i další úpravy místností v přízemí, vesměs však již menšího rozsahu. Realizován nebyl.

Taktéž z roku 1916 pochází i projekt nové kanalizace s detailními půdorysy a řezy, jehož součástí je i další podrobná situační mapa. O realizaci nemáme zprávy.

Z roku 1920 pochází drobný projekt (půdorys; řezy a pohled na vikýř) na půdní podkrovní vestavbu ve východní části domu čp. 638. Stavba byla realizována, v rámci této adaptace vznikl dodnes dochovaný vikýř. Ve 20. letech 20. století (tedy po zestátnění dráhy) pokračovaly i další úpravy – v roce 1925 se opravovaly interiéry restaurace, v roce 1928 v přízemí domu čp. 837 a ze 20. – 30. let 20. století projekt na poměrně rozsáhlé úpravy dispozice 2. patra hlavní budovy. Během této adaptace vznikly nové příčky (o poloze původních nás dodnes informují stopy v podlahách), řada dveří byla zazděna nebo posunuta, včetně toho, že starší rámové dveře byly často přeneseny na nové místo, což poněkud mate při datování stavebních zásahů. druhé patro po úpravě obsahovalo poměrně velké byty vždy se dvěma pokoji, kuchyní, předsíní a spíží; záchody zůstávaly na konci chodby, ale byly upraveny (dodnes se dochovaly). Ve východní části byly zřízeny i čtyři nocležny pro vlakový personál. Upraveny byly komory na půdě západního křídla.

Možná současně s úpravami bytů ve 2. patře hlavní budovy došlo také k úpravě velkého, dosti luxusního bytu v patře východní části domu čp. 638. Úpravy nemáme zaznamenané žádnými plány (pokud s ním nesouvisí zřízení vikýře, což se nezdá pravděpodobné), ale vcelku spolehlivě je lze zařadit dle čistých modernistických detailů (dveře, prosklená výplň).


Ze 30. let 20. století jistě pochází také nedatovaný a nesignovaný plán na úpravy západní příjezdové haly (zřízení východu a celní kanceláře a patrně nové železobetonové zastropení). Projekt byl realizován, příjezdová hala redukována na východní polovinu (přitom byl rozšířen vstup z peronu spojením dvou východních oblouků do jednoho otvoru a zřízen nový východ do náměstí). V přízemí přiléhající východní části domu čp. 638 byl upraven příjem rychlozboží. Interiéry s terazzovou podlahou a zcela prostým sbírkovým železobetonovým stropem oznamují nástup moderní architektury, ačkoli vnější podoba haly zůstala (až na scelení dvojice vstupních otvorů z nástupiště) nezměněná.

Někdy během 30. let 20. století došlo také k poslední velké dostavbě budovy: záchody ve východní proluce mezi hlavní budovou a domem čp. 837 byly zbořeny a nahrazeny novou východní příjezdovou halou. Na její stavbu se nedochovaly žádné plány. S největší pravděpodobností byla východní odjezdová hala postavena roku 1930, jak naznačuje spis z tohoto roku oznamující „zřízení 2. východu“ (předpokládáme, že se tato informace netýká stavebních úprav západní haly, které byly provedeny přibližně ve stejné době). Poprvé je doložena na mapě z roku 1932.

Při výstavbě nové východní příjezdové haly byly upraveny a částečně odbourány starší záchody (které jinak funkčně zůstaly zachovány) a zastřešen prostor proluky směrem k domu čp. 837. Severní stěna směrem na peron s pěticí oblouků zůstala zachována, jižní mezi starším blokem záchodů s oknem byla postavena znova (se třemi obloukově zaklenutými otvory). Také tato stěna, ač odsazená od nároží záchodů, stále respektuje Turbovu architekturu, po více než 70ti letech. Stejně jako starší západní odjezdová hala byla i východní směrem do nám. shora ukončena atikou. Tím se do podoby budovy poněkud navrátil kompoziční princip symetrie a všechny objekty a díly výpravní budovy byly spojeny do jediného celku – srostlice.

Zajímavé až paradoxní však je, že nová jižní stěna haly nebyla situována shodně jako v západní části v lici jižní fasády bočního domu (v tomto případě čp. 837), ale odsazena k severu, na nároží starších záchodů. Zda to bylo provedeno z úsporných důvodů (zmenšení zastřešené plochy), z důvodů vytvoření jakéhosi rozptylového prostoru (piazzetty) pro cestující, nebo čistě jako záměr se dnes už můžeme jediné dohadovat.

Z doby před druhou světovou válkou (1936) se datují dva spisy na drobné úpravy – jednak přípojku kanalizace a dále záměr zřízení nových ramp před portikem, které ovšem byly magistrátem zamítnuty. Ještě z dubna roku 1938 pochází česky nadepsaný plán stávající podoby západní části patra hlavní budovy. Týkal se pravděpodobně drobných úprav v interiéru a dispozici bytů. Další z plánů, datovaný do roku 1939 a zachycující půdorys východní části přízemí (včetně nové příjezdové haly s přilehlými záchody) vznikl již po záboru pohraničí a je popsán již německy. Z téhož roku pochází i schéma umístění informačních cedulí na peronu (dílní půdorys a pohled). Během druhé světové války docházelo jen k drobným úpravám: z roku 1941 pochází projekt úpravy WC v přízemí hlavní budovy na místě původní čekárny (bylo realizováno) a o rok mladší je i plán úpravy kanalizace, doprovázený spisem.



*Rekonstrukce podoby výpravní budovy po sedmé stavební etapě (stavba východní příjezdové haly asi roku 1930 a drobné úpravy během 1. poloviny 20. století). Celek v měřítku ostatních kreseb. Kresba ©Kamil Marek.*

## 7.9 Úpravy po II. světové válce a novodobé

První léta po II. světové válce nepřinesla významnější změny. V roce 1946 byly prováděny nevelké úpravy 1. patra hlavní budovy podle jednoduchého plánu. Rozsáhlejší byly úpravy, prováděné v letech 1955-56. Roku 1955 byl vypracován projekt úpravy hlavní budovy (půdorys přízemí střední části; půdorys přízemí bývalého východu – západní příjezdové haly), navrhuující uzavření portiku od jihu, funkční a dispoziční úpravy a také zřízení nové haly východně od stávající. Projekt zpracoval podnik Rott – Stavba Louny. Během tohoto a následujícího roku byly úpravy realizovány a jejich součástí se stalo i osazení pískovaných skleněných výplní v hale (autorka Dagmar Boehmová – lázeňství a Jan Kalous – železnice a průmysl), obnova její malované výzdoby a dále také osazení dvojice pískovcových soch mládežnice – pionýrky (Václav Kyselka; podle jiných pramenů jeho žena Eva Rajsová-Kyselková) a dělníka před portikem (František Rabel), spolu s úpravami nádražního předprostoru. Velkou dispoziční změnou bylo zřízení příjezdové haly vedle haly odjezdové (v místě dnešního občerstvení byla zřízena druhá výdejna jízenek) a zřízení dvojice nových čekáren v jižním traktu západní části budovy (starší čekárny byly pozměněny na úschovnu, již dříve na WC a spojeny s restaurací jako salonky).

Jestliže úpravy z let 1955-56 v duchu socialistického realismu ještě můžeme hodnotit pozitivně jako součást kontextuálního stylového vývoje stavby, mladší úpravy ve druhé polovině 20. století již přinesly vesměs (až na výjimky) spíše degradaci památkových hodnot. Po celou druhou polovinu 20. století probíhaly drobné stavební úpravy. Dotýkaly se dispozic bytů i provozní části budovy – vesměs šlo o menší zásahy (nové příčky, nové dveře a podhledy, posuny dveří apod.). Velmi negativní dopad mělo zrušení světlíků pošty (1965) a u restaurace, čímž byly tyto prostory naprosto degradovány. Roku 1987 proběhly úpravy restaurace, k nimž se dochovaly spisy i plány (M. Tejníl Stavoprojekt Liberec). Mnoho dalších úprav není zaznamenáno v písemných ani plánových pramenech. Naopak pozitivně je třeba hodnotit opravu střech a fasád, i když ani tyto zákroky nestačily zabránit intenzivnímu a progresivnímu chátrání budovy.

Po roce 1989 úpravy pokračovaly. V roce 2000 se opět uvažovalo o opravě fasád, od srpna r. 2004 až do listopadu r. 2005 probíhaly větší úpravy, během nichž byla vybudovaná krytá nástupiště s podchodem, vznikl bezbariérový přístup a obnoven prošel také interiér nádražní haly, jakkoli dlažba a obklady s historickým interiérem neladí. V hale vznikly provozovny drobného prodeje. Zatím jako poslední (nepočítáme-li technickou modernizaci) byly v roce 2011 provedeny další stavební úpravy přízemí – ČD centrum, čekárna a WC, provedené ve standardním utilitárním a výtvarně velmi úsporném duchu, aniž by ovšem zasáhly do památkově hodnotných prostor. Podstatná část budovy je ale v současnosti prázdná a chátrá. V roce 2016 byla budova při dopravní nehodě ochuzena o výtvarné dílo z doby přestavby ve stylu socialistického realismu – sochu dělníka.

## 7.10 Souhrnný kresebný přehled stavebního vývoje



*1858*



*1871*



*1876*



*1885*



*1886*



*1909*



*1930*

*Všechny kresby ©Kamil Marek*

## 8 ZÁVĚR

Stavebněhistorický průzkum výpravní budovy železničního nádraží čp. 599+638+867 v Teplicích ukázal kulturně-historický, architektonický a památkový význam této památky železniční architektury, která si navzdory složitému vývoji a mladším adaptacím ve druhé polovině 20. století uchovala původní dispozici, architektonickou koncepci i zbytky původní architektonické a řemeslné výbavy, s několika mimořádně cennými a působivými prostory (odbavovací hala, chodby).

Pro objekt se nyní po letech ne zrovna ideálního využití a nekoncepčních zásahů připravuje komplexní rekonstrukce. Doufejme, že po rekonstrukci nalezne odpovídající funkci, která mu umožní zachování plnohodnotného místa v architektonických dějinách českých železnic. Předkládaný stavebněhistorický průzkum by měl být jedním z kroků k celkové rehabilitaci této zajímavé památky.

ING. ARCH. JAN PEŠTA  
stavebněhistorický průzkum  
info@shp-pesta.cz; www.shp-pesta.cz  
Holmeisterova 41, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem



V Rožmitálu, březen 2018

Ing. arch. Jan Pešta

*člen Sdružení pro stavebněhistorický  
průzkum*

## 9 PŘÍLOHY

### 9.1 Historická ikonografie

#### 9.1.1 starší mapová dokumentace

1. Situace na mapě tzv. indikační skici stabilního katastru z roku 1842 (se zákresem změn), originál 1:2880 – zmenšeno [NA Praha, IS, inv. č. 574, sign. LIT574018420].
2. Situace na mapě tzv. indikační skici stabilního katastru z roku 1842 (se zákresem změn), 1:2880 [NA Praha, IS, inv. č. 574, sign. LIT574018420].
3. Situace na mapě II. (Františkova) vojenského mapování, mapový list č. W\_4\_II z let 1847/48, originál 1:28800, výřez bez měřítka [Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv Wien; digitalizace: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí; ©www.geolab.cz].
4. Situace na mapě II. (Františkova) vojenského mapování, mapový list č. W\_4\_II z let 1847/48, originál 1:28800, výřez bez měřítka (identický mapový podklad) [Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv Wien; ©www.mapire.eu].
5. Mapa Teplic z roku 1860, A. Copek Teplitz [].
6. Mapa Teplic z roku 1860, J. Peschka Teplitz [převzato z: ©hiveminer.com/].
7. Mapa Teplic z roku 1860, J. Peschka Teplitz (identický mapový podklad) [].
8. Mapa Teplic z roku 1860 – výřez okolí nádraží, J. Peschka Teplitz (identický mapový podklad) [].
9. Situace na katastrální mapě evidenční z roku 1871, se zákresem změn do roku 1900, originál měřítko 1:2880 – snímek bez měřítka [ÚAZK, inv. č. 7860-1A\_02; převzato z: ©archivnimapy.cuzk.cz].
10. Situační mapa na stavbu nového skladiště (výpravní budova zcela vpravo), 1871, snímek bez měřítka [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
11. Mapa Teplic z roku 1880, J. Kohut – J. Líčka [©Map collection, Faculty of Science - Charles University; převzato z: mapy2.natur.cuni.cz].
12. Mapa Teplic z roku 1880 – výřez okolí nádraží, J. Kohut – J. Líčka [©Map collection, Faculty of Science - Charles University; převzato z: mapy2.natur.cuni.cz].
13. Mapa Teplic z roku 1882 (identický mapový podklad) [převzato z: ©teplice.majestat.cz/].
14. Mapa Teplic z roku 1882 – výřez okolí nádraží [převzato z: ©teplice.majestat.cz/].
15. Mapa Teplic z roku 1896, G. Anstalt Leipzig [převzato z: ©alamy.com/].
16. Situace na katastrální mapě evidenční z roku 1900, se zákresem změn do roku 1909, originál měřítko 1:2880 – foto bez měřítka [ÚAZK, inv. č. 7860-1B\_02; převzato z: ©archivnimapy.cuzk.cz].
17. Mapa Teplic z doby před rokem 1900 [převzato z: ©hiveminer.com (Sbírka Ing. Petr Beránek)].
18. Mapa Teplic z roku 1901, A. Goldschmidt Berlin [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016].
19. Mapa Teplic z roku 1901 – výřez okolí nádraží, A. Goldschmidt Berlin [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016].
20. Mapa Teplic z roku 1905, G. Anstalt Leipzig [převzato z: alamy.com/].
21. Mapa Teplic z roku 1907 [].
22. Situace na katastrální mapě evidenční z roku 1909, se zákresem změn do roku 1932, originál měřítko 1:2880 – foto bez měřítka [ÚAZK, inv. č. 7860-1C\_02; převzato z: ©archivnimapy.cuzk.cz].
23. Situace na detailní mapě z roku 1912 [archív SŽDC Ústí nad Labem].



24. Situace na detailní mapě z roku 1912 – levá polovina [archív SŽDC Ústí nad Labem].
25. Situace na detailní mapě z roku 1912 – pravá polovina [archív SŽDC Ústí nad Labem].
26. Mapa Teplic z roku 1914 [převzato z: ©Budínská, 1995, s. 307].
27. Mapa Teplic z roku 1914 – výřez okolí nádraží [převzato z: ©Budínská, 1995, s. 307].
28. Situace na detailní mapě z roku 1915 z projektu rozšíření nástupní plochy pro fiakry [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
29. Mapa Teplic z roku 1915 [].
30. Detailní situační mapa železničního nádraží se zákresem vodovodu a kanalizace, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
31. Detailní situační mapa železničního nádraží se zákresem vodovodu a kanalizace, 1916 [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie archív SŽDC Ústí nad Labem].
32. Detailní situační mapa železničního nádraží se zákresem vodovodu a kanalizace – výřez výpravní budovy, 1916 [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie archív SŽDC Ústí nad Labem].
33. Situace nádraží nedetailní situační mapě z roku 1916 (identický mapový podklad) [převzato z: Krejčířík, 2009, s. 21].
34. Situační mapa kanalizace před výpravní budovou, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
35. Mapa Teplic z roku 1926 [hiveminer.com/].
36. Projekt úpravy parteru před nádražím, 1932, snímek bez měřítka [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
37. Projekt úpravy kanalizace, 1942, snímek bez měřítka [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
38. Detailní situační mapa železničního nádraží, po roce 1945 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
39. Detailní situační mapa železničního nádraží (výřez výpravní budovy), po roce 1945 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
40. Detailní situační mapa železničního nádraží, 1948 (identický mapový podklad) [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie archív SŽDC Ústí nad Labem].
41. Detailní situační mapa železničního nádraží – výřez výpravní budovy, 1948 (identický mapový podklad) [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie archív SŽDC Ústí nad Labem].
42. Situace na státní mapě odvozené (SMO) z roku 1950 (stav před II. světovou válkou), originál měřítko 1:5000 [ÚAZK, sign. TEPL07; převzato z: ©archivnimapy.cuzk.cz].

### **9.1.2 starší plánová dokumentace**

*některé plány jsou pro zvýšení čitelnosti barevně upraveny*

43. Projekt na stavbu výpravní budovy, půdorys přízemí a suterénu se základy, Josef Turba, 1858 [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
44. Projekt na stavbu výpravní budovy, půdorys přízemí (stropy) a 1. patra, Josef Turba, 1858 [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
45. Projekt na stavbu výpravní budovy, půdorys patra (stropy) a podkroví, Josef Turba, 1858 [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
46. Projekt na stavbu výpravní budovy, jižní (uliční) a severní průčelí, Josef Turba, 1858 [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
47. Projekt na stavbu výpravní budovy, boční průčelí, Josef Turba, 1858 [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
48. Projekt na stavbu výpravní budovy, podélný řez střední a východní částí budovy s pohledem k jihu, Josef Turba, 1858 [původně archív ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].

49. Projekt na stavbu výpravní budovy, příčný řez schodištěm ve východní části budovy s pohledem k východu, Josef Turba, 1858 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
50. Projekt na stavbu výpravní budovy, příčný řez boční přízemní částí budovy s pohledem k západu, Josef Turba, 1858 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
51. Projekt na zvýšení postranních křídel, půdorys patra a přízemí (chybí střední část), Franz Rudolph, 1876 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
52. Projekt na stavbu skladu expresního zboží s byty v patře (západní budova), příčný řez s pohledem k východu, Franz Rudolph?, 1876? (před 1884) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
53. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, půdorys 1. patra, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
54. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, půdorys 1. patra – detail západní části, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
55. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, půdorys 1. patra – detail západní části, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
56. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, půdorys 2. patra, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
57. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, půdorys podkroví, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
58. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, půdorys podkroví, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
59. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, jižní (uliční) průčelí, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
60. Shodný plán [převzato z: ©Krejčířík, 2009, s. 19].
61. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, jižní (uliční) průčelí – detail levé (západní) části, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
62. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, jižní (uliční) průčelí – detail pravé (východní) části, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
63. Projekt na zvýšení hlavní budovy o 2. patro, příčný řez hlavním schodištěm, nesignováno, SD (asi 1896) [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
64. Projekt na stavbu pošty, půdorys suterénu, nesignováno, 1907 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
65. Projekt na stavbu pošty, půdorys podkroví, nesignováno, 1907 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
66. Projekt na stavbu pošty, příčný a podélný řez, nesignováno, 1907 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
67. Plán budovy pošty se zákresem úprav, půdorys přízemí, nesignováno, 1908 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
68. Projekt na stavbu pošty, půdorys patra, nesignováno, 1908 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
69. Projekt na stavbu nových záchodů, půdorysy, řezy a pohledy, nesignováno, 1909 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
70. Projekt drobných úprav (dveře) zakreslený do staršího plánu, půdorys přízemí (západní část hlavní budovy), nesignováno, 1912 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].

71. Podélný řez východní částí s pohledem k severu, nesignováno, asi 1912 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
72. Příčný řez východní částí hlavní budovy s pohledem k východu, nesignováno, asi 1912 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
73. Projekt na nerealizované rozšíření budovy, půdorys přízemí, nesignováno, 1916 [původně archiv ČD, nyní ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
74. Projekt na nerealizované rozšíření budovy, půdorys přízemí – detail západní části hlavní budovy, nesignováno, 1916 [původně archiv ČD, nyní ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
75. Projekt na nerealizované rozšíření budovy, půdorys přízemí – detail střední části hlavní budovy, nesignováno, 1916 [původně archiv ČD, nyní ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
76. Projekt na nerealizované rozšíření budovy, půdorys přízemí – detail střední a východní části hlavní budovy, nesignováno, 1916 [původně archiv ČD, nyní ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
77. Projekt na nerealizované rozšíření budovy, půdorys přízemí – detail východní části hlavní budovy, nesignováno, 1916 [původně archiv ČD, nyní ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
78. Projekt na zřízení nové kanalizace, půdorys a řezy, nesignováno, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
79. Projekt na zřízení nové kanalizace, půdorys a řezy, nesignováno, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
80. Projekt na zřízení nové kanalizace, půdorys a řezy, nesignováno, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
81. Projekt na zřízení nové kanalizace, půdorys a řezy, nesignováno, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
82. Projekt na zřízení nové kanalizace, půdorys a řezy, nesignováno, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
83. Projekt na zřízení nové kanalizace, půdorys a řezy, nesignováno, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
84. Projekt na zřízení nové kanalizace, půdorys a řezy, nesignováno, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
85. Projekt na zřízení nové kanalizace, profily, nesignováno, 1916 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
86. Projekt na podkrovní vestavbu domu čp. 638, půdorys, řezy a pohled na vikýř, nesignováno, 1920 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
87. Projekt na podkrovní vestavbu domu čp. 638, půdorys – detail, nesignováno, 1920 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
88. Projekt na podkrovní vestavbu domu čp. 638, řezy a pohled na vikýř, nesignováno, 1920 [Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
89. Projekt na drobné úpravy (příčky) západní budovy (pošta), půdorys části přízemí, nesignováno, 1928 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
90. Projekt na drobné úpravy (příčky) ve 2. patře, půdorys 2. patra, nesignováno, SD (asi 30. léta 20. století) [původně archiv ČD, nyní ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
91. Projekt na úpravy západní příjezdové haly (zřízení východu a celní kanceláře), půdorys přízemí a základů, nesignováno, SD (asi 30. léta 20. století) [původně archiv ČD, nyní ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
92. Půdorys přízemí východní budovy, nesignováno, asi 20. léta 20. století [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
93. Návrh drobných stavebních úprav východní budovy, půdorys patra, nesignováno, asi 20. léta 20. století [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
94. Půdorys západní části 1. patra hlavní budovy, nesignováno, 1938 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
95. Schéma umístění informačních cedulí na peronu, dílčí půdorys a pohled, nesignováno, 1939 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].

- 96. Půdorys přízemí východní části hlavní budovy, nové příjezdové haly (východ) a východní budovy, nesignováno, 1939[původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
- 97. Projekt úpravy WC v přízemí hlavní budovy, nesignováno, 1941 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
- 98. Projekt úpravy kanalizace, řez, nesignováno, 1942[Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu – archiv].
- 99. Projekt úpravy v 1. patře hlavní budovy, nesignováno, 1946 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
- 100. Projekt úpravy hlavní budovy, půdorys přízemí střední části, Rott – Stavba Louny, 1955 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
- 101. Projekt úpravy západní budovy, půdorys přízemí bývalého východu – západní příjezdové haly, Rott – Stavba Louny, 1955 [původně archiv ČD, nyní NA; digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].

### **9.1.3 veduty**

- 102. Celkový pohled od severozápadu, litografie, po 1858 [© Regionální muzeum v Teplicích, G-01800].
- 103. Celkový pohled od severozápadu, litografie (výřez), po 1858 [© Regionální muzeum v Teplicích, G-01800].
- 104. Celkový pohled od severozápadu, litografie (výřez – detail), po 1858 [© Regionální muzeum v Teplicích, G-01800].
- 105. Celkový pohled od jihozápadu, po 1858 [Převzato z: Krejčířík, 2009, s. 18].
- 106. Celkový pohled od jihovýchodu, po 1858 [originál nezjištěn].
- 107. Panorama Teplic, kolem 1880 [© Regionální muzeum v Teplicích, G-1492].
- 108. Panorama Teplic (výřez výpravní budovy), kolem 1880 [© Regionální muzeum v Teplicích, G-1492].

### **9.1.4 starší fotografie a pohlednice**

- 109. Celkový pohled od jihu, Hermann Krone Dresden, 1863? (před 1870) [digitální kopie ©archív SŽDC Ústí nad Labem].
- 110. Celkový pohled od jihu, Hermann Krone Dresden, 1870 [převzato z: ©sparismus.files.wordpress.com].
- 111. Celkový pohled od jihu, asi 60. léta 19. století [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70].
- 112. Celkový pohled od jihu, asi 60. léta 19. století (identický snímek) [archív Ing. Petra Beránka, převzato z: © hiveminer.com].
- 113. Celkový pohled od severozápadu, asi 60. léta 19. století [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 72].
- 114. Detail peronu, 1872 [originál © sbírka Karel Zeithammer, digitální kopie archiv SŽDC Ústí nad Labem].
- 115. Jižní průčelí, Atelier Pietzner, 1885 [© Regionální muzeum v Teplicích, HF-00635].
- 116. Jižní průčelí, Atelier Pietzner (výřez), 1885 [© Regionální muzeum v Teplicích, HF-00635].
- 117. Jižní průčelí, Atelier Pietzner, 1885 (identický snímek) [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71].
- 118. Severní průčelí, 1893 [archív Ing. Petra Beránka, převzato z: © hiveminer.com].
- 119. Severní průčelí (identický snímek), 1893 [© Regionální muzeum v Teplicích, HF-02732].
- 120. Celkový pohled od jihu, Tietze, 1898 [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71].

121. Celkový pohled od jihozápadu (identický snímek), kolem 1900 [© Regionální muzeum v Teplicích, HF-00704].
122. Celkový pohled od jihozápadu (identický snímek), kolem 1900 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
123. Celkový pohled od jihovýchodu, 1899 [převzato z: ©starepohledy.cz].
124. Celkový pohled od jihovýchodu, 1899 (identický snímek) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
125. Celkový pohled od jihovýchodu, 1899 (identický snímek) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
126. Celkový pohled od jihovýchodu, 1899 (identický snímek) [převzato z: © Krejčířík, 2009, s. 19].
127. Celkový pohled od jihovýchodu, 1900 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
128. Celkový pohled od jihovýchodu, 1900 (identický snímek) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
129. Celkový pohled od jihovýchodu, 1900 [převzato z: ©teplice.majestat.cz/].
130. Jižní průčelí, po roce 1900 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
131. Jižní průčelí, po roce 1900 (identický snímek) [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 71].
132. Celkový pohled od severu, H. Seibt, kolem 1900 (před 1907) [převzato z: ©Budínská, 1995, s. 109].
133. Severní průčelí, kolem 1900 (identický snímek) [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 72].
134. Celkový pohled od jihozápadu, po roce 1900 (prošlá 1902) [převzato z: © picclick.de].
135. Blíže nespecifikovaný interiér, kolem 1900 [převzato z: ©teplice.majestat.cz].
136. Celkový pohled od jihozápadu, po roce 1900 [převzato z: ©fotogen.cz].
137. Celkový pohled od jihozápadu, po roce 1900 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
138. Celkový pohled od jihozápadu, 1901 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
139. Celkový pohled od jihozápadu, 1901 (identický snímek) [© Regionální muzeum v Teplicích, H-10481].
140. Celkový pohled od jihozápadu, 1901 (identický snímek) [převzato z: ©teplice.majestat.cz].
141. Celkový pohled od jihozápadu, 1901 (identický snímek) [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69].
142. Celkový pohled od jihovýchodu, před 1909 [převzato z: ©oldthing.de].
143. Jižní průčelí - portikus, 1905 [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70].
144. Jižní průčelí od jihozápadu, po 1910 [© Regionální muzeum v Teplicích, H-10301].
145. Celkový pohled od jihozápadu, H. Poy, kolem 1910 [převzato z: ©Budínská, 1995, s. 109].
146. Celkový pohled od jihozápadu, H. Poy, kolem 1910 (identický snímek) [sbírka P. Beránek; převzato z: © www.flickr.com].
147. Celkový pohled od jihozápadu, H. Poy, kolem 1910 (identický snímek) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
148. Celkový pohled od jihozápadu, H. Poy, kolem 1910 (identický snímek) [převzato z: ©teplice.majestat.cz/].
149. Celkový pohled od jihozápadu, C. Döge, okolo 1910 (před 1916) [převzato z: Budínská, 1994, s. 169].
150. Celkový pohled od jihozápadu, C. Döge, okolo 1910 (před 1916; identický snímek) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
151. Celkový pohled od jihozápadu, C. Döge, okolo 1910 (před 1916; identický snímek) [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69].
152. Celkový pohled od jihozápadu, po 1910 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
153. Celkový pohled od jihozápadu, po 1910 [© Regionální muzeum v Teplicích, HF-03011].
154. Celkový pohled od jihozápadu, po 1910 [originál Regionální muzeum v Teplicích, převzato z: Krejčířík, 2009, s. 20].

155. Jižní průčelí od jihovýchodu, 1914? [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
156. Jižní průčelí od jihovýchodu, 1918 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
157. Jižní průčelí od jihovýchodu, 1918 (identický snímek) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
158. Jižní průčelí od jihovýchodu, 1918 (identický snímek) [převzato z: ©teplice.majestat.cz].
159. Celkový pohled od jihozápadu, okolo 1920 [archív Ing. Petra Beránka, převzato z: ©hiveminer.com].
160. Celkový pohled od jihozápadu, okolo 1920 (identický snímek) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
161. Celkový pohled od jihozápadu, okolo 1920 (identický snímek) [převzato z: ©boehmische-erzgebirge.cz/].
162. Celkový pohled od jihozápadu, okolo 1920 na dělené pohlednici asi ze 30. let 20. století (identický snímek) [převzato z: ©boehmische-erzgebirge.cz/].
163. Jižní průčelí od jihozápadu, okolo 1920 [© Regionální muzeum v Teplicích, H-08952].
164. Jižní průčelí od jihozápadu (identický snímek), okolo 1920 [převzato z: ©teplice.majestat.cz].
165. Celkový pohled od jihozápadu, 1914? (před 1923) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
166. Celkový pohled od jihozápadu, 1914? (před 1923) [originál sbírka Luděk Čada, převzato z: Krejčířík, 2009, s. 20].
167. Celkový pohled od jihozápadu, 1914? (před 1923) [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 69].
168. Jižní průčelí – detail, 1925 [převzato z: ©Zykmund – Neuvirt – Kuranda – Špaček, 2016, s. 70].
169. Celkový pohled od jihozápadu, 30. léta 20. století [převzato z: ©teplice-teplitz.net].
170. Celkový pohled od jihozápadu, 30. léta 20. století (identický snímek) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
171. Celkový pohled od jihozápadu na dělené pohlednici z roku 1942 (identický snímek) [převzato z: ©oldthing.de].
172. Celkový pohled od jihozápadu na dělené pohlednici asi ze 30. – 40. let 20. století (identický snímek) [převzato z: ©boehmische-erzgebirge.cz/].
173. Celkový pohled od jihozápadu na dělené pohlednici asi ze 30. – 40. let 20. století (identický snímek) [převzato z: ©boehmische-erzgebirge.cz/].
174. Celkový pohled od jihozápadu na dělené pohlednici z roku 1942 (identický snímek) [převzato z: ©akpool.co.uk].
175. Interiér nádražní restaurace, 1930 [© Regionální muzeum v Teplicích, H-10226].
176. Interiér nádražní restaurace, 1930 (identický snímek) [převzato z: ©Budínská, 1995, s. 105].
177. Jižní průčelí od jihovýchodu, 1930 [© Regionální muzeum v Teplicích, H-10283].
178. Jižní průčelí od jihovýchodu, 1942 [© Regionální muzeum v Teplicích, HF-03012].
179. Jižní průčelí od jihovýchodu, 1942 (identický snímek) [originál sbírka Luděk Čada, převzato z: © Krejčířík, 2009, s. 21].
180. Jižní průčelí od jihovýchodu, před polovinou 20. století [© Regionální muzeum v Teplicích, HF-02443].
181. Jižní průčelí – portikus se sochami, 1956 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
182. Jižní průčelí od jihovýchodu, 1962 [převzato z: ©teplice.majestat.cz].
183. Severní průčelí od severozápadu, 60. léta 20. století (po elektrifikaci) [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
184. Celkový pohled od jihu, 70. léta 20. století [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
185. Jižní průčelí, 70. léta 20. století [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
186. Střechy západní části nádražní budovy, 1973 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
187. Západní část nádražní budovy po opravě, 1976 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
188. Celkový pohled od jihu, 1977 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].
189. Část jižního průčelí, 1982 [digitální kopie ©archiv SŽDC Ústí nad Labem].

- 190. Jižní průčelí od jihovýchodu, M. Leštinský, 1985 [převzato z: © Krejčířík, 2009, s. 21].
- 191. Jižní průčelí od jihovýchodu, M. Leštinský, 1985 [převzato z: © Krejčířík, 2009, s. 22].

#### **9.1.5 letecké snímky**

- 192. Letecký měřičský snímek, 1938 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1938.TEPL07.04353, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 193. Letecký měřičský snímek, 1938 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1938.TEPL07.04354, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 194. Letecký měřičský snímek, 1938 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1938.TEPL07.04364, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 195. Letecký měřičský snímek, 1938 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1938.USTL97.05275, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 196. Letecký měřičský snímek, 1946 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1946.TEPL07.06545, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 197. Letecký měřičský snímek, 1946 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1946.TEPL08.06609, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 198. Letecký měřičský snímek, 1946 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1946.TEPL08.06610, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 199. Letecký měřičský snímek, 1946 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1946.TEPL08.06611, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 200. Letecký měřičský snímek, 1947 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1947.TEPL06.08254, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 201. Letecký měřičský snímek, 1947 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1947.TEPL17.08262, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 202. Letecký měřičský snímek, 1947 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1947.TEPL17.08294, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 203. Letecký měřičský snímek, 1947 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1947.USTL87.08260, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 204. Letecký měřičský snímek, 1947 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1947.USTL98.08261, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 205. Letecká ortofotomapa, 1953 [VKÚ Dobruška, převzato z: ©kontaminace.cenia.cz].
- 206. Letecký měřičský snímek, 1963 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1963.TEPL07.08553, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 207. Letecký měřičský snímek, 1963 [ČUZK - MO ČR, LMSA08.1963.TEPL07.08554, převzato z: ©lms.cuzk.cz/].
- 208. Situace na současné ortofotomapě [převzato z: ©mapy.cz].
- 209. Situace na současné ortofotomapě [převzato z: ©mapy.cz].
- 210. Letecký snímek od jihu [převzato z: ©mapy.cz].
- 211. Letecký snímek od východu [převzato z: ©mapy.cz].
- 212. Letecký snímek od severu [převzato z: ©mapy.cz].
- 213. Letecký snímek od západu [převzato z: ©mapy.cz].

## **9.2 Fotodokumentace současného stavu**

*všechny fotografie © Jan Pešta, Alena Rákosníková, Vojtěch Černý, březen 2018*

### **9.2.1 exteriéry**

#### **9.2.1.1 celkové pohledy**

1. Celkový pohled od jihozápadu.
2. Celkový pohled od jihozápadu.
3. Celkový pohled od jihovýchodu.
4. Celkový pohled od severovýchodu.
5. Celkový pohled od severovýchodu.
6. Celkový pohled od severozápadu.

#### **9.2.1.2 jižní průčelí – celkové pohledy**

7. Jižní průčelí – panoramatický pohled.
8. Jižní průčelí – panoramatický pohled.
9. Jižní průčelí – celkový pohled od jihozápadu.
10. Jižní průčelí – celkový pohled od jihozápadu.
11. Jižní průčelí – střední část, celkový pohled od jihozápadu.
12. Jižní průčelí – střední část, celkový pohled od jihozápadu.
13. Jižní průčelí – východní část, celkový pohled od jihozápadu.
14. Jižní průčelí – západní část, celkový pohled od jihovýchodu.
15. Jižní průčelí – východní část, celkový pohled od jihozápadu.
16. Jižní průčelí – celkový pohled od jihovýchodu.
17. Jižní průčelí – celkový pohled od jihovýchodu.
18. Jižní průčelí – celkový pohled od jihovýchodu.

#### **9.2.1.3 jižní průčelí – sekce 1**

19. Jižní průčelí – sekce 1, celkový pohled.
20. Jižní průčelí – sekce 1, celkový pohled.
21. Jižní průčelí – sekce 1, podřímsí.
22. Jižní průčelí – sekce 1, podřímsí a vikýř.
23. Jižní průčelí – sekce 1, kordonová římsa.
24. Jižní průčelí – sekce 1, sokl.
25. Jižní průčelí – sekce 1, sokl.
26. Jižní průčelí – sekce 1, sokl.
27. Jižní průčelí – sekce 1, 1. patro, 1. okno zleva.
28. Jižní průčelí – sekce 1, 1. patro, 2. okno zleva.
29. Jižní průčelí – sekce 1, 1. patro, 3. okno zleva.
30. Jižní průčelí – sekce 1, 1. patro, 4. okno zleva.
31. Jižní průčelí – sekce 1, 1. patro, 5. okno zleva.
32. Jižní průčelí – sekce 1, 1. patro, 6. okno zleva.
33. Jižní průčelí – sekce 1, 1. patro, 7. okno zleva.
34. Jižní průčelí – sekce 1, 1. patro, 8. okno zleva.
35. Jižní průčelí – sekce 1, přízemí, 1. okno zleva.
36. Jižní průčelí – sekce 1, přízemí, dveře v 2. ose zleva.
37. Jižní průčelí – sekce 1, přízemí, 3. okno zleva.
38. Jižní průčelí – sekce 1, přízemí, dveře v 4. ose zleva.
39. Jižní průčelí – sekce 5, přízemí, dveře v 2. ose zleva.
40. Jižní průčelí – sekce 1, přízemí, 1. okno zleva.



- 41. Jižní průčelí – sekce 1, přízemí, 7. okno zleva.
- 42. Jižní průčelí – sekce 1, přízemí, 8. okno zleva.

#### **9.2.1.4 jižní průčelí – sekce 2**

- 43. Jižní průčelí – sekce 2, celkový pohled.
- 44. Jižní průčelí – sekce 2, celkový pohled.
- 45. Jižní průčelí – sekce 2, přízemí, 1. okno zleva.
- 46. Jižní průčelí – sekce 2, přízemí, 2. okno zleva.
- 47. Jižní průčelí – sekce 2, přízemí, dveře v 3. ose zleva.
- 48. Jižní průčelí – sekce 2, přízemí, dveře v 4. ose zleva.

#### **9.2.1.5 jižní průčelí – sekce 3**

- 49. Jižní průčelí – sekce 3, celkový pohled.
- 50. Jižní průčelí – sekce 3, přízemí, 1. okno zleva.
- 51. Jižní průčelí – sekce 3, přízemí, 2. okno zleva.
- 52. Jižní průčelí – sekce 3, přízemí, vstup.
- 53. Jižní průčelí – sekce 3, přízemí, vstup.
- 54. Jižní průčelí – sekce 3, přízemí, 4. okno zleva.
- 55. Jižní průčelí – sekce 3, přízemí, 5. okno zleva.
- 56. Jižní průčelí – sekce 3, ozdobná kotva kleštiny.
- 57. Jižní průčelí – sekce 3, ozdobná kotva kleštiny v podřímsí.
- 58. Jižní průčelí – sekce 3, ozdobná kotva kleštiny v podřímsí.

#### **9.2.1.6 jižní průčelí – sekce 4**

- 59. Jižní průčelí – sekce 4, celkový pohled.
- 60. Jižní průčelí – sekce 4, 1. patro, 1. okno zleva.
- 61. Jižní průčelí – sekce 4, 1. patro, 2. okno zleva.
- 62. Jižní průčelí – sekce 4, 1. patro, 3. okno zleva.
- 63. Jižní průčelí – sekce 4, 1. patro, 4. okno zleva.
- 64. Jižní průčelí – sekce 4, 1. patro, 5. okno zleva.
- 65. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, 1. okno zleva.
- 66. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, 2. okno zleva.
- 67. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, dveře ve 3. ose zleva.
- 68. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, dveře ve 3. ose zleva.
- 69. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, dveře ve 3. ose zleva.
- 70. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, 4. okno zleva.
- 71. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, 5. okno zleva.
- 72. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, dveře před vstupem
- 73. Jižní průčelí – sekce 4, přízemí, korunní římsa a podřímsí.

#### **9.2.1.7 jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova)**

- 74. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), celkový pohled.
- 75. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), celkový pohled.
- 76. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), celkový pohled.
- 77. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední portikus.
- 78. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, 2. patro a štít.
- 79. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, 1. patro.
- 80. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, přízemí.
- 81. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, štít – detail levého rohu.
- 82. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, štít – detail vrcholu.
- 83. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, štít – detail pravého rohu.

84. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit.
85. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, 2. patro, 1. okno zleva.
86. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, 2. patro, 2. okno zleva.
87. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, 2. patro, 3. okno zleva.
88. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, 1. patro, 1. okno zleva.
89. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, 1. patro, 2. okno zleva.
90. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, 1. patro, 3. okno zleva.
91. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, přízemí, 1. okno zleva.
92. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, přízemí, 2. okno zleva.
93. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit, přízemí, 3. okno zleva.
94. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 1. okno zleva.
95. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 2. okno zleva.
96. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 3. okno zleva.
97. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 4. okno zleva.
98. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 5. okno zleva.
99. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 6. okno zleva.
100. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 7. okno zleva.
101. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 8. okno zleva.
102. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 2. patro, 9. okno zleva.
103. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 1. okno zleva.
104. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 2. okno zleva.
105. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 3. okno zleva.
106. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 4. okno zleva.
107. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 5. okno zleva.
108. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 6. okno zleva.
109. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 7. okno zleva.
110. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 8. okno zleva.
111. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, 1. patro, 9. okno zleva.
112. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, přízemí, 1. okno zleva.
113. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, přízemí, 2. okno zleva.
114. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, přízemí, 3. okno zleva.
115. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – pohled od jihozápadu.
116. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jižní strana.
117. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – pohled od jihozápadu.
118. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jižní strana, detail oblouku.
119. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – zábradlí terasy.
120. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – zábradlí terasy.
121. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – zábradlí terasy.
122. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – zábradlí terasy.
123. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – zábradlí terasy.
124. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – zábradlí terasy.
125. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – západní strana.
126. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – východní strana.
127. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – západní strana, pilastr.
128. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – západní strana, pilastr, detail hlavice.
129. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – západní strana, pilastr, detail patky.
130. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jihozápadní nároží, pilíř.
131. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jihozápadní nároží, pilíř, detail hlavice.
132. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jihozápadní nároží, pilíř, detail patky.

- 133. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jižní strana, pilí.
- 134. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jižní strana, pilíř, detail hlavice.
- 135. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jižní strana, pilíř, detail patky.
- 136. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jižní strana, pilíř.
- 137. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jižní strana, pilíř, detail hlavice.
- 138. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jižní strana, pilíř, detail patky.
- 139. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jihovýchodní nároží, pilíř a socha.
- 140. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jihovýchodní nároží, pilíř a socha.
- 141. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jihovýchodní nároží, pilíř, detail hlavice.
- 142. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – jihovýchodní nároží, pilíř, detail patky.
- 143. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – východní strana, pilastr.
- 144. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – východní strana, pilastr, detail hlavice.
- 145. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), vstupní portikus – východní strana, pilastr, detail patky.
- 146. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, přízemí, 7. okno zleva.
- 147. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, přízemí, dveře v 8. ose zleva.
- 148. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední díl, přízemí, dveře v 8. ose zleva.
- 149. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 2. patro a štít.
- 150. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 2. patro.
- 151. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 1. patro.
- 152. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, přízemí.
- 153. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, štít – detail levého rohu.
- 154. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, štít – detail vrcholu.
- 155. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit.
- 156. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 2. patro, 1. okno zleva.
- 157. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 2. patro, 2. okno zleva.
- 158. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 2. patro, 3. okno zleva.
- 159. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 1. patro, 1. okno zleva.
- 160. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 1. patro, 2. okno zleva.
- 161. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, 1. patro, 3. okno zleva.
- 162. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, přízemí, 1. okno zleva.
- 163. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, přízemí, 2. okno zleva.
- 164. Jižní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit, přízemí, 3. okno zleva.

#### **9.2.1.8 jižní průčelí – sekce 6**

- 165. Jižní průčelí – sekce 6, celkový pohled.
- 166. Jižní průčelí – sekce 6, 1. patro, 1. okno zleva.
- 167. Jižní průčelí – sekce 6, 1. patro, 2. okno zleva.
- 168. Jižní průčelí – sekce 6, 1. patro, 3. okno zleva.
- 169. Jižní průčelí – sekce 6, 1. patro, 4. okno zleva.
- 170. Jižní průčelí – sekce 6, 1. patro, 5. okno zleva.
- 171. Jižní průčelí – sekce 6, přízemí, 1. okno zleva.
- 172. Jižní průčelí – sekce 6, přízemí, 2. okno zleva.
- 173. Jižní průčelí – sekce 6, přízemí, 3. okno zleva.
- 174. Jižní průčelí – sekce 6, přízemí, 4. okno zleva.
- 175. Jižní průčelí – sekce 6, přízemí, 5. okno zleva.

### **9.2.1.9 jižní průčelí – sekce 7**

- 176. Jižní průčelí – sekce 7, celkový pohled.
- 177. Jižní průčelí – sekce 7, detail římsy a podřímsí.
- 178. Jižní průčelí – sekce 7, detail římsy a podřímsí.
- 179. Jižní průčelí – sekce 7, celkový pohled.
- 180. Jižní průčelí – sekce 7, 1. okno zleva.
- 181. Jižní průčelí – sekce 7, 2. okno zleva.
- 182. Jižní průčelí – sekce 7, 3. okno zleva.
- 183. Jižní průčelí – sekce 7, 4. okno zleva.
- 184. Jižní průčelí – sekce 7, 5. okno zleva.

### **9.2.1.10 jižní průčelí – sekce 8**

- 185. Jižní průčelí – sekce 8, celkový pohled.
- 186. Jižní průčelí – sekce 8, 1. okno zleva.
- 187. Jižní průčelí – sekce 8, dveře ve 2. ose zleva.
- 188. Jižní průčelí – sekce 8, dveře ve 3. ose zleva.
- 189. Jižní průčelí – sekce 8, dveře ve 4. ose zleva.

### **9.2.1.11 jižní průčelí – sekce 9**

- 190. Jižní průčelí – sekce 9 a 10, celkový pohled.
- 191. Jižní průčelí – sekce 9, celkový pohled.
- 192. Jižní průčelí – sekce 9, 1. patro, 1. okno zleva.
- 193. Jižní průčelí – sekce 9, 1. patro, 2. okno zleva.
- 194. Jižní průčelí – sekce 9, 1. patro, 3. okno zleva.
- 195. Jižní průčelí – sekce 9, 1. patro, 4. okno zleva.
- 196. Jižní průčelí – sekce 9, 1. patro, 5. okno zleva.
- 197. Jižní průčelí – sekce 9, 1. patro, 6. okno zleva.
- 198. Jižní průčelí – sekce 9, 1. patro, 7. okno zleva.
- 199. Jižní průčelí – sekce 9, 1. patro, 8. okno zleva.
- 200. Jižní průčelí – sekce 9, přízemí, 1. okno zleva.
- 201. Jižní průčelí – sekce 9, přízemí, 2. okno zleva.
- 202. Jižní průčelí – sekce 9, přízemí, 3. okno zleva.
- 203. Jižní průčelí – sekce 9, přízemí, 4. okno zleva.
- 204. Jižní průčelí – sekce 9, přízemí, 5. okno zleva.
- 205. Jižní průčelí – sekce 9, přízemí, 6. okno zleva.
- 206. Jižní průčelí – sekce 9, přízemí, 7. okno zleva.
- 207. Jižní průčelí – sekce 9, přízemí, 8. okno zleva.
- 208. Jižní průčelí – sekce 9, sokl.
- 209. Jižní průčelí – sekce 9, sokl, sklepní okénko.
- 210. Jižní průčelí – sekce 9, sokl, sklepní okénko.

### **9.2.1.12 jižní průčelí – sekce 10**

- 211. Jižní průčelí – sekce 10, celkový pohled.
- 212. Jižní průčelí – sekce 9 a 10, celkový pohled od jihovýchodu.
- 213. Jižní průčelí – sekce 10, 1. patro, 1. okno zleva.
- 214. Jižní průčelí – sekce 10, 1. patro, 2. okno zleva.
- 215. Jižní průčelí – sekce 10, 1. patro, 3. okno zleva.
- 216. Jižní průčelí – sekce 10, 1. patro, 4. okno zleva.
- 217. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, 1. okno zleva.
- 218. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, dveře ve 2. ose zleva.

- 219. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, dveře ve 2. ose zleva.
- 220. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, dveře ve 2. ose zleva.
- 221. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, 3. okno zleva.
- 222. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, 4. okno zleva.
- 223. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, vstupní peron – celkový pohled od jihozápadu.
- 224. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, vstupní peron – levý sloup, detail hlavice.
- 225. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, vstupní peron – střední sloup.
- 226. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, vstupní peron – střední sloup, detail hlavice.
- 227. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, vstupní peron – pravý sloup.
- 228. Jižní průčelí – sekce 10, přízemí, vstupní peron – pravý sloup, detail hlavice.

#### **9.2.1.13 jižní průčelí – dlažba před budovou**

- 229. Jižní průčelí – dlažba před budovou východně od portiku.
- 230. Jižní průčelí – dlažba před budovou západně od portiku.
- 231. Jižní průčelí – dlažba před budovou, průhled portikem.
- 232. Jižní průčelí – dlažba před budovou, průhled portikem.
- 233. Jižní průčelí – dlažba před budovou západně od portiku.
- 234. Jižní průčelí – dlažba před budovou východně od portiku.
- 235. Jižní průčelí – dlažba před budovou východně od portiku.
- 236. Jižní průčelí – dlažba před budovou východně od portiku.

#### **9.2.1.14 východní průčelí – sekce 1**

- 237. Východní průčelí – sekce 1, celkový pohled.
- 238. Východní průčelí – sekce 1, celkový pohled.
- 239. Východní průčelí – sekce 1, detail římsy a podřímsí.
- 240. Východní průčelí – sekce 1, štít, 1. okno zleva.
- 241. Východní průčelí – sekce 1, štít, 2. okno zleva.
- 242. Východní průčelí – sekce 1, štít, 3. okno zleva.
- 243. Východní průčelí – sekce 1, 1. patro, 1. okno zleva.
- 244. Východní průčelí – sekce 1, 1. patro, 2. okno zleva.
- 245. Východní průčelí – sekce 1, 1. patro, 3. okno zleva.

#### **9.2.1.15 východní průčelí – sekce 6**

- 246. Východní průčelí – sekce 6, celkový pohled.
- 247. Východní průčelí – sekce 6, detail levého sdruženého okna.
- 248. Východní průčelí – sekce 6, detail středního sdruženého okna.
- 249. Východní průčelí – sekce 6, detail pravého sdruženého okna.

#### **9.2.1.16 východní průčelí – sekce 7**

- 250. Východní průčelí – sekce 7, celkový pohled.
- 251. Východní průčelí – sekce 7, celkový pohled.
- 252. Východní průčelí – sekce 7, celkový pohled.
- 253. Východní průčelí – sekce 7, detail obloučkového podřímsí štítu.
- 254. Východní průčelí – sekce 7, detail obloučkového podřímsí štítu.
- 255. Východní průčelí – sekce 7, detail sdruženého okna štítu.
- 256. Východní průčelí – sekce 7, detail levého pilastru štítu.
- 257. Východní průčelí – sekce 7, detail levého středního pilastru štítu.
- 258. Východní průčelí – sekce 7, detail středního dílu štítu.
- 259. Východní průčelí – sekce 7, detail zazděného okna v přízemí.

### **9.2.1.17 východní průčelí – sekce 10**

- 260. Východní průčelí – sekce 10, celkový pohled.
- 261. Východní průčelí – sekce 10, celkový pohled.
- 262. Východní průčelí – sekce 10, detail římsy a podřímsí.
- 263. Východní průčelí – sekce 10, detail kordonové římsy.
- 264. Východní průčelí – sekce 10, detail římsy a podřímsí.
- 265. Východní průčelí – sekce 10, 1. patro, 1. okno zleva.
- 266. Východní průčelí – sekce 10, 1. patro, 2. okno zleva.
- 267. Východní průčelí – sekce 10, 1. patro, 3. okno zleva.
- 268. Východní průčelí – sekce 10, 1. patro, 4. okno zleva.
- 269. Východní průčelí – sekce 10, 1. patro, 5. okno zleva.
- 270. Východní průčelí – sekce 10, 1. patro, 6. okno zleva.
- 271. Východní průčelí – sekce 10, přízemí, 1. okno zleva.
- 272. Východní průčelí – sekce 10, přízemí, 2. okno zleva.
- 273. Východní průčelí – sekce 10, přízemí, 3. okno zleva.
- 274. Východní průčelí – sekce 10, přízemí, 4. okno zleva.
- 275. Východní průčelí – sekce 10, přízemí, dveře v 5. ose zleva.
- 276. Východní průčelí – sekce 10, přízemí, dveře v 6. ose zleva.
- 277. Východní průčelí – sekce 10, sokl.
- 278. Východní průčelí – sekce 10, sokl.
- 279. Východní průčelí – sekce 10, sokl.

### **9.2.1.18 severní průčelí – celkové pohledy**

- 280. Severní průčelí – celkový pohled od severovýchodu.
- 281. Severní průčelí – celkový pohled od severu.
- 282. Severní průčelí – celkový pohled od severu.
- 283. Severní průčelí – východní část, celkový pohled.
- 284. Severní průčelí – východní a střední část, celkový pohled.
- 285. Severní průčelí – střední část, celkový pohled.
- 286. Severní průčelí – celkový pohled od severovýchodu.
- 287. Severní průčelí – celkový pohled od severovýchodu.
- 288. Severní průčelí – celkový pohled od severovýchodu.
- 289. Severní průčelí – celkový pohled od severovýchodu.
- 290. Severní průčelí – střední část, celkový pohled od severovýchodu.
- 291. Severní průčelí – východní část, celkový pohled od severozápadu.
- 292. Severní průčelí – střední část (5) celkový pohled.
- 293. Severní průčelí – západní část, celkový pohled od severovýchodu.
- 294. Severní průčelí – západní část, celkový pohled od severovýchodu.
- 295. Severní průčelí – celkový pohled od severozápadu.
- 296. Severní průčelí – celkový pohled od severozápadu.
- 297. Severní průčelí – celkový pohled od severozápadu.
- 298. Severní průčelí – celkový pohled od severozápadu.
- 299. Severní průčelí – celkový pohled od severozápadu.
- 300. Severní průčelí – celkový pohled od severozápadu.
- 301. Severní průčelí – celkový pohled od severozápadu.
- 302. Severní průčelí – celkový pohled od severozápadu.
- 303. Severní průčelí – střední část, celkový pohled od severozápadu.
- 304. Severní průčelí – východní část, celkový pohled od severozápadu.
- 305. Severní průčelí – celkový pohled od severovýchodu.

### **9.2.1.19 severní průčelí – sekce 10**

- 306. Severní průčelí – sekce 10 a 9, celkový pohled.
- 307. Severní průčelí – sekce 10 a 9, celkový pohled.
- 308. Severní průčelí – sekce 10, celkový pohled.
- 309. Severní průčelí – sekce 10, celkový pohled.
- 310. Severní průčelí – sekce 10, 1. patro, 1. okno zleva.
- 311. Severní průčelí – sekce 10, 1. patro, 2. okno zleva.
- 312. Severní průčelí – sekce 10, 1. patro, 3. okno zleva.
- 313. Severní průčelí – sekce 10, 1. patro, 4. okno zleva.
- 314. Severní průčelí – sekce 10, přízemí, celkový pohled k východu.
- 315. Severní průčelí – sekce 10, přízemí, celkový pohled k západu.
- 316. Severní průčelí – sekce 10, přízemí, 1. okno zleva.
- 317. Severní průčelí – sekce 10, přízemí, 2. okno zleva.
- 318. Severní průčelí – sekce 10, přízemí, dveře ve 3. ose zleva.
- 319. Severní průčelí – sekce 10, přízemí, 4. okno zleva.

### **9.2.1.20 severní průčelí – sekce 9**

- 320. Severní průčelí – sekce 9, celkový pohled.
- 321. Severní průčelí – sekce 9, patro, celkový pohled.
- 322. Severní průčelí – sekce 9, patro, celkový pohled.
- 323. Severní průčelí – sekce 9, detail podřímsí.
- 324. Severní průčelí – sekce 9, detail podřímsí.
- 325. Severní průčelí – sekce 9, 1. patro, 1. okno zleva.
- 326. Severní průčelí – sekce 9, 1. patro, 2. okno zleva.
- 327. Severní průčelí – sekce 9, 1. patro, 3. okno zleva.
- 328. Severní průčelí – sekce 9, 1. patro, 4. okno zleva.
- 329. Severní průčelí – sekce 9, 1. patro, 5. okno zleva.
- 330. Severní průčelí – sekce 9, 1. patro, 6. okno zleva.
- 331. Severní průčelí – sekce 9, 1. patro, 7. okno zleva.
- 332. Severní průčelí – sekce 9, 1. patro, 8. okno zleva.
- 333. Severní průčelí – sekce 9, přízemí, celkový pohled k západu.
- 334. Severní průčelí – sekce 9, přízemí, celkový pohled k západu.
- 335. Severní průčelí – sekce 9, přízemí, celkový pohled k východu.
- 336. Severní průčelí – sekce 9, přízemí, celkový pohled k východu.

### **9.2.1.21 severní průčelí – sekce 8**

- 337. Severní průčelí – sekce 8, celkový pohled.
- 338. Severní průčelí – sekce 8, celkový pohled.
- 339. Severní průčelí – sekce 8, celkový pohled k východu.
- 340. Severní průčelí – sekce 8, celkový pohled.

### **9.2.1.22 severní průčelí – sekce 7**

- 341. Severní průčelí – sekce 7, celkový pohled.
- 342. Severní průčelí – sekce 7, celkový pohled.
- 343. Severní průčelí – sekce 7, (východní část nástupiště), celkový pohled k východu.
- 344. Severní průčelí – sekce 7, (východní část nástupiště), celkový pohled k východu.

### **9.2.1.23 severní průčelí – sekce 6**

- 345. Severní průčelí – sekce 6, celkový pohled.
- 346. Severní průčelí – sekce 6, celkový pohled.

- 347. Severní průčelí – sekce 6, 1. patro, celkový pohled.
- 348. Severní průčelí – sekce 6, 1. patro, celkový pohled.
- 349. Severní průčelí – sekce 6, 1. patro, 1. okno zleva.
- 350. Severní průčelí – sekce 6, 1. patro, 2. okno zleva.
- 351. Severní průčelí – sekce 6, 1. patro, 3. okno zleva.
- 352. Severní průčelí – sekce 6, 1. patro, 4. okno zleva.
- 353. Severní průčelí – sekce 6, 1. patro, 5. okno zleva.
- 354. Severní průčelí – sekce 6, 1. patro, 5. okno zleva, detail šambrány.
- 355. Severní průčelí – sekce 6, římsa a podřímsí.
- 356. Severní průčelí – sekce 6, (a východní část nástupiště), celkový pohled k východu.
- 357. Severní průčelí – sekce 6, (a střední část nástupiště), celkový pohled k západu.

#### **9.2.1.24 severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova)**

- 358. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), celkový pohled.
- 359. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední část mezi rizality.
- 360. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, celkový pohled.
- 361. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, celkový pohled.
- 362. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, celkový pohled.
- 363. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, celkový pohled.
- 364. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, celkový pohled.
- 365. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit – detail římsy štítu.
- 366. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit – detail římsy a okna 2. patra.
- 367. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit – detail římsy a závlače kleštiny.
- 368. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit – štít a 2. patro.
- 369. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit – 2. a 1. patro.
- 370. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit – detail levého dílu štítu.
- 371. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit – detail středního dílu štítu.
- 372. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), levý rizalit – detail pravého dílu štítu.
- 373. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední část, 2. patro.
- 374. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední část, 2. patro.
- 375. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), střední část, 2. patro.
- 376. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit – štít a 2. patro.
- 377. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit – 2. patro.
- 378. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit – 2. a 1. patro.
- 379. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit – detail levého dílu štítu.
- 380. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit – detail středního dílu štítu.
- 381. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), pravý rizalit – detail pravého dílu štítu.
- 382. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 1. sdružené okno zleva.
- 383. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 2. sdružené okno zleva.
- 384. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 3. sdružené okno zleva.
- 385. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 4. sdružené okno zleva.
- 386. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 5. sdružené okno zleva.
- 387. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 6. sdružené okno zleva.
- 388. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 7. sdružené okno zleva.
- 389. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 8. sdružené okno zleva.
- 390. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 9. sdružené okno zleva.
- 391. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 10. sdružené okno zleva.
- 392. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 11. sdružené okno zleva.
- 393. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 12. sdružené okno zleva.
- 394. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 13. sdružené okno zleva.
- 395. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 14. sdružené okno zleva.



- 396. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 2. patro, 15. sdružené okno zleva.
- 397. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 1. okno zleva.
- 398. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 2. okno zleva.
- 399. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 3. okno zleva.
- 400. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 4. okno zleva.
- 401. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 5. okno zleva.
- 402. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 6. okno zleva.
- 403. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 7. okno zleva.
- 404. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 8. okno zleva.
- 405. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 9. okno zleva.
- 406. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 10. okno zleva.
- 407. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 11. okno zleva.
- 408. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 12. okno zleva.
- 409. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 13. okno zleva.
- 410. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 14. okno zleva.
- 411. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 15. okno zleva.
- 412. Severní průčelí – sekce 5 (hlavní budova), 1. patro, 12. okno zleva, detail malované iluzivní cihlové šambrány.
- 413. Severní průčelí – sekce 5, (a střední část nástupiště), celkový pohled k západu.
- 414. Severní průčelí – sekce 5, (a střední část nástupiště), celkový pohled k západu.
- 415. Severní průčelí – sekce 5, (a střední část nástupiště), celkový pohled k západu.
- 416. Severní průčelí – sekce 5, (a střední část nástupiště), celkový pohled k západu.
- 417. Severní průčelí – sekce 5, (a střední část nástupiště), celkový pohled k východu.
- 418. Severní průčelí – sekce 5, (a střední část nástupiště), celkový pohled k východu.
- 419. Severní průčelí – sekce 5, (a střední část nástupiště), celkový pohled k východu.
- 420. Severní průčelí – sekce 5, (a střední část nástupiště), celkový pohled k východu.

#### **9.2.1.25 severní průčelí – sekce 4**

- 421. Severní průčelí – sekce 4, 3 a 2, celkový pohled.
- 422. Severní průčelí – sekce 4, celkový pohled.
- 423. Severní průčelí – sekce 4, celkový pohled.
- 424. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, celkový pohled.
- 425. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, celkový pohled.
- 426. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, celkový pohled.
- 427. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, 1. okno zleva.
- 428. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, 2. okno zleva.
- 429. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, 3. okno zleva.
- 430. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, 4. okno zleva.
- 431. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, 5. okno zleva.
- 432. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, 1. okno zleva, detail malované iluzivní cihlové šambrány.
- 433. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, detail římsy a podřímsí.
- 434. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, detail římsy a podřímsí.
- 435. Severní průčelí – sekce 4, 1. patro, detail římsy a podřímsí.
- 436. Severní průčelí – sekce 4, (a střední část nástupiště), celkový pohled k východu.
- 437. Severní průčelí – sekce 4, (a západní část nástupiště), celkový pohled k západu.

#### **9.2.1.26 severní průčelí – sekce 3**

- 438. Severní průčelí – sekce 3, celkový pohled.
- 439. Severní průčelí – sekce 3, celkový pohled.
- 440. Severní průčelí – sekce 3, (a střední západní část nástupiště), celkový pohled k západu.
- 441. Severní průčelí – sekce 3, (a západní část nástupiště), celkový pohled k západu.

### **9.2.1.27 severní průčelí – sekce 2**

- 442. Severní průčelí – sekce 2 a 1, celkový pohled.
- 443. Severní průčelí – sekce 2, celkový pohled.
- 444. Severní průčelí – sekce 2, (a západní část nástupiště), celkový pohled k východu.
- 445. Severní průčelí – sekce 2, (a západní část nástupiště), celkový pohled k západu.

### **9.2.1.28 severní průčelí – sekce 1**

- 446. Severní průčelí – sekce 1, celkový pohled.
- 447. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, celkový pohled.
- 448. Severní průčelí – sekce 1, 1. patro, 1. okno zleva.
- 449. Severní průčelí – sekce 1, 1. patro, 2. okno zleva.
- 450. Severní průčelí – sekce 1, 1. patro, 3. okno zleva.
- 451. Severní průčelí – sekce 1, 1. patro, 4. okno zleva.
- 452. Severní průčelí – sekce 1, 1. patro, 5. okno zleva.
- 453. Severní průčelí – sekce 1, 1. patro, 6. okno zleva.
- 454. Severní průčelí – sekce 1, 1. patro, 7. okno zleva.
- 455. Severní průčelí – sekce 1, 1. patro, 8. okno zleva.
- 456. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, dveře v 1. ose zleva.
- 457. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, 2. okno zleva.
- 458. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, dveře v 3. ose zleva.
- 459. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, 4. okno zleva.
- 460. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, 5. okno zleva.
- 461. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, 6. okno zleva.
- 462. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, 7. okno zleva.
- 463. Severní průčelí – sekce 1, přízemí, dveře v 8. ose zleva.

### **9.2.1.29 severní průčelí – přístřešek nástupiště**

- 464. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 1. sloup od východu.
- 465. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 1. sloup od východu, detail hlavice.
- 466. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 2. sloup od východu.
- 467. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 2. sloup od východu, detail hlavice.
- 468. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 3. sloup od východu.
- 469. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 3. sloup od východu, detail hlavice.
- 470. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 4. sloup od východu.
- 471. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 4. sloup od východu, detail hlavice.
- 472. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 5. sloup od východu.
- 473. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 5. sloup od východu, detail hlavice.
- 474. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 6. sloup od východu.
- 475. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 6. sloup od východu, detail hlavice.
- 476. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 7. sloup od východu.
- 477. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 7. sloup od východu, detail hlavice.
- 478. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 8. sloup od východu.
- 479. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 8. sloup od východu, detail hlavice.
- 480. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 9. sloup od východu.
- 481. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 9. sloup od východu, detail hlavice.
- 482. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 10. sloup od východu.
- 483. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 10. sloup od východu, detail hlavice.
- 484. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 11. sloup od východu.
- 485. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 11. sloup od východu, detail hlavice.
- 486. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 12. sloup od východu.
- 487. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 12. sloup od východu, detail hlavice.

- [illegible]

- 540. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 39. sloup od východu.
- 541. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 39. sloup od východu, detail hlavice.
- 542. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 40. sloup od východu.
- 543. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 40. sloup od východu, detail hlavice.
- 544. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 41. sloup od východu.
- 545. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 41. sloup od východu, detail hlavice.
- 546. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 42. sloup od východu.
- 547. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 42. sloup od východu, detail hlavice.
- 548. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 43. sloup od východu.
- 549. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 43. sloup od východu, detail hlavice.
- 550. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 44. sloup od východu.
- 551. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 44. sloup od východu, detail hlavice.
- 552. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 45. sloup od východu.
- 553. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 45. sloup od východu, detail hlavice.
- 554. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 46. sloup od východu.
- 555. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 46. sloup od východu, detail hlavice.
- 556. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 47. sloup od východu.
- 557. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 47. sloup od východu, detail hlavice.
- 558. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 48. sloup od východu.
- 559. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 48. sloup od východu, detail hlavice.
- 560. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 49. sloup od východu.
- 561. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 49. sloup od východu, detail hlavice.
- 562. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 50. sloup od východu.
- 563. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 50. sloup od východu, detail hlavice.
- 564. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 51. sloup od východu.
- 565. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 51. sloup od východu, detail hlavice.
- 566. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 52. sloup od východu.
- 567. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 52. sloup od východu, detail hlavice.
- 568. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 53. sloup od východu.
- 569. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 53. sloup od východu, detail hlavice.
- 570. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 54. sloup od východu.
- 571. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 54. sloup od východu, detail hlavice.
- 572. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 55. sloup od východu.
- 573. Severní průčelí – přístřešek nástupiště, 55. sloup od východu, detail hlavice.

#### **9.2.1.30 západní průčelí – sekce 1**

- 574. Západní průčelí – sekce 1, celkový pohled od severozápadu.
- 575. Západní průčelí – sekce 1, celkový pohled.
- 576. Západní průčelí – sekce 1, celkový pohled.
- 577. Západní průčelí – sekce 1, přízemí.
- 578. Západní průčelí – sekce 1, štít s okny.
- 579. Západní průčelí – sekce 1, štít, detail podřímsí.
- 580. Západní průčelí – sekce 1, 1. patro, 1. okno zleva (slepé).
- 581. Západní průčelí – sekce 1, 1. patro, prostřední sdružené okno.
- 582. Západní průčelí – sekce 1, 1. patro, 1. okno zprava.
- 583. Západní průčelí – sekce 1, přízemí, 1. okno zleva (slepé).
- 584. Západní průčelí – sekce 1, přízemí, zádveří.
- 585. Západní průčelí – sekce 1, přízemí, zádveří.
- 586. Západní průčelí – sekce 1, přízemí, 1. okno zprava.
- 587. Západní průčelí – sekce 1, vstupní branka.

### **9.2.1.31 západní průčelí – sekce 3**

- 588. Západní průčelí – sekce 3, celkový pohled.
- 589. Západní průčelí – sekce 3, celkový pohled.
- 590. Západní průčelí – sekce 3, celkový pohled.
- 591. Západní průčelí – sekce 3, okno ve štítu.
- 592. Západní průčelí – sekce 3, vrchol štítu a podřímsí.
- 593. Západní průčelí – sekce 3, podřímsí štítu.
- 594. Západní průčelí – sekce 3, podřímsí štítu.
- 595. Západní průčelí – sekce 3, podřímsí štítu.
- 596. Západní průčelí – sekce 3, detail kotvy kleštiny.

### **9.2.1.32 západní průčelí – sekce 4**

- 597. Západní průčelí – sekce 4, celkový pohled.
- 598. Západní průčelí – sekce 4, podřímsí štítu.
- 599. Západní průčelí – sekce 4, vrchol štítu.
- 600. Západní průčelí – sekce 4, levá část štítu.
- 601. Západní průčelí – sekce 4, střední část štítu.
- 602. Západní průčelí – sekce 4, pravá část štítu.
- 603. Západní průčelí – sekce 4, levé sdružené okno štítu.
- 604. Západní průčelí – sekce 4, střední sdružené okno štítu.
- 605. Západní průčelí – sekce 4, podřímsí štítu.

### **9.2.1.33 západní průčelí – sekce 5**

- 606. Západní průčelí – sekce 5, celkový pohled.
- 607. Západní průčelí – sekce 5, celkový pohled.
- 608. Západní průčelí – sekce 5, levé sdružené okno.

### **9.2.1.34 západní průčelí – sekce 9**

- 609. Západní průčelí – sekce 9, celkový pohled.
- 610. Západní průčelí – sekce 9, celkový pohled.
- 611. Západní průčelí – sekce 9, celkový pohled.
- 612. Západní průčelí – sekce 9, celkový pohled.
- 613. Západní průčelí – sekce 9, detail podřímsí štítu.
- 614. Západní průčelí – sekce 9, detail podřímsí ve vrcholu štítu.
- 615. Západní průčelí – sekce 9, levé okno štítu.
- 616. Západní průčelí – sekce 9, střední okno štítu.
- 617. Západní průčelí – sekce 9, pravé okno štítu.
- 618. Západní průčelí – sekce 9, levé okno 1. patra.
- 619. Západní průčelí – sekce 9, pravé okno 1. patra.
- 620. Západní průčelí – sekce 9, okno přízemí.

### **9.2.1.35 západní průčelí – sekce 10**

- 621. Západní průčelí – sekce 10, celkový pohled.

## **9.2.2 interiéry**

### **9.2.2.1 suterén (1.P.P.)**

- 622. Suterén (1.P.P.), schodiště č. 1S01, průhled k jihu.
- 623. Suterén (1.P.P.), schodiště č. 1S01, průhled k severu.
- 624. Suterén (1.P.P.), schodiště č. 1S01, vstupní dveře.

- 625. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S02, průhled k východu.
- 626. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S02, průhled k západu.
- 627. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S02, průhled k západu.
- 628. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S03, průhled k východu.
- 629. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S03, průhled k jihovýchodu.
- 630. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S03, průhled k západu.
- 631. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S03, vstupní dveře.
- 632. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S04, pohled k severovýchodu.
- 633. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S04, pohled k jihu.
- 634. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S04, pohled k severu.
- 635. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S07, pohled k západu.
- 636. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S07A, pohled k severu.
- 637. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S08, pohled k severu.
- 638. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S08, pohled k severu.
- 639. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S08, pohled k jihovýchodu.
- 640. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S09, pohled k východu.
- 641. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S09, pohled k severozápadu.
- 642. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S11, pohled k severu.
- 643. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S11, pohled k jihu.
- 644. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S12, pohled k západu.
- 645. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S12, pohled k východu.
- 646. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S12, pohled k východu.
- 647. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S12, dělicí pas v jižní stěně.
- 648. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S13, pohled k severu.
- 649. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S14, pohled k severu.
- 650. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S15, pohled k východu.
- 651. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S15, pohled k západu.
- 652. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S16, pohled k severu.
- 653. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S16, pohled k jihu.
- 654. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S17, pohled k severu.
- 655. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S17, pohled k jihu.
- 656. Suterén (1.P.P.), sklep – kotelna č. 1S19, pohled k severu.
- 657. Suterén (1.P.P.), sklep – kotelna č. 1S19, pohled k jihu.
- 658. Suterén (1.P.P.), sklep – kotelna č. 1S19, klenba.
- 659. Suterén (1.P.P.), sklep – kotelna č. 1S19, pohled k jihu.
- 660. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S21, pohled k severu.
- 661. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S21, pohled k jihu.
- 662. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S21, pohled k jihu.
- 663. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S22, průhled k východu.
- 664. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S22, průhled k východu.
- 665. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S22, průhled k východu.
- 666. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S22, průhled k západu.
- 667. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S22, průhled k západu.
- 668. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S23, pohled k severu.
- 669. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S23, pohled k jihu.
- 670. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S23, klenba.
- 671. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S24, pohled k severu.
- 672. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S24, pohled k severu.
- 673. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S25, pohled k jihovýchodu.
- 674. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S25, pohled k západu.
- 675. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S25, prostup schodiště.
- 676. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S25, průhled do chodby č. 1S27.

- 677. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S26, pohled k severu.
- 678. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S27, průhled k západu.
- 679. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S27, průhled k západu.
- 680. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S27, průhled k východu.
- 681. Suterén (1.P.P.), chodba č. 1S27, průhled k západu.
- 682. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S28, pohled k severu.
- 683. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S28, pohled k jihu.
- 684. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S28, pohled k jihovýchodu.
- 685. Suterén (1.P.P.), schodiště č. 1S33, průhled k severu.
- 686. Suterén (1.P.P.), schodiště č. 1S33, severní konec na úrovni přízemí.
- 687. Suterén (1.P.P.), schodiště č. 1S33, průhled k jihu.
- 688. Suterén (1.P.P.), schodiště č. 1S33, průhled k severu.
- 689. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S34, pohled k severovýchodu.
- 690. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S34, pohled k západu.
- 691. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S35, pohled k východu.
- 692. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S35, pohled k jihozápadu.
- 693. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S35, pohled k jihozápadu.
- 694. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S36, pohled k jihu.
- 695. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S36, pohled k severu.
- 696. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S37, pohled k jihu.
- 697. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S37, pohled k severu.
- 698. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S37, pohled k severu.
- 699. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S38, pohled k jihu.
- 700. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S38, pohled k severu.
- 701. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S39, pohled k jihu.
- 702. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S39, pohled k jihu.
- 703. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S42, pohled k jihu.
- 704. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S42, pohled k severu.
- 705. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S43, pohled k jihu.
- 706. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S43, pohled k severu.
- 707. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S44, pohled k východu.
- 708. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S44, pohled k jihu.
- 709. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S44, pohled k jihu.
- 710. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S45, pohled k jihu.
- 711. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S45, pohled k jihu.
- 712. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S45, pohled k jihu.
- 713. Suterén (1.P.P.), schody č. 1S47, průhled k jihu.
- 714. Suterén (1.P.P.), schody č. 1S47, průhled k jihu.
- 715. Suterén (1.P.P.), schody č. 1S47, průhled k severu.
- 716. Suterén (1.P.P.), schody č. 1S47, průhled k jihu.
- 717. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S48, pohled k jihu.
- 718. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S48, pohled k severu.
- 719. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S49, pohled k jihu.
- 720. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S49, pohled k severu.
- 721. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S51, pohled k severu.
- 722. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S51, pohled k jihu.
- 723. Suterén (1.P.P.), chodba – podesta č. 1S52, pohled k západu.
- 724. Suterén (1.P.P.), chodba – podesta č. 1S52, pohled k severozápadu.
- 725. Suterén (1.P.P.), chodba – podesta č. 1S52, pohled k východu.
- 726. Suterén (1.P.P.), vnější sklípek č. 1S52A, pohled k východu.
- 727. Suterén (1.P.P.), schody č. 1S52B, průhled vzhůru.
- 728. Suterén (1.P.P.), schody č. 1S52B, průhled vzhůru.

- 729. Suterén (1.P.P.), schody č. 1S52B, průhled dolů.
- 730. Suterén (1.P.P.), schody č. 1S52B, průhled dolů.
- 731. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S53, pohled k jihu.
- 732. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S53, pohled k východu.
- 733. Suterén (1.P.P.), chodbička č. 1S53A, průhled k jihu.
- 734. Suterén (1.P.P.), chodbička č. 1S53A, průhled k severu.
- 735. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S54, pohled k jihu.
- 736. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S54, pohled k severu.
- 737. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S55, pohled k jihu.
- 738. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S55, pohled k severu.
- 739. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S56, pohled k jihu.
- 740. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S56, pohled k severu.
- 741. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S57, pohled k jihu.
- 742. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S57, pohled k severu.
- 743. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S59, pohled k severu.
- 744. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S59, pohled k severovýchodu.
- 745. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S59, pohled k severu.
- 746. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S59, pohled k východu.
- 747. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S59, pohled k jihovýchodu.
- 748. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S61, pohled k severu.
- 749. Suterén (1.P.P.), sklep č. 1S61, pohled k severu.
- 750. Suterén (1.P.P.), podchod na nástupiště, vstupní schodiště.
- 751. Suterén (1.P.P.), podchod na nástupiště, průhled k severu.
- 752. Suterén (1.P.P.), podchod na nástupiště, průhled k severu.

#### **9.2.2.2 přízemí (1.N.P.) – místnosti a prostory**

- 753. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01, celkový pohled k západu.
- 754. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01, celkový pohled k severozápadu.
- 755. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01, celkový pohled k severovýchodu.
- 756. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01, celkový pohled k východu.
- 757. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01, celkový pohled k jihovýchodu.
- 758. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01, celkový pohled k jihozápadu.
- 759. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – klenba, celkový pohled k severozápadu.
- 760. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – klenba, celkový pohled k severovýchodu.
- 761. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – klenba, celkový pohled k západu.
- 762. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – klenba, celkový pohled k západu.
- 763. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – klenba, celkový pohled k východu.
- 764. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – klenba, celkový pohled k východu.
- 765. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – čtvrtsloup v jihozápadním rohu, detail hlavice.
- 766. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – čtvrtsloup v jihozápadním rohu, detail patky.
- 767. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – sdružený polosloup v západní stěně, detail hlavice.
- 768. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – sdružený polosloup v západní stěně, detail patky.
- 769. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – sdružený polosloup v severozápadním rohu, detail hlavice.
- 770. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – sdružený polosloup v severozápadním rohu, detail hlavice.
- 771. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – levý sdružený sloup v severní stěně.
- 772. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – levý sdružený sloup v severní stěně, detail hlavice.
- 773. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – pravý sdružený sloup v severní stěně.
- 774. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – pravý sdružený sloup v severní stěně, detail hlavice.



- 775. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – sdružený polosloup v severovýchodním rohu, detail hlavice.
- 776. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – sdružený polosloup v severovýchodním rohu, detail hlavice.
- 777. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – sdružený polosloup ve východní stěně, detail hlavice.
- 778. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – sdružený polosloup ve východní stěně, detail patky.
- 779. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – čtvrtsloup v jihovýchodním rohu, detail hlavice.
- 780. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – čtvrtsloup v jihovýchodním rohu, detail patky.
- 781. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – levý sdružený polosloup v jižní stěně, detail hlavice.
- 782. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – levý sdružený polosloup v jižní stěně, detail hlavice.
- 783. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – pravý sdružený polosloup v jižní stěně, detail hlavice.
- 784. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP01 – pravý sdružený polosloup v jižní stěně, detail hlavice.
- 785. Přízemí (1.N.P.), hala č. OP03, pohled k jihozápadu.
- 786. Přízemí (1.N.P.), hala č. OP03, pohled k severovýchodu.
- 787. Přízemí (1.N.P.), hala č. OP03, pohled k severozápadu.
- 788. Přízemí (1.N.P.), prostora č. OP04, pohled k severu.
- 789. Přízemí (1.N.P.), prostora č. OP04, podhled schodiště.
- 790. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP05, celkový pohled k jihovýchodu.
- 791. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP05, schodové stupně a zábradlí.
- 792. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP05, celkový pohled k jihozápadu (z chodby).
- 793. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP05, celkový pohled k jihozápadu.
- 794. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP05, celkový pohled k severozápadu.
- 795. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP05, celkový pohled k severozápadu.
- 796. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP05, celkový pohled k jihu.
- 797. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP08, pohled k jihu.
- 798. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP08, pohled k severu.
- 799. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP09, pohled k jihozápadu.
- 800. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP09, pohled k severozápadu.
- 801. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP14, pohled k jihu.
- 802. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP13, pohled k jihu.
- 803. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP13, pohled k severu.
- 804. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP15, pohled k jihu.
- 805. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP17, pohled k jihu.
- 806. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP18, pohled k jihu.
- 807. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP18, pohled k severu.
- 808. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP19, pohled k jihovýchodu.
- 809. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP19, pohled k jihovýchodu.
- 810. Přízemí (1.N.P.), předsíň č. OP21, pohled k severu.
- 811. Přízemí (1.N.P.), předsíň č. OP21, původní portál v západní stěně.
- 812. Přízemí (1.N.P.), předsíň č. OP21, původní portál v západní stěně.
- 813. Přízemí (1.N.P.), předsíň č. OP26, terazzo.
- 814. Přízemí (1.N.P.), předsíň č. OP26, pohled k západu.
- 815. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP28, celkový pohled k severu.
- 816. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP28, terazzo.
- 817. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP31, pohled k východu.
- 818. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP31, západní stěna se zazděným vstupem.
- 819. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP31, pohled k severu.
- 820. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP31, pohled k jihozápadu.
- 821. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP32, pohled k jihu.

- 822. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP32, pohled k severovýchodu.
- 823. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP33, pohled k severu.
- 824. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP33, pohled k jihu.
- 825. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP34, pohled k jihu.
- 826. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP34, pohled k severu.
- 827. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP35, pohled k jihu.
- 828. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP35, pohled k severu.
- 829. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP36, pohled k jihu.
- 830. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP36, pohled k severovýchodu.
- 831. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP37, pohled k jihu.
- 832. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP37, pohled k severu.
- 833. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP38, pohled k jihu.
- 834. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP39, pohled k jihozápadu.
- 835. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP39, pohled k severozápadu.
- 836. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP39, pohled k jihovýchodu.
- 837. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP39, dlažba.
- 838. Přízemí (1.N.P.), vstupní hala č. OP41, pohled k severozápadu.
- 839. Přízemí (1.N.P.), vstupní hala č. OP41, pohled k severu.
- 840. Přízemí (1.N.P.), vstupní hala č. OP41, pohled k jihovýchodu.
- 841. Přízemí (1.N.P.), vstupní hala č. OP41, dlažba.
- 842. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP42, průhled k jihu.
- 843. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP42, průhled k jihu.
- 844. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP42, severní konec.
- 845. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP42, schodové stupně.
- 846. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP43, pohled k severozápadu.
- 847. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP43, pohled k jihu.
- 848. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP47, pohled k západu.
- 849. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP47, pohled k východu.
- 850. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP47, pas v jižní stěně.
- 851. Přízemí (1.N.P.), místnost (původní dvorana) č. OP49, pohled k jihu.
- 852. Přízemí (1.N.P.), místnost (původní dvorana) č. OP49, pohled k jihozápadu.
- 853. Přízemí (1.N.P.), místnost (původní dvorana) č. OP49, pohled k severozápadu.
- 854. Přízemí (1.N.P.), místnost (původní dvorana) č. OP49, dlažba.
- 855. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP51, pohled k jihu.
- 856. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP51, pohled k severu.
- 857. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP51, pohled k severozápadu.
- 858. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP54, průhled k západu.
- 859. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP54, průhled k východu.
- 860. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP54 – východní oddělená část, průhled k východu.
- 861. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP54 – východní oddělená část, průhled k západu.
- 862. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP56, pohled k západu.
- 863. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP56, průhled do prostoru schodiště.
- 864. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP56, pohled k jihu ze schodiště.
- 865. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, celkový pohled k severu.
- 866. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, celkový pohled k severu.
- 867. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, celkový pohled k jihu.
- 868. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, celkový pohled k severu.
- 869. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, celkový pohled k severovýchodu.
- 870. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, celkový pohled k jihu (patro).
- 871. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, celkový pohled k jihu (patro).
- 872. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, zábradlí.
- 873. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, zábradlí.

- 874. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, zábradlí.
- 875. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP57, severní konec se vstupem na schody do sklepa.
- 876. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP59, pohled k severu.
- 877. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP59, pohled k jihu.
- 878. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP59, dlažba.
- 879. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP59, WC kóje s vykrojenou stěnou.
- 880. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP63, pohled k severu.
- 881. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP63, pohled k jihu.
- 882. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP64, pohled k severu.
- 883. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP64, pohled k jihu.
- 884. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP65, pohled k severu.
- 885. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP65, pohled k jihu.
- 886. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP66, pohled k jihu.
- 887. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP67, pohled k severu.
- 888. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP67, pohled k jihu.
- 889. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP68, pohled k severu.
- 890. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP68, pohled k jihu.
- 891. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP69, pohled k severu.
- 892. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 893. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 894. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, východní konec - průhled k východu.
- 895. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k západu.
- 896. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 897. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k západu.
- 898. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 899. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled přes světlík k východu.
- 900. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled přes světlík k západu.
- 901. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 902. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k západu.
- 903. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 904. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 905. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 906. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, západní konec.
- 907. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, západní konec.
- 908. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 909. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP71, průhled k východu.
- 910. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP73, pohled k severu.
- 911. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP73, pohled k severu.
- 912. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP75, pohled k severu.
- 913. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP75, pohled k jihu.
- 914. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP78, pohled k jihozápadu.
- 915. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP78, průhled k západu.
- 916. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP78, průhled k západu.
- 917. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP78, průhled k východu.
- 918. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP78, arkáda schodiště – pohled k jihozápadu.
- 919. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP78, arkáda schodiště – pohled k jihovýchodu.
- 920. Přízemí (1.N.P.), hala č. OP79, pohled k severu.
- 921. Přízemí (1.N.P.), hala č. OP79, pohled k jihu.
- 922. Přízemí (1.N.P.), schody do podchodu č. OP80, pohled k východu.
- 923. Přízemí (1.N.P.), schody do podchodu č. OP80, pohled k východu.
- 924. Přízemí (1.N.P.), schody do podchodu č. OP80, pohled k jihozápadu.
- 925. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, celkový pohled k východu.

- 926. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, celkový pohled k jihovýchodu.
- 927. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, celkový pohled k jihozápadu.
- 928. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, celkový pohled k západu.
- 929. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, celkový pohled k severozápadu.
- 930. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, celkový pohled k severovýchodu.
- 931. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, klenba, celkový pohled k východu.
- 932. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, klenba, celkový pohled k jihovýchodu.
- 933. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, klenba, celkový pohled k jihu.
- 934. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, klenba, celkový pohled k západu.
- 935. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, klenba, malovaná výzdoba.
- 936. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, klenba, malovaná výzdoba.
- 937. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81, klenba, malovaná výzdoba.
- 938. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – sdružený polosloup v jihozápadním rohu, detail hlavice.
- 939. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – sdružený polosloup v jihozápadním rohu, detail patky.
- 940. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – sdružený polosloup v západní stěně, detail hlavice.
- 941. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – sdružený polosloup v západní stěně, detail patky.
- 942. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – čtvrtsloup v severozápadním rohu, detail hlavice.
- 943. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – čtvrtsloup v severozápadním rohu, detail patky.
- 944. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – levý sdružený polosloup v severní stěně, detail hlavice.
- 945. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – levý sdružený polosloup v severní stěně, detail patky.
- 946. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – pravý sdružený polosloup v severní stěně, detail hlavice.
- 947. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – pravý sdružený polosloup v severní stěně, detail patky.
- 948. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – čtvrtsloup v severovýchodním rohu, detail hlavice.
- 949. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – čtvrtsloup v severovýchodním rohu, detail patky.
- 950. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – sdružený polosloup ve východní stěně, detail hlavice.
- 951. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – sdružený polosloup ve východní stěně, detail patky.
- 952. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – sdružený polosloup v jihozápadním rohu, detail hlavice.
- 953. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – sdružený polosloup v jihozápadním rohu, detail hlavice.
- 954. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – levý sdružený sloup v jižní stěně, detail hlavice.
- 955. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – levý sdružený sloup v jižní stěně, detail patky.
- 956. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – pravý sdružený sloup v jižní stěně, detail hlavice.
- 957. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP81 – pravý sdružený sloup v jižní stěně, detail patky.
- 958. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, celkový pohled k východu.
- 959. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, celkový pohled k západu.
- 960. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, celkový pohled k severovýchodu.
- 961. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, celkový pohled k východu.
- 962. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, celkový pohled k západu.
- 963. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, celkový pohled k západu.
- 964. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, celkový pohled k severovýchodu.
- 965. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, klenba.
- 966. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, klenba – západní pole.
- 967. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, klenba – střední pole.
- 968. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82, klenba – východní pole.

969. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82 – levý sdružený polosloup na východní straně.
970. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82 – pravý sdružený polosloup na východní straně.
971. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82 – levý sdružený sloup na jižní straně.
972. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82 – pravý sdružený sloup na jižní straně.
973. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82 – levý sdružený polosloup na západní straně.
974. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82 – pravý sdružený polosloup na západní straně.
975. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82 – levý sdružený sloup na severní straně.
976. Přízemí (1.N.P.), odjezdová hala č. OP82 – pravý sdružený sloup na severní straně.
977. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82A, průhled k západu.
978. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82A, průhled k západu.
979. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82A, průhled k východu.
980. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82A, průhled k východu.
981. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82A, pilastr členění stěny.
982. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82A, pilastr členění stěny.
983. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82A – západní oddělená část, pohled k jihovýchodu.
984. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82A – západní oddělená část, členění jižní stěny.
985. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82B, průhled k východu.
986. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82B, průhled k severovýchodu.
987. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82B, průhled k jihovýchodu.
988. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP82B, průhled k západu.
989. Přízemí (1.N.P.), čekárna č. OP84, pohled k severu.
990. Přízemí (1.N.P.), ČD centrum č. OP85, pohled k severovýchodu.
991. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP86, pohled k severu.
992. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP94, pohled k severu.
993. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP96, pohled k východu.
994. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP96, pohled k jihozápadu.
995. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP96, pohled k západu.
996. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP96, jižní stěna.
997. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP96, detail římsy fabionu.
998. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace (dříve čekárna) č. OP96A, pohled k jihu.
999. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace (dříve čekárna) č. OP96A, pohled k severu.
1000. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace (dříve čekárna) č. OP96A, detail římsy fabionu.
1001. Přízemí (1.N.P.), bývalá chodba č. OP97, pohled k západu.
1002. Přízemí (1.N.P.), bývalá chodba č. OP97, pohled k severu.
1003. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, celkový pohled k jihu.
1004. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, strop, celkový pohled k západu.
1005. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, celkový pohled k západu.
1006. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, celkový pohled k severozápadu.
1007. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, celkový pohled k severu.
1008. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, strop, celkový pohled k severovýchodu.
1009. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, celkový pohled k východu.
1010. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, celkový pohled k jihovýchodu.
1011. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, celkový pohled k jihozápadu.
1012. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba) v jihozápadním rohu.
1013. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění západní stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba).
1014. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba) v severozápadním rohu.
1015. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění západní stěny (pilastry).
1016. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba) v severozápadním rohu.

1017. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stěny (pilastry) v severozápadním rohu.
1018. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění severní stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba).
1019. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění severní stěny (pilastry).
1020. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění severní stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba).
1021. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění severní stěny (plastická výzdoba).
1022. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění severní stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba).
1023. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, obklad soklu severní stěny.
1024. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění severní stěny (pilastry).
1025. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění severní stěny (pilastry).
1026. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba) v severovýchodním rohu.
1027. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba) v severovýchodním rohu.
1028. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění východní stěny (pilastry).
1029. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, obklad soklu východní stěny.
1030. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, obklad soklu severní stěny.
1031. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění východní stěny (portál).
1032. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění východní stěny (pilastry).
1033. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění východní stěny (pilastry).
1034. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba) v jihovýchodním rohu.
1035. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba) v jihovýchodním rohu.
1036. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění jižní stěny (pilastry).
1037. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění jižní stěny (pilastry).
1038. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění jižní stěny (pilastry, niky, edikuly a další plastická výzdoba).
1039. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění jižní stěny (pilastry).
1040. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění jižní stěny (pilastry).
1041. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění jižní stěny (pilastry).
1042. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stropu.
1043. Přízemí (1.N.P.), bývalá restaurace č. OP101, členění stropu.
1044. Přízemí (1.N.P.), bývalá příjezdová hala č. OP102, celkový pohled k severu.
1045. Přízemí (1.N.P.), bývalá příjezdová hala č. OP102, celkový pohled k jihu.
1046. Přízemí (1.N.P.), bývalá příjezdová hala č. OP102, strop.
1047. Přízemí (1.N.P.), bývalá příjezdová hala č. OP102, terazzo.
1048. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP103, celkový pohled k severu.
1049. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP103, celkový pohled k jihu.
1050. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP104, celkový pohled k severu.
1051. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP104, celkový pohled k jihu.
1052. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP107, celkový pohled k severu.
1053. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP107, celkový pohled k jihu.
1054. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP108, celkový pohled k severu.
1055. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP108, celkový pohled k jihu.
1056. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP111, celkový pohled k severu.
1057. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP111, celkový pohled k severovýchodu.
1058. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP111, celkový pohled k jihu.
1059. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP112, průhled k západu.
1060. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP112, průhled k východu.

1061. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP112, dlažba.
1062. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP112, dlažba.
1063. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP113, průhled k severu.
1064. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP114, průhled k severu.
1065. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP116, průhled k severu.
1066. Přízemí (1.N.P.), WC č. OP116, průhled k jihu.
1067. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP117, pohled k jihu.
1068. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP117, pohled k severu.
1069. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP117, pohled k severozápadu.
1070. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP117, dlažba.
1071. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP117, pohled k severozápadu.
1072. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP117, pohled k jihu.
1073. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP117, pohled k jihozápadu.
1074. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP117, pohled k jihu.
1075. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP118, pohled k jihu.
1076. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP118, dlažba.
1077. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP118, dlažba.
1078. Přízemí (1.N.P.), zádveří č. OP119, pohled k jihu.
1079. Přízemí (1.N.P.), zádveří č. OP119, pohled k západu.
1080. Přízemí (1.N.P.), zádveří č. OP119, pohled k severu.
1081. Přízemí (1.N.P.), zádveří č. OP119, dlažba.
1082. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP121, pohled k severovýchodu.
1083. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP121, pohled k jihovýchodu.
1084. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP121, pohled k jihozápadu.
1085. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP122, pohled k severovýchodu.
1086. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP122, pohled k jihovýchodu.
1087. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP123, pohled k jihozápadu.
1088. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP123, pohled k severovýchodu.
1089. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP124, pohled k jihu.
1090. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP125, pohled k východu.
1091. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP125, pohled k jihovýchodu.
1092. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP125, pohled k severozápadu.
1093. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP128, pohled k jihu.
1094. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP128, pohled k severu.
1095. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP129, pohled k jihu.
1096. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP129, pohled k severu.
1097. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP131, pohled k východu.
1098. Přízemí (1.N.P.), chodba č. OP131, pohled k východu.
1099. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP132, pohled k východu.
1100. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP133, pohled k severu.
1101. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP133, pohled k jihu.
1102. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP134, pohled k východu.
1103. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 (spodní úroveň), pohled vzhůru.
1104. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 (spodní úroveň), pohled vzhůru.
1105. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 mezipodesta.
1106. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 mezipodesta.
1107. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 (vrchní úroveň), pohled vzhůru.
1108. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 (vrchní úroveň), pohled vzhůru.
1109. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 mezipodesta.
1110. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 mezipodesta, členění stěny.
1111. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 (spodní úroveň), pohled dolů.
1112. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 (spodní úroveň), pohled dolů.

- 1113. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 (spodní úroveň), pohled dolů.
- 1114. Přízemí (1.N.P.), schodiště č. OP136 (vrchní úroveň), pohled dolů.
- 1115. Přízemí (1.N.P.), podesta č. OP137, pohled k severovýchodu.
- 1116. Přízemí (1.N.P.), podesta č. OP137, pohled k východu.
- 1117. Přízemí (1.N.P.), podesta č. OP137, pohled k západu.
- 1118. Přízemí (1.N.P.), podesta č. OP137, římsa členění stěny.
- 1119. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP144, pohled k jihu.
- 1120. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP144, pohled k severu.
- 1121. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP145, pohled k jihu.
- 1122. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP146, pohled k jihu.
- 1123. Přízemí (1.N.P.), místnost č. OP146, pohled k severu.
- 1124. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pohled k východu.
- 1125. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pohled k jihovýchodu.
- 1126. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pohled k západu.
- 1127. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pohled k jihozápadu.
- 1128. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, severní stěna.
- 1129. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, severní stěna.
- 1130. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, levý sdružený polosloup na severní stěně.
- 1131. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, levý sdružený polosloup na severní stěně – detail hlavice.
- 1132. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, levý střední sdružený polosloup na severní stěně.
- 1133. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, levý střední sdružený polosloup na severní stěně – detail hlavice.
- 1134. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pravý střední sdružený polosloup na severní stěně.
- 1135. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pravý střední sdružený polosloup na severní stěně – detail hlavice.
- 1136. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pravý sdružený polosloup na severní stěně.
- 1137. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pravý sdružený polosloup na severní stěně – detail hlavice.
- 1138. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, levý sdružený sloup na jižní straně.
- 1139. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, levý sdružený sloup na jižní straně – detail hlavice.
- 1140. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, levý střední sdružený sloup na jižní straně.
- 1141. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, levý střední sdružený sloup na jižní straně – detail hlavice.
- 1142. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pravý střední sdružený sloup na jižní straně.
- 1143. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pravý střední sdružený sloup na jižní straně – detail hlavice.
- 1144. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pravý sdružený sloup na jižní straně.
- 1145. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, pravý sdružený sloup na jižní straně – detail hlavice.
- 1146. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, klenba.
- 1147. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, klenba.
- 1148. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, dlažba.
- 1149. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, dlažba.
- 1150. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, dlažba.
- 1151. Přízemí (1.N.P.), portikus č. OP147, dlažba.

### **9.2.2.3 1. patro (2.N.P.)**

- 1152. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P01, celkový pohled k severu.
- 1153. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P01, celkový pohled k východu.
- 1154. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P01, celkový pohled k západu.
- 1155. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P01, celkový pohled k jihu (dolů).
- 1156. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P01, celkový pohled k jihovýchodu.
- 1157. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P01, celkový pohled k jihozápadu.



- 1158. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P03, celkový pohled k jihu.
- 1159. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P03, celkový pohled k severu.
- 1160. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P03, terazzová dlažba.
- 1161. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P03, jižní WC kóje – obklad stěn.
- 1162. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P04, celkový pohled k jihu.
- 1163. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P04, celkový pohled k severu.
- 1164. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P05, celkový pohled k jihu.
- 1165. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P06, celkový pohled k jihu.
- 1166. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P06, celkový pohled k severu.
- 1167. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P07, celkový pohled k jihu.
- 1168. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P07, celkový pohled k severu.
- 1169. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P08, celkový pohled k jihu.
- 1170. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P08, celkový pohled k severu.
- 1171. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P09, celkový pohled k západu.
- 1172. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P09, celkový pohled k východu.
- 1173. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P11, celkový pohled k jihu.
- 1174. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P12, celkový pohled k jihu.
- 1175. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P12, celkový pohled k severozápadu.
- 1176. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P14, průhled k východu.
- 1177. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P15, průhled k východu.
- 1178. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P15, průhled k západu.
- 1179. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P15, průhled k západu.
- 1180. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P15, detail členění stěny.
- 1181. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P15, detail členění stěny.
- 1182. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P15, detail členění stěny.
- 1183. 1. patro (2.N.P.), podkrovní místnost č. 1P16, pohled k jihovýchodu.
- 1184. 1. patro (2.N.P.), podkrovní místnost č. 1P18, pohled k severu.
- 1185. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P19, pohled k severu.
- 1186. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P19, pohled k jihu.
- 1187. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P21, pohled k severu.
- 1188. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P21, pohled k severu.
- 1189. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P22, pohled k severu.
- 1190. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P23, pohled k severu.
- 1191. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P24, pohled k severu.
- 1192. 1. patro (2.N.P.), chodba č. č. 1P25, průhled k východu.
- 1193. 1. patro (2.N.P.), chodba č. č. 1P25, průhled k východu.
- 1194. 1. patro (2.N.P.), chodba č. č. 1P25, průhled k západu.
- 1195. 1. patro (2.N.P.), chodba č. č. 1P25, průhled k západu.
- 1196. 1. patro (2.N.P.), chodba č. č. 1P25, členění stěny.
- 1197. 1. patro (2.N.P.), chodba č. č. 1P25, členění stěny – detail pilastru.
- 1198. 1. patro (2.N.P.), chodba č. č. 1P25, členění stěny.
- 1199. 1. patro (2.N.P.), chodba č. č. 1P25, členění stěny – detail pilastru.
- 1200. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. č. 1P26, průhled k severu.
- 1201. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. č. 1P26, průhled k severu (pod mezipodestou).
- 1202. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. č. 1P26, průhled k jihu.
- 1203. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. č. 1P26, nástupní rameno.
- 1204. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. č. 1P26, průhled k jihu.
- 1205. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. č. 1P26, průhled k severu (nad mezipodestou).
- 1206. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. č. 1P26, detail zábradlí.
- 1207. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. č. 1P26, detail zábradlí.
- 1208. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P27, pohled k severu.
- 1209. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P28, pohled k severu.

- 1210. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P29, pohled k severu.
- 1211. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P32, pohled k severozápadu.
- 1212. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P34, pohled k severu.
- 1213. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P35, pohled k severu.
- 1214. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P36, pohled k severu.
- 1215. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P37, pohled k severu.
- 1216. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P38, pohled k severu.
- 1217. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P39, pohled k severu.
- 1218. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P41, pohled k severovýchodu.
- 1219. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P43, pohled k severu.
- 1220. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P44, pohled k severu.
- 1221. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P45, pohled k severu.
- 1222. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P46, pohled k severu.
- 1223. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k západu.
- 1224. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k západu.
- 1225. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k západu.
- 1226. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k západu.
- 1227. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k východu.
- 1228. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k východu.
- 1229. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k východu.
- 1230. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k východu.
- 1231. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k východu.
- 1232. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, průhled k východu.
- 1233. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, členění stěny.
- 1234. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, členění stěny.
- 1235. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, členění stěny.
- 1236. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, členění stěny.
- 1237. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, zaslepený světlík.
- 1238. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P47, terazzo.
- 1239. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P51, pohled k severu.
- 1240. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P53, pohled k severu.
- 1241. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P54, pohled k severu.
- 1242. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P54, pohled k severovýchodu.
- 1243. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P55, pohled k severu.
- 1244. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P55, pohled k jihu.
- 1245. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P56, pohled k severu.
- 1246. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P56, pohled k jihu.
- 1247. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P57, pohled k severu.
- 1248. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P57, podlaha.
- 1249. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P58, pohled k severu.
- 1250. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P58, pohled k jihu.
- 1251. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P59, pohled k severovýchodu.
- 1252. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P61, pohled k severovýchodu.
- 1253. 1. patro (2.N.P.), koupelna č. 1P62, nika v jižní stěně.
- 1254. 1. patro (2.N.P.), chodba + komora č. 1P63, nika v jižní stěně.
- 1255. 1. patro (2.N.P.), chodba + komora č. 1P63, pohled k západu.
- 1256. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P64, pohled k severu.
- 1257. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P64, pohled k severu.
- 1258. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P64, pohled k jihu.
- 1259. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P64, pohled k jihu.
- 1260. 1. patro (2.N.P.), schodiště č. 1P64, mezipodesta a schodové stupně.
- 1261. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P65, pohled k severovýchodu.

- 1262. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P65, pohled k východu.
- 1263. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P65, pohled k západu.
- 1264. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P66, pohled k jihozápadu.
- 1265. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P66, pohled k západu.
- 1266. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P66, pohled k severovýchodu.
- 1267. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P67, pohled k jihu.
- 1268. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P67, pohled k severozápadu.
- 1269. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P67, pohled k severu.
- 1270. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P69, pohled k východu.
- 1271. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P69, pohled k západu.
- 1272. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P69, pohled k západu.
- 1273. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P71, pohled k jihu.
- 1274. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P71, pohled k severozápadu.
- 1275. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P71, pohled k severovýchodu.
- 1276. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P72, pohled k jihu.
- 1277. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P72, pohled k severozápadu.
- 1278. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P72, pohled k severu.
- 1279. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P72, kamna.
- 1280. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P73, pohled k jihovýchodu.
- 1281. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P73, pohled k jihu.
- 1282. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P73, pohled k východu.
- 1283. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P73, pohled k západu.
- 1284. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P75, pohled k západu.
- 1285. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P75, pohled k východu.
- 1286. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P75, členění stěny.
- 1287. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P75, členění stěny.
- 1288. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P76, pohled k západu.
- 1289. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P76, nika v severní stěně.
- 1290. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P77, pohled k jihozápadu.
- 1291. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P77, pohled k severovýchodu.
- 1292. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P78, pohled k jihu.
- 1293. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P78, pohled k severozápadu.
- 1294. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P79, pohled k severu.
- 1295. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P79, interiér arkýře ve světlíku.
- 1296. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P81, pohled k východu.
- 1297. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P81, konzola na severní stěně.
- 1298. 1. patro (2.N.P.), chodba a podesta č. 1P85, pohled k východu.
- 1299. 1. patro (2.N.P.), chodba a podesta č. 1P85, západu.
- 1300. 1. patro (2.N.P.), chodba a podesta č. 1P85, prostup schodiště v severní stěně.
- 1301. 1. patro (2.N.P.), chodba a podesta č. 1P85, prostup schodiště v severní stěně.
- 1302. 1. patro (2.N.P.), schody č. 1P85A, průhled směrem vzhůru.
- 1303. 1. patro (2.N.P.), schody č. 1P85A, vstup na WC na podestě.
- 1304. 1. patro (2.N.P.), schody č. 1P85A, průhled směrem vzhůru.
- 1305. 1. patro (2.N.P.), schody č. 1P85A, průhled směrem vzhůru.
- 1306. 1. patro (2.N.P.), schody č. 1P85A, průhled směrem vzhůru.
- 1307. 1. patro (2.N.P.), schody č. 1P85A, průhled směrem dolů.
- 1308. 1. patro (2.N.P.), schody č. 1P85A, průhled směrem dolů.
- 1309. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P85B, průhled k severu.
- 1310. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P86, pohled k jihu.
- 1311. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P86, pohled k severu.
- 1312. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P87, pohled k jihu.
- 1313. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P88, pohled k jihu.

- 1314. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P89, pohled k jihu.
- 1315. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P93, pohled k jihu.
- 1316. 1. patro (2.N.P.), předsíň č. 1P98, pohled k východu.
- 1317. 1. patro (2.N.P.), předsíň č. 1P98, pohled k západu.
- 1318. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P101, pohled k jihu.
- 1319. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P101, pohled k severu.
- 1320. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P102, pohled k jihozápadu.
- 1321. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P102, pohled k severozápadu.
- 1322. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P102, pohled k východu.
- 1323. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P102, pohled k jihovýchodu.
- 1324. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P103, pohled k jihozápadu.
- 1325. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P103, pohled k západu.
- 1326. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P103, pohled k severovýchodu.
- 1327. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P103, obložení stěny v jihovýchodním rohu.
- 1328. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P103, obložení stěny na jižní straně.
- 1329. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P103, obložení stěny na jižní straně.
- 1330. 1. patro (2.N.P.), podesta č. 1P104, levý sloup na jižní straně.
- 1331. 1. patro (2.N.P.), podesta č. 1P104, pravý sloup na jižní straně.
- 1332. 1. patro (2.N.P.), podesta č. 1P104, pohled k západu.
- 1333. 1. patro (2.N.P.), podesta č. 1P104, pravý polosloup na jižní straně.
- 1334. 1. patro (2.N.P.), podesta č. 1P104, strop.
- 1335. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P106, pohled k severu.
- 1336. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P106, pohled k jihu.
- 1337. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P107, pohled k severu.
- 1338. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P107, pohled k jihu.
- 1339. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P108, pohled k severu.
- 1340. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P108, pohled k jihovýchodu.
- 1341. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P109, pohled k severozápadu.
- 1342. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P109, pohled k severovýchodu.
- 1343. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P111, celkový pohled k východu.
- 1344. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P111, celkový pohled k jihovýchodu.
- 1345. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P111, celkový pohled k západu.
- 1346. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P111, celkový pohled k severovýchodní roh.
- 1347. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P112, průhled k severu.
- 1348. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P112, průhled k východu.
- 1349. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P112, průhled k jihu.
- 1350. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P112, průhled k jihu.
- 1351. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P117, pohled k východu.
- 1352. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P118, pohled k východu.
- 1353. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P118, pohled k jihozápadu.
- 1354. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P119, pohled k východu.
- 1355. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P121, pohled k západu.
- 1356. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P121, pohled k západu.
- 1357. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P121, pohled k západu.
- 1358. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P121, pohled k jihu.
- 1359. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P121, strop.
- 1360. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P121, členění západní stěny.
- 1361. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P121, členění západní stěny.
- 1362. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P121, členění západní stěny.
- 1363. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P121, členění východní stěny.
- 1364. 1. patro (2.N.P.), schody na půdu č. 1P122, průhled k severu.
- 1365. 1. patro (2.N.P.), schody na půdu č. 1P122, průhled k jihu.

- 1366. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P123, pohled k západu.
- 1367. 1. patro (2.N.P.), bývalá dvorana č. 1P123, pohled k severozápadu.
- 1368. 1. patro (2.N.P.), bývalý světlík č. 1P124, pohled k východu.
- 1369. 1. patro (2.N.P.), bývalý světlík č. 1P124, strop.
- 1370. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P126, pohled k jihu.
- 1371. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P127, pohled k jihu.
- 1372. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P127, pohled k severu.
- 1373. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P128, pohled k jihu.
- 1374. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P128, pohled k severozápadu.
- 1375. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P129, pohled k jihu.
- 1376. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P129, pohled k severovýchodu.
- 1377. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P131, pohled k jihu.
- 1378. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P132, pohled k jihozápadu.
- 1379. 1. patro (2.N.P.), místnost č. 1P132, pohled k severozápadu.
- 1380. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P133, průhled k východu.
- 1381. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P133, průhled k východu.
- 1382. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P133, průhled k západu.
- 1383. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P133, průhled k západu.
- 1384. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P134, průhled k východu.
- 1385. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P134, průhled k východu.
- 1386. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P134, průhled k západu.
- 1387. 1. patro (2.N.P.), chodba č. 1P134, severní stěna.
- 1388. 1. patro (2.N.P.), umývárna č. 1P135, jižní stěna.
- 1389. 1. patro (2.N.P.), umývárna č. 1P135, pohled k severozápadu.
- 1390. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P136, pohled k severu.
- 1391. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P136, pohled k severu.
- 1392. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P137, pohled k východu.
- 1393. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P137, pohled k východu.
- 1394. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P137, pohled k východu.
- 1395. 1. patro (2.N.P.), WC č. 1P137, terazzo.

#### **9.2.2.4 2. patro a podkroví (3.N.P.)**

- 1396. 2. patro (3.N.P.), schodiště č. 2P01, celkový pohled k severu.
- 1397. 2. patro (3.N.P.), schodiště č. 2P01, celkový pohled k východu.
- 1398. 2. patro (3.N.P.), schodiště č. 2P01, celkový pohled k jihu.
- 1399. 2. patro (3.N.P.), schodiště č. 2P01, zábradlí.
- 1400. 2. patro (3.N.P.), schodiště č. 2P01, zábradlí.
- 1401. 2. patro (3.N.P.), schodiště č. 2P01, terazzová dlažba.
- 1402. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, průhled k západu.
- 1403. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, průhled k západu.
- 1404. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, průhled k západu.
- 1405. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, východní konec.
- 1406. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, dělicí příčka.
- 1407. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, dělicí příčka.
- 1408. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, průhled k východu.
- 1409. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, členění stěny.
- 1410. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, západní konec s bývalým světlíkem.
- 1411. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, členění stěny.
- 1412. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, členění stěny.
- 1413. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, členění stěny.
- 1414. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, strop.

- 1415. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, terazzová dlažba.
- 1416. 2. patro (3.N.P.), chodba č. 2P02, bývalý světlík.
- 1417. 2. patro (3.N.P.), půda č. 2P03, pohled k jihu.
- 1418. 2. patro (3.N.P.), půda č. 2P03, pohled k východu.
- 1419. 2. patro (3.N.P.), půda č. 2P03, pohled k západu.
- 1420. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P04, pohled k jihozápadu.
- 1421. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P04, topeniště.
- 1422. 2. patro (3.N.P.), WC č. 2P05, pohled k jihu.
- 1423. 2. patro (3.N.P.), WC č. 2P05, pohled k západu.
- 1424. 2. patro (3.N.P.), WC č. 2P05, pohled k severozápadu.
- 1425. 2. patro (3.N.P.), WC č. 2P05, pohled k severu.
- 1426. 2. patro (3.N.P.), WC č. 2P05, záchodové kóje.
- 1427. 2. patro (3.N.P.), WC č. 2P05, záchodové kóje.
- 1428. 2. patro (3.N.P.), WC č. 2P05, terazzová dlažba.
- 1429. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P06, pohled k jihu.
- 1430. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P06, pohled k severu.
- 1431. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P07, pohled k jihu.
- 1432. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P07, pohled k severu.
- 1433. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P08, pohled k jihu.
- 1434. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P08, pohled k západu.
- 1435. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P09, pohled k jihu.
- 1436. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P09, pohled k severu.
- 1437. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P11, pohled k jihu.
- 1438. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P11, pohled k severu.
- 1439. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P12, pohled k severu.
- 1440. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P12, pohled k severu.
- 1441. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P13, pohled k východu.
- 1442. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P13, pohled k západu.
- 1443. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P16, pohled k východu.
- 1444. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P16, pohled k západu.
- 1445. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P17, pohled k jihu.
- 1446. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P17, pohled k severu.
- 1447. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P18, pohled k jihu.
- 1448. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P18, pohled k severovýchodu.
- 1449. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P19, pohled k jihu.
- 1450. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P19, pohled k severu.
- 1451. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P21, pohled k jihu.
- 1452. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P21, pohled k severu.
- 1453. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P22, pohled k jihu.
- 1454. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P22, pohled k severu.
- 1455. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P23, pohled k západu.
- 1456. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P23, pohled k východu.
- 1457. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P23, terazzová dlažba.
- 1458. 2. patro (3.N.P.), koupelna č. 2P25, pohled k východu.
- 1459. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P26, pohled k jihovýchodu.
- 1460. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P26, pohled k severovýchodu.
- 1461. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P27, pohled k jihu.
- 1462. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P27, pohled k severu.
- 1463. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P27A, pohled k jihovýchodu.
- 1464. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P27A, pohled k východu.
- 1465. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P27A, pohled k západu.
- 1466. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P27A, terazzová dlažba.

- 1467. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P28, pohled k jihu.
- 1468. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P28, pohled k severu.
- 1469. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P29, pohled k jihu.
- 1470. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P29, pohled k severu.
- 1471. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P31, pohled k severu.
- 1472. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P31, pohled k jihu.
- 1473. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P32, pohled k severu.
- 1474. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P32, pohled k jihu.
- 1475. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P33, pohled k severu.
- 1476. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P33, pohled k jihu.
- 1477. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P33, detail obložení okenní niky severní stěně.
- 1478. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P33, detail obložení okenní niky severní stěně.
- 1479. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P33, detail okenní niky severní stěně.
- 1480. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P34, detail obložení okenní niky severní stěně.
- 1481. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P34, pohled k západu.
- 1482. 2. patro (3.N.P.), WC č. 2P36, pohled k západu.
- 1483. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P37, pohled k západu.
- 1484. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P37, pohled k východu.
- 1485. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P38, pohled k severozápadu.
- 1486. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P38, pohled k jihovýchodu.
- 1487. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P39, pohled k severozápadu.
- 1488. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P39, pohled k jihozápadu.
- 1489. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P41, pohled k severu.
- 1490. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P41, pohled k jihu.
- 1491. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P42, pohled k severu.
- 1492. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P42, pohled k jihu.
- 1493. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P43, pohled k severovýchodu.
- 1494. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P43, pohled k jihozápadu.
- 1495. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P44, pohled k západu.
- 1496. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P44, pohled k severozápadu.
- 1497. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P44, pohled k východu.
- 1498. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P44, terazzová dlažba.
- 1499. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P46, pohled k severozápadu.
- 1500. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P46, pohled k jihu.
- 1501. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P47, pohled k severozápadu.
- 1502. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P48, pohled k západu.
- 1503. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P48, pohled k východu.
- 1504. 2. patro (3.N.P.), předsíň č. 2P48, terazzová dlažba.
- 1505. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P51, kamna.
- 1506. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P51, pohled k severu.
- 1507. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P51, pohled k jihu.
- 1508. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P52, pohled k severu.
- 1509. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P52, pohled k jihu.
- 1510. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P52, kamna.
- 1511. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P52, kamna – detail topeniště.
- 1512. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P53, pohled k severu.
- 1513. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P53, pohled k jihu.
- 1514. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P54, pohled k severu.
- 1515. 2. patro (3.N.P.), místnost č. 2P54, pohled k jihu.
- 1516. Podkroví (3.N.P.), chodba půdy č. 2P56, průhled k západu.
- 1517. Podkroví (3.N.P.), chodba půdy č. 2P56, průhled k západu.
- 1518. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P57, pohled k severu.

- 1519. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P58, pohled k severu.
- 1520. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P59, pohled k severu.
- 1521. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P61, pohled k východu.
- 1522. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P61, pohled k jihovýchodu.
- 1523. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P61, pohled k západu.
- 1524. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P63, pohled k jihu.
- 1525. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P64, pohled k jihu.
- 1526. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P65, pohled k jihu.
- 1527. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P66, pohled k jihu.
- 1528. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P66, dlažba.
- 1529. Podkroví (3.N.P.), půda (chodba) č. 2P67, pohled k jihu.
- 1530. Podkroví (3.N.P.), půda (chodba) č. 2P67, pohled k jihu.
- 1531. Podkroví (3.N.P.), půda (chodba) č. 2P67, pohled k severu.
- 1532. Podkroví (3.N.P.), půda (chodba) č. 2P67, pohled k severu.
- 1533. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P69, pohled k západu.
- 1534. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P69, pohled k východu.
- 1535. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P69, pohled k severovýchodu.
- 1536. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P71, pohled k západu.
- 1537. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P71, pohled k severu.
- 1538. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P71, pohled k jihovýchodu.
- 1539. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P71, pohled k jihu.
- 1540. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P72, pohled k západu.
- 1541. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P72, pohled k jihu.
- 1542. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P72, pohled k východu.
- 1543. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P74, pohled k severu.
- 1544. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P74, pohled k západu.
- 1545. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P74, pohled k jihovýchodu.
- 1546. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P75, pohled k severu.
- 1547. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P75, pohled k jihovýchodu.
- 1548. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P76, pohled k východu.
- 1549. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P76, pohled k severu.
- 1550. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P76, pohled k západu.
- 1551. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P77, pohled k východu.
- 1552. Podkroví (3.N.P.), WC č. 2P78, pohled k jihu.
- 1553. Podkroví (3.N.P.), WC č. 2P78, pohled k východu.
- 1554. Podkroví (3.N.P.), WC č. 2P78, pohled k západu.
- 1555. Podkroví (3.N.P.), WC č. 2P78, pohled k západu.
- 1556. Podkroví (3.N.P.), WC č. 2P81, pohled k západu.
- 1557. Podkroví (3.N.P.), WC č. 2P82, pohled k západu.
- 1558. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P84, pohled k západu.
- 1559. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P84, pohled k východu.
- 1560. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P84, pohled k severovýchodu.
- 1561. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P86, pohled k severovýchodu.
- 1562. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P86, severní část – pohled k západu.
- 1563. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P86, severní část – pohled k západu.
- 1564. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P86, severní část – pohled k jihu.
- 1565. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P86, severní část – pohled k jihu.
- 1566. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P86, pohled k jihu.
- 1567. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P86, pohled k západu.
- 1568. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P86, detail kotevní závlače kleštiny.
- 1569. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P87, pohled k východu.
- 1570. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P88, pohled k západu.



- 1571. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P88, pohled k východu.
- 1572. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P89, pohled k východu.
- 1573. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P89, pohled k východu.
- 1574. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P89, pohled k západu.
- 1575. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P89, pohled k západu.
- 1576. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P89, pohled k jihu.
- 1577. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P89, pohled k jihozápadu.
- 1578. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P91, pohled k východu.
- 1579. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P91, pohled k západu.
- 1580. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P91, pohled k západu.
- 1581. Podkroví (3.N.P.), schodiště č. 2P92, pohled k jihu.
- 1582. Podkroví (3.N.P.), chodba č. 2P93, pohled k západu.
- 1583. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P94, pohled k západu.
- 1584. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P94, pohled k východu.
- 1585. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P94, pohled k jihozápadu.
- 1586. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P95, pohled k severovýchodu.
- 1587. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P95, pohled k jihu.
- 1588. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, severozápadní roh.
- 1589. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, bedněná příčka.
- 1590. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, severozápadní roh.
- 1591. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, severovýchodní roh.
- 1592. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, východní část, pohled k jihu.
- 1593. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, východní část, pohled k jihozápadu.
- 1594. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, jižní část, pohled k západu.
- 1595. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, pohled k západu.
- 1596. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, východní část, pohled k severu.
- 1597. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, jižní část, pohled k západu.
- 1598. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, jižní část, pohled k západu.
- 1599. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P96, schodiště.
- 1600. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P97, pohled k jihu.
- 1601. Podkroví (3.N.P.), půda č. 2P97, pohled k severu.
- 1602. Podkroví (3.N.P.), půdní chodba č. 2P98, pohled k severu.
- 1603. Podkroví (3.N.P.), půdní chodba č. 2P98, pohled k východu.
- 1604. Podkroví (3.N.P.), půdní chodba č. 2P98, pohled k západu.
- 1605. Podkroví (3.N.P.), půdní chodba č. 2P99, pohled k jihu.

#### **9.2.2.5 podkroví (4.N.P.)**

- 1606. Podkroví (4.N.P.), schodiště č. 3P01, pohled k jihu.
- 1607. Podkroví (4.N.P.), schodiště č. 3P01, jižní stěna podesty.
- 1608. Podkroví (4.N.P.), schodiště č. 3P01, zábradlí.
- 1609. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, celkový pohled k západu.
- 1610. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, severovýchodní roh.
- 1611. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, pohled k jihovýchodu.
- 1612. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, celkový pohled k jihozápadu na východní světlík.
- 1613. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, průhled k západu.
- 1614. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, celkový pohled do konstrukce krovu.
- 1615. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, pohled k jihu.
- 1616. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, celkový pohled k západu.
- 1617. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, konstrukce krovu.
- 1618. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, severozápadní roh.
- 1619. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, severozápadní roh.

1620. Podkroví (4.N.P.), půda č. 3P02, konstrukce krovu na západním konci.

#### **9.2.2.6 světlíky**

- 1621. Světlík A, celkový pohled k západu.
- 1622. Světlík A, celkový pohled k západu (dolů na druhotný novodobý strop).
- 1623. Světlík A, novodobé zastřešení.
- 1624. Světlík A1, pohled vzhůru.
- 1625. Světlík B, pohled vzhůru.
- 1626. Světlík C, pohled vzhůru.
- 1627. Světlík D, pohled vzhůru.
- 1628. Světlík D, pohled vzhůru.
- 1629. Světlík D1, pohled vzhůru.
- 1630. Světlík E, pohled vzhůru.
- 1631. Světlík E, pohled vzhůru.
- 1632. Světlík E, pohled z 1. patra k jihovýchodu.

### **9.3 Plánová dokumentace**

*Jako podklad pro plány SHP bylo využito plánů objektu v digitální podobě (SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4). Dokumentaci doplnili o nezakreslené prvky (nezaměřené prostory, klenby, detaily) autoři. Přesnost odpovídá podkladové dokumentaci.*

#### **9.3.1 dokumentace současného stavu**

- 1. PŮDORYSY 1 (1.P.P., 1.N.P., 2.N.P.), 1:200
- 2. PŮDORYSY 2 (3.N.P., 4.N.P., STŘECHY), 1:200
- 3. ŘEZ, POHLEDY, 1:200

#### **9.3.2 vyhodnocení stavebního vývoje**

- 4. PŮDORYSY 1 (1.P.P., 1.N.P., 2.N.P.), 1:200
- 5. PŮDORYSY 2 (3.N.P., 4.N.P., STŘECHY), 1:200

#### **9.3.3 architektonické a památkové hodnocení**

- 6. PŮDORYSY 1 (1.P.P., 1.N.P., 2.N.P.), 1:200
- 7. PŮDORYSY 2 (3.N.P., 4.N.P., STŘECHY), 1:200

# TEPLICE

**výpravní budova  
železničního nádraží  
čp. 599+638+867**

**stavebněhistorický  
průzkum**  
II. plánová dokumentace

**zpracovatel:**

**Ing. arch. Jan Pešta**

**Hofmeisterova 41, Rožmitál pod Třemšínem**

**[www.shp-pesta.cz](http://www.shp-pesta.cz)**

**Ing. arch. Jan Pešta (architektonická a stavební část, historie objektu)**

**Ing. arch. Alena Rákosníková (architektonická a stavební část)**

**Vojtěch Černý, DiS (architektonická a stavební část)**

**březen 2018**



# **TEPLICE**

## **výpravní budova železničního nádraží čp. 599+638+867**

### **stavebněhistorický průzkum**

#### **III. přílohy 1 (ikonografie, fotodokumentace)**

**zpracovatel:**

**Ing. arch. Jan Pešta**

**Hofmeisterova 41, Rožmitál pod Třemšínem**

**[www.shp-pesta.cz](http://www.shp-pesta.cz)**

**Ing. arch. Jan Pešta (architektonická a stavební část, historie objektu)**

**Ing. arch. Alena Rákosníková (architektonická a stavební část)**

**Vojtěch Černý, DiS (architektonická a stavební část)**

**březen 2018**



# **TEPLICE**

**výpravní budova  
železničního nádraží  
čp. 599+638+867**

**stavebněhistorický  
průzkum**

**IV. přílohy 2  
(fotodokumentace)**

**zpracovatel:**

**Ing. arch. Jan Pešta**

**Hofmeisterova 41, Rožmitál pod Třemšínem**

**[www.shp-pesta.cz](http://www.shp-pesta.cz)**

**Ing. arch. Jan Pešta (architektonická a stavební část, historie objektu)**

**Ing. arch. Alena Rákosníková (architektonická a stavební část)**

**Vojtěch Černý, DiS (architektonická a stavební část)**

**březen 2018**