

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Základní informace	
Objekt:	Správa železnic Sokolovská
Akce:	Rekonstrukce interiérů budovy Sokolovská 1955/278, 4-6.NP
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Předávající	
Společnost:	Capexus s.r.o.
Jméno a příjmení:	Pavel Slekovič
Kontakt:	pavel.slekovic@capexus.cz

Přebírající	
Společnost:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ
Jméno a příjmení:	Patrik Karadi, TDI
Kontakt:	Karadi@spravazeleznic.cz

Předmět předání	
<p>Hasicí přístroje viz zápis o kontrole hasicích přístrojů</p> <ul style="list-style-type: none">- Hasicí přístroje jsou uloženy na patře v požadovaném počtu dle PBR (4ks / patro)- SŽ nepožaduje montáž do pozic na stěnu	

V Praze dne: 31/3/2022



Předávající

V. z. J. 104

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Patrik Karadi.

Přebírající



ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s § 9 a § 10 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. MV ČR č. 221/2014 Sb., normovými hodnotami a průvodní dokumentace výrobce

ZHOTOVITEL KONTROLY	OBJEDNAVATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL HP)
Hastex & Haspr s.r.o. Sreč 229 533 52 Staré Hradiště IČO: 455 35 442 DIČ: CZ45535442 zapsán v OR Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 1537 Tel.: 466 430 724	Název / jméno, příjmení Sídlo / místo podnikání / bydliště, telefon IČO Zapsán v OR nebo jiné evidenci <div style="font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> CAPEXUS s.r.o. Nuselská 419/92 14000 Praha 4 </div>

Číslo zápisu	Umístění HP	Počet stran	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	Výměna náhradních dílů	Výsledek kontroly HP		
								Do údržby	Nezpůsobilý	Provozuschopný
1			PR	H	PGTE	18378				W
2			PR	H	PGTE	17023				W
3			PR	H	PGTE	18194				W
4			PR	H	PGTE	16927				W
5			PR	H	PGTE	16787				W
6			PR	H	PGTE	16804				W
7			PR	H	PGTE	17672				W
8			PR	H	PGTE	18270				W
9			PR	H	PGTE	16817				W
10			PR	H	PGTE	18084				W
11			PR	H	PGTE	17364				W
12			PR	H	PGTE	18230				W
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Jiné závady a doporučení:

Revize provedena v areálu firmy Hastex & Haspr s.r.o.

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasičského přístroje	Výrobce hasičského přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odeslání HP na údržbu	Důvody nezpůsobilosti HP
V vodní	N Neüruppin	H hadice / výstřik, tryska	1 provedené periodické zkoušky	A vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Hastex & Haspr	M manometr	2 povrchová úprava nádoby	B způsobem opravit
PR práškový	K Kodreta	NA nárazníková armatura	3 nevyhovující náplň / plnění po použití	B nelze bezpečně zjistit
H halonový	T Tepostop	TP tlaková patrona	4 poškozené, vadné, chybějící	C HP starší 20-ti let
CO sněhový	P Pyrokontrol	NV návrlek	komponenty	HP CO ₂ (sněhové) starší
CH čisté hasivo	A Apolda	PO pojistka	5 kompletní údržba HP dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce	40-ti let
	Ao Albeco	DM ostatní drobný materiál		
Označení stavu HP	E ETS			
✓ Provozuschopnost HP	Kov Kovoslužba			
	G Gloria			

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasicích přístrojů. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) hasicích přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV 246/2001 Sb. ve znění vyhl. MV č. 221/2014 Sb.

Datum provedené kontroly	5. 4. 22	 Staré Hradiště, tel.: 466 400 822 e-mail: odbyt@hastex.cz Vladimír VANA
Termín příští kontroly	5. 4. 23	

Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko

Za objednatele – datum, podpis oprávněného zástupce, razítko