

ZÁPIS O KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s § 9 a § 10 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. MV ČR č. 221/2014 Sb., normovými hodnotami a průvodní dokumentace výrobce

ZHOTOVITEL KONTROLY	OBJEDNAVATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL HP)
Hastex & Haspr s.r.o. Sreč 229 533 52 Staré Hradiště IČO: 455 35 442 DIČ: CZ45535442 zapsán v OR Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 1537 Tel.: 466 430 724	Název / jméno, příjmení Sídlo / místo podnikání / bydliště, telefon IČO Zapsán v OR nebo jiné evidenci <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; color: blue;"> CAPEXUS s.r.o. Nuselská 419/92 14000 Praha 4 </div>

Číslo zápisu		Počet stran			Adresa objektu, kde jsou HP instalovány				
Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	Výměna náhradních dílů	Výsledek kontroly HP		
							Do údržby	Nezpůsobilý	Provozuschopný
1		PR	H	PGTE	18378				✓
2		PR	H	PGTE	17023				✓
3		PR	H	PGTE	18194				✓
4		PR	H	PGTE	16927				✓
5		PR	H	PGTE	16787				✓
6		PR	H	PGTE	16804				✓
7		PR	H	PGTE	17672				✓
8		PR	H	PGTE	18210				✓
9		PR	H	PGTE	16817				✓
10		PR	H	PGTE	18084				✓
11		PR	H	PGTE	17364				✓
12		PR	H	PGTE	18230				✓
13									
14									
15		7							
16									
17									
18									
19									
20									

Jiné závady a doporučení:

Revize provedena v areálu firmy Hastex & Haspr s.r.o.

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK

Druh hasicího přístroje	Výrobce hasicího přístroje	Výměny náhradních dílů	Důvody odeslání HP na údržbu	Důvody nezpůsobilosti HP
V vodní	N Neuruppin	H hadice / výstřik, tryska	1 provedené periodické zkoušky	A vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN pěnový	H Hastex & Haspr	M manometr	2 povrchová úprava nádoby	B nelze bezpečně zjistit
PR práškový	K Kodreta	NA nárazníková armatura	3 nevyhovující náplň / plnění po použití	C HP starší 20-ti let
H halonový	T Tepostop	TP tlaková patrona	4 poškozené, vadné, chybějící komponenty	HP CO ₂ (sněhové) starší 40-ti let
CO sněhový	P Pyrokontrol	NV návlek	5 kompletní údržba HP dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce	
CH čisté hasivo	A Apolda	PO pojistka		
	Ao Albeco	DM ostatní drobný materiál		
Označení stavu HP	E ETS			
✓ Provozuschopnost HP	Kov Kovoslužba			
	G Gloria			

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP.

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasicích přístrojů. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) hasicího přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV 246/2001 Sb. ve znění vyhl. MV č. 221/2014 Sb.

Datum provedené kontroly	5.4.22	 Hastex & Haspr s.r.o. Sreč 229, 533 52 Staré Hradiště, tel.: 466 400 822 e-mail: odbyt@hastex.cz Vladimír VANA	Termín příští kontroly	5.4.23
--------------------------	--------	--	------------------------	--------

Za zhotovitele – podpis oprávněné osoby, razítko

Za objednatele – datum, podpis oprávněného zástupce, razítko