

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 73,812

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.		
Lokalizace sondy:	km 73,812 - vpravo na začátku římsy		
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	27. 8. 2020
Hloubka sondy od TK:	-	Dokumentoval:	R. Kodym
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4
	<p>Sondu se nepodařilo vyhloubit z důvodu hrozící destrukce kamenného zdiva, které je vlivem nesoudržné malty v mezerách nekompaktní. Po zahloubení drapáku se otřásá a hýbe. Druhým je přítomnost zcela nevhodných kamenů a balvanů vel. do 0,40 m s jílovitou výplní a hrubým drážním štěrkem, použitých do zásypu/obsypu, které při hloubení přenášejí nepřípustný tlak na zdivo.</p>		ČSN EN ISO 14 688
<u>Poznámky:</u> <div style="text-align: center;">Fotodokumentace</div>			
Hladina podzemní vody:	-		
Vodní režim:	-		
Namrzavost zemní pláně:	-		
Laboratorní vzorky:	-		