

DOKUMENTACE KOPANÉ SONDY K 75,820

Název zakázky:	Oprava trati v úseku Police nad Metují - Teplice nad Metují. Geotechnický průzkum železničního spodku.		
Lokalizace sondy:	km 75,820 - vpravo koleje, u paty svahu, mezi kolejovým ložem a svahem		
Rozměry sondy:	-	Datum hloubení:	26. 8. 2020
Hloubka sondy od TK:	-	Dokumentoval:	R. Kodým
Hloubka [m] od - do	Makroskopický popis		SŽDC S4
	sondu nebylo možné z bezpečnostních důvodů vyhloubit kvůli přítomnosti aktivních kabelových vedení (Telematika a SSZT) uložených cca 2,40 m od osy koleje ve žlábech		ČSN EN ISO 14 688
<u>Poznámky:</u> <div style="text-align: center;">Fotodokumentace</div>			
Hladina podzemní vody:	-		
Vodní režim:	-		
Namrzavost zemní pláně:	-		
Laboratorní vzorky:	-		