WALTEC

ŽST ŽICHOVICE

HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ

SUŠICE

KLATOVY

Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)

Staničení: ZÚ km 12,442 075 - KÚ km 13,368 743





Poloha sond ve směru staničení /P - vpravo, L - vlevo, O - osa/
Číslo koleje a poloha sond

Morfologie terénu, km	LEVOSTRANNÝ ODŘEZ	LEVOSTRANNÝ ODŘEZ / P. NÁSEP			L. ODŘEZ / P. NÁSEP
Návrhy úseků sanací					
Hodnota statického modulu přetvárnosti /MPa/	61.6	34.6	13.5	25.4	83.3
Hodnota red. stat. modulu přetvárnosti /MPa/	61.6	34.6	12.2	22.9	83.3
Hodnota opravného součinitele z pro zeminy jemnozrnné	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
Pojmenování zeminy (horniny)	hpŠ	hP+Š47	hP+Š22	hP+Š31	hpŠ
Klasifikační zatřídění dle ČSN 736133	R/G	G4 GM, G5 GC	S5 SC	S4 SM, S5 SC	G3 G-F
Klasifikační zatřídění dle ČSN EN ISO 14688-2	clGr	saclGr	grclSa	grclSa	saGr
Konzistence dle ČSN 736133 / ČSN EN ISO 14688-2 (jemnozr. podílu)		-	pevná/ velmi pevná	-	-
PROPUSTNOST ZEMIN /m.s/ **)	propustné	propustné	málo propustné/nepropustné	propustné / málo propustné	velmi propustné/propustné
velmi propustné					
propustné					
málo propustné					
nepropustné					
velmi nepropustné					
NAMRZAVOST		mírně namrzavé/namrzavé	namrzavé/nebezpečně namrzavé	namrzavé/nebezpečně namrzavé	nenamrzavé/namrzavé
nenamrzavé					
mírně namrzavé					
namrzavé					
nebezpečně namrzavé					
vysoce namrzavé					
VODNÍ REŽIM			nepříznivý		příznivý
příznivý					
nepříznivý					
velmi nepříznivý					
Dovolená tloušťka promrznutí zemin zemní pláně hz dov/m/					
VHODNOST ZEMIN DO NÁSYPU ČSN 73 6133		podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	podmínečně vhodná	vhodná
	KS-14	KS-15	KS-16	KS-17	KS-18
Číslo vzorku		36563	36564	36565	36566
Makroskopický popis					

Geologická charakteristka úseků	proterozoikum-paleozoikum - metamorfit - pararula	metamorfit - vápenec, erlan	metamorfit - pararula