





29.6.2017

Počet listů: 4

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava	
Datum: 6.2017	Navrhl Kreslil	Tůma			
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kontroloval	Tůma			
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS06 PZS v km 41,692					1100
Průběh kabelových žil					

Výkr.	RD PZS 1T	K.č. 111a	Výstr. A			Výkr.	RD PZS 1T	K.č. 111c	Výstr. A				
číslo	stojan	12p1	svorkov.			číslo	stojan	CYKY 4x..	svorkov.				
8010	040101	1	I.X-0101	+RP		8013	030101	1	III.X-0201	P	propojky (můstky) podle potřeby		
8010	02	2	02	-RP			02	2					
8010	03	3	03	+RL		8013	03	3	02	M			
8010	04	4	04	-RL			04	4					
8010	05	5	05	+W									
8010	06	6	06	-W									
8010	07	7	07	+NAP									
8010	08	8	08	-NAP									
	09	9	09										
	10	10	10										
	11	11	11										
8006	12	12	12	ZVZ									
8010	040201	13	I.X-0201	NO									
8010	02	14	02	NC									
8010	03	15	03	PO									
8010	04	16	04	PC									
	05	17	05										
	06	18	06										
	07	19	07										
	08	20	08										
	09	21	09										
8010	10	22	10	PWR_RL									
8010	11	23	11	PWR_W									
8010	12	24	12	PWR_RP									
	I	K.č. 111b	Výstr. A										
	I	7p1	svorkov.										
8013	040301	1	III.X-0101	OZ1									
8013	02	2	02	OZ2									
8013	03	3	03	UZ1									
8013	04	4	04	UZ2									
8013	05	5	05	KCB1									
8013	06	6	06	KCB2									
8013	07	7	07	PS									
8013	08	8	08	MS									
8013	09	9	09	PM									
8013	10	10	10	MM									
8006	11	11	11	ZV									
	12	12	12										
	rez	13,14	rez										

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS06 PZS km 41,692

Průběh kabelových žil

Výkr.	RD PZS 1T	K.č. 113a	Výstr. B			Výkr.	RD PZS 1T	K.č. 113c	Výstr. B				
číslo	stojan	12p1	svorkov.			číslo	stojan	CYKY 4x..	svorkov.				
8011	040501	1	I.X-0101	+RP		8014	030501	1	III.X-0201	P	propojky (můstky) podle potřeby		
8011	02	2	02	-RP			02	2					
8011	03	3	03	+RL		8014	03	3	02	M			
8011	04	4	04	-RL			04	4					
8011	05	5	05	+W									
8011	06	6	06	-W									
8011	07	7	07	+NAP									
8011	08	8	08	-NAP									
	09	9	09										
	10	10	10										
	11	11	11										
8006	12	12	12	ZVZ									
8011	040601	13	I.X-0201	NO									
8011	02	14	02	NC									
8011	03	15	03	PO									
8011	04	16	04	PC									
	05	17	05										
	06	18	06										
	07	19	07										
	08	20	08										
	09	21	09										
8011	10	22	10	PWR_RL									
8011	11	23	11	PWR_W									
8011	12	24	12	PWR_RP									
	I	K.č. 113b	Výstr. B										
	I	7p1	svorkov.										
8014	040701	1	III.X-0101	OZ1									
8014	02	2	02	OZ2									
8014	03	3	03	UZ1									
8014	04	4	04	UZ2									
8014	05	5	05	KCB1									
8014	06	6	06	KCB2									
8014	07	7	07	PS									
8014	08	8	08	MS									
8014	09	9	09	PM									
8014	10	10	10	MM									
8006	11	11	11	ZV									
	12	12	12										
	rez	13,14	rez										

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS06 PZS km 41,692

Průběh kabelových žil



Výkr.	RD PZS 1T	K.č. 613	Spol.př.skříň										
číslo	stojan	7p1	SMO										
8004	042101	1	01										
8004	02	2	02										
8004	03	3	03										
8004	04	4	04										
8004	05	5	05										
8004	06	6	06										
8004	07	7	07										
8004	08	8	08										
8004	09	9	09										
8004	10	10	10										
8004	11	11	11										
8004	12	12	12										
	rez	13,14	rez										
	I	K.č. 615	Spol.př.skříň					K.č. 809	Výpich DK				
	I	3XN0,8	svorkovnice LSA					5XN0,8	děl. spojka				
	042201	1a	02-1a		VTOa	01-1a	1a	doplnit na stavbě					
	02	1b	1b		VTOb	1b	1b						
	03	1c	2a			2a	1c						
	04	1d	2b			2b	1d						
	05	2a	3a			3a	2a						
	06	2b	3b			3b	2b						
	07	2c	4a			4a	2c						
	08	2d	4b			4b	2d						
	09	3a	5a			5a	3a						
	10	3b	5b			5b	3b						
	11	3c	6a			6a	3c						
	12	3d	6b			6b	3d						
						7a	4a						
						7b	4b						
						8a	4c						
						8b	4d						
						9a	5a						
						9b	5b						
						10a	5c						
						10b	5d						
	RD PZS 1T												
	Skříňka	K.č. 611	Spol.př.skříň										
	na stěně	CYKY-O 2x1,5	VTO										
9900	2	1	+	VTO+									
9900	4	2	-	VTO-									

3.7.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320 a 41,692 trati Choceň - Týniště n.O. - V. Osek

PS06 PZS km 41,692

Průběh kabelových žil